

CAD 3D con Solid Works®
Tomo II: Diseño avanzado

Pedro Company Calleja Jorge Dorribo Camba



# CAD 3D con SolidWorks® Tomo II: Diseño avanzado

Pedro Company Calleja Jorge Dorribo Camba

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

Codis d'assignatura EM1025 ET1028 DI1028 SIX121





Edita: Publicacions de la Universitat Jaume I. Servei de Comunicació i Publicacions Campus del Riu Sec. Edifici Rectorat i Serveis Centrals. 12071 Castelló de la Plana http://www.tenda.uji.es e-mail: publicacions@uji.es

© Pedro Company Calleja i Jorge Dorribo Camba

www.sapientia.uji.es Primera edició, 2018

ISBN: 978-84-17429-27-0

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia145



Publicacions de la Universitat Jaume I és una editorial membre de l'une, cosa que en garanteix la difusió de les obres en els àmbits nacional i Unión de Editoriales
Universitarias Españolas internacional. www.une.es



Reconeixement-CompartirIgual CC BY-SA

Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-CompartirIgual de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que s'especifique l'autoria i el nom de la publicació fins i tot amb objectius comercials i també permet crear obres derivades, sempre que siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode

Todos los nombres propios de programas, sistemas operativos, equipos hardware, etc., que aparecen en este libro son marcas registradas de sus respectivas compañías y organizaciones.

Información sobre solidWorkscorporation

SolidWorksCorporation, una empresa de DassaultSystèmes S.A. (Nasdag: dasty, Euronext París: No13065, dsy, pa), desarrolla y comercializa software para el diseño mecánico, el análisis y la gestión de datos de producto. Es el principal proveedor de software de diseño mecánico 3D en el mercado. SolidWorks es líder del mercado en número de usuarios en producción, satisfacción del cliente de ingresos. Si desea conocer las últimas noticias o bien obtener información o una demostración en línea en directo, consulte la página Web de la empresa (www.solidworks.es) o bien llame al número de teléfono 902 147 741.

Índice		Capítulo 2.2 Modelos reticulares	357
		Ejercicio 2.2.1: Cercha Pratt	377
AGRADECIMIENTOS	6	Ejercicio 2.2.2: Marco de ventana	389
INTRODUCCIÓN	7	Capítulo 2.3 Modelos de recorrido Ejercicios serie 2.3: Modelos de recorrido	410
		Ejercicio 2.3.1: Instalación para etapa de calentamiento	423
TEMA 1: MODELOS AGRUPADOS		Ejercicio 2.3.2: Cable de alimentación de ventilador	473
Capítulo 1.1 Modelos multi-cuerpo	12		
Ejercicios serie 1.1: Modelos multi-cuerpo		TEMA 3: MODELADO CON CURVAS	
Ejercicio 1.1.1: Portaestante de plástico con tirafondo	41	Capítulo 3.0 Conceptos generales de curvas	497
Ejercicio 1.1.2: Destornillador	51	Capítulo 3.0.1 Elementos definitorios de las curvas	531
Ejercicio 1.1.3: Biela	83	Capítulo 3.0.2 Puntos singulares de las curvas	547
		Capítulo 3.0.3 Curvas paramétricas polinómicas	559
Capítulo 1.2 Modelos paramétricos	101		
Ejercicios serie 1.2: Modelos paramétricos		Capítulo 3.1 Modelado con curvas técnicas	588
Ejercicio 1.2.1: Soporte	130	Ejercicios serie 3.1: Modelado con curvas técnicas	200
Ejercicio 1.2.2: Tapa	147	Ejercicio 3.1.1: Envase roll-on de desodorante	621
Ejercicio 1.2.3: Tuerca	161	Ejercicio 3.1.2: Plato giratorio.	646
Ejercicio 1.2.4: Familia de llaves fijas	192	Ejercicio 3.1.3: Antena parabólica	665
, v		Ejercicio 3.1.4: Bomba de Root.	686
Capítulo 1.3 Configuraciones	208	Ejercicio 3.1.1. Bomou de Root	000
Ejercicios serie 1.3: Configuraciones		Capítulo 3.2 Modelado por intersecciones	734
Ejercicio 1.3.1: Soporte de pared	229	Ejercicios serie 3.2: Modelado por intersecciones	134
Ejercicio 1.3.2: Palanca para tapón	257		758
Ejercicio 1.3.3: Micro-interruptor deslizante	290	Ejercicio 3.2.1: Manguno	772
J		Ejercicio 3.2.3: Papelera	787
TEMA 2: CROQUIS 3D		Ejercicio 3.2.4: Cuerpo de lámpara	802
Capítulo 2.1 Croquis 3D	316	Ejercicio 3.2.4. Cuerpo de fampara	802
Ejercicios serie 2.1: Croquis 3D	310		
Ejercicio 2.1.1: Grúa	332		
Ejercicio 2.1.1. Grua	345		
Ejercicio 2.1.2. Torre de conducción electrica	343		

TEMA 4: MODELADO CON SUPERFICIES		TEMA 5: MODELADO CON MOVIMIENTO	
Capítulo 4.0 Conceptos generales de superficies	833	Capítulo 5.0 Conceptos generales de modelado	
4.0.1: Clasificación de superficies		con movimiento	1240
Capítulo 4.1 Modelado por barrido	880	Capítulo 5.1 Modelos elásticos	1262
Ejercicios serie 4.1: Modelado por barrido		Ejercicios serie 5.1: Modelos elásticos	
Ejercicio 4.1.1: Cuerpo de filtro		Ejercicio 5.1.1: Tubo conector flexible	
Ejercicio 4.1.2: Codo de transición		Ejercicio 5.1.2: Tensor de cadena	
Ejercicio 4.1.3: Caja de carga de carretilla		Ejercicio 5.1.3: Cilindro neumático de simple efecto	1327
		Capítulo 5.2 Ensamblajes animados	1360
Capítulo 4.2 Modelado por mallado	983	Ejercicios serie 5.2: Ensamblajes animados	1500
Ejercicios serie 4.2: Modelado por mallado		Ejercicio 5.2.1: Conexión en T	1389
Ejercicio 4.2.1: Balón de fútbol	1021	Ejercicio 5.2.2: Mordaza de tubo	
Ejercicio 4.2.2: Cuchara		Ejercicio 5.2.3: Compresor de aire	
Ejercicio 4.2.3: Reposacabezas		J	
Ejercicio 4.2.4: Exprimidor		TEMA 6: OTROS MÉTODOS DE MODELADO	
		Capítulo 6.0 Métodos de modelado	1487
Capítulo 4.3 Modelado de chapa plegada	1104	<b>r</b>	
Ejercicios serie 4.3: Modelado de chapa plegada		Capítulo 6.1 Diseño descendente	1500
Ejercicio 4.3.1: Desarrollo del soporte de pared	1132	Ejercicios serie 6.1: Diseño descendente	1000
Ejercicio 4.3.2: Chapa de anclaje		Ejercicio 6.1.1: Válvula de seguridad	1527
Ejercicio 4.3.3: Brida		Ejercicio 6.2.2: Carcasa de motor eléctrico	
		Ejercicio 6.3.3: Portería desmontable	
Capítulo 4.4 Modelado de chapa curvada	1174	Ejercicio 6.4.4: Manguito con racores	
Ejercicios serie 4.4: Modelado de chapa curvada			
Ejercicio 4.4.1: Embudo de conexión	1204	Capítulo 6.2 Modelado directo	1610
Ejercicio 4.4.2: Pantalón		Ejercicios serie 6.2: Modelado directo	1010
Ejercicio 4.4.3: Transición excéntrica cuadrado-redondo		Ejercicio 6.2.1: Balancín	1630
		Ejercicio 6.2.2: Bloque de anclaje	
		Ejercicio 6.2.3: Armazón de aparato de laboratorio	

### **AGRADECIMIENTOS**

Este libro no hubiera sido posible sin la paciencia y el apoyo constante de nuestras familias.

También ha sido importante la ayuda del Servei de Publicacions, para editar y maquetar un documento final complejo por su tamaño y su formato especial.

A todos ellos queremos agradecerles su contribución desinteresada para completar y mejorar esta obra.

### INTRODUCCIÓN

Este libro es la segunda parte del libro CAD 3D con SolidWorks, Tomo I, diseño básico. En este segundo tomo se presentan conceptos avanzados de lo que se conoce con el término genérico de Diseño Asistido por Ordenador, o por el acrónimo CAD. En concreto, se centra en los conceptos avanzados de las aplicaciones de Diseño Asistido por Ordenador mediante modelos tridimensionales (CAD 3D) que resultan relevantes para asistir, durante el diseño de detalle, a un diseñador industrial o un ingeniero de producto.

El resto de la introducción está estructurado alrededor de las siguientes preguntas frecuentes:

¿Quién puede sacar provecho de este libro?

¿Por qué hay que aprender conceptos avanzados de CAD 3D?

¿Por qué un libro con "teoría" de CAD?

¿Qué se puede aprender con este libro?

¿Qué se necesita para sacar provecho de este libro?

¿Oué formato tiene este libro?

¿Cómo se puede utilizar este libro?

### ¿Ouién puede sacar provecho de este libro?

El libro está dirigido a los estudiantes de ingeniería (especialmente de las ingenierías del ámbito industrial), y a los diseñadores y proyectistas que desean profundizar en el aprendizaje y utilización de aplicaciones CAD 3D, para desarrollar sus diseños y/o sus proyectos de ingeniería.

Si usted ya trabaja con herramientas CAD 3D para diseñar y/o desarrollar proyectos de ingeniería, este libro le ayudará a resolver problemas de diseño y modelado que no se pueden abordar con métodos elementales de modelado CAD 3D.

El libro también es útil para los responsables de oficinas de diseño o proyectos, porque pueden encontrar criterios para seleccionar una aplicación CAD 3D, reestructurar el proceso de diseño y el flujo de documentación, o sacar el máximo provecho a la implantación y utilización de aplicaciones CAD 3D.

### ¿Por qué hay que aprender conceptos avanzados de **CAD 3D?**

Hay tres grupos de usuarios de CAD 3D: la gran mayoría, los expertos y los super-usuarios. La gran mayoría sólo usa conocimientos de geometría y capacidad de razonamiento espacial para modelar objetos con geometrías no muy complejas. Este es el ámbito cubierto con el primer tomo. Los expertos necesitan crear modelos con geometrías complejas, además de editar y reparar los modelos CAD, transfiriendo la información a y desde diferentes vistas secundarias (mallas de elementos finitos, etc.). Los superusuarios descubren secuencias y modos de operación que maximizan la eficiencia del modelado, y evitan defectos, fallos, trampas v puntos débiles de los modelos.

Este segundo tomo aspira a ayudar a los usuarios a convertirse en expertos o super-usuarios, potenciando el denominado uso estratégico del CAD, que incluye herramientas avanzadas de modelado y ensamblaje, y buenas prácticas. Las herramientas avanzadas son aquellas operaciones, o módulos de operaciones relacionadas, encaminadas a aplicar estrategias complejas de modelado. Por su parte, las buenas prácticas ayudan a transmitir la intención de diseño, incrementando así la calidad del modelo.

### ¿Por qué un libro con "teoría" de CAD?

Entendemos que el estudio de cualquier disciplina en Ingeniería debe estar orientado hacia la práctica ("saber hacer"). Pero, conseguir habilidad en cualquier disciplina es difícil y poco útil si el entrenamiento que se sigue para alcanzar dicha habilidad no está respaldado por el conocimiento ("saber"). Es decir, que la habilidad debe entenderse como tener práctica en el manejo del conjunto de técnicas que se utilizan para poner el conocimiento en acción. Aunque, cabe insistir, sin conocimiento no puede haber acción válida.

En particular, el estudio del modelado asistido por ordenador, también debe estar orientado hacia la práctica, es decir, saber hacer modelos. Pero, frente a quienes consideran innecesario un conocimiento teórico relacionado con el CAD, debemos remarcar que nosotros sí consideramos necesaria tal componente teórica. No obstante, opinamos que es condición indispensable la introducción del nivel de abstracción apropiado para que la teoría tenga interés. Es decir, que no creemos que enseñar procedimientos de versiones particulares de cualquier aplicación se pueda considerar "teoría".

Aunque es indudable que es una fase del aprendizaje por la que necesariamente se debe pasar. Y también es indudable que se necesita ayuda para superar esta fase, por lo que el libro también contiene explicaciones detalladas de cómo deben ejecutarse las estrategias elaboradas a partir de los planteamientos más teóricos. Por ello, todos los ejercicios tienen una primera parte de estrategia, seguida de una explicación del procedimiento de ejecución de la misma.

Entendemos que introducir aspectos generales de la utilidad de una aplicación CAD genérica en el proceso de diseño sí que supone un fundamento teórico, porque ayuda a cualquier usuario de cualquier aplicación a tener un marco conceptual que le permita sacar provecho de la herramienta que está utilizando. Dicho en otras palabras, los conocimientos teóricos deben servir para que los usuarios de las aplicaciones CAD adquieran el conocimiento que les capacite para saber diseñar mediante modelos.

En definitiva, entendemos que la teoría debe enseñar los conceptos estratégicos generales del CAD, sin caer ni en una excesiva pormenorización o contextualización de los procedimientos de un software concreto, ni tampoco en detalles operativos que tan sólo resulten útiles a quienes tienen que diseñar e implementar nuevas aplicaciones CAD.

### ¿Qué se puede aprender con este libro?

El objetivo formativo del texto es presentar las diferentes técnicas de modelado CAD avanzado. También se presentan las técnicas de gestión de anotaciones y documentación técnica normalizada. Por último, se introducen los conceptos básicos de análisis de diseños mediante modelos CAD.

Al acabar el libro, el lector será capaz de:

- Conocer y comprender los métodos avanzados de modelado y ensamblaje virtual.
- Conocer los métodos básicos de análisis de diseños mediante modelos y ensamblajes virtuales.
- Conocer v comprender los métodos alternativos de modelado y ensamblaje virtual.

### ¿Oué se necesita para sacar provecho de este libro?

Los conocimientos y habilidades con que el lector debe contar para sacar el máximo provecho de este libro incluyen conocer las diferentes técnicas de modelado basado en los conceptos de geometría paramétrica y variacional, y diseño orientado a elementos característicos ("features"), así como las técnicas de ensamblaie de modelos v de extracción de dibuios técnicos normalizados

En otras palabras, antes de empezar con el tomo 2, el lector debe:

- Conocer y comprender los métodos de modelado y ensamblaje virtual.
- Modelar piezas usadas habitualmente en el diseño industrial.
- Ensamblar conjuntos a partir de los modelos virtuales de las piezas que los componen.
- Extraer planos de ingeniería a partir de los modelos o los ensamblajes virtuales.

La destreza en la representación a mano alzada también es útil, para realizar bocetos (dibujos preliminares, inacabados) y croquis (dibujos acabados, pero realizados a ojo, sin delinear las figuras y sin guardar una escala rigurosa) que permitan plantear el proceso de ejecución a seguir para resolver cualquier problema de diseño asistido por ordenador. El conocimiento de la delineación con CAD 2D es útil (pero no imprescindible) para asimilar con más facilidad la forma de trabajar de cualquier aplicación de modelado virtual.

Por otra parte, es conveniente simultanear el aprendizaje de los contenidos de éste libro con los contenidos típicos de un curso de Dibujo Industrial. Esto es así porque éste libro pone el énfasis en los aspectos directamente relacionados con el modelado virtual, pero no desarrolla de forma extensa aspectos también necesarios; tales como interpretar dibujos de ingeniería realizados por otros técnicos, realizar dibujos de ingeniería para elaborar y transmitir los diseños propios, y conocer y aplicar las representaciones simbólicas de información de diseño y fabricación utilizadas habitualmente en planos de ingeniería.

### ¿Oué formato tiene este libro?

El libro tiene un formato gráfico, porque entendemos que la mejor forma de explicar la interacción con una aplicación CAD 3D es mediante imágenes apoyadas con texto. También se han utilizado algunos emoticonos para llamar la atención sobre los aspectos críticos, las ideas felices o las aclaraciones sobre posibles mejoras o variantes de algunas tareas.

El libro no está formateado para ser impreso. Nace con vocación de libro electrónico. Por ello, tiene un formato apaisado, porque es el más apropiado para visualizar su contenido en una pantalla de ordenador o tableta

Por la misma razón, el libro no contiene páginas densas, porque el objetivo no es reducir el tamaño del mismo. En un libro electrónico el número de páginas es menos importante que conseguir que cada tarea o explicación quede completamente visible en una única página. Cuando esto no se ha podido conseguir, se ha recurrido a una o más páginas de continuación. Las tareas más complejas, se han subdividido y numerado, para que cada una de las sub-tareas pudiera cumplir dicho requisito.

### ¿Cómo se puede utilizar este libro?

Este libro debe utilizarse para adquirir conocimientos avanzados sobre utilización del CAD 3D para resolver problemas de diseño de producto, al mismo tiempo que se adquieren los procedimientos necesarios para utilizar una aplicación CAD particular. Dichos aspectos prácticos se han resuelto mediante el programa SolidWorks®, en su versión 2016-2017.

El libro contiene tanto la parte teórica de un curso avanzado de modelado virtual mediante técnicas de Diseño Asistido por Ordenador, como la práctica con la aplicación CAD 3D Y, por supuesto, contiene series de ejercicios que desarrollan tareas, graduadas con nivel de dificultad creciente, para favorecer el aprendizaje de recursos cada vez más sofisticados de la aplicación CAD 3D.

El segundo tomo completo sirve para una asignatura de nivel avanzado en el manejo del CAD 3D para la fase de diseño de detalle. Sobre la base de la experiencia actual, el tiempo mínimo de clase debería ser de 60 horas (con 15 horas de explicaciones teóricas y 45 horas de prácticas con ordenador). El tiempo de trabajo personal del estudiante debería ser el doble que el tiempo de clase: 180 horas. También es posible impartir un curso reducido de 45 horas (15 de teoría y 30 de prácticas, con tiempo total de trabajo del estudiante de 135 horas). Para dicho curso corto, se

10

puede prescindir tanto de los conceptos teóricos que enriquecen la introducción a cada tema (lecciones "cero") como de los ejercicios más avanzados, limitándose al primero o a los dos primeros ejercicios de cada serie. Por último, los temas se han organizado intentando maximizar la independencia entre ellos, por los se pueden impartir diferentes cursos breves avanzados de CAD 3D, seleccionando aquellos temas que se consideren prioritarios.

En cualquiera de sus variantes, el curso puede tener un enfoque más procedimental si se omiten las tareas de diseño de productos que se incluyen típicamente al principio de muchos ejercicios. Para ello basta considerar esas tareas como parte del enunciado. partiendo de los diseños de detalle que se obtienen al resolverlas.

El libro ha sido desarrollado para utilizarse como apoyo en clases presenciales, en las que el profesor debe marcar el ritmo de avance y debe resolver las dudas que aparezcan durante las prácticas. No obstante, el gran nivel de detalle de las explicaciones permite usarlo como "tutorial" de un aprendizaje autónomo. Aunque no es óptimo para tal propósito, porque: a) es un documento estático, no un tutorial interactivo, y b) porque los ejercicios están explicados asumiendo una secuencia concreta, por lo que omiten explicaciones de detalles de ejecución que hayan sido resueltos en ejercicios anteriores.

# 1.1 **Modelos Multi-Cuerpo**

Generación

Combinación

Utilidad

Conclusiones


La forma simple de trabajar con modelos es incluir un cuerpo geométrico, y sólo uno, en cada documento

Sin embargo, a veces es conveniente incluir más de un cuerpo en un único documento



Los modelos multi-cuerpo son documentos de modelos sólidos que contiene dos o más sólidos independientes

¡Al extruir dos perfiles exentos (que no tienen puntos comunes) se obtienen dos sólidos!



Generación

Combinación

Utilidad

Conclusiones

### En esta lección veremos que:

- Las aplicaciones CAD 3D tienen tres opciones para generar los modelos multi-cuerpo:
  - √ No permitir modelos multi-cuerpo

Son aplicaciones simples, no apropiadas para procesos de diseño avanzados

2 Minimizar cuerpos

Asume implícitamente que los cuerpos se fusionan en un único modelo siempre que sea posible

3 Maximizar cuerpos

Cada operación genera un cuerpo nuevo, que no se fusiona

- Las aplicaciones CAD 3D tienen diferentes formas de combinar, y guardar, los modelos multi-cuerpo
- Los modelos multi-cuerpo tienen diferentes utilidades conocidas

Por tratarse de un método de modelado avanzado. nuevos usos están abiertos al ingenio de los usuarios

#### Generación

Combinación

Utilidad

Conclusiones

El método de minimizar fusiona automáticamente los cuerpos resultantes de cada operación de modelado con el cuerpo resultante de las operaciones previas



El método de maximizar genera un cuerpo separado para cada operación de modelado

Metodología apropiada para:



√ Geometrías simples

La aplicación libera al usuario de fusionar explícitamente los cuerpos modelados



Metodología apropiada para:

- √ Usuarios expertos
- √ Geometrías complejas

La fusión automática se desactiva y se obliga al usuario a fusionar explícitamente los cuerpos que se deban unir

### Las reglas de minimización del número de cuerpos son:

- El cuerpo resultante de cada nueva operación se combina con los sólidos previos siempre que es posible
- En caso contrario, se crea un sólido independiente
- Si una operación posterior hace viable combinar sólidos previos, se fusionan automáticamente



La mayoría de las aplicaciones CAD 3D funcionan por defecto en el modo de minimizar cuerpos...

> ...pero pueden reconfigurarse para trabajar en modo de maximizar cuerpos

El cuerpo resultante de cada nueva operación se combina sólo si es posible y lo pide el usuario

#### Generación


Combinación

Utilidad

Conclusiones


# Maximizar cuerpos en SolidWorks® es sencillo:

Cree un primer cuerpo mediante barrido de un perfil



√ Cree un segundo cuerpo mediante barrido de otro perfil

Desactive la opción de fusionar el resultado



#### Generación


Combinación

Utilidad


Conclusiones



Observe que el árbol del modelo incluye información sobre la estructura multi-cuerpo resultante:



¡Observe también que se pueden cambiar los atributos de cada cuerpo de forma independiente!



#### Generación


Combinación

Utilidad

Conclusiones

## También se pueden convertir ensamblajes en piezas multi-cuerpo:

√ Cree el ensamblaje



Generación

Combinación


Utilidad

Conclusiones



# Reemplazar subensamblajes con piezas multicuerpo permite simplificar ensamblajes

Al hacerlo, puede conservar las relaciones de posición del ensamblaje



Si cambia el subensamblaje y vuelve a guardarlo como una pieza multi-cuerpo, la nueva pieza multi-cuerpo respeta las relaciones de posición antiguas

Generación


Combinación

Utilidad

Conclusiones

Para sacar ventaja de los sólidos multi-cuerpo es necesario disponer de herramientas para combinarlos

Las operaciones principales son las operaciones booleanas:



### Las operaciones complementarias son:

- / Mover
- Copiar
- Trocear

Generación


#### Combinación

Utilidad


Conclusiones

# Las operaciones principales se obtienen en SolidWorks ® mediante el comando combinar:


Seleccione combinar



Seleccione el tipo de operación booleana



√ Seleccione los cuerpos



¡Recuerde que debe seleccionar sólidos, no operaciones!

Generación


Combinación

Utilidad

Conclusiones

# Las operaciones complementarias se obtienen en SolidWorks ® mediante las herramientas

- Mover
- Copiar
- Partir



Generación

#### Combinación


Utilidad

Conclusiones

### *Mover* permite trasladar o girar cuerpos:

Seleccione el cuerpo a mover

Seleccione las condiciones del movimiento




Generación

#### Combinación

Utilidad

Conclusiones

Copiar es similar a mover:



¡Observe que también puede arrastrar dinámicamente el cuerpo tirando de las asas

Las asas están inicialmente alineadas con los ejes principales de referencia, pero cambian la orientación si se las arrastra hasta emparejarlas con algún elemento oblicuo

Generación


#### Combinación


Utilidad

Conclusiones


# Partir corta la pieza en múltiples sólidos utilizando la geometría :

- Seleccione sólido que desea partir
- Seleccione el comando partir
- Seleccione el elemento geométrico que actuará como "cuchillo"
- Seleccione cortar pieza
- Compruebe los cuerpos obtenidos con el corte, y asigne los correspondientes nombres









Generación

Combinación


Utilidad

Conclusiones




Puede guardar los sólidos partidos como piezas independientes, al mismo tiempo que hace la partición...

> ...pero también puede hacerlo después, mediante el comando Guardar sólidos



Otra alternativa es guardar cada uno de los sólidos como una pieza nueva con *Insertar* en nueva pieza



Generación

Combinación

Utilidad

Conclusiones



La operación Partir modifica la pieza original creando varios sólidos, ya que crea una nueva operación en su árbol del modelo



→ Posteriormente, se exportan los sólidos a un nuevo fichero


El fichero padre envía la información al fichero hijo al Guardar sólidos

La alternativa es crear un fichero vacío, e importar el sólido con la

operación Pieza

El fichero hijo es el que extrae la información del padre





No puede seleccionar los sólidos a importar. pero (luego) puede borrar los sólidos importados que no desee tener en la pieza hija

Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

Uniones

Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones

### ¡No debe usar multi-cuerpos sin un motivo claro porque:

- X Producen modelos más difíciles de gestionar
- X Crean dependencias complejas
- Condensan ensamblajes, haciendo que se pierdan muchas de sus funcionalidades

## Los modelos multi-cuerpo son útiles para diferentes propósitos:

- Permitir modelos temporalmente disjuntos, durante el proceso de creación de modelos
- Modelar piezas formadas por unión de elementos hechos de materiales heterogéneos
- Aprovechar las opciones de combinación de las operaciones booleanas
- Trabajar con piezas maestras

Generación

Combinación

#### Utilidad

#### **Disjuntos**

Uniones

Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones


El uso más trivial de los sólidos multi-cuerpo es que son un estado intermedio necesario cuando creamos sólidos disjuntos que posteriormente queremos combinar con otros:

Dibuje un perfil y su simétrico

Extruya ¡Obteniendo dos sólidos!

Dibuje un perfil y extruya para obtener el "puente"

> Los tres sólidos se fusionan en uno



¡Una aplicación que no permita sólidos multi-cuerpo, no permitirá crear sólidos disjuntos intermedios!

Generación

Combinación

#### Utilidad

#### **Disjuntos**

Uniones


Op. Booleanas


Piezas maestras

Conclusiones



# De hecho, algunas aplicaciones pueden permitir al usuario controlar el alcance de la fusión:





Generación

Combinación

#### Utilidad

#### **Disjuntos**

Uniones


Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones




Casi siempre hay alternativas que evitan crear modelos disjuntos intermedios...pero éstos ayudan a crear modelos de más calidad





¡Sólo tiene el inconveniente de que durante el proceso, la aplicación debe gestionar varios sólidos!



Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

#### **Uniones**

Op. Booleanas

Piezas maestras


Conclusiones

Los modelos multi-cuerpo son apropiados para representar piezas heterogéneas, obtenidas por unión de componentes de diversos materiales

El portaestante de la figura tiene un elemento de zinc y otro de plástico...

> ...pero las componentes no tienen sentido por separado...

> > ...porque ni se podrían ensamblar, ni tampoco usar independientemente



# Modelarlos como un único cuerpo impediría determinar sus propiedades físicas

El peso, el centro de masas, etc., dependen de la densidad del material, que no es la misma para toda la pieza

Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

Uniones

Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones

Trabajar con sólidos multi-cuerpo permite evitar las fusiones predefinidas entre las diferentes operaciones de modelado

### Ejemplo: La operación extruir

necesariamente suma un volumen



Al trabajar con metodología multi-cuerpo se separan las operaciones de obtener y combinar cuerpos:

Primero se aplican operaciones para obtener los cuerpos

Mediante operaciones de barrido generalizado

Luego se combinan explícitamente los cuerpos a voluntad

Mediante operaciones booleanas

Y mediante relaciones de emparejamiento

Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

Uniones

#### Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones



# Ejemplos de ventajas de combinar mediante operaciones booleanas explícitas:


Las piezas que se obtienen fácilmente como intersección de dos cuerpos simples...

...pueden ser diferentes a las que se obtienen con los criterios por defecto de las operaciones de modelado que maximizan las fusiones



Las parejas de piezas con geometrías complejas se pueden obtener más fácilmente con modelos multi-cuerpo

El aquiero roscado para un tornillo con rosca geométrica es laborioso de obtener, pero se obtiene fácilmente como un bloque al que se le sustrae el tornillo



Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos


Uniones

#### Op. Booleanas


Piezas maestras

Conclusiones

Los modelos multi-cuerpo permiten obtener moldes



√ También sirven para determinar volúmenes



Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

Uniones

Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones

# Las piezas maestras son aquellas que contienen la geometría común a varias piezas

Muchos diseñadores comienzan con una idea básica y genérica que van refinando hasta descomponerla en piezas individuales que se ensamblan



Los modelos multi-cuerpo les permiten diseñar piezas maestras de las que derivan las piezas individuales

En algunos diseños con geometrías complejas, no es práctico modelar por separado piezas cuyas geometrías están muy relacionadas



Los modelos multi-cuerpo permiten diseñar piezas maestras que contienen las geometrías comunes a varias piezas

# Las piezas maestras actúan como padres de un conjunto de piezas hijas

- La pieza padre define la geometría común
- La piezas hijas heredan la geometría común

Introducción

Generación

Combinación

#### Utilidad

Disjuntos

Uniones


Op. Booleanas

Piezas maestras

Conclusiones


La carrocería de un coche es un ejemplo de diseño mediante piezas maestras con objeto multi-cuerpo:

- Primero se diseña como un único objeto
- Luego se analiza como un único cuerpo



Finalmente, se trocea, convirtiéndola en un conglomerado de piezas individuales que se fabrican por separado y se ensamblan

Utilizando Partir y Guardar sólidos



Introducción

Generación

Combinación

Utilidad

Conclusiones

Los modelos multi-cuerpo son "conglomerados" de diferentes cuerpos en un único documento

> ¡Se asemejan a los ensamblajes... pero no son ensamblajes!

¡Condensan todos los datos de todas las piezas en un único fichero!

- Pueden crear dependencias difíciles de gestionar, por lo que deben usarse sólo cuando aporten beneficios claros:
  - ✓ Permiten reorganizar el árbol del modelo para aumentar la calidad del modelo, sin miedo a generar estados intermedios no válidos
  - Permiten modelar piezas formadas por materiales heterogéneos
  - Permiten un control explícito de las operaciones booleanas por parte del usuario
  - Permiten compartir geometría común entre piezas

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar modelos multicuerpo!



¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar





Mc Graw Hill Education

Chapter 31. Modeling **Multi-Bodies** 


Chapter 33. **Employing Master** Model Techniques 3. Strategie di modellazione

Chapter 12. Design of Molds and Sheet **Metal Parts** 

## Ejercicio 1.1.1 Portaestante de plástico con tirafondo

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

# La figura muestra el plano de diseño de un portaestante de plástico con tirafondo



#### Tareas:

A Obtenga el modelo sólido del tirafondo

B Obtenga el modelo sólido de la cabeza de plástico

C Obtenga el sólido multicuerpo

Ejecución Conclusiones

- Obtenga el tirafondo editando el modelo de la hembrilla del ejercicio 07.03
  - Elimine la parte del gancho de la trayectoria
  - 2 Modifique las medidas
  - Añada el núcleo de la cabeza
- 2 Modele la cabeza de plástico como sólido sin fusionar
  - Dibuje el perfil
  - 2 Extruya sin fusionar
- 3 Aplique las operaciones booleanas necesarias para dejar en la cabeza el hueco correspondiente al núcleo de la cabeza


Conclusiones

Obtenga el tirafondo Obtenga una copia de la hembrilla del ejercicio 07.03 Edite la trayectoria del perfil para eliminar la parte del ojal y cambiar la longitud de la caña 30 √ Añada el núcleo Plano de croquis de la cabeza Hasta profundidad especificada ✓ Fusionar resultado


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## 2 Modele la cabeza de plástico como sólido sin fusionar

Dibuje el perfil



Extruya sin fusionar



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## 3 Obtenga el hueco de la cabeza

Seleccione

Seleccione

Seleccione

movimiento


nulo

una copia


copiar

√ Obtenga una copia del cuerpo del tirafondo

Seleccione mover/copiar cuerpos




√ Confirme movimiento nulo



Conclusiones

### √ Combine sustrayendo la copia del tirafondo de la cabeza.

Seleccione combinar cuerpos




Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

#### El resultado final es:



## Puede modificar la apariencia de cada cuerpo por separado:





Conclusiones

**Conclusiones** 


- Las piezas de un multi-cuerpo se modelan igual que las piezas normales, pero sin fusionar los sólidos resultantes
- Las uniones e intersecciones se resuelven con operaciones booleanas explícitas
- 3 El modelo resultante puede distinguir diferentes apariencias para cada cuerpo


Se pueden visualizar los diferentes materiales

Ejercicio 1.1.2 Destornillador


Estrategia Ejecución Conclusiones

Las siguientes figuras muestran el ensamblaje y los planos de diseño a mano alzada de un destornillador





Estrategia Ejecución Conclusiones



El centro de gravedad del conjunto debe situarse sobre la garganta del mango

situar el c.d.g. en la garganta

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

Según las especificaciones de diseño, los materiales del destornillador son:

- √ Mango: PVC rígido
- √ Hoja: Acero inoxidable 1.4003 (X2CrNi12)

Disponibles ambos entre los materiales de Solidworks

#### Tareas:

- A Obtenga el modelo sólido del destornillador
- B Obtenga el modelo multi-cuerpo
- Obtenga la cantidad de plástico que es necesario inyectar para obtener el mango ranurado
- Obtenga la situación del centro de gravedad (c.d.g) del destornillador, para comprobar si balancea
- E Obtenga el plano de conjunto y los planos de diseño de ambas piezas

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

- Obtenga el modelo sólido del destornillador
  - Cree la hoja (sólido marca 2) en un primer archivo "Hoja"
  - Cree el mango (sólido marca 1) en un segundo archivo "Mango"
  - Copie el mango en un fichero "Destornillador"
  - 4 Vacíe el mango del fichero
    "Destornillador"

    Inserte una copia de la hoja en el destornillador
    Sitúe la hoja mediante relaciones de posición
    Elimine el sólido común
  - 5 Inserte, de nuevo, el sólido hoja, y sitúelo para obtener el modelo multi-cuerpo
- 2 Cambie los atributos de cada cuerpo de forma independiente
  - Asigne el material
  - 2 Asigne la apariencia
- 3 Obtenga las propiedades físicas del mango

Anote el volumen para el mango

- Obtenga las propiedades físicas asignadas al modelo multi-cuerpo

  Anote el centro de gravedad del destornillador
- 5 Obtenga el conjunto de planos del producto, por extracción de vistas de cuerpos del modelo multi-cuerpo

**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el modelo sólido de la hoja

√ Obtenga la varilla extruyendo 115 mm una circunferencia dibujada en la vista lateral


Obtenga la punta mediante dos operaciones de recubrir

> √ Defina dos planos auxiliares, paralelos al plano lateral

Dibuje los perfiles del final del cuello y el extremo de la punta

Dibuje dos perfiles "guía" en el alzado

Ejecute dos operaciones de recubrir




**Ejecución** 


Conclusiones

Obtenga las aletas anti-giro de la hoja


Defina el croquis de las aletas en el plano en planta



Extruya el perfil a ambos lados y una anchura total de 1,5 mm



✓ Añada los redondeos del engarce de las aletas con el cilindro




**Ejecución** Conclusiones

## Cree el mango "sólido" en un segundo archivo de modelo

√ Obtenga el cuerpo del mango por revolución de un perfil dibujado en el alzado


✓ Defina un plano datum para dibujar el perfil de una ranura



Conclusiones



✓ Aplique un patrón para obtener todas las ranuras



Conclusiones

## Modifique el mango "sólido" para añadirle el hueco que producirá la hoja parcialmente alojada en su interior

√ Inserte la pieza marca 2 (hoja) Archivo Edición Saliente/Base Cortar △ Hoja Acepte la inserción de la pieza y su información asociada... Vista explosionada... Transferir Vista de rotura de modelo... ✓ Sólidos ✓ Conjuntos de superficies ✓ Ejes ✓ Planos Roscas cosméticas ✓ Croquis embebidos ✓ Croquis no embebidos ✓ Sistemas de coordenadas Cotas del modelo ☑ Datos del Asistente para taladro Información de chapa metálica ...después de activar la casilla Propiedades desbloqueadas ubicar pieza, para colocarla respecto al mango Ubicar pieza Ubicar pieza con Mover/Copiar Propiedades visuales Propagar desde pieza original

Conclusiones

Seleccione traslado nulo





- Seleccione Restricciones
  - Haga concéntricos la varilla y el mango
  - Aplique un desfase de 45 mm entre la cara exterior del mango y el final de la varilla
  - Haga coincidentes los planos del alzado de ambas piezas, si quiere impedir también el giro relativo





💸 Ubicar pieza

?










Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

√ Obtenga el hueco que la hoja produce en el mango





de eliminar en una carpeta produce error!

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Defina el destornillador como un modelo multi-cuerpo

- Abra el modelo mango y guárdelo como "Destornillador"
- √ Abra el Destornillador y asegúrese de que la pieza copiada (la hoja) está en contexto

Seleccione Editar en contexto, si está fuera de contexto (símbolo ->?)



√ Inserte **de nuevo** la hoja



**Ejecución** 

Conclusiones

#### Cambie los atributos de los sólidos

√ Asigne el material para la hoja (en el modelo de la hoja)

Aplicar

Solidworks DIN Material -1.4003 (X2CrNi12) 35 SOLIDWORKS Archive Edición Herramientas Insertar Simulation Ventana El programa asigna las propiedades mecánicas y físicas del material escogido a la pieza y al sólido multi-cuerpo Apariencia Material X Material. Propiedades Tablas y curvas Apariencia Rayado Personalizado Datos de apli ▼ SolidWorks DIN Materials Personalizar el menú DIN Aleaciones de aluminio Propiedades de material No se pueden editar los materiales en la biblioteca predeterminada. Para editar un > 🗐 DIN Aleaciones de cobre material, cópielo primero a una biblioteca personalizada. > 🗐 DIN Hierro > P DIN Acero (aleado) > DIN Acero (de decoletaje) SI - N/mm^2 (MPa) > P DIN Acero (para trabajos en caliente) Categoría: DIN Acero (inoxidable) > Page DIN Acero (aleación nitrurada) 1.4003 (X2CrNi12) V DIN Acero (inoxidable) Tensión de von Mises máx X 2 Cr 11 1.4003 (X2CrNi12) Límite de tracción y límite elástico para t<=100 mm 1.4016 (X6Cr17) = 1.4028 (X30Cr13) Unidades Propiedad Valor = 1.4031(X39Cr13) Módulo elástico 220000 N/mm^2 Módulo cortante 1.4105 (X6CrMoS17) 79000 N/mm^2 Densidad de masa 7700 kg/m^3 500 Límite de tracción N/mm^2 = 1.4116 (X50CrMoV15) Límite de compresión N/mm^2 1.4122 (X39CrMo17-1) 260 Límite elástico N/mm^2 1.4301 (X5CrNi18-10) Coeficiente de expansión térmica 1.1e-005 /K = 1.4305 (X8CrNiS18-9) Conductividad térmica W/(m-K) 1.4306 (X2CrNi19-11)

= 1.4307 (X2CrNi18-9)

Config... Ayuda

Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


√ Asigne el material para el mango Mango 🌃 😘 Mistorial (en el modelo del mango) Sensores 🛅 Cuaderno de diseño Anotaciones PVC Rígic Materiales Solidworks – Plásticos – PVC rígido Editar material Configurar material Quitar material √ Vista late Administrar favoritos Origen Material rbol... solidworks materials Propiedades Tablas y curvas Apariencia Rayado Personalizado Datos de apli Propiedades de material No se pueden editar los materiales en la biblioteca predeterminada. Para editar un material, cópielo primero a una biblioteca personalizada. > 📳 Aleaciones de aluminio Isotrópico elástico lineal > Aleaciones de cobre > 🗐 Aleaciones de titanio SI - N/mm^2 (MPa) > Fill Aleaciones de zinc Plásticos Categoría: > Otras aleaciones PVC Rígido Plásticos Criterio de fallos Desconocido ABS PC Acrílico (Impacto medio-alto) §≡ ca Definido E Delrin 2700 NC010, copolímero de a Epoxy, sin carga Propiedad Valor Unidades <u>€</u> EPDM Módulo elástico 2410 N/mm^2 Resina de melamina 0.3825 N/D Coeficiente de Poisson Módulo cortante 866.7 N/mm^2 Densidad de masa 1300 kg/m^3 PVC 0.007 Plastificado Límite de tracción 40.7 N/mm^2 PVC Rígido Límite de compresión N/mm^2 Moldeo de estratificados N/mm^2 Límite elástico §≡ SMA Coeficiente de expansión térmica Densidad PE (SS) muy baja Conductividad térmica 0.147 W/(m·K) > (E) Otros metales Cerrar Config... Ayuda

Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


Asigne la apariencia de color del mango (en el modelo multi-cuerpo)



**Ejecución** 

Conclusiones


## Obtenga las propiedades físicas del mango



#### **Ejecución**

Conclusiones


## Asegúrese de asignar los materiales correctos a los dos cuerpos del modelo multi-cuerpo



**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el centro de gravedad, consultando las propiedades físicas asignadas al modelo multi-cuerpo



Conclusiones

## Muestre la situación del centro de gravedad definiendo un plano datum



compensación que facilita el empleo de la herramienta


Conclusiones

### Utilice el sólido multi-cuerpo para crear un plano de conjunto del destornillador


- √ Cree un plano nuevo, con el formato A4 apaisado
  - √ Abra un nuevo documento de dibujo



Seleccione un formato de tamaño personalizado 210 x 297 mm



√ En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar formato de hoja



Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja



Configure los parámetros del borde automático



Tarea


Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Dibuje el bloque de títulos, añadiendo las líneas y las anotaciones necesarias

Alternativamente. utilice el gestor de Campos de bloque de título






En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar hoja


Alternativamente, desactive la opción editar formato de hoja en la pestaña formato de hoja

√ Guarde el formato de hoja, para poder reutilizarlo en dibujos futuros



Conclusiones

Inserte una vista en alzado del sólido multi-cuerpo



Tarea


Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

## Añada la lista de piezas


Se tienen que rellenar manualmente, porque los cuerpos del sólido multi-cuerpo no se reconocen como piezas independientes



Conclusiones

# Alternativamente, convierta el sólido multi-cuerpo en un ensamblaje, y obtenga su correspondiente plano

√ Cree un ensamblaje a partir del sólido multi-cuerpo




Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

- √ Cree un plano de conjunto, a partir del ensamblaje
  - √ Cree un plano nuevo, con el formato A4 apaisado
  - √ Inserte una vista en alzado del ensamblaje
  - √ Añada las marcas automáticamente
  - √ Añada la lista de piezas automáticamente




La opción de convertir el multi-cuerpo en ensamblaje permite obtener el plano con menos trabajo, cuando incluye muchas piezas

Utilice el sólido multi-cuerpo para crear un plano de diseño del

mango


√ Cree un plano nuevo, con el formato A4 apaisado



√ Inserte una vista en alzado del sólido multi-cuerpo



√ Seleccione el sólido del mango






Tarea

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Añada las vistas y cotas necesarias




√ Añada las cotas correspondientes




# Utilice el sólido multi-cuerpo para crear un plano de diseño de la hoja


- √ Cree un plano nuevo, con el formato A4 apaisado
- en alzado del sólido multi-cuerpo




- √ Seleccione el sólido de la hoja
- √ Añada las vistas y cotas correspondientes







Conclusiones



**Conclusiones** 

Las piezas de un multi-cuerpo se modelan igual que las piezas normales, pero sin fusionar los sólidos resultantes

> En ocasiones es necesario combinar piezas de archivos independientes para obtener el resultado final

Le modelo multi-cuerpo puede distinguir diferentes atributos de material y apariencias para cada sólido

Se pueden visualizar los diferentes materiales

- 3 El modelo multi-cuerpo puede calcular las propiedades físicas tanto para cada uno de los sólidos separados, como para el sólido conjunto
- 4 Obtener planos de conjunto de objetos multi-cuerpo es complejo y requiere mucha intervención manual

Los planos de diseño de los cuerpos del objeto multi-cuerpo son más fáciles de obtener

Ejercicio 1.1.3 Biela

#### **Tarea**


Estrategia Ejecución Conclusiones En la figura se ha representado una biela, que es un brazo que transmite el movimiento de vaivén del pistón para que el cigüeñal lo convierta en movimiento de giro

Se trata de un subconjunto que incluye diferentes piezas de unión y antifricción

## Las tareas son:

A Modele las dos piezas que componen el brazo de transmisión:

- √ El cuerpo de biela
- √ El sombrerete
- Obtenga los planos de diseño de ambas piezas




## **Tarea**

Estrategia Ejecución

Conclusiones

El diseño de las piezas a modelar se muestra en el siguiente dibujo de detalle:



## Tarea **Estrategia**

Ejecución Conclusiones


## La estrategia consta de cinco pasos:

- Obtenga un croquis maestro del conjunto de ambas piezas
- Defina el conjunto de ambas piezas como un único modelo
- Parta el modelo en dos cuerpos
- Guarde cada cuerpo como una pieza separada
- Extraiga los dibujos de diseño a partir de las piezas separadas de cada cuerpo

Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones




Conclusiones

## Obtenga el pie

√ Seleccione las líneas del croquis maestro que definen el contorno del pie

> ¡Seleccione las líneas antes de ejecutar el comando extrusión!

- Ejecute el comando extrusión
- Seleccione la opción de plano medio y una longitud de 1/2"
- Añada redondeos de radio 1/4" en la pinza
- Añada los taladros en la pinza
  - √ Arriba un taladro roscado de #4-40
  - √ Abajo un taladro liso de #5



Alzado




## Obtenga el anillo interior de la cabeza

√ Seleccione las líneas del croquis maestro que definen el contorno del anillo

> ¡Seleccione las líneas antes de ejecutar el comando extrusión!

Ejecute el comando extrusión, con la opción de plano medio y una longitud de 1"




## Obtenga el anillo exterior de la cabeza

√ Seleccione las líneas del croquis maestro que definen el contorno del anillo

> ¡Seleccione las líneas antes de ejecutar el comando extrusión!

Ejecute el comando extrusión, con la opción de plano medio y una longitud de 5/8"




## Obtenga el cuerpo de la biela y el sombrerete


√ Seleccione las líneas del croquis maestro que definen el contorno del anillo


> ¡Seleccione las líneas antes de ejecutar el comando extrusión!


Ejecute el comando extrusión con la opción de plano medio y una longitud de 3/8"




- √ Añada los redondeos del sombrerete
  - √ Dos redondeos de radio constante 1/8"
  - √ Dos redondeos de radio variable, entre 1/8" y 0
- √ Añada los redondeos de los anillos del pie y de la cabeza (radio 1/16")










## Obtenga el alma del cuerpo de la biela


√ Seleccione las líneas del ... croquis maestro que definen el contorno del alma

> ¡Seleccione las líneas antes de ejecutar el comando extrusión!

√ Ejecute el comando extrusión con la opción de equidistancia 1/8" (la mitad del espesor del alma) y una longitud de hasta el siguiente



√ Aplique simetría respecto al plano del alzado para obtener el otro vaciado del alma




## Defina un plano datum para:

√ Colocar los taladros de los tornillos de sujeción del sombrerete

√ Hacer la partición de ambas piezas


Defina un plano que contenga la línea de partición del sombrerete dibujada en el croquis

El plano debe ser perpendicular al alzado




## Añada los taladros para los tornillos de sujeción del sombrerete

- √ Seleccione dos taladros roscado. de #4-40, profundidad de taladro ½", y profundidad de rosca 2/5"
- √ Posicione los taladros en el plano datum, y coincidentes con las líneas de centrado del croquis maestro



- √ Seleccione dos. taladros lisos de #5
- √ Posicione los taladros en el plano datum, y coincidentes con las línea de centrado del croquis maestro



Conclusiones


## Haga la partición de ambas piezas

√ Utilice el comando partir para separar ambas piezas



Defina el plano datum como herramienta de corte

√ Asigne nombre a cada una de las piezas resultantes del corte




Tarea Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

# Se obtiene un modelo multi-cuerpo, en el que cada cuerpo corresponde a una de las dos piezas




Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Al *Guardar sólidos*, se obtiene un modelo separado para cada una de las dos piezas...



...pero son modelos derivados, que no se pueden editar directamente


¡Para editar cualquiera de las piezas, hay que editar el modelo multi-cuerpo!

Conclusiones

Obtenga el dibujo del cuerpo de biela

- √ Cree un plano nuevo, con el formato A4 vertical
- √ Inserte la vista en alzado del cuerpo de biela
- √ Añada las vistas y cortes necesarios
- √ Añada manualmente las cotas necesarias

¡No se pueden importar del modelo, porque el modelo derivado no conserva las cotas del modelo original!




Conclusiones

## Obtenga el dibujo del sombrerete

- √ Cree un plano nuevo, con el formato A4 vertical
- Inserte la vista en alzado del sombrerete
- Gire la vista en alzado para que tenga una orientación alineada con el formato
- √ Añada las vistas y cortes necesarios
- √ Añada manualmente las. cotas necesarias


¡No se pueden importar del modelo, porque el modelo derivado no conserva las cotas del modelo original!






Conclusiones

## Compruebe que los dibujos estén completos y que cumplan las normas





**Conclusiones** 

- 1 El modelado multi-cuerpo permite modelar conjuntamente piezas cuya geometría tiene una estrecha relación, para separarlas después
- 2 El proceso de partición es rápido y simple
- 3 Las piezas multi-cuerpo separadas siguen estando vinculadas a la pieza "padre"
- 4 Extraer dibujos de piezas multi-cuerpo separadas es laborioso, porque siguen estando vinculadas a la pieza "padre", pero han perdido las anotaciones


# 1.2 **Modelos Paramétricos**

Ecuaciones

Tablas

Conclusiones

Una necesidad frecuente en el proceso de modelado CAD es vincular ciertas medidas mediante criterios de diseño



Los vínculos se establecen sustituyendo los valores fijos de las magnitudes por fórmulas o ecuaciones



Las ecuaciones son fórmulas matemáticas que reemplazan dinámicamente a los valores fijos

Ecuaciones

Tablas

Conclusiones

También puede ser conveniente diseñar diferentes variantes de un mismo modelo

Las variantes permiten desarrollar y gestionar familias de modelos

Las familias son conjuntos de modelos que comparten la topología pero se diferencian en algunos aspectos de la geometría

> La talla es la principal diferencia entre los elementos de una familia

Ecuaciones

Tablas

Conclusiones



# Las familias de piezas son frecuentes en las piezas estándar




Table 1 — Preferred threads												
			Dimensions in millin									
Thread (d)		M1,6	M2	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	
$P^{\mathbf{a}}$		0,35	0,4	0,45	0,5	0,7	0,8	1	1,25	1,5	1,75	
с	max.	0,2	0,2	0,3	0,40	0,40	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	
	min.	0,1	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
$d_{a}$	max.	1,84	2,3	2,9	3,45	4,6	5,75	6,75	8,75	10,8	13	
	min.	1,60	2,0	2,5	3,00	4,0	5,00	6,00	8,00	10,0	12	
$d_{W}$	min.	2,4	3,1	4,1	4,6	5,9	6,9	8,9	11,6	14,6	16,6	
e	min.	3,41	4,32	5,45	6,01	7,66	8,79	11,05	14,38	17,77	20,03	
m	max.	1,30	1,60	2,00	2,40	3,2	4,7	5,2	6,80	8,40	10,80	
	min.	1,05	1,35	1,75	2,15	2,9	4,4	4,9	6,44	8,04	10,37	
$m_{W}$	min.	0,8	1,1	1,4	1,7	2,3	3,5	3,9	5,2	6,4	8,3	
s	nom. =max.	3,20	4,00	5,00	5,50	7,00	8,00	10,00	13,00	16,00	18,00	
	min.	3,02	3,82	4,82	5,32	6,78	7,78	9,78	12,73	15,73	17,73	

Thread (d)		M16	M20	M24	M30	M36	M42	M48	M56	M64
P <b>a</b>		2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6
С	max.	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
	min.	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
$d_{a}$	max.	17,3	21,6	25,9	32,4	38,9	45,4	51,8	60,5	69,1
	min.	16,0	20,0	24,0	30,0	36,0	42,0	48,0	56,0	64,0
$d_{W}$	min.	22,5	27,7	33,3	42,8	51,1	60	69,5	78,7	88,2
e	min.	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,3	82,6	93,56	104,86
m	max.	14,8	18,0	21,5	25,6	31,0	34,0	38,0	45,0	51,0
	min.	14,1	16,9	20,2	24,3	29,4	32,4	36,4	43,4	49,1
$m_W$	min.	11,3	13,5	16,2	19,4	23,5	25,9	29,1	34,7	39,3
5	nom. = max.	24,00	30,00	36	46	55,0	65,0	75,0	85,0	95,0
	min.	23,67	29,16	35	45	53,8	63,1	73,1	82,8	92,8

Table 2 –	<ul> <li>Non-preferred</li> </ul>	threads
-----------	-----------------------------------	---------

Thread (A		MAD E	M14	8840	M22	M27	8422	M39	S	nom. = r	
Thread (d)		M3,5		M18			M33			1	min. 23,
P <b>a</b>		0,6	2	2,5	2,5	3	3,5	4	a Die the	pitch of the	thread
c	max.	0,40	0,60	0,8	0,8	0,8	0,8	1,0	T is the pitch of the thread		
	min.	0,15	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
da	max.	4,0	15,1	19,5	23,7	29,1	35,6	42,1	48,6	56,2	64,8
"	min.	3,5	14,0	18,0	22,0	27,0	33,0	39,0	45,0	52,0	60,0
$d_{W}$	min.	5	19,6	24,9	31,4	38	46,6	55,9	64,7	74,2	83,4
e	min.	6,58	23,36	29,56	37,29	45,2	55,37	66,44	76,95	88,25	99,21
m	max.	2,80	12,8	15,8	19,4	23,8	28,7	33,4	36,0	42,0	48,0
	min.	2,55	12,1	15,1	18,1	22,5	27,4	31,8	34,4	40,4	46,4
$m_{W}$	min.	2	9,7	12,1	14,5	18	21,9	25,4	27,5	32,3	37,1
s	nom. = max.	6,00	21,00	27,00	34	41	50	60,0	70,0	80,0	90,0
	min.	5,82	20,67	26,16	33	40	49	58,8	68,1	78,1	87,8
a P is the	pitch of the thread	l.									

**Ecuaciones** 

Tablas

Conclusiones

Ambas necesidades se pueden resolver mediante modelos paramétricos



Un modelo paramétrico es aquel cuyas dimensiones están definidas mediante parámetros

> Un parámetro es una variable que define una dimensión y cuyos distintos valores dan lugar a distintas instancias en un modelo

En la mayoría de las aplicaciones CAD hay dos alternativas para definir los parámetros:


- **Ecuaciones**
- $^{\prime}$  Tablas

**Ecuaciones** 

Tablas

Conclusiones

# En SolidWorks ®, las ecuaciones se manipulan mediante un editor de ecuaciones



Vínculo a archivo externo:

**Ecuaciones** 

Tablas

Conclusiones




## El editor de ecuaciones tiene cuatro "vistas" o aspectos distintos:



Vista de ecuaciones muestra la información agrupada en tres categorías:

- √ todas las variables globales
- ecuaciones para suprimir operaciones
- √ otras ecuaciones para la pieza o el ensamblaje





Esta vista facilita el cambio de nombre o la modificación de valores de las cotas

- √ las que tienen un valor fijo
- √ las que son resultado de ecuaciones
- Vista ordenada muestra ecuaciones y variables globales en el orden en que se solucionan


#### **Ecuaciones**

Tablas


Conclusiones

## Ejemplo de uso del editor para modificar una cota:

Dibuje un rectángulo con las medidas de un formato A4



- Seleccione Vista de cotas 🤏
- Seleccione la celda Valor/Ecuación
- Cambie la cifra de cota por la ecuación que vincula ambas cotas




#### **Ecuaciones**

Tablas

Conclusiones

### Ejemplo de uso del editor para crear una ecuación:

- Seleccione cualquier vista que muestre las variables globales
- Seleccione la celda Agregar variable global en la columna Nombre
- Escriba el nombre de la variable independiente
- Seleccione la celda Valor/Ecuación
- Escriba el valor de la variable independiente



- Defina ahora la variable dependiente
- Escriba el signo igual "=" seguido de la ecuación que calcula la variable dependiente en función de la independiente

¡Si no pone el signo igual, se guardará el valor resultante, en lugar de la fórmula!


#### **Ecuaciones**

Tablas

Conclusiones

### Ejemplo de uso del editor para eliminar una ecuación:

- Seleccione la vista apropiada 
  Por ejemplo, vista de cotas
- Seleccione la fila contenga la ecuación que desee suprimir
- Pulse el botón derecho
- Seleccione eliminar en el menú contextual



Ecuaciones

Tablas

Conclusiones



Para usar correctamente el editor de cotas es importante recordar dos criterios:

Las variables globales pueden ser preferibles a las cotas parametrizadas:

> Para relacionar mediante ecuaciones dimensiones no vinculadas con cotas, es conveniente definir variables globales



Para relacionar mediante ecuaciones dimensiones vinculadas con cotas, es conveniente definir cotas parametrizadas

Por ejemplo, defina el área de la hoja A4 como una variable global y obtenga los lados como cotas parametrizadas

Las ecuaciones se solucionan en secuencia... por lo que hay que mantener la coherencia del sistema de ecuaciones

No se pueden introducir "referencias circulares"

#### **Ecuaciones**

Tablas

Conclusiones



## Ejemplo de posibles referencias circulares:

√ La norma ISO 216 define el formato A0 como un rectángulo que cumple:

Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/DIN\_476

Los formatos siguientes se definen dividiendo el lado mayor por la mitad:


**Ecuaciones** 


Tablas

Conclusiones





Las ecuaciones despejadas y ordenadas se pueden introducir en el editor:





Las ecuaciones implícitas y desordenadas no se pueden introducir en el editor:





Ecuaciones

**Tablas** 

Conclusiones

En SolidWorks®, los valores tabulados se organizan en tablas de diseño

> La tabla de diseño se añade siempre a un modelo previo

El modelo previo, o pieza maestra, es un componente de la familia que se modela con dimensiones parametrizadas

> Por tanto, se requieren dos tareas para obtener una familia de piezas:

- Pieza Maestra
- 🛴 Tabla de diseño

Ecuaciones

#### **Tablas**

#### Pieza maestra

Tabla de diseño

Conclusiones

### Hay dos etapas para crear una pieza maestra:

Modelar un componente de la familia

Se suele modelar el primero, el último o el más representativo

Parametrizarlo

Para parametrizar la pieza maestra es recomendable usar nombres apropiados para las cotas a parametrizar:

- Seleccione la cota que corresponde a la dimensión a parametrizar
- Cambie el nombre de la cota por un nombre vinculado a la función de la cota
- Repita el procedimiento hasta que complete la parametrización

Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

#### Tabla de diseño

Manual

Automática

Importada

Conclusiones

Hay tres modos de crear tablas de diseño con SolidWorks®:

- Manualmente
- Extrayendo automáticamente los parámetros de la pieza maestra
- Importando los parámetros desde un fichero externo

Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

Tabla de diseño

#### Manual


Automática

Importada

Conclusiones

### Para crear una tabla de diseño manualmente:

√ Seleccione Tabla de diseño en el menú Insertar->Tablas



√ En el cuadro de diálogo, seleccione En blanco, y Aceptar



Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

Tabla de diseño


#### Manual

Automática

Importada

Conclusiones


Se abre una ventana que muestra una tabla Excel ® en blanco



↓ El menú de cinta de excel reemplaza al de SolidWorks

Se abre un diálogo que puede ayudar a agregar parámetros del modelo a la tabla

√ Fl usuario rellena. manualmente la tabla



Ajustar texto

Alineación

Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

Tabla de diseño

#### Manual

Automática

Importada


Conclusiones



¡Note que el asistente puede ayudar a rellenar la tabla...

... pero sólo permite agregar parámetros previamente definidos en la pieza maestra!

> ¡No debe generar la tabla de diseño hasta que no haya modelado y parametrizado!



Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

#### Tabla de diseño

Manual


#### **Automática**

Importada


Conclusiones

### Para crear una tabla de diseño automáticamente:

- Seleccione Tabla de diseño en el menú Insertar->Tablas
- Seleccione Creación automática
- Se crea una tabla con una columna asignada a cada uno de los parámetros definidos en la pieza maestra



La tabla queda abierta para que introduzca en filas sucesivas los parámetros de cada uno de los miembros de la familia



Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

#### Tabla de diseño

Manual


Automática

#### **Importada**

Conclusiones

### Para crear una tabla de diseño importando datos:

- Cree la tabla con Excel ® o con otra hoja de cálculo
- En el cuadro de diálogo Tabla de diseño, seleccione Desde archivo
- Pulse Examinar para que se inicie un diálogo que le permita seleccionar el fichero que contiene la tabla a importar



¡Puede vincular la tabla al archivo!

¡Así, los cambios en el archivo se actualizarán automáticamente en la tabla!

Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

Tabla de diseño


Conclusiones



# La tabla de diseño se puede editar:


- Puede cerrar la tabla
- √ Coloque el cursor en el área de dibujo (fuera de la tabla)
  - Pulse el botón izquierdo
- Puede volver a abrir la tabla
- Puede editar el aspecto de la tabla

- Seleccione la pestaña de Configuraciones del Feature Manager
- Seleccione la tabla a editar desde la carpeta Tablas
- V Pulse el botón derecho
- Seleccione Editar tabla



- Puede modificar el contenido de cualquier celda de la tabla
- Duede eliminar la tabla

Utilice la cinta de menú para editar la tabla



Ecuaciones

#### **Tablas**

Pieza maestra

Tabla de diseño

Conclusiones



# La tabla de diseño se puede editar:

- Puede cerrar la tabla
- Puede volver a abrir la tabla
- Puede editar el aspecto de la tabla
- 4 Puede modificar el contenido de cualquier celda de la tabla
- Duede eliminar la tabla

- √ Coloque el cursor en la celda
- √ Escriba nuevo contenido

Puede insertar valores seleccionando los parámetros desde la ventana del modelo

- Seleccione la pestaña de Configuraciones del Feature Manager
- Seleccione la tabla a editar desde la carpeta Tablas
- Pulse el botón derecho
- Seleccione Eliminar tabla



Ecuaciones

**Tablas** 


Conclusiones

Un ejemplo sencillo de modelo parametrizado con tabla de diseño es un muelle del que se hacen tres versiones

- √ Obtenga el modelo sólido de la espiral de un muelle de compresión
- √ Añada los recortes de la puntas para hacer los asientos planos

Observe que se usan ecuaciones para vincular el tamaño del área de recorte a las dimensiones principales del muelle

✓ Añada una tabla de diseño manual, con tres variantes del muelle



Eje Central


Ecuaciones


**Tablas** 

Conclusiones

Los diferentes componentes de la familia de piezas, que se obtienen al parametrizar mediante una tabla, se guardan como configuraciones:

- Active el Configuration manager
- √ Active La configuración deseada





¡Se trata de un tipo particular de configuraciones, en el que las piezas sólo difieren por talla!

Mas adelante, se estudian las configuraciones en general

Tablas


Conclusiones

- Los parámetros se pueden introducir mediante fórmulas
- Para obtener familias de piezas se usa un modelo maestro parametrizado
- 3 Los parámetros se asignan para cada miembro de la familia mediante tablas de diseño
- Las diferentes piezas vinculadas a una tabla de diseño se guardan como un tipo particular de configuraciones


Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar parámetros!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar






Chapter 10. Using Equations Chapter 11. Working with part configurations. Using design tables

5. Disegno di una libreria di dadi parametrizzati

Para repasar



Chapter 5 Parametric Modeling Techniques




Capítulo 6. Tabla de diseño

Ejercicio 1.2.1 Soporte

Estrategia Ejecución Conclusiones

## La figura muestra el plano de diseño de un soporte

- √ El plano está representado según el método del tercer diedro, siguiendo las normas ANSI, y está acotado en pulgadas
- √ Encima del puente central de la base hay un elemento cilíndrico de diámetro 2 3/4", y altura 1 1/4"
- √ Los cuatro taladros de 1/4" de la base son pasantes
- √ Los dos taladros de la aleta superior inclinada son pasantes y roscados, de tipo ANSI-INCH 3/8"-16




Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tareas:

Obtenga el modelo sólido del soporte

Parametrice el modelo sólido, haciendo que:

- √ La profundidad de la ranura superior sea siempre la mitad del espesor de la aleta
- √ La altura de los nervios sea siempre igual a 2/3 de la altura conjunta del puente de la base (que inicialmente mide1") más el elemento cilíndrico (que mide 1 1/4")
- √ Los redondeos de la parte inferior de la base tengan siempre la mitad de la profundidad de la base (que inicialmente mide 3")



#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# Obtenga el modelo del soporte

Asegúrese de definir un árbol del modelo compatible con las variables a parametrizar:

- 1 Defina la profundidad de la ranura superior mediante una cota
- 2 Defina los nervios como elementos característicos, y acote su altura
- Defina todos los redondeos de la parte inferior con la misma operación de redondeo (o utilice patrones o simetrías)

# <sup>2</sup> Parametrice las tres dimensiones que definen los elementos dependientes

Selecciones las cotas de las variables a parametrizar...


...y aplique las fórmulas correspondientes


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Obtenga el modelo del soporte:

- √ Dibuje el perfil de la base en el plano del alzado
- √ Extruya con la opción de Plano medio, y una longitud de 3"

√ Añada los redondeos de la parte inferior






Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


√ Defina un datum al vuelo en la cara de arriba de la parte inferior de la base

Dibuje un croquis auxiliar con la "plantilla" de los centros de los taladros



√ Añada cuatro taladros de tipo ANSI Inch, lisos y de diámetro 1/4"






Defina un datum al vuelo en la cara de arriba del puente de la base

√ Dibuje una circunferencia centrada y tangente al borde

√ Extruya 1 ¼", para obtener el cilindro central




Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


√ Dibuje el croquis del nervio en el alzado



√ Obtenga el nervio mediante el correspondiente elemento característico




√ Obtenga el otro nervio por simetría respecto al plano Lateral



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


√ Dibuje, en la cara superior del cilindro, un croquis auxiliar, que servirá después para indicar la anchura de la aleta



√ Dibuje en la vista lateral el perfil de la aleta

√ Extruya, por ambos lados, hasta los extremos del croquis auxiliar






Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Añada los redondeos de la aleta



√ Añada dos taladros roscados concéntricos con los redondeos




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Dibuje el perfil de la ranura en la vista lateral


Aplique una extrusión de Plano medio, para obtener la ranura



Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

## Compruebe que ha evitado usar estrategias de modelado innecesariamente complejas



¡Podrían dificultar la parametrización!


Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Compruebe que ha etiquetado correctamente el árbol del modelo...

> ...para facilitar la parametrización



Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Asigne nombres fáciles de identificar, a las cotas que corresponden a las medidas a parametrizar:


√ Abra el editor de ecuaciones



- √ Cambie el nombre de los redondeos de la parte inferior de la base
- Cambie el nombre de la altura de los nervios

¡Observe la dificultad de identificar las dimensiones. si no se renombran las operaciones y los croquis!

√ Cambie el nombre de la profundidad de la ranura superior




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones



Alternativamente, visualice las cotas para cambiar los nombres de las que quiere parametrizar:



Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones

### Parametrice las medidas indicadas

√ Los redondeos de la parte inferior de la base debe tener la mitad de la profundidad de la base (que inicialmente mide 3")

√ La altura de los nervios debe ser igual a 2/3 de la altura conjunta del puente de la base (que inicialmente mide1") más el elemento cilíndrico (que mide 1 1/4") -


La profundidad de la ranura superior debe ser la mitad del espesor de la aleta



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones



**Conclusiones** 

- Las pieza parametrizadas se modelan teniendo cuidado de que el modelo incluya a las variables a parametrizar como variables explícitas
- La parametrización se define mediante el editor de ecuaciones

¡Cambiar los nombres por defecto de las operaciones de modelado y las cotas ayuda a parametrizar!

3 Las dependencias innecesarias, aumentan el peligro de errores derivados de la parametrización...

> ¡Modifique el valor inicial de los parámetros, para intentar provocar errores que ayuden a detectar posibles dependencias innecesarias!


...y lo mismo ocurre si no se parametrizan todas las variables que intervienen en las transformaciones

¡O posibles dependencias necesarias!

Ejercicio 1.2.2 Tapa


Estrategia Ejecución Conclusiones

## La figura muestra el plano de diseño de una tapa



Estrategia Ejecución Conclusiones

- El cuerpo principal de la tapa es un casquete esférico (que abarca menos de media esfera), rematado por un anillo de asiento, y completado con cuatro orejas
- En el interior, hay cuatro nervios, conectados a un núcleo cilíndrico
- Todos los agujeros son pasantes



- Los cuatro taladros de 1/4" de las orejas tienen rosca de tipo ANSI-INCH 1/4"-20 NPSM
- Los cuatro taladros de 1/8" de la brida situada en el extremo de la boquilla son de tipo ANSI-INCH 1/8"
- El significado de la anotación "N x" es número de veces que se repite un elemento

#### Tareas:

Obtenga el modelo sólido de la tapa

Parametrice el modelo sólido, haciendo que:

- El ángulo de inclinación de la boquilla sea una variable global
- El número de orejas y nervios se pueda cambiar simultáneamente mediante una variable global

Cuando el número de orejas sea par, ninguna oreja deberá atravesar el plano de simetría de la pieza, mientras que cuando sea impar, una de las orejas deberá atravesar el plano de simetría, y deberá situarse en el lado opuesto a la boquilla

**Estrategia** Ejecución

Conclusiones

## Obtenga el modelo de la tapa

Asegúrese de definir un árbol del modelo compatible con las variables globales:

- Defina la inclinación del eje de la boquilla mediante una cota
- Defina el número de orejas (y sus correspondientes taladros) mediante un patrón de repetición
- Defina el número de nervios mediante un patrón de repetición
- Defina las variables globales que deben controlar los parámetros
  - Defina una variable global "Inclinación boquilla"
  - Defina una variable global "Número de nervios y orejas"
- Modifique los parámetros a controlar, haciéndolos coincidir con las correspondientes variables globales

Conclusiones


## Obtenga el modelo de la tapa:

√ Dibuje el contorno circular y aplique una revolución para obtener el cuerpo principal

Dibuje el eje de la boquilla en un croquis independiente

> ¡Para que su inclinación quede explícita y fácilmente accesible!

- √ Obtenga el plano normal al eje por su extremo
- Obtenga el disco de la brida por extrusión




Conclusiones

Obtenga el tubo de la boquilla por extrusión Hasta siguiente


√ Obtenga el agujero de la boquilla por taladro Hasta siguiente

√ Añada un taladro de la brida de la boquilla



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones √ Añada el resto de taladros con un patrón


- √ Dibuje el eje de la guía en un croquis independiente
- √ Obtenga al plano normal al eje por su extremo
- √ Obtenga el bloque de la guía por extrusión Hasta siguiente
- √ Obtenga la ranura de la guía por extrusión Por todo:ambos



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones




Conclusiones

√ Añada el núcleo cilíndrico de los nervios

√ Añada el nervio vinculado a la primera oreja

√ Aplique un patrón para obtener el resto de nervios



Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones

## Añada las variables globales:

√ Active el editor de ecuaciones




Defina las dos variables globales




Conclusiones

## Parametrice el modelo con las variables globales:

- √ Edite el croquis que contiene al eje de la boquilla
- Modifique la cota del ángulo, para hacerla igual a la variable global



- Edite el croquis que contiene la primera oreja
- Modifique la cota del ángulo, para hacerla igual a la mitad del ángulo de separación entre dos orejas




Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Edite el número de copias del patrón de orejas, para hacerlo coincidir con la variable global



√ Edite el número de copias del patrón de nervios, para hacerlo coincidir con la variable global





Tarea Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

## ¡Compruebe que el modelo se actualiza sin errores, al cambiar las variables globales!









**Conclusiones** 

1 Las pieza parametrizadas se modelan teniendo cuidado de que el modelo sea compatible con las variables globales


160

- Las variables globales se definen mediante el editor de ecuaciones
- 3 Las variables globales se vinculan a los parámetros del modelo editándolos

# Ejercicio 1.2.3 Tuerca

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra los parámetros de diseño de la familia de tuercas UNE-EN ISO 8675:2013 de paso fino 1,5 mm



### Tareas:

A Obtenga el modelo sólido de la tuerca maestra

B Obtenga el modelo sólido de la familia de tuercas, desde M12 hasta M22

C Obtenga el plano de diseño de la familia de tuercas

Estrategia Ejecución Conclusiones

## La tabla de tuercas con roscas preferentes permite identificar las de paso 1,5:

Tabla 1 - Roscas preferentes

Medidas en milímetros

	Rosca (D×P)	M8×1	M10×1	M12× 1,5	M16× 1,5	M20× 1,5	M24× 2	M30 ×2	M36×3	M42×3	M48×3	M56×4	M64×4
,	máx.	8,75	10,80	13,00	17,30	21,60	25,90	32,40	38,90	45,40	51,80	60,50	69,10
da	mín.	8,00	10,00	12,00	16,00	20,00	24,00	30,00	36,00	42,00	48,00	56,00	64,00
$d_{\mathrm{w}}$	mín.	11,63	14,63	16,63	22,49	27,70	33,25	42,75	51,11	59,95	69,45	78,66	88,16
е	mín.	14,38	17,77	20,03	26,75	32,95	39,55	50,85	60,79	71,30	82,60	93,56	104,86
	máx.	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00	18,00	21,00	24,00	28,00	32,00
m	mín.	3,70	4,70	5,70	7,42	9,10	10,90	13,90	16,90	19,70	22,70	26,70	30,40
$m_{\mathrm{w}}$	mín.	2,96	3,76	4,56	5,94	7,28	8,72	11,12	13,52	15,76	18,16	21,36	24,32
_	nom. = máx.	13,00	16,00	18,00	24,00	30,00	36,00	46,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
S	mín.	12,73	15,73	17,73	23,67	29,16	35,00	45,00	53,80	63,10	73,10	82,80	92,80

AENOR ISO 8675:2012

Estrategia Ejecución Conclusiones

## También se identifican las tuercas con roscas no preferentes de paso 1,5:

Tabla 2 - Roscas no preferentes

Medidas en milímetros

	Rosca (D × P)	M10× 1,25	M12× 1,25	M14× 1,5	M18× 1,5	M20×	M22× 1,5	M27 ×2	M33×2	M39×3	M45×3	M52×4	M60×4
,	máx.	10,80	13,00	15,10	19,50	21,60	23,70	29,10	35,60	42,10	48,60	56,20	64,80
d <sub>a</sub>	mín.	10,00	12,00	14,00	18,00	20,00	22,00	27,00	33,00	39,00	45,00	52,00	60,00
$d_{\mathrm{w}}$	mín.	14,63	16,63	19,64	24,85	27,70	31,35	38,00	46,55	55,86	64,70	74,20	83,41
e	mín.	17,77	20,03	23,36	29,56	32,95	37,29	45,20	55,37	66,44	76,95	88,25	99,21
	máx.	5,00	6,00	7,00	9,00	10,00	11,00	13,50	16,50	19,50	22,50	26,00	30,00
m	mín.	4,70	5,70	6,42	8,42	9,10	9,90	12,40	15,40	18,20	21,20	24,70	28,70
$m_{\mathrm{w}}$	mín.	3,76	4,56	5,14	6,74	7,28	7,92	9,92	12,32	14,56	16,96	19,76	22,96
1	nom. = máx.	16,00	18,00	21,00	27,00	30,00	34,00	41,00	50,00	60,00	70,00	80,00	90,00
s —	mín.	15,73	17,73	20,67	26,16	29,16	33,00	40,00	49,00	58,80	68,10	78,10	87,80

**AENOR** ISO 8675:2012

Estrategia Ejecución Conclusiones

## Puede comprobar los miembros de la familia consultando el rango de diámetros nominales correspondientes al paso fino de 1,5 mm de la norma UNE 17702:2002


5 COMBINACIONES DE DIÁMETROS Y PASOS

UNE 17702:2002

Diámetro/paso

Medidas en milímetros

Diáme	tros nomina	les D, d					Pa	sos P					
1ª	2ª	3ª	6					Fin	nos				
serie	serie	serie	Gruesos	3	2	1,5	1,25	1	0,75	0,5	0,35	0,25	0,2
1			0,25										0,2
	1,1		0,25										0,2
1,2			0,25										0,2
	1,4		0,3										0,2




Vemos que las tuercas no llegan más que a diámetro nominal 22, y no incluyen roscas de las serie 3 (roscas de 15 y 17 mm)

Estrategia Ejecución Conclusiones



Tenga en cuenta que las fórmulas que relacionan diferentes parámetros... no son más que aproximaciones:

Las cuales se encuentran en diferentes catálogos y libros de texto



¡La norma define rangos de validez, no valores fijos!

**Estrategia** Ejecución

Conclusiones


- 1 Obtenga los parámetros de la familia de tuercas
- 2 Obtenga la tuerca maestra

Tome como tuerca maestra la más pequeña de la familia

- √ Obtenga el núcleo hexagonal
- 2 Añada los biseles
- ∃ Añada el agujero roscado
- 3 Defina las cotas que deben controlar los parámetros de la familia
  - Seleccione las cotas que quiere parametrizar
  - 2 Modifique los nombres de sus variables asociadas
- 4 Haga una tabla asignando valores a todos los parámetros
- 5 Obtenga al plano de la tuerca, y añádale la tabla

Conclusiones

Obtenga el diseño de detalle de la familia de tuercas extrayendo información de las tablas de la norma UNE-EN ISO 8675:2013



D	m	s	d <sub>a</sub>
M12	6	18	13
M14	7	21	15
M16	8	24	17
M18	9	27	19
M20	10	30	21
M22	11	34	23


Para esta tabla se han tomado los valores enteros más cercanos al máximo

Conclusiones

## Complete la información con el diámetro de la broca del agujero base para la rosca

D	m	s	d <sub>a</sub>	d <sub>br</sub>
M12	6	18	13	10,50
M14	7	21	15	12,50
M16	8	24	17	14,50
M18	9	27	19	16,50
M20	10	30	21	18,50
M22	11	34	23	20,50

¡Recuerde que la rosca cosmética se añade a un agujero base que tiene menor diámetro que la rosca!




	nercial [edit	N I	
Medida nominal y paso normal	Diámetro broca agujero	Medida nominal y paso fino	Diámetro broca agujero
M10 x 1,50	8,50	M10 x 0,75	9,25
		M10 x 1,00	9,00
		M10 x 1,25	8,75
M11 x 1,50	9,50	M11 x 1,00	10,0
		M11 x 1,25	9,75
M12 x 1,75	10,20	M12 x 1,00	11,0
		M12 x 1,25	10,75
		M12 x 1,50	10,50
M13 x 1,75	11,25	M13 x 1,25	11,75
		M13 x 1,50	11,50
M13 x 1,75	11,25	M13 x 1,25	11,75
		M13 x 1,50	11,50
M14 x 2,00	12,00	M14 x 1,00	13,00
		M14 x 1,25	12,80
		M14 x 1,50	12,50
		M14 x 1,75	12,25
M15 x 2,00	13,00	M15 x 1,50	13,50
		M15 x 1,25	13,75
M16 x 2,00	14,00	M16 x 1,00	15,00
		M16 x 1,25	14,75
		M16 x 1,50	14,50
M18 x 2,50	15,50	M18 x 1,25	16,75
		M18 x 1,50	16,50
		M18 x 2,00	16,00
M20 x 2,50	17,50	M20 x 1,50	18,50
		M20 x 2,00	18,00
M22 x 2,50	19,50	M22 x 1,50	20,50
		M22 x 2 00	20.00

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

# 2 Obtenga el modelo de la tuerca maestra

Obtenga el núcleo hexagonal

Añada los biseles




¡Observe que el perfil de los biseles se define mediante restricciones geométricas independientes de las medidas absolutas!


Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones



Añada los chaflanes



Haga los perfiles de ambos chaflanes simétricos




¡Es mejor añadir los chaflanes después de la rosca geométrica (ver página siguiente), para evitar dependencias innecesarias entre ambos!

Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones



Conclusiones

## Alternativamente, use la herramienta específica para construir roscas geométricas


Seleccione la herramienta Rosca



Tipo: Metric Tap

Tamaño M12x1.25


- Seleccione el agujero
- Seleccione el tipo de rosca






## Desafortunadamente, la rosca resultante:

- √ Tiene un perfil simplificado
- √ Es difícil de combinar con los chaflanes
- √ No tiene salida de rosca.
- √ Es difícil de parametrizar



Conclusiones




Conclusiones



## Puede hacer que todas las cotas de operaciones estén visibles sin necesidad de seleccionar cada operación:

- √ Seleccione anotaciones en el árbol del modelo
- √ Pulse el botón derecho
- √ Active Visualizar cotas de operación




175

Conclusiones


## 4 Haga una tabla asignando valores a todos los parámetros

Cree una tabla de diseño



√ Seleccione origen En blanco

√ Cierre la ventana de agregar filas y columnas




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Seleccione la celda B2



√ Seleccione la cota que corresponde al parámetro D

> ¡Si la cota no es visible en la pantalla, puede teclear el nombre del parámetro!




Tabla de diseño para: Ejercicio\_13\_01


D(rosca)@CroquisAgujero

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Repita el procedimiento hasta incluir los parámetros  $(D, m, s, d_a)$ 




√ No olvide añadir el diámetro de la rosca cosmética



Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


## √ Cumplimente la tabla con los valores de la tabla de parámetros de la familia.



En la primera columna se ponen los nombres con los que se identifica a cada miembro de la familia

#### √ Cierre la tabla

Seleccionando cualquier punto de la ventana de dibujo fuera de la tabla




Conclusiones



## Si la tabla se cierra por error, se puede volver a editar en cualquier momento:


- √ Seleccione la pestaña Configuraciones
- √ Seleccione Tabla de diseño
- √ Selectione Editar tabla




Conclusiones

#### Ahora puede trabajar con cualquiera de las piezas de la familia

- √ Seleccione la pestaña Configuraciones
- √ Puse dos veces seguidas con el botón izquierdo del ratón en la configuración deseada





Alternativamente, pulse botón derecho y seleccione Visualizar configuración


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones



La longitud de la hélice se ha definido con un valor arbitrario...

...que puede no ser apropiado si se amplia la tabla con tuercas de mayor tamaño







Puede crear una dependencia que actualice automáticamente la longitud de la hélice:

> Redefina la longitud de la hélice igual a la longitud total de la tuerca

Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Haga la longitud de la hélice algo mayor que la altura de la tuerca:

√ Seleccione la operación en el árbol del modelo para que se

muestren sus cotas

Redefina el nombre de la cota de la altura de la tuerca



Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Abra el editor de ecuaciones



Modifique la altura de la hélice, haciéndola depender de la cota de la altura de la tuerca




Conclusiones

## 5 Obtenga el plano de diseño de la tuerca maestra

√ Seleccione el formato A4 horizontal

> Modifique los datos del bloque de título

- √ Añada una vista. en planta de la tuerca maestra
- Obtenga un alzado en semi-corte




185


Conclusiones

Añada cotas parametrizadas al plano de diseño de la tuerca maestra

√ Acote el dibujo de la tuerca, por extracción de las cotas del modelo




√ Active la visualización de los nombres de las cotas




√ Revise los nombres, para comprobar que las cotas están vinculadas a los parámetros tabulados



P D 4 C 5 0






Conclusiones


Añada la tabla de parametrización de las cotas, para obtener un "dibujo tabulado"

> √ Seleccione una vista de la tuerca

> > Para que se activen las tablas de diseño vinculadas a ella

- Añada su tabla de diseño
- √ Arrastre la tabla. hasta su emplazamiento
- Fdite el formato de la tabla (ancho de columnas, etc) hasta que tenga el aspecto apropiado





Para editar la tabla, debe acudir al documento de la pieza


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### El aspecto final del plano puede mejorar si utiliza nombres cortos para los parámetros de la tabla

√ Añada una fila de nombres cortos en la tabla, y oculte la fila con los nombres largos

4	Α	В	С	D	E	F	Δ
1	Tabla	de diseño para:	Tuerca				
2		D(agujero rosca)	@m(Altura)@	s(EntreCaras)@	da((BocaChaflán)@	Métrica@Rosca cosmética	
3		D	m	s	da	Métrica	
4	M12	10.	5 6	18	13	12	
5	M14	12.	5 7	21	15	14	
6	M16	14.	5 8	24	17	16	
7	M18	16.	5 9	27	19	18	
8	M20	18.	5 10	30	21	20	
9	M22	20.	5 11	34	23	22	,
	· -	Hoja1	(+)		: 1	<u> </u>	

Reemplace el texto por defecto de cada cota (*<DIM>*) por el nombre corto del parámetro




188

Tarea Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## Para introducir una cota auxiliar, como la distancia entre vértices), debe añadir un parámetro dependiente en la tabla








Tabla	de dise	ño p	ara: T	uerca	3
	D	m	S	da	Métrica
M12	10.5	6	18	13	12
M14	12.5	7	21	15	14
M16	14.5	8	24	17	16
M18	16.5	9	27	19	18
M20	18.5	10	30	21	20
M22	20.5	11	34	23	22



Conclusiones

### Compruebe que los parámetros de las cotas y la tabla están correctamente emparejados y etiquetados



Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones


- 1 Las pieza maestra de una familia se modela igual que las piezas normales
- Después se parametriza la pieza maestra
- 3 Los valores parametrizados se incluyen en una tabla de diseño
- 4 También se pueden vincular unos parámetros a otros mediante ecuaciones
- 5 La tabla de parámetros se puede añadir al dibujo de la pieza, para obtener un "plano tabulado", de la familia de piezas parametrizadas

# Ejercicio 1.2.4 Familia de llaves fijas

#### **Tarea**

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el plano de diseño conceptual de una familia de llaves fijas



Para definir los miembros de la familia debe seguir los siguientes criterios:

- Todos los miembros de la familia deben respetar las proporciones mostradas en el diseño conceptual
- √ El parámetro principal es la separación entre caras del hueco hexagonal.
- √ Las llaves deben ser válidas para las tuercas hexagonales normales, tipo 1, clases A y B, con rosca preferente (M1,6-M12), según ISO 4032:2012

#### Tareas:

A Obtenga el diseño de detalle de la familia de llaves fijas

B Obtenga el modelo sólido de la familia de llaves fijas

Tarea

Estrategia

Ejecución Conclusiones


- 1 Obtenga el diseño de detalle de la pieza base
- 2 Obtenga el modelo de la pieza base
  - Dibuje y extruya el perfil principal
  - Dibuje y extruya el vaciado del alma
- 3 Parametrice la pieza base
  - Defina la cota de separación entre caras como un parámetro
  - 2 Defina el resto de cotas variables como funciones del parámetro
- 4 Defina la tabla de valores del parámetro para cada miembro de la familia

Tarea Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

## Dimensione el croquis



¡Es más fácil dimensionar si se obtiene una copia al tamaño del elemento más grande de la familia!


¡Porque al medir en una copia grande, los errores absolutos son menores!

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones



Debe notarse que las medidas tomadas de la figura del enunciado serán aproximadas...

...porque la figura ha sido dibujada a mano alzada:



Por tanto, deberá redondear las medidas tomadas para que resulten compatibles


> Al redondear, busque valores que faciliten la parametrización

Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Cambie cotas por restricciones geométricas, siempre que pueda




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

# 2 Obtenga el modelo sólido de la pieza "base"




Extuya a ambos lados




Conclusiones

Sobre el datum alzado dibuje el perfil del alma



Extruya a un lado con desfase



Conclusiones


Obtenga el otro hueco del alma por simetría

SimetríaAlma Simetría de cara/plano  $\wedge$ Alzado Operaciones para hacer simetría Alma1

Obtenga el rebaje del espesor por extrusión

Plano de croquis Dirección 1 ☑ Invertir lado a cortar + Ángulo de salida hacia fuera ☑ Dirección 2 Por todo **+** 

Añada los redondeos




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


## 3 Parametrice las cotas

√ Defina las cotas fijas



Modifique sus nombres

**3S SOLID**WORKS




Tarea

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Defina las relaciones que quiere establecer para las dimensiones dependientes del tamaño de la boca



- Cambie el nombre de la cota del ancho de la boca
- Introduzca las relaciones en el editor de ecuaciones



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

# Defina una configuración para cada llave

Obtenga las relaciones entre métricas de las tuercas y separación entre caras


			AE	NOF	R IS	SO 4	1032	:20	12				
			Tal	bla 1 – F	Roscas I	refere	entes					Medidas e	n milímetro
	Rosca D	M1,6	M2	M2,5	М3	M	4	М5	М6		М8	M10	M12
_	nom. = máx.	3,20	4,00	5,00	5,50	7,0	0 8	3,00	10,0		13,00	16,00	18,00
S	mín.	3,02	3,82	4,82	5,32	6,7	8	7,78	9,78		12,73	15,73	17,73
	Rosca D	M16	M20	M2		M30	M3	_	M42		148	M56	M64
s	nom. = máx.	24,00	30,00	36,0	0 4	6,00	55,0	0	65,00	7:	5,00	85,00	95,00
S	D			36,0	0 4			0		7:			
5	nom. = máx.	24,00	30,00	36,0 35,0	0 4	6,00 5,00	55,0	0	65,00 63,10	7:	5,00	85,00 82,80	95,00
s	nom. = máx.	24,00	30,00	36,0 35,0	0 4	6,00 5,00 oscas n	55,0	0	65,00 63,10	7:	5,00	85,00 82,80 Medidas e	95,00 92,80
s	nom. = máx. mín. Rosca	24,00	30,00	36,0 35,0 Tabla	10 4 10 4 10 4 M2	6,00 5,00 oscas n	55,0 53,8 10 prefe	o o erente	65,00 63,10 es 3 M	7:	5,00	85,00 82,80 Medidas e	95,00 92,80 n milímetro

Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Defina la tabla de valores para el parámetro de tamaño de la boca



M1,6

3,02

D

nom. = máx.


Tarea

Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Confirme las configuraciones creadas desde la tabla




Active la configuración que desee




Conclusiones



#### ¡Al activar las configuraciones de las llaves más pequeñas aparece un error!



#### Convierta el redondeo en un parámetro dependiente para evitar el error:



Tarea Estrategia Ejecución **Conclusiones** 

- 1 Las familias de piezas se obtienen:
  - modelando la pieza base
  - parametrizándola

Si la pieza base no está en el mismo rango que los elementos de la familia, pueden aparecer errores inesperados

- √ añadiendo una tabla de valores de los parámetros
- Los parámetros dependientes se pueden vincular a los parámetros principales mediante ecuaciones
- 3 Puede haber parámetros con valor fijo para todos los miembros de la familia

# 1.3 Configuraciones

Generación

Utilidad

Conclusiones

Las configuraciones son múltiples variaciones de diseño de una pieza o ensamblaje, contenidas como variantes dentro de un único documento

Las configuraciones son más generales que las familias de piezas:

Los miembros de una principalmente por la talla



Las configuraciones pueden familia se diferencian diferir en aspectos más complejos de la geometría

> También pueden contener cambios de topología


Generación

Utilidad

Conclusiones

#### Las configuraciones se generan modificando un modelo inicial

Por tanto, las configuraciones son piezas derivadas de una pieza principal



Generación

Utilidad

Conclusiones

#### Las configuraciones tienen diferentes utilidades:

- ↑ Configuraciones de modelos
  - Variantes de piezas Piezas que comparten una parte de su geometría
  - Estados de piezas Piezas con forma o tamaño cambiantes
- 2 Configuraciones de ensamblajes
  - Versiones simplificadas Supresión de componentes
  - Variaciones de condiciones de ensamblaje

Diferentes variantes de ensamblaje, mecanismos, etc.

- ∃ Configuraciones de dibujos
  - Visualizar vistas de diferentes configuraciones de modelos o ensamblajes

#### Generación

Utilidad

Conclusiones

#### Para crear una configuración con SolidWorks®:

Active el Configuration manager

Seleccione la configuración padre y pulse el botón derecho

¡Generalmente es la propia pieza!


En el menú contextual, seleccione

Agregar configuración

Escriba el nombre y la descripción de la nueva configuración



Configuraciones



iEl modelo vinculado a la nueva configuración es inicialmente igual al de su configuración padre!

Usar en LDM Comentario:

Generación

Utilidad

Conclusiones



Recuerde que SolidWorks® también define como configuraciones a los modelos paramétricos creados mediante tablas de diseño

### Los iconos en el gestor de configuraciones indican cómo se ha creado cada configuración:

- Manualmente
   Manua
- Con tabla de diseño

Los iconos cambian cuando hay configuraciones derivadas:

- Configuración manual con configuraciones derivadas
- Configuración desde tabla y con configuraciones derivadas

Generación

Utilidad

Conclusiones


## La nueva configuración se debe editar, para diferenciarla de su configuración padre:

- Active la configuración a editar
  - Active el Configuration manager
  - Seleccione la configuración a editar
  - Pulse el botón derecho
  - Seleccione Visualizar configuración



Alternativamente, haga "doble click" con el botón izquierdo sobre la configuración a activar

Modifique el modelo



- √ Puede cambiar medidas
- √ Puede suprimir operaciones
- Guarde el documento que contiene la configuración modificada

Generación

Utilidad

Conclusiones

## Puede asignar valores diferentes a las dimensiones de las distintas configuraciones:

Active el diálogo para modificar la dimensión

Doble click en la cota Modificar Modifique el valor de la dimensión m(Altura)@NúcleoHexagona Esta configuración Seleccione la Todas las configuraciones configuración a la que se Especificar las configuraciones... aplica la modificación Para acceder fácilmente a las cotas. active Visualizar cotas de operación: √ Seleccione Anotaciones en el árbol del modelo √ Pulse el botón derecho, para activar el menú contextual


Generación


Utilidad


Conclusiones

#### Puede suprimir, u ocultar, operaciones de la configuración activa:

- Seleccione el gestor de diseño, para acceder al árbol del modelo
- Modifique los estados de supresión y ocultación de las operaciones en el árbol del modelo









¡Si crea, elimina o mueve operaciones del árbol del modelo, quedarán creadas, eliminadas o movidas para TODAS las configuraciones!

Generación

### Utilidad

#### Modelos

Ensamblajes

Dibujos

Conclusiones

## Las configuraciones de modelos son útiles para:

- Gestionar variantes de piezas
  - Mantener explícitos los vínculos entre piezas relacionadas
  - Simplificar el trabajo de modelado de piezas relacionadas
- 2 Gestionar estados de piezas
  - Almacenar diferentes estados del proceso de fabricación
  - Almacenar diferentes geometrías de piezas elásticas

Como los modelos están guardados en el mismo archivo y vinculados, la intención de semejanza es explícita La parte de la hoja que se incrusta en el mango es igual para el cuchillo de hoja corta y para el de hoja larga

75

Generación

#### Utilidad

#### Modelos

Ensamblajes

Dibujos


Conclusiones

## Las configuraciones de modelos son útiles para:

- Gestionar variantes de piezas
  - Mantener explícitos los vínculos entre piezas relacionadas
  - Simplificar el trabajo de modelado de piezas relacionadas
- 2 Gestionar estados de piezas
  - Almacenar diferentes estados del proceso de fabricación
  - Almacenar diferentes geometrías de piezas elásticas

Como las operaciones de modelado se pueden compartir, se ahorra trabajo de modelado

Se modela la rosca geométrica una vez y está disponible para todas las variantes



¡Pero la supresión sólo es posible si no hay relaciones padre/hijo entre las operaciones!

Generación

#### Utilidad

#### Modelos

Ensamblajes


Dibujos

Conclusiones

## Las configuraciones de modelos son útiles para:


- Gestionar variantes de piezas
  - Mantener explícitos los vínculos entre piezas relacionadas
  - Simplificar el trabajo de modelado de piezas relacionadas
- 2 Gestionar estados de piezas
  - Almacenar diferentes estados del proceso de fabricación
  - Almacenar diferentes geometrías de piezas elásticas

Se puede trabajar con la pieza embutida, con la pieza taladrada, etc.



Se pueden almacenar un muelle comprimido y en reposo







Generación

#### Utilidad

#### **Modelos**

Ensamblajes


Dibujos


Conclusiones



Ejemplo de uso de configuraciones para crear un modelo de muelle comprimido (posición de trabajo) a partir del muelle en reposo:


- Seleccione la pestaña Configuraciones
- Seleccione la pieza
- Pulse botón derecho
- Seleccione Agregar configuración






Asigne nombre a la configuración

Active la nueva configuración



Modifique el paso de la hélice en la configuración correcta del modelo



Generación

#### Utilidad

#### Modelos

Ensamblajes


Dibujos

Conclusiones




### También puede editar la dimensión del paso:

- √ Haga visibles todas las cotas
  - Seleccione Anotaciones en el árbol del modelo.
  - Pulse el botón derecho
  - Active Visualizar las cotas de operación



- Seleccione la cota a editar (el paso)
- Modifique la dimensión
- Seleccione la configuración a la que afecta la modificación



Generación

#### Utilidad

Modelos

#### **Ensamblajes**

Dibujos

Conclusiones


## Las configuraciones de ensamblajes son útiles para:


- √ Gestionar variantes
  - Ensamble un conjunto con todos los componentes
  - Defina una configuración por cada variante
  - Active sucesivamente cada configuración, y suprima los componentes que no pertenezcan a la misma




¡Ensamble sin utilizar patrones, para poder suprimirse independientemente!









222

Generación

#### Utilidad

Modelos


#### **Ensamblajes**

Dibujos

Conclusiones


√ Gestionar versiones simplificadas

Defina configuraciones "aligeradas" cuando tenga que visualizar ensamblajes "pesados"



Gestionar diferentes relaciones de ensamblaje

> Suprima condiciones de emparejamiento en diferentes configuraciones para simular diferentes posiciones de mecanismos



Generación

#### Utilidad

Modelos

#### **Ensamblajes**

Dibujos


Conclusiones




### Para configurar los emparejamientos:

- √ Seleccione el emparejamiento y pulse el botón derecho del ratón para ver el menú contextual
- √ Seleccione Configurar operación
- √ Marque las configuraciones en las que el emparejamiento debe quedar suprimido

¡Es aconsejable agrupar y/o identificar todos los emparejamientos dependientes de las configuraciones!





Generación

#### Utilidad

Modelos


Ensamblajes

#### **Dibujos**

Conclusiones

Las configuraciones también se pueden utilizar en los planos, porque se pueden mostrar vistas de diferentes configuraciones:

- Seleccione una vista
- Modifique la configuración de referencia que desea utilizar para extraer dicha vista





En un mismo dibujo pueden haber vistas correspondientes a diferentes configuraciones

Generación

Itilidad

#### **Conclusiones**


- 1 Las configuraciones son variantes contenidas dentro de un mismo documento
- 2 Las configuraciones permiten gestionar variantes y estados de piezas
- 3 Las configuraciones permiten gestionar simplificaciones y variantes de montajes
- 4 En los dibujos se pueden extraer vistas de diferentes configuraciones

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar configuraciones!



¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar





Chapter 11. Working with part configurations Chapter 19. Controlling Assembly Configurations and Display States

5. Configuration Publisher


Ejercicio 1.3.1 Soporte de pared

Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el plano de diseño de un soporte de pared

Para completar la definición de la pieza, se debe saber que:


- √ La pieza tiene un plano de simetría bilateral
- √ El espesor es constante de valor 4 mm
- Los radios de plegado son 4 mm para los radios interiores y 8 mm para los exteriores
- √ Todos los agujeros son pasantes
- √ Los nervios están situados a mitad altura de las aletas inferiores



Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tareas:

- Obtenga el modelo sólido del soporte
- Obtenga una variante de diseño, con los siguientes cambios:
  - √ El ángulo de apertura de las aletas inferiores debe cambiar desde 90° a 120°
  - La posición en altura de los nervios debe pasar de la posición inicial centrada a una posición descentrada hacia arriba en 10 mm
  - El número de agujeros de las aletas superiores debe cambiar de 3 a 4 en cada lado, sin cambiar el diámetro y reduciendo el espaciamiento de 8 a 5 mm
  - La parte inferior del soporte deberá tener una orientación no vertical, mientras la parte superior (aletas con agujeros) quede fijamente atornillada a la pared. La inclinación debe ser de 45° hacia adelante (separándose de la pared)




Obtenga los planos de diseño de ambas configuraciones

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- Analice las dimensiones que definen la segunda configuración:
  - √ El ángulo de apertura de las aletas inferiores
  - √ La posición en altura de los nervios
  - √ El número de agujeros de las aletas superiores
  - √ Orientación de la pinza
- Obtenga el modelo del soporte de pared, compatible con ambas configuraciones
  - √ Modele primero el soporte superior (para facilitar el giro posterior de la pinza inferior)
  - √ Modele el codo intermedio
  - √ Modele la pinza inferior
  - √ Añada los complementos de la pinza (modelando los nervios por separado de los redondeos y taladros)




- Obtenga la segunda configuración del modelo, cambiando las dimensiones
- 4 Obtenga los planos de las dos configuraciones, por extracción directa de los correspondientes modelos

Conclusiones

Analice el producto que debe modelar...

> ...para elegir una estrategia de modelado que facilite su reconfiguración

> > En especial, asegúrese de modelar utilizando las cotas que tendrá que cambiar para reconfigurar el modelo



233


Conclusiones

### Obtenga el modelo del soporte de pared:

- √ Dibuje el perfil del soporte superior en el plano del alzado, y extruya una longitud de 4 mm
- √ Use la operación taladro para añadir el primer taladro de la parte derecha
- Use la operación matriz lineal para definir tres taladros a la derecha


¡Así será fácil cambiar el número total de taladros, controlando su separación!

√ Aplique simetría respecto al plano lateral, para obtener los taladros de la izquierda



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones √ Dibuje el perfil del codo intermedio en el plano lateral, y extruya una longitud de 8 mm desde plano medio

√ Utilice la cara inferior del ... codo intermedio como datum al vuelo, para dibujar el perfil de la pinza inferior




Extruya 36 mm, para obtener la pinza inferior

Conclusiones

√ Añada los redondeos de las alas de la pinza inferior

√ Añada uno de los taladros de las alas de la pinza inferior

Obtenga el otro taladro por simetría, respecto al plano lateral





Conclusiones


√ Defina un plano datum horizontal, a una distancia de 18 mm de la cara superior de la pinza

¡Para asegurar que el plano estará centrado en la pinza, aunque cambie la altura de la misma, habría que parametrizar la distancia, haciéndola la mitad de la altura de la pinza!

- √ Dibuje el contorno del nervio, y utilice la operación nervio para modelarlo
- √ Obtenga el otro nervio por simetría
- √ Añada la ranura colisa dibujando su contorno en la cara delantera de la pinza, y extruyendo un corte hasta el siguiente







Conclusiones


# Compruebe que ha evitado usar estrategias de modelado que pueden dificultar la reconfiguración:

No empezar a modelar por arriba, dificultaría que el soporte reconfigurado quede inclinado por abajo y vertical por arriba 15 Vertical(Línea13) Utilizar una restricción de verticalidad en lugar de una cota de en el croquis del codo intermedio, dificultaría cambiar la inclinación de la pinza


**Ejecución** Conclusiones


## Defina la nueva configuración

√ Seleccione la pestaña del Configuration Manager



- Coloque el ratón sobre el nombre del modelo, y pulse el botón derecho para mostrar el menú contextual
- √ Seleccione el comando Agregar configuración
- √ Escriba el nombre de la nueva configuración






Conclusiones

# Modifique los parámetros, para definir la segunda configuración

√ Active la segunda configuración




√ Edite el croquis que contiene la cota del ángulo de apertura de las aletas inferiores



**Ejecución** 


Conclusiones

√ Cambie la cota (desde 90° a 120°)



Recuerde activar la opción de modificar la dimensión solo en la configuración actual

Compruebe que al cambiar de configuración activa, la inclinación de las aletas cambia



Modificar


D5@Croquis5

**Ejecución** Conclusiones √ Repita el procedimiento para cambiar la inclinación de la pinza de la parte inferior

> √ Edite el croquis que contiene la cota del ángulo de inclinación del codo intermedio

Crigen Soporte superior Taladros, lado derecho 🕍 🗗 Taladros 📝 🦫 🕽

√ Cambie el ángulo de 90° a 135°




Recuerde activar la opción de modificar la dimensión solo en la configuración actual


**Ejecución** 

Conclusiones

## √ Modifique la posición del plano datum del nervio

- √ Seleccione *Anotaciones* en el árbol del modelo
- √ Pulse el botón derecho, para activar el menú contextual
- √ Active Visualizar cotas de operación





Conclusiones

taladros de la derecha

√ Modifique el parámetro que controla el número de agujeros del patrón de


La simetría garantiza que los taladros de la izquierda también se actualizan

Compruebe que la separación entre taladros y el número de taladros aparecen como cotas de operación

√ Edite la separación entre taladros para reducirla de 8 a 5 mm


> Reducir la separación antes de aumentar el número de taladros evita geometrías incorrectas (con agujeros fuera de la pieza)


√ Edite el número de taladros. para aumentarlo de 3 a 4



**Ejecución** 

Conclusiones






Conclusiones

### Obtenga el plano de diseño de la primera configuración


√ Defina un nuevo documento de dibujo


Abra un nuevo documento de dibujo



Seleccione un formato de tamaño personalizado 210 x 297 mm

√ En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar formato de hoja





Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones

Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja



Configure los parámetros del borde automático




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Dibuje el bloque de títulos, añadiendo las líneas y las anotaciones necesarias

Alternativamente. utilice el gestor de Campos de bloque de título






En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar hoja

Alternativamente, desactive la opción editar formato de hoja en la pestaña formato de hoja

√ Guarde el formato de hoja, para poder reutilizarlo en dibujos futuros



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Seleccione las vistas y cortes necesarios para definir la pieza Si la configuración del modelo que está activa no es la que quiere dibujar, edite cada vista CORTEA-A para seleccionar la configuración correcta: Planta Configuración de referencia Predeterminado VISTA B


Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Importe desde el modelo las mismas cotas que hay en el enunciado

> Edite las cotas que no pueda importar




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Obtenga el plano de diseño de la segunda configuración

√ Defina un nuevo documento de dibujo, en formato A4 apaisado



√ Seleccione las vistas. y cortes necesarios para definir la pieza

√ Importe desde el modelo las mismas cotas que en el enunciado




Conclusiones



# Alternativamente, puede obtener el plano de diseño de la segunda configuración editando el de la primera configuración

- √ Copie el documento de dibujo, de la primera configuración
- √ Abra el nuevo documento
- Edite las propiedades, para cambiar el tamaño de hoja

Seleccione el tamaño A4 horizontal



Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


√ Edite el formato de hoja


√ Mueva el bloque de títulos a su nueva posición

Edite las etiquetas necesarias

Por ejemplo, el título

Borre las vistas innecesarias






253

Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Modifique el resto de vistas, para vincularlas a la segunda configuración




Recoloque las vistas

√ Añada las vistas que falten




Añada las cotas que falten



Conclusiones

# ¡Compruebe que el dibujo está completo y cumple normas!



Conclusiones

- 1 Las piezas reconfigurables se modelan teniendo cuidado de que el modelo incluya a las variables que diferencias las configuraciones como variables explícitas
- 2 Las configuraciones se definen mediante el editor de configuraciones
- 3 Las dimensiones configurables se pueden editar directamente, si se activa la visualización de cotas de operación

Recuerde activar la opción de modificar la dimensión solo en la configuración correspondiente


4 Los planos de las variantes de diseño se extraen automáticamente de las diferentes configuraciones

Ejercicio 1.3.2 Palanca para tapón

257

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el plano de diseño de las dos variantes de una palanca para un tapón obturador de un equipo automático de accionamiento de freno de un vagón de ferrocarril



Las tareas a realizar son:

- A Obtenga el modelo sólido de la palanca en la variante principal de manija abajo
- B Obtenga la configuración alternativa de manija arriba
- C Obtenga los planos de diseño de ambas configuraciones

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

#### La estrategia consta de tres pasos:

Obtenga el modelo sólido a partir de los datos del plano de diseño

#### Para modelar debe tener en cuenta dos condicionantes importantes:

- La geometría compleja de la palanca se puede obtener por intersección de dos perfiles perpendiculares entre si
- Hay dos biseles de enclavamiento que rompen la simetría de la palanca (ver perfil izquierdo)
- Defina una configuración distinta para cada manija

Con geometría compleja, pueden aparecer relaciones padre/hijo entre operaciones de modelado, que impidan las supresiones selectivas

→ Hay que generar un árbol del modelo compatible con todas las configuraciones

La estrategia de modelado compatible con todas las configuraciones debe definirse antes de modelar la pieza principal

Obtenga los planos de las dos configuraciones, por extracción directa de los correspondientes modelos


Ejecución

**Estrategia** 

Conclusiones

La estrategia para modelar una palanca con dos manijas independientes es:

- Modele la parte común a ambas palancas (la parte del brazo, la pinza y el pivote)
- Modele la manija inferior (sin fusionar al sólido previo)
- Suprima la manija inferior (para evitar que se creen relaciones padre/hijo con la otra manija)




- Defina dos configuraciones
- Suprima una manija en cada una de las dos configuraciones
- Edite la manija vinculada a cada configuración, para fusionarla con el sólido previo
- Añada las operaciones de modelado dependientes de la configuración

Como los redondeos que se extiende más allá de las manijas



Conclusiones


## Dibuje el croquis principal en el plano del alzado:



261


Conclusiones

## Defina planos datum para vincular el croquis principal con el resto de croquis que deberán usar para completar el modelo:



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


## Dibuje el croquis del contorno horizontal en la planta:



Conclusiones




Vincule el croquis del contorno horizontal al croquis principal:




Conclusiones

### Obtenga el núcleo del brazo de la palanca del tapón mediante una extrusión

√ Obtenga, en el plano del ... alzado y por conversión de entidades, un croquis del brazo




√ Obtenga el brazo por extrusión a ambos lados




Conclusiones

## Recorte el núcleo mediante el croquis del contorno horizontal



Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones






Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones




Conclusiones

# El bisel de 2,5 x 15° de la pinza es más complejo, porque debe llegar más allá de la arista:

Dibuje el perfil del bisel sobre el plano frontal de la pinza

Haga un corte extruido hasta el centro del arco interior



269

Conclusiones


Añada el pivote central: 17 Dibuje el croquis, superpuesto al croquis principal Aplique barrido por revolución Añada el taladro

Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Añada el chaflán de la boca del pivote




Conclusiones

Para añadir el gancho: Dibuje el perfil, en la base del brazo 11,25 Dibuje la trayectoria, en el alzado Aplique un Gancho barrido Perfil(Perfil del gancho) Perfil y trayecto Perfil del gancho Trayecto(Trayectoria del gancho) Trayectoria del gancho

Conclusiones


# Añada los redondeos del brazo y el pivote




Conclusiones

## Añada la manija inferior

√ Obtenga, en el plano del alzado y por conversión de entidades, un croquis de la manija



Obtenga el núcleo de la manija, por extrusión a ambos lados




Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Recorte el contorno de la manija con el croquis del contorno horizontal



√ Añada los redondeos.

√ Suprima las operaciones de la manija inferior



Conclusiones


### Añada la manija superior


- √ Obtenga, en el plano del alzado y por conversión de entidades, un croquis de la manija
- √ Obtenga el núcleo de la manija, por extrusión a ambos lados


Puede fusionar el resultado, porque no hay riesgo de crear dependencias padre/hijo con la manija inferior

Recorte el contorno de la manija con el croquis del contorno horizontal

Añada los redondeos








Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones


#### Cree la segunda configuración:

√ Seleccione la pestaña del Configuration Manager



- Coloque el ratón sobre el nombre del modelo, y pulse el botón derecho para mostrar el menú contextual
- √ Seleccione el comando Agregar configuración
- √ Escriba el nombre de la nueva configuración







Conclusiones

# Active la primera configuración, y modifique el árbol del modelo, para suprimir la manija superior y mostrar la inferior

- √ Seleccione la pestaña del Configuration Manager
- √ Cambie el nombre de la configuración
- √ Active la configuración
- √ Seleccione la pestaña del ... Gestor de diseño
- √ Suprima las operaciones de modelado de la manija superior
- √ Anule la supresión de las operaciones de modelado de la manija inferior






Tarea Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones


#### √ Edite la operación de extrusión de la manija inferior, para activar la fusión de sólidos



Conclusiones

# Active la segunda configuración, y modifique el árbol del modelo, para suprimir la manija inferior y mostrar la superior

- √ Active la configuración
- √ Seleccione la pestaña del Gestor de diseño
- √ Suprima las operaciones de modelado de la manija superior
- √ Anule la supresión de las operaciones de modelado de la manija inferior



Conclusiones



# Recuerde que la manija superior está mal recortada


✓ Active Visualizar cotas de operación

Seleccione la cota de longitud de la manija del croquis del contorno horizontal


😘 🎓 Ejercicio\_15\_02 (Manija arriba<<Predete Mistorial Sensores ► 🛅 Cuaderno de diseño Anotacio Material Visualizar anotaciones Visualizar cotas de operación 🗓 Planta Visualizar cotas de referencia

√ Hágala igual a la cota de la manija superior del contorno principal

> Repita el procedimiento para la otra configuración, haciendo depender la longitud del contorno horizontal de la longitud de la otra manija



Compruebe que el recorte de la manija es ahora correcto



Conclusiones

### Obtenga el plano de diseño de la primera configuración


√ Defina un nuevo documento de dibujo


Abra un nuevo documento de dibujo



Seleccione un formato de tamaño personalizado 297 x 210 mm

√ En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar formato de hoja





Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

Seleccione Borde automático en la pestaña Formato de hoja



Configure los parámetros del borde automático




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Dibuje el bloque de títulos Alternativamente. **3S SOLID**WORKS Archivo Edición Ver Insertar utilice el gestor de Campos de bloque Editar format Borde oloque de títu de título Ver diseño Anotación Croquis Formato de hoja



En el gestor de diseño del dibujo, active la opción de editar hoja

Alternativamente, desactive la opción editar formato de hoja en la pestaña formato de hoja


√ Guarde el formato de hoja, para poder reutilizarlo en dibujos futuros




Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


Seleccione las mismas vistas que en el enunciado



Si la configuración del modelo que está activa no es la que quiere dibujar, edite cada vista para seleccionar la configuración correcta:



Añada el corte utilizado en el enunciado




Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

### Importe desde el modelo las mismas cotas que hay en el enunciado



Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el plano de diseño de la segunda configuración

- √ Defina un nuevo documento de dibujo
- √ Seleccione las mismas vistas que en el enunciado, pero con la configuración de manija arriba
- √ Añada el corte utilizado en el enunciado
- √ Importe desde el modelo las mismas cotas que en el enunciado

Añada manualmente las que no pueda importar



Conclusiones

Puede obtener un plano semejante a la figura del enunciado, modificando el plano de manija abajo para hacer visible el croquis principal

#### 🎓 Palanca manija abajo Cuaderno de diseño Diario de diseño.doc <vacío> Anotaciones Formato de hoja1 ▼ 🚳 🎓 Vista de dibujo1 Sjercicio\_15\_02<1> ► 🔊 Historial Sensores ► 🛅 Cuaderno de diseño ► Anotaciones 31,26 37 \$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\ove D Planta 32 Usta lateral L. Origen Croquis Prin Operación (Croquis Principal) Frontal pin Visualizar 130

**Conclusiones** 

Restringir y vincular los croquis mediante croquis principales es conveniente para hacer piezas derivadas

> ¡Utilizar croquis principales de los que se derivan (por conversión de entidades) los croquis de las operaciones, ayuda a garantizar la compatibilidad y la independencia mutua entre las configuraciones!

Cuando las variaciones afectan a operaciones, hay que definir una estrategia de modelado compatible con todas las configuraciones

> ¡Evitando que se creen relaciones padre-hijo entre operaciones pertenecientes a diferentes configuraciones!

Las operaciones particulares de las diferentes configuraciones deben mantenerse independientes entre sí

¡Se pueden crear sólidos multi-cuerpo provisionales, para evitar las dependencias!


Los planos de las variantes de diseño se extraen automáticamente de las diferentes configuraciones

¡Pero el uso de croquis principales dificulta la extracción automática de cotas!

## Ejercicio 1.3.3 Micro-interruptor deslizante

Estrategia Ejecución Conclusiones

## La figura muestra el dibujo de ensamblaje de un micro-interruptor eléctrico de botón deslizante



Estrategia Ejecución Conclusiones


Los planos de detalle de sus piezas se muestran en las figuras

√ Base (marca 1)

11,20

11,20

√ Tapa (marca 2)





Estrategia

Ejecución


Conclusiones

Botón deslizante (marca 3)






Puente (marca 4)



√ Conector (marca 5)



Estrategia
Ejecución
Conclusiones

#### El interruptor se fabrica en tres variantes:

- ✓ Un único par de conectores en el centro (un polo)
- √ Dos pares de conectores en los extremos (dos polos)
- Tres pares de conectores (tres polos)

  Esta es la variante mostrada en el dibujo de conjunto

#### Se piden las siguientes tareas:


- A Obtenga los modelos sólidos de todos los componentes
- B Obtenga el ensamblaje de interruptor
- C Obtenga las tres variantes mediante configuraciones
- Obtenga un plano de ensamblaje de cada una de las tres configuraciones


#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

#### La estrategia consta de cuatro pasos:

- Obtenga los modelos sólidos a partir de los datos de los plano de diseño
- Ensamble la variante más general (con tres pares de contactos)
- Defina dos configuraciones manuales nuevas, para obtener las otras dos variantes
- Obtenga el plano del ensamblaje, y haga copias para activar las configuraciones correspondientes







Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Obtenga el modelo de la base

Obtenga el cuerpo central, por extrusión de un contorno croquizado en la planta

Para mayor brevedad, incluya las ranuras en el croquis

- Obtenga uno de los montantes laterales, por extrusión de un perfil en la planta
- Añada la ranura del montante por extrusión de un perfil dibujado al vuelo en una cara lateral
- Obtenga el otro lateral por simetría





Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Obtenga el modelo de la tapa


√ Obtenga el cuerpo principal por extrusión de una lámina, a partir del contorno interior

> Que es el que debe encajar con la base

Obtenga la ranura para el interruptor, por vaciado de un perfil rectangular

Obtenga una pata por extrusión de un perfil situado al vuelo en la cara lateral del cuerpo principal

Obtenga el resto de patas por simetría



Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

## Obtenga el modelo del botón deslizante

Obtenga la guía de la base por extrusión de 8 mm de profundidad

> A ambos lados. para que la pieza quede centrada






Conclusiones


## Obtenga el modelo del puente

√ Obtenga el puente por extrusión de una lámina, a partir del contorno inferior



## Obtenga el modelo del conector

- Obtenga la pata por extrusión de un perfil situado en el alzado
- Obtenga el contacto por extrusión de un segundo perfil situado en el plano lateral




Conclusiones

#### Obtenga el ensamblaje de la variante con tres polos

Inserte la base como primera pieza


> Alinee su origen con el del sistema del ensamblaje



- Añada un conector
  - √ Apoye la base del contacto sobre la cara superior de la base

√ Apoye la cara exterior de la pata sobre la cara exterior de la ranura

√ Apoye la cara lateral del contacto sobre la cara lateral de la ranura



Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Añada un segundo conector

> Sin patrones ni simetría, para poder suprimirlo de forma independiente


√ Añada un tercer conector

> Sin patrones ni simetría, para poder suprimirlo de forma independiente



Utilice tres simetrías para añadir las parejas de los tres conectores


> ¡sin patrones, para poder suprimir cada pareja de forma independiente!



Conclusiones

√ Defina un subconjunto "botón" con el puente y el botón deslizante Inserte el botón deslizante como pieza base Añada el puente centrado en la ranura Haga coincidentes los planos laterales, para centrar cosméticamente el puente


- √ Inserte el subconjunto en el conjunto principal
  - √ Empareje la cara inferior del botón con la ranura de la base
  - √ Empareje el lateral del botón con el lateral de la ranura de la base
  - √ Deje libre el deslizamiento del botón sobre la base




Conclusiones

#### √ Inserte la tapa


√ Apoye la cara interior de la tapa en la cara superior de la guía del botón o la base



√ Apoye la cara trasera interior de la tapa en la cara trasera de la base



Enrase la cara lateral de la tapa con la de la base



Conclusiones

#### Cree las tres configuraciones:

√ Seleccione la pestaña de configuraciones


√ Abra el menú contextual, pulsando el botón derecho del ratón sobre el

nombre de la pieza

√ Seleccione dos veces. agregar configuración

√ Cambie los nombres de las tres configuraciones


> Las dos creadas, y la predeterminada



**Ejecución** 

Conclusiones

## Active, consecutivamente, cada una de las tres configuraciones, y suprima los conectores correspondientes




**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el plano del ensamblaje


Por defecto, se visualiza la configuración activa en el ensamblaje



**Ejecución** 

Conclusiones

## Añada las marcas (globos) y la lista de piezas (LDM)




observaciones, para convertirla en "material"

**Ejecución** 


Conclusiones


#### Cree dos copias de la hoja de dibujo



Conclusiones

Cambie los nombres de las hojas, seleccionando sus propiedades





Edite los formatos de hoja, para añadir información de cada variante en el título



Conclusiones


## Active la visualización de una configuración distinta para cada una de las tres hojas

√ Active la visualización de la vista principal

> ¡En realidad, se puede editar sin visualizarla!

Edite la vista principal

Cambie la configuración de referencia




Observe que debe seleccionar la vista principal, que es la que está vinculada a una configuración de referencia

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


Se genera una lista de piezas para cada hoja

→ Pero se generan como copias de la lista original



Debe seleccionar la configuración apropiada para cada lista de piezas

- √ Seleccione la pestaña del plano a editar
- Seleccione la lista de piezas, para activar el menú de edición
- Seleccione la configuración apropiada




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Debe vincular las marcas a cada configuración


- √ Seleccione la ... vista que contiene las marcas
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- √ Seleccione las propiedades de la vista
- √ Seleccione la configuración a la que deben vincularse las marcas



Conclusiones


Algunas marcas pueden perder su vinculación

La etiqueta de la marca queda sustituida por un signo de interrogación "?"





## En estos casos, se debe revincular manualmente


Seleccione la línea de referencia de la marca desvinculada



Vuelva a mover el extremo de la línea de referencia hasta que vuelva a apuntar a la pieza a marcar








Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

Compruebe que las marcas y listas de piezas son correctas para las tres configuraciones



**Conclusiones** 

La forma más común de hacer variantes de ensamblajes consiste en suprimir componentes

Los componentes implicados en las variantes deben ensamblarse independientes del resto

> ¡No utilice patrones ni simetrías para piezas que no son comunes a las mismas configuraciones!

3 Los planos de las configuraciones se obtienen automáticamente, copiando el plano de la configuración más general y modificando las configuraciones de las vistas

> ¡Debe modificar también las configuraciones a las que se vinculan las listas de piezas y las marcas!

# 2.1 Croquis 3D


Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones

Muchos equipos e instalaciones industriales tienen una geometría que se asemeja más a un esqueleto tridimensional que a un sólido o un ensamblaje compacto



Modelar dichos productos con la estrategia clásica de aplicar barridos a perfiles planos no es eficiente


Combinar 2D


Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones

De hecho, es habitual utilizar representaciones esquemáticas que muestran únicamente el esqueleto del equipo o la instalación





Las representaciones esquemáticas son útiles porque ocultan detalles de la forma de los componentes, para resaltar su función

También son útiles como esqueletos para crear modelos tridimensionales


Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones

Crear esqueletos tridimensionales combinando croquis planos es complejo y tedioso



#### La alternativa es crear croquis tridimensionales

Croquis formados por elementos geométricos situados en cualquier posición del espacio

Los vértices quedan definidos por tres coordenadas

#### Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir


Conclusiones

## El proceso para obtener un croquis tridimensional por combinación de diferentes croquis bidimensionales es simple pero laborioso:

- Descomponga el croquis en tramos o fracciones planas
- Defina un datum plano para albergar a cada tramo
- Dibuje el croquis de cada tramo en su correspondiente datum
- Agregue las restricciones necesarias para vincular cada croquis con sus vecinos

Por ejemplo, el croquis de un trípode requiere:

- √ Un croquis en la planta para situar las puntas de las patas
- √ Tres croquis en planos verticales oblicuos. para dibujar cada una de las tres patas
- Asegurarse de vincular la punta inferior de cada pata con el croquis en planta, y la punta superior con las otras dos puntas superiores



Combinar 2D


#### Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones

#### La alternativa es definir un croquis 3D


√ Active croquis 3D



√ ¡No olvide volver a pulsar *Croquis 3D* para terminar el croquis!



Para construir un croquis tridimensional, el cursor se desplaza navegando libremente por el espacio tridimensional





Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones


#### La forma más elemental de colocar entidades geométricas en un croquis 3D es indicando las tres coordenadas de los puntos que las definen

- √ Active *croquis 3D*
- Dibuje las entidades geométricas en 3D
- √ Termine *croquis 3D*


Por ejemplo, el croquis de un trípode requiere:

- √ Las coordenadas de cada una de las tres puntas inferiores
- √ Las coordenadas del vértice

PUNTO	Z	Х	Y
1	0	450	0
2	389.7114	-225	0
3	-389.7114	-225	0
4	0	0	1200



Un croquis 3D con tres segmentos que conecten los cuatro puntos



Combinar 2D

Dibujar 3D


Restringir

Conclusiones



## Suele haber herramientas que ayudan a navegar en 3D:

- √ Herramientas para guiar el movimiento del cursor siguiendo un plano, un eje o cualquier otra referencia válida
- Herramientas para visualizar el movimiento que se está realizando



Combinar 2D

#### Dibujar 3D


Restringir

Conclusiones



#### También es útil visualizar el croquis simultáneamente en varias ventanas:


√ Seleccione la opción cuatro vistas en el menú de visualización



Se muestran tres vistas ortográficas y una axonométrica

Puede modificar independientemente la orientación de cualquiera de las ventanas

Puede dibujar indistintamente en cualquiera de ellas, y el croquis se actualizará en todas



Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones


## Para reducir la complejidad de la navegación en 3D, se puede utilizar un método mixto 2D-3D:

- √ Cree una nube de vértices contenidos en diferentes croquis 2D.
- √ "Teja" una malla de líneas tridimensionales que conecte los vértices

Por ejemplo, el croquis de un trípode requeriría:

- √ Tres puntos en la planta
- √ Un punto en un plano paralelo a la planta y a la altura del vértice
- √ Tres segmentos conectando el vértice con los respectivos puntos de la base

Todos ellos dibujados dentro de un único croquis 3D



Combinar 2D


Dibujar 3D

Restringir


Conclusiones

Para dibujar entidades planas dentro de un croquis 3D debe definir primero un plano de trabajo, interno al croquis 3D

> Seleccione un plano predefinido




Defina un plano al vuelo dentro del croquis 3D




Active el S SOLIDWORKS comando Insertar plano Operaciones Croquis DimXpert Complementos de SOLIDWORKS Simulatio √ Selectione entidades del croquis que definan un plano (por ejemplo, dos rectas que se cortan)

El plano de trabajo activo se muestra en pantalla sombreado y cuadriculado



Desactive el plano para seguir croquizando en 3D



Combinar 2D

#### Dibujar 3D

Restringir


Conclusiones

### Tras seleccionar el plano, dibuje el elemento geométrico plano interno al croquis 3D


√ Seleccione el elemento en el menú de croquis




√ Dibuje el elemento sobre el plano



√ Añada las restricciones oportunas





327

Combinar 2D

Dibujar 3D

#### Restringir

Conclusiones

¡Las relaciones geométricas en los croquis 3D NO son exactamente iguales que las relaciones en 2D!

Muchas, pero no todas, las relaciones geométricas de los croquis 2D también están disponibles en croquis 3D



¡Sí se pueden hacer simetrías "planas", de

aquellos elementos del croquis 3D que estén contenidos dentro de un plano 2D!

¡No se puede hacer simetría especular, ni patrones de repetición, de un conjunto de líneas de croquis! Los croquis 3D incluyen relaciones de croquis adicionales:

- √ Perpendicular entre una línea de croquis y una superficie
- √ Relaciones entre entidades de diferentes croquis 3D
- √ Simetría con respecto a una línea entre croquis 3D creados en el mismo plano
- √ Relaciones con asas de spline
- √ Concentricidad entre una línea y una superficie de revolución
- √ Etc.

¡Restringir completamente un croquis 3D es más complejo que restringir un croquis 2D!



328

Combinar 2D

Dibujar 3D

Restringir

Conclusiones

- La herramienta de *croquis 3D* permite construir fácilmente esqueletos tridimensionales
- 2 Se necesita visión espacial



- Se puede trabajar directamente en 3D para "tejer" mallas de líneas
- Se requieren planos auxiliares para añadir elementos geométricos planos (circunferencias, etc.)
- La estrategia mixta de crear croquis 2D de apoyo (conteniendo nubes de puntos) y tejer un croquis 3D con ellos es ventajosa:
  - √ Reduce la dificultad de navegar en 3D
  - Incrementa el control sobre los parámetros que definen el croquis

¡Se usan los croquis 2D como "andamios" para crear los croquis 3D!

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar los croquis 3D!




¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar





**Chapter 36 Creating** weldments and weldment drawings

7. Progettazione delle parti saldate


Ejercicio 2.1.1 Grúa

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones

# La figura es un croquis en perspectiva de la representación "alámbrica" de una grúa

- Se trata de una representación simplificada en la que los perfiles metálicos que forman la grúa se muestran como segmentos (considerando solo su longitud y despreciando cualquier otra dimensión)
- La estructura viene definida por las coordenadas de sus nudos (que están todas dadas en milímetros)



A (18000 9000 12000) B (12000 9000 10000) C (12706 7941 8824) D (12706 10059 8824) E (6000 9000 8000) F (8000 7000 6000) G (8000 11000 6000) H (4000 7000 6000) I (4000 11000 6000) J (8000 7000 3000) K (8000 11000 3000) L (4000 7000 3000) M (4000 11000 3000) N (8000 7000 0) P (8000 11000 0) R (4000 7000 0) S (4000 11000 0)

#### Tarea:



Obtenga el modelo alámbrico de la estructura

Tarea

Estrategia

Ejecución

Conclusiones

Pero conviene elegir una secuencia que minimice el número de

puntos a introducir


√ Obtenga primero los cordones

coordenadas de los nudos

√ Añada después las diagonales

√ Por último, aproveche la simetría

La secuencia propuesta es:



Cordones	Simétricos
(A, B, E)	
(E, H, L, R)	(E, I, M S)
(A, C, F, J, N)	(A, D, G, K, P)
diagonales	
(B, C, E, F, H)	(B, D, E, G, I)
(H, I)	
(L, M)	
(F, G)	
(J, K)	

Se pueden generar directamente el croquis 3D a partir de las

Conclusiones

Construya el primer cordón:

√ Active croquis 3D

Cota Croquis o ° inteligente Croquis Croquis 3D

Línea (L)

Croquiza una línea.

Croquis

Operaciones


Cota inteligente


Croquis

También puede activarlo desde el menú de Piezas soldadas

Croquis Pieza Sold-Agrega un nuevo croquis 3D, o edita

- √ Active dibujar línea
- √ Dibuje dos líneas consecutivas con vértices arbitrarios
- √ Edite cada vértice, para asignarle las coordenadas deseadas





√ ¡No olvide volver a pulsar "Croquis 3D" para terminar el croquis!



Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

## Construya el segundo cordón:


Croquis 3D

- √ Active croquis 3D
- √ Active dibujar línea
- Dibuje tres líneas consecutivas con vértices arbitrarios
- √ Edite cada vértice (salvo el E), para asignarle las coordenadas deseadas

Comience a dibujar la nueva línea desde el vértice E, creado en el croquis anterior



Si alguna coordenada está bloqueada, compruebe las restricciones que se hayan creado por defecto



√ Vuelva a pulsar "Croquis 3D" para terminar el croquis



Parámetros

4000.00

7000.00

6000.00

Conclusiones


Construya el tercer cordón: √ Active *croquis 3D* Comience a dibujar la nueva línea desde el √ Active dibujar línea vértice A, creado en el croquis 1 √ Dibuje cuatro líneas consecutivas con vértices arbitrarios √ Edite cada vértice (salvo) el A), para asignarle las coordenadas deseadas ...luego puede definir el C A (18000 9000 12000) mediante restricciones de C (12706 7941 8824) colinealidad e igual longitud Si fija primero el de las barras AC y CF F (8000 7000 6000) vértice F ... J (8000 7000 3000) Parámetros Parámetros N (8000 7000 0) 8000.00 7000.00 9000.00 6000.00



Conclusiones

### Construya el primer grupo de diagonales:

- √ Active croquis 3D
- √ Active dibujar línea
- √ Conecte los vértices. correspondientes (que ya están definidos en los cordones)






Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Construya el segundo grupo de diagonales:

- √ Active *croquis 3D*
- √ Active dibujar línea
- √ Conecte los vértices correspondientes (que ya están definidos en los cordones)






Conclusiones

### Aplique la simetría:

- √ Visualice el sistema de referencia (para comprobar la orientación)
- √ Defina un plano de simetría, paralelo a la base y pasando por el vértice A
- √ Active *croquis 3D*
- √ Active dibujar línea
- √ Dibuje cada una de las barras que atraviesan el plano de simetría
- √ Selecciones sus vértices. y el plano de simetría, y aplique simetría
- √ Vuelva a pulsar "Croquis 3D" para terminar el croquis



Croquis 3D

Conclusiones

Complete el croquis √ Active *croquis 3D* √ Active dibujar línea √ Conecte los vértices. simétricos mediante los correspondientes cordones y diagonales Utilice líneas auxiliares para obtener los extremos simétricos de las patas



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Compruebe el resultado final


- √ Revise el árbol del ... modelo, para comprobar que están todos los croquis
- Seleccione uno a uno los croquis, para comprobar que contienen todas las barras que les corresponden
- √ Seleccione las vistas. principales para comprobar cualitativamente la forma



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones




Se observa que la grúa no queda colocada en su "orientación natural"...



...debido a que las coordenadas facilitadas corresponden a un sistema de referencia en el que el eje Z es vertical, mientras que en la aplicación CAD, el eje vertical es Y




Para evitarlo, se debería haber reordenado la tabla de coordenadas antes de empezar a construir el croquis



**Conclusiones** 

La herramienta de *croquis 3D* permite construir fácilmente retículas tridimensionales




- 2 Conviene descomponer las retículas para completar el croquis apoyándose en nudos ya construidos
- Conviene descomponer las retículas para aprovechar las simetrías

# Ejercicio 2.1.2 Torre de conducción eléctrica

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura es un croquis en perspectiva de la representación alámbrica de una torre de conducción eléctrica, tipo "cabeza de gato", formada por 39 barras conectadas en 16 nudos formando una estructura



A Obtenga el modelo alámbrico de la estructura


Edite el modelo alámbrico de la estructura para aumentar la altura de los nudos E,F,G y H desde 6500 mm hasta 9000, manteniendo la diferencia de altura entre estos nudos y los de la parte superior

Tarea

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

### Analizando la estructura se observa que todos sus nudos están estratificados en cuatro niveles




Defina cuatro croquis 2D auxiliares (cada uno colocado en un datum coincidente con cada uno de los cuatro niveles) para que sirvan como "andamios" para el croquis 3D

> Además de simplificar la creación del croquis 3D, se agrupan los puntos de igual coordenada, con lo que se simplifica la edición de la estructura


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

# Utilice la planta como datum 1, y defina los cuatro nudos del nivel 1 (A, B, C, D) mediante un croquis 2D




Conclusiones

# Defina un datum al nivel 2




# Dibuje el cuadrilátero E-F-G-H




Conclusiones

# Defina un datum al nivel 3




# Dibuje el hexágono I-J-K-L-M-Q




Conclusiones

# Defina un datum al nivel 4



Dibuje el segmento P-N



Conclusiones

# Construya la estructura alámbrica con un croquis 3D:

S SOLIDWORKS

inteligente

Croquis

√ Active croquis 3D


√ Active dibujar línea

S SOLIDWOR Archivo Cota Croquis inteligente

DimXpert | Compleme

√ Dibuje las líneas conectando los vértices previamente definidos

También puede activarlo desde el menú de Piezas soldadas Agrega un nuevo croquis 3D, o edita un croquis 3D existente.



√ ¡No olvide volver a pulsar "Croquis 3D" para terminar el croquis!




352

Conclusiones



# ¡Si no necesita tener toda la estructura en un único croquis, limítese a añadir las líneas que faltan!




Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones

El resultado final puede ser un único croquis 3D...

> ¡Soportado por varios croquis 2D auxiliares!

...o una mezcla de croquis 2D y 3D





Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Edite fácilmente la estructura...

...aumentando en 9000-6500= 2500 mm la altura a la que se sitúan los planos datum



**Conclusiones** 

La herramienta de *croquis 3D* permite construir fácilmente retículas tridimensionales

> ¡Se pueden usar croquis 2D como "andamios" para crear los croquis 3D!

2 Se necesita visión espacial



# 2.2 **Modelos Reticulares**

Modelador

Retícula

Barras

Nudos

Conclusión

La forma de algunos productos industriales hace que se puedan modelar como un aglomerado de ciertos componentes simples colocados siguiendo una


disposición reticular

Un escalera se puede ver como un conjunto de tablones colocados en una disposición reticular



Muchas aplicaciones CAD incluyen módulos específicos para construir dichos modelos a partir de su esquema reticular

El esquema de la retícula es una representación simplificada de la escalera



Modelador

Retícula

Barras

Nudos

Conclusión

### El caso más típico de modelos reticulares son las estructuras mecánicas de barras


Las estructuras mecánicas son conjuntos de piezas dispuestas para que soporten cargas externas

Estructura es la disposición y orden de las partes dentro de un todo


Un tipo de estructura sirve para soportar los edificios

Construcciones fijas diseñadas para ser ocupadas permanentemente por personas

Otros tipos de estructuras incluyen desde puentes hasta chasis de vehículos



Mathematical bridge, Cambridge



Carles Serrano. Diseño y cálculos mecánicos de un chasis de motocicleta eléctrica de competición. Universitat Jaume I, 2017

Modelador

Retícula


Barras

Nudos

Conclusión


### Los elementos estructurales más comunes son las barras

Reciben nombres específicos según su ubicación y el tipo de esfuerzo al que están sometidas (vigas, pilares, columnas,...)





http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1694486&page=212





¡Las estructuras de perfiles son un tipo especial de producto industrial...

> ...que pueden crearse mediante un módulo específico de modelado!

#### Modelador

Retícula

Barras

Nudos


Conclusión

# El módulo de piezas soldadas de SolidWorks © permite crear estructuras de barras



El módulo se puede activar desde la propia cinta de menú:

- √ Coloque el cursor sobre alguna de las pestañas de la cinta de menú
- √ Pulse el botón derecho, para obtener el menú contextual
- Seleccione Piezas soldadas



Modelado

#### Retícula

Barras

Nudos

Conclusión

El modelador crea las estructuras en tres fases:

Se define la colocación de las barras mediante una retícula

"Structural layout"

- Se definen las barras, extruyendo su perfil y añadiendo terminaciones
- Se definen los elementos complementarios, tales como nudos, cartelas, etc.

Modelador

Retícula

Barras

Nudos


Conclusión

### Las estructuras de barras son conjuntos de barras interconectadas formando una retícula

Las retículas más comunes forman triángulos, que maximizan la resistencia mecánica

La retícula se define mediante un esquema unidimensional

Los esquemas unidimensionales son una forma común de definir y analizar estructuras



Modelador


#### Retícula

Barras

Nudos


Conclusión

# El esquema unidimensional se modela mediante uno o varios croquis





Aunque los esquemas más sencillos se pueden definir mediante croquis 2D, es común utilizar la herramienta croquis 3D



Modelador

Retícula


#### **Barras**

Nudos

Conclusión

### Las barras se modelan mediante una operación de barrido dedicada:

- La trayectoria es la línea que define la barra en el esquema unidimensional
- El perfil define la sección recta de la barra



### El elemento característico (feature) para modelar barras se denomina miembro estructural



Modelador

Retícula

**Barras** 

Nudos

Conclusión

### Para instanciar un miembro estructural:


- √ Seleccione la norma o "estándar" al que pertenece
- Seleccione el tipo
- Seleccione el tamaño
- √ Seleccione las barras. unidimensionales de los miembros estructurales a los que desea aplicar el tipo estructural



Todas las barras quedan agrupadas



¡Puede definir grupos diferentes a medida que selecciona las barras!



Modelador

Retícula

**Barras** 

Nudos


Conclusión



La base de datos de miembros estructurales se deben cargar en la aplicación:

> No están cargadas en la configuración por defecto

- Abra la biblioteca de diseño
- √ Seleccione Contenido de SolidWorks
- Seleccione Weldments
- Seleccione la norma que define los tipos de perfiles deseados
- Siga las instrucciones (CTRL+clic) para descomprimir los ficheros



Modelador

Retícula

**Barras** 

Nudos

Conclusión


### La base de datos se pueden ampliar, creando nuevos miembros estructurales:

Cree una carpeta Predeterminado weldment profiles Referencias para el nuevo tipo ansi inch Cota de perfiles Mistorial carpintería aluminio Sensores Cuaderno de diseño Anotaciones Material <sin especificar> Dibuje el perfil del nuevo Alzado [ Planta miembro estructural



√ Guarde el perfil

¡Seleccione el croquis, para guardar sólo la sección recta del perfil!



☐ Vista lateral 🛴 Origen

Modelador

Retícula


#### **Barras**

Nudos

Conclusión



# Para saber dónde se ubica la base de datos:



Modelador

Retícula

#### **Barras**

Nudos

Conclusión




Utilice el explorador para ir a la carpeta de perfiles de soldadura


Cree una carpeta para el nuevo "estándar",

> Asegúrese de que tiene permisos de administrador

Asegúrese de que la carpeta no quede bloqueada en modo solo lectura

- √ Cree una subcarpeta para cada "tipo"
- Guarde los nuevos perfiles en la subcarpeta tipo





Así estarán disponibles para crear nuevos miembros estructurales Selecciones Estándar: Carpintería aluminio Tamaño:

Modelador

Retícula

Barras

Nudos

Conclusión

Los extremos de las barras se unen por medio de nudos



La materialización de los nudos puede implicar dos tareas diferenciadas:

- Adaptar los extremos de las barras
- Añadir piezas complementarias

¡Incluyendo las soldaduras como "piezas complementarias"

Es un complemento tan común que el módulo de estructuras de SolidWorks® se denomina "piezas soldadas"

Modelador

Retícula


Barras

#### **Nudos**

Conclusión


### SolidWorks® incluye dos tipos de operaciones instaladas para adaptar los extremos de las barras:

- Tratar las esquinas
  - Edite un miembro estructural
  - Seleccione las opciones de Tratamiento de las esquinas



- 2 Recortar/extender cada barra por separado
  - √ Active el comando Recortar/Extender
  - √ Seleccione la barra
  - Seleccione el límite del recorte





Modelador


Retícula


Barras

**Nudos** 

Conclusión

SolidWorks® incluye algunas operaciones instaladas para añadir complementos:





### Otro tipo de herrajes y piezas complementarias se deben:

- Modelar por separado
- 2 Integrar con la estructura en un ensamblaje



Modelador

Retícula

Barras

**Nudos** 

Conclusión



La "pieza complementaria" puede ser un cordón de soldadura



https://smartmetals.wordpress.com/


El cordón se puede añadir de dos formas:

Como un componente sólido más

¡No recomendable!

¡Consume más recursos del ordenador y no mejora la definición del modelo!

- √ Seleccione la operación Cordón de soldadura
- Utilice el diálogo para configurar y añadir los cordones deseados
- Como una anotación



Modelador

Retícula

Barras

Nudos


Conclusión


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar los modelos reticulares de barras!

> ¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar





Chapter 36. Creating Weldments and Weldment Drawings

7. Progettazione delle parti saldate.

Il nuovo ambiente integrato Lamiera-Carpenteria


# Ejercicio 2.2.1 **Cercha Pratt**

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el diseño de una cercha tipo Pratt

 La figura muestra detalles de los nudos

Las uniones entre cordones se hacen a inglete



### Tarea:

A Obtenga el modelo sólido de la cercha

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

### La estrategia consta de tres pasos:

Obtenga el esquema unidimensional de la cercha


Se puede obtener mediante un croquis 2D simple

Modele las barras de la cercha

Observe que el diseño de la cercha propone una colocación excéntrica de las barras

Las barras de los cordones se orientan por detrás del plano del esquema unidimensional

Las barras de los montantes y diagonales se orientan por delante del plano del esquema unidimensional



El inconveniente es que la transmisión de esfuerzos es ligeramente excéntrica, provocando pequeños esfuerzos de torsión

La ventaja es que se simplifica la construcción del nudo, pues basta recortar las barras y soldarlas directamente unas a otras


Añada los tratamientos de esquinas necesarios para los nudos

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


## Dibuje el esquema unidimensional de la cercha

Seleccione el alzado como datum

Dibuje media cercha



√ Aplique simetría



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# Defina las barras de los cordones en un único grupo:

√ Defina el miembro estructural




Seleccione las líneas que representan las barras de los cordones



Cordones

Aplique el tratamiento de esquinas a inglete



Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Seleccione *Ubicar* perfil, para colocar el punto de anclaje del perfil coincidente con la línea del esquema unidimensional

Seleccione el ángulo de giro apropiado para orientar el perfil





Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones

### Defina la barra montante

- Defina el miembro estructural
- √ Seleccione la línea que representa al montante

√ Modifique el alineamiento, si es necesario






Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

### Defina las barras interiores:

- Defina el miembro estructural
- √ Seleccione las líneas que representan las dos diagonales de la derecha



NO aplique tratamiento de esquinas




Tarea Estrategia

**Ejecución** Conclusiones

# Recorte el extremo inferior de la barra diagonal


- Seleccione la herramienta de recortar/extender
- Seleccione la barra a recortar
- Utilice la cara exterior de la barra montante como "cuchillo" para recortar



### Estrategia Ejecución

Conclusiones


### Aplique la simetría para obtener las dos barras restantes




Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones





Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

La herramienta de elementos estructurales permite construir fácilmente las barras de las estructuras


> Hay que crear un esquema unidimensional compatible con la colocación relativa de las barras en los nudos

2 Las terminaciones de las barras en los nudos se pueden obtener mediante operaciones de recorte/extensión

# Ejercicio 2.2.2 Marco de ventana

Estrategia Ejecución Conclusiones


La figura muestra el diseño de un marco de ventana de carpintería de aluminio



Estrategia Ejecución Conclusiones Los cuatro perfiles de aluminio cortados en ángulo, se deben unir entre sí mediante cantoneras de tipo "Magic corner" ®




Note que el perfil se ha definido para hacerlo compatible con las medidas mínimas de la cantonera:



Προϋποθέσεις θαλάμου για τέλεια λειτουργία "Magic-Corner" της

Aluminum Profile design for a perfect connection



Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tareas:

Modele los perfiles del marco



- B Haga un modelo simplificado de la cantonera
- C Obtenga un ensamblaje del marco con cuatro cantoneras simplificadas

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# La estrategia consta de tres pasos:

- Obtenga el esquema unidimensional del marco
- Modele los perfiles del marco




Defina un ensamblaje con el marco y los herrajes

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Defina la sección del nuevo perfil estructural:

- Defina un nuevo documento tipo pieza
- Seleccione el alzado como datum 1
- Dibuje el perfil




Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

Guarde el perfil en la base de datos de perfiles




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

# Dibuje el esquema unidimensional:

- Defina un nuevo documento tipo pieza
- Seleccione el alzado como datum 1
- √ Dibuje un rectángulo con las dimensiones del marco



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Modele las barras del marco:

√ Utilice la herramienta de miembros estructurales




Seleccione el perfil definido previamente

Seleccione todas las barras en un mismo grupo



¡Porque todas usan el mismo perfil y realizan la misma función!



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Defina la posición Configuración relativa del perfil Segmentos del recorrido: respecto al esquema Línea2@Esquema unidimensional Línea3@Esquema unidimensional unidimensional Línea4@Esquema unidimensional Línea1@Esquema unidimensional Aplicar tratamiento de esquinas Active extremos en inglete Fusionar sólidos recortados a ¡NO fusione perfiles! 0.00mm Simetría de perfil Así se crea un Eje horizontal modelo multicuerpo, Eje vertical donde cada barra es Alineación: un cuerpo independiente Alinear eje horizontal Alinear eje vertical 90.00° Ubicar perfil ...y haga coincidente una de las anclas del perfil con el extremo Seleccione Ubicar perfil... de su esquema unidimensional

Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


# Añada las muescas en los extremos de los perfiles:


- √ Defina la cara exterior. del perfil estructural como datum
- Dibuje el perfil rectangular de la muesca
- √ Extruya un corte hasta el siguiente
- Repita el procedimiento en el otro extremo del perfil estructural

Puede aplicar simetría

√ Repita el procedimiento para todos los perfiles







Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Observe el árbol del modelo:

Las barras se guardan en una lista de cortes


El modelo se define automáticamente como pieza soldada

El esquema unidimensional se define mediante uno o más croquis

Los perfiles se crean como cuerpos independientes, pero agrupados en miembros estructurales

El resto de las operaciones de modelado se hacen como en cualquier otro modelo







El perfil de cada grupo de barras (y el datum que lo contiene) se insertan automáticamente




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Haga un modelo simplificado de la cantonera








Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Cree un ensamblaje e inserte el marco




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Añada una cantonera al ensamblaje

- √ Inserte el modelo simplificado
- Defina una vista de sección con un plano paralelo al alzado, pero que corte el hueco del marco

√ Aplique tres relaciones de coincidencia entre caras de la cantonera y caras de los huecos de los dos perfiles




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


### Añada las otras tres cantoneras por simetrías

La simetría es posible, porque el esquema unidimensional se ha dibujado centrado respecto al sistema de coordenadas global

√ Defina la cantonera derecha simétrica de la izquierda, respecto al plano lateral



Defina las cantoneras inferiores simétricas de las superiores respecto a la planta




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### El resultado se puede mostrar en explosión:


Desplace las barras hasta la posición deseada




Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

Defina una configuración "Explosión" en el modelo del marco



Suprima los movimientos de la explosión en la configuración predeterminada






Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


Defina una configuración "Explosión" en el ensamblaje



Invertir la selección Ensamblaje superior (Ventana) Elementos ocultos del árbol Comentario Visualización de gestor Configuration Publisher... Agregar configuración...

√ Vincule la configuración en explosión del modelo a la configuración en explosión del ensamblaje







Tarea Estrategia

#### **Ejecución** Conclusiones

# El ensamblaje se puede mostrar en ambas configuraciones





Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

La herramienta de *miembros estructurales* permite construir fácilmente las barras de las estructuras

> Se pueden crear nuevos perfiles estructurales, para añadirlos a la base de datos

2 Los herrajes y piezas complementarias se pueden integrar en un ensamblaje

# 2.3 **MODELOS DE RECORRIDO**

CAD específico

CAD genérico

Esquemas

Instalaciones

Conclusión


Por su función, algunos productos o instalaciones industriales se deben modelar como un recorrido entre componentes encadenados para transmitir flujos

Fluidos, energía eléctrica, etc.

Los componentes que procesan el flujo se suelen modelar mediante las herramientas estándar de modelado CAD 3D de piezas y ensamblajes



Los componentes que guían el flujo en su recorrido entre procesos consecutivos se modelan de forma poco eficiente mediante aplicaciones CAD 3D de propósito general





#### CAD específico


CAD genérico

Esquemas

Instalaciones

Conclusión

Las aplicaciones CAD 3D más completas, disponen de módulos específicos para modelar componentes de una instalación de flujo



Además de ser eficientes modelando dichos componentes, aportan la ventaja de incluir capacidades de análisis específico para tales tipos de productos o instalaciones

El método general de modelado mediante estas herramientas consiste en:

- Definir el recorrido mediante esquemas Generalmente mediante croquis 3D
- 2 Seleccionar elementos de procesado estándar y/o modelarlos
- 3 Situar los elementos de procesado en el recorrido
- $^4$  Instanciar los elementos de conexión con ayuda de un editor específico

#### CAD específico

CAD genérico

Esquemas

Instalaciones

Conclusión

Por ejemplo, los componentes eléctricos ocupan espacio, y se debe diseñar su emplazamiento con modelos 3D...

Motores, pulsadores, armarios, contactores, etc.

...y los cables que los conectan, también ocupan espacio, y su diseño se convierte en un problema tridimensional




Imagen de SolidWorks Electrical ®

Además, ambos tipos de componentes deben relacionarse en una instalación, o "escena", que se debe representar mediante un modelo o ensamblaje

#### CAD específico

CAD genérico

Esquemas

Instalaciones

Conclusión

Las aplicaciones CAD 3D específicas modelan estos productos, vinculando diferentes "vistas" en un mismo modelo 3D:

Esquema unifilar

Describe la "instalación", es decir los componentes que intervienen, y la forma en la que interactúan

Esquema multifilar

Describe la forma de los componentes de conexión

Componentes físicos

Describen la forma de los componentes de procesado



Imagen de SolidWorks Electrical ®

CAD específico


#### CAD genérico

Esquemas

Instalaciones


Conclusión

Para modelar este tipo de productos cuando no se dispone del correspondiente módulo específico, se pueden utilizar "de forma imaginativa" los recursos habituales de las aplicaciones CAD 3D de propósito general



El método general de modelado mediante herramientas genéricas consiste en:

- Definir el recorrido mediante esquemas, representados por croquis 3D
- 2 Modelar (y/o seleccionar de las librerías) los componentes de procesado
- Definir los componentes de conexión empleando los esquemas como esqueletos
- 4 Crear un ensamblaje para situar todos los componentes en el recorrido



CAD específico

CAD genérico


#### **Esquemas**

Instalaciones

Conclusión

Es frecuente el uso de distintos esquemas, como representaciones complementarias a los modelos

> Porque la función se muestra mejor mediante esquemas, que ocultan las soluciones constructivas adoptadas para los diferentes componentes



Esquema cinemático que muestra el comportamiento mecánico del motor de combustión de una motobomba

Pero los esquemas planos no son apropiados para Planta, elevación, etc obtener modelos CAD 3D porque alteran o simplifican la ubicación espacial

Esquema 2D de la distribución eléctrica en planta de una nave industrial



Por tanto, se necesitan esquemas tridimensionales (croquis 3D) que respeten la ubicación espacial de los componentes

¿A qué altura está el punto de luz?

CAD específico

CAD genérico

#### **Esquemas**


Instalaciones

Conclusión

# Convertir los esquemas en modelos 3D es generalmente sencillo, dado que:

La forma de la mayoría de los componentes de conducción se obtiene mediante barridos a lo largo de su trayectoria...

...por lo que basta añadir un perfil, para hacer el barrido



Algunas operaciones de modelado complementan la forma del componente

417



CAD específico


CAD genérico

Esquemas

Instalaciones


Conclusión

La dificultad reside en definir una trayectoria que produzca un componente que encaje bien con los componentes contiguos



Modelar a partir de una instalación sirve para darle a cada componente de trayecto la forma necesaria para que se pueda conectar

> La vista en planta muestra la disposición de los depósitos, y permite dibujar un croquis con la trayectoria que debe tener la tubería que los conecte



CAD específico

CAD genérico

Esquemas

Instalaciones


Conclusión


Para no tener que construir la escena completa, basta replicar esquemáticamente (mediante un croquis) la parte de la misma que afecta a cada uno de los componentes de conducción

> Son habituales las vistas de distribución en planta o en elevación

La escena simplificada sirve para crear un esqueleto del componente, con la trayectoria necesaria para que se pueda conectar

El modelo se completa con las operaciones de modelado correspondientes





CAD específico

CAD genérico

Esquemas

Instalaciones

Conclusión



Una estrategia alternativa de modelado de los componentes de conducción mediante aplicaciones CAD genéricas consiste en crearlos "en contexto"

La estrategia tiene la ventaja de que no hay que crear un esqueleto de la escena para cada componente de conducción...

> ...porque se aprovecha la distribución (layout) de los componentes de procesado en el ensamblaje como escena para crear los componentes de conducción



Más detalles sobre modelado en contexto en 6.1

CAD específico

CAD genérico


Esquemas

Instalaciones


Conclusión


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar modelos esquemáticos!

> ¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



Para repasar





Chapter 9 Generation of 2-D Layouts

# Ejercicio 2.3.1 Instalación para etapa de calentamiento

Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el esquema de una instalación para una etapa de calentamiento de fluido de una industria química

- √ El fluido a calentar circula por la parte de los tubos de un intercambiador
- ✓ Por la parte de la carcasa del intercambiador se inyecta vapor, que se envía posteriormente a un tambor de condensación
- La recirculación del intercambiador al tambor es por gravedad, por lo que ambos componentes están montados a diferente altura sobre una estructura de soporte
- √ El vapor no condensado del tambor vuelve a ser inyectado en la entrada de vapor
- √ La alimentación del fluido a calentar es. mediante una pareja de bombas de impulsión
- √ Las válvulas no se han incluido en el modelo.
- Entrada Salida iquido proceso INTERCAMBIADOR Salida Entrada Liquido proceso bombeado TAMBOR DE CONDENSACION DE VAPOR Salida condensado Entrada liquido proceso BOMBAS


Los diseños del resto de componentes se muestran a continuación

### La tarea es obtener el modelo de recorrido de la instalación

Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el diseño de la estructura de soporte


- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas.
- √ Todas las barras de la estructura son perfiles de tubo cuadrado de 4 x 4 x 0.25 pulgadas
- √ Los perfiles de todas las barras están centrados respecto al esquema reticular
- √ Las cuatro barras del contorno del piso superior están recortadas a inglete
- √ Las cuatro barras del contorno del ... primer piso están recortadas en recto, para apoyarse en las patas
- √ Los travesaños de ambos pisos están recortados para encajar en los marcos definidos por sus barras de contorno



√ La figura también incluye un esquema de ubicación de las bombas.

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

El principal
componente de
proceso de la
instalación es un
intercambiador,
formado por las
piezas que se
muestran en la figura




- √ Los tubos tienen un diámetro de 2", un espesor de 0.1", y una longitud de 7'-0"
- √ Hay un disco encajado en cada uno de los extremos de los tubos
- √ Hay tres deflectores encajados entre los tubos, uno en la mitad inferior y centrado, y los otros dos en la mitad superior y a una distancia de 1'-9" de los discos más cercanos
- √ Hay dos tapitas que cierran las dos boquillas de la carcasa que no están en uso:
  - √ Las tapitas son discos cilíndricos de diámetro 7 ¼", espesor de ½", y con cuatro taladros de ½"
  - √ Las tapitas se sujetan mediante tornillos ANSI de 7/16" (HBOLT 0.4375-14x1.5x1.125-C)
  - √ Las tuercas que fijan los tornillos son ANSI de 7/16" (HNUT 0.4375-14-D-C)

Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el diseño de la carcasa del intercambiador

- √ El dibujo está representado en el método del tercer diedro
- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas
- √ La pieza tiene dos planos de simetría bilateral, indicados en la figura




Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el diseño de la tapa de entrada del intercambiador

√ El dibujo está representado en el método del tercer diedro

√ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas




√ En la cavidad de la tapa hay una membrana horizontal. (de  $\frac{1}{2}$ " de espesor) para obligar al fluido entrante a desviarse hacia los tubos, impidiendo que circule directamente hacia la boquilla de salida

Estrategia Ejecución Conclusiones


# La figura muestra el diseño de la tapa trasera del intercambiador

- √ El dibujo está representado en el método del tercer diedro
- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas.



La figura muestra el diseño de un disco del intercambiador

- √ El dibujo está representado en el método del tercer diedro
- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas




Los deflectores son discos cortados por la mitad

Estrategia Ejecución Conclusiones

### La figura muestra el diseño del tambor de condensación

- √ El dibujo está representado en el método del tercer diedro
- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas



- √ El tambor tiene una simetría bilateral, que sólo queda rota porque en la parte derecha no hay boquilla inferior, y porque sólo hay una boca de inspección (situada en el lado derecho a 2'-8" del plano medio)
- √ Las tres boquillas tienen las mismas dimensiones, y disposición simétrica respecto al tambor

Estrategia Ejecución Conclusiones


### El tambor se complementa con:


- √ Una tapa, en forma de disco de diámetro 3'-10" y 1" de espesor, con 8 taladros de 1"
- 9x3x1.5-C), y sus correspondientes tuercas ANSI de 7/8" (HHNUT 0.8750-9-D-C)

# La figura muestra el diseño *simplificado* de las bombas de impulsión

La bomba se ha simplificado como si fuera un único modelo sólido

- √ El dibujo está representado en el método del tercer diedro
- √ Las longitudes están acotadas en pies y pulgadas.






#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consta de cuatro pasos:

- Obtenga el modelo de la estructura de soporte
  - √ Dibuje el esquema reticular mediante un croquis 3D
  - Obtenga las barras como miembros estructurales



Obtenga los modelos de los componentes de la instalación

Aplique las técnicas de modelado y ensamblaje convencionales cuando necesite modelos detallados



Obtenga modelos simplificados para simular ensamblajes completos cuando no necesite (o no disponga de) detalle del componente

- Añada las tuberías de conexión
  - Utilice esquemas simplificados de la instalación para definir los recorridos
  - Aplique barridos para obtener los tubos
  - Añada las bridas y otros complementos semejantes
- Inserte todos los modelos en un ensamblaje



Si pre-ensambla los componentes de proceso, dispondrá de una escena para modelar los componentes de conducción


### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones



# Para evitar errores de conversión, configure las unidades para trabajar con pies y pulgadas:

- √ En el menú unidades (dentro de propiedades de documento) seleccione unidades personalizadas
- √ En unidades de longitud seleccione pies y pulgadas
- √ Seleccione 64 fracciones, para mostrar las dimensiones no enteras mediante fracciones.



Hasta una fracción mínima de 1/64

Estrategia

# **Ejecución**

# **Estructura**

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

Tubos


Conclusiones

# Dibuje el esquema reticular de la estructura

- Inicie un croquis 3D nuevo
- Dibuje la distribución en planta mediante líneas auxiliares

Marque la situación de las bombas

- √ Dibuje el esquema reticular de la estructura a partir de la distribución en planta
- √ Cierre el croquis 3D



Estrategia **Ejecución** 

## **Estructura**

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

Tubos

Conclusiones


# Defina los elementos estructurales

√ Utilice el comando miembro estructural.



- √ Seleccione tubo cuadrado de 4" x 4" x 1/4"
- Seleccione la líneas de las cuatro barras perimetrales del piso superior
- √ Aplique tratamiento de esquinas a inglete
- Seleccione ubicar perfil, para comprobar que el perfil está centrado respecto al esquema reticular





Estrategia

# **Ejecución**

#### **Estructura**

Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación


Tubos


Conclusiones

- Utilice el comando miembro estructural
- √ Seleccione tubo cuadrado de 4" x 4" x 1/4"
- √ Seleccione la líneas de las dos barras de una pata como un grupo
- √ Defina otros tres grupos de patas
- √ No aplique tratamiento de esquinas
- √ Utilice el comando. Recortar/Extender para recortar los extremos superiores de las patas









Sólido 2, 1: rechazar

Sólido 2, 2: mantener

Sólido 1, 1: rechazar

Sólido 1, 2: mantener

Estrategia

# **Ejecución**

### **Estructura**

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación


Tubos


Conclusiones

√ Utilice el comando miembro estructural

- √ Seleccione tubo cuadrado de 4" x 4" x 1/4"
- Seleccione como un grupo separado cada una de las cuatro líneas del perímetro del primer piso
- √ No aplique tratamiento de esquinas
- ∀ Utilice el comando Recortar/Extender para que las vigas no penetren en las patas







Estrategia

# **Ejecución**

#### **Estructura**

Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación


Tubos

Conclusiones

- √ Utilice el comando miembro estructural
- √ Seleccione tubo cuadrado de 4" x 4" x 1/4"
- √ Seleccione la líneas de los dos travesaños del primer piso
- √ No aplique tratamiento de esquinas

 Utilice el comando Recortar/Extender para que los travesaños no penetren las barras perimetrales





Estrategia

# **Ejecución**

#### Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación


Tubos


Conclusiones

√ Utilice el comando miembro estructural

- √ Seleccione tubo cuadrado de 4" x 4" x 1/4"
- √ Seleccione la líneas de los dos travesaños del segundo piso
- √ No aplique tratamiento de esquinas

√ Utilice el comando Recortar/Extender para que los travesaños no penetren las barras perimetrales





Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

## Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones


# Obtenga el modelo sólido de la carcasa del intercambiador

√ Modele el tubo embridado por revolución de un perfil centrado en el origen de coordenadas



√ Obtenga el resto de agujeros mediante un patrón circular

√ Obtenga los agujeros de la otra brida por simetría



Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

Tubos


Conclusiones


√ Dibuje el perfil del asiento en el plano de la vista lateral

√ Obtenga un asiento por extrusión con equidistancia

> Extruya con equidistancia, para evitar crear un plano datum en la posición del asiento

√ Obtenga el otro asiento por simetría





Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación

Tubos

Conclusiones


√ Defina el plano datum que contiene a las boquillas superiores




√ Extruya el tubo












√ Extruya la brida





√ Obtenga el resto de taladros mediante un patrón circular



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor


Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones

√ Obtenga la boquilla inferior por simetría respecto al plano de planta






# Obtenga el modelo sólido de la tapita

plano lateral

- √ Obtenga el disco macizo por extrusión
- √ Añada un taladro de ½"



√ Obtenga el resto de taladros mediante un patrón circular

Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

Tubos


Conclusiones

# Obtenga el modelo sólido de la tapa de entrada

√ Obtenga el cuerpo de la tapa por revolución de su perfil




√ Añada un taladro en la brida





- √ Obtenga el resto de taladros por patrón circular
- √ Añada el tabique separador mediante una operación de nervio





Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor


Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones

√ Defina el plano datum de la boquilla








√ Extruya el tubo

√ Extruya la brida


√ Extruya el agujero








√ Añada un taladro de ½"



√ Obtenga la otra boquilla por simetría



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones

# Obtenga el modelo sólido de la tapa trasera


√ Obtenga el cuerpo de la tapa por revolución de su perfil




- √ Añada un taladro en la brida
- √ Obtenga el resto de taladros por patrón circular

# Obtenga el modelo sólido del tubo

- √ Dibuje el perfil del tubo
- √ Extruya una longitud de 7'-0"





Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

Tubos


Conclusiones


Obtenga el modelo sólido del disco

√ Obtenga el disco macizo por extrusión



√ Obtenga el resto de filas de agujeros mediante un patrón circular






# Obtenga el modelo sólido del deflector

√ Haga una copia del fichero del disco

√ Edite el modelo

√ Corte el disco por la mitad



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

Tubos

Conclusiones

Obtenga el ensamblaje de los tubos

- √ Inserte un disco como pieza base
- √ Inserte un tubo en una agujero del disco
- √ Aplique un patrón lineal para ensamblar una fila de tubos

El tubo debe atravesar el disco y quedar enrasado con la cara exterior

√ Aplique un patrón circular para ensamblar las otras filas de tubos



Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación


Tubos

Conclusiones


√ Inserte un deflector lateral





Utilice una restricción de distancia entre planos de alzado para colocar el deflector en posición




√ Inserte el deflector central









Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

### Intercambiado

Tambor

Bomba


Instalación

Tubos


Conclusiones

# Obtenga el ensamblaje del intercambiador

√ Inserte la carcasa. como pieza base




- √ Inserte una tapita
- √ Añada un tornillo



√ Aplique un patrón para obtener las otras tres parejas de tornillos y tuercas





Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

### Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación


Tubos

Conclusiones


√ Inserte el subconjunto tubos





Para que los tubos y los deflectores no queden girados, debe alinear los planos de alzado




- √ Inserte la tapa trasera
- √ Añada un tornillo
- √ Añada su tuerca








Añada sus tornillos y tuercas por simetría de los de la tapa trasera





Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

### **Tambor**

Bomba

Instalación

Tubos

Conclusiones

Obtenga el modelo sólido del tambor


√ Modele el cuerpo 


■ del tambor por revolución


Modele como sólido




- <sup>√</sup> Dibuje el perfil del asiento en el plano de la vista lateral
- √ Obtenga un asiento por extrusión con equidistancia
- √ Obtenga el otro asiento por simetría









Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

### **Tambor**


Bomba

Instalación


Tubos


Conclusiones

√ Defina el plano datum de la boca de inspección





√ Extruya el tubo






√ Añada un taladro de ½"









Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

### **Tambor**

Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones


√ Defina el plano datum de la boquilla de salida de vapor

√ Extruya el tubo




√ Extruya el agujero






√ Obtenga la boquilla inferior por simetría respecto a la planta



√ Obtenga la boquilla del otro lado por simetría. respecto al plano lateral



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

#### **Tambor**

Bomba


Instalación

Tubos

Conclusiones


# Obtenga el modelo sólido de la tapa del tambor

- √ Obtenga un disco de 1" de espesor
- √ Añada los taladros para fijación



# Obtenga el ensamblaje del tambor

- √ Inserte el tambor como pieza base
- √ Añada la tapa
- √ Inserte un tornillo
- √ Inserte su tuerca





Estrategia

### **Ejecución**

Estructura Intercambiador

Tambor

### **Bomba**

Instalación

Tubos

Conclusiones

# Obtenga un modelo sólido simplificado de una bomba

√ Extruya la base

√ Obtenga el cuerpo de la bomba por revolución


√ Extruya el soporte central

Fusionando los tres sólidos



- √ Obtenga la boquilla de entrada por revolución
- √ Añada un taladro de ½" en la brida
- √ Obtenga el resto de taladros mediante un patrón circular

Extruya con equidistancia, para evitar crear un datum



Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor


# **Bomba**

Instalación

Tubos


Conclusiones

√ Defina el plano datum de la boquilla de salida




- √ Extruya el tubo
- √ Extruya la brida
- √ Extruya el agujero

El tubo debe ser tangente al cuerpo de la bomba



El agujero se extruye hasta una profundidad arbitraria, porque se trata de un modelo simplificado



- √ Añada un taladro de ½"
- √ Obtenga el resto de taladros mediante un patrón circular

Estrategia

### **Ejecución**

Estructura Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

Tubos


Conclusiones

# Ensamble los componentes de procesado en la estructura

- √ Inserte la estructura. como pieza base de un nuevo ensamblaje
- √ Coloque el intercambiador apoyado y centrado en los travesaños del piso superior

Empareje los alzado de ambos componentes, que se han modelado centrados respecto a sus sistemas de referencia

√ Coloque el tambor de condensación apoyado y centrado en los travesaños del primer piso



Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor


Bomba

### Instalación


Tubos

Conclusiones

√ Coloque la primera bomba en su emplazamiento de la base



√ Coloque la segunda bomba en su emplazamiento de la base



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Estructura Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

**Tubos** 

Conclusiones

Utilice la instalación para determinar las trayectorias de los tubos y modelarlos

Utilice el ensamblaje para dibujar croquis que sirvan para analizar posibles trayectorias de las tuberías

√ Use la elevación en alzado para diseñar el tubo de salida de vapor condensado


> Seleccione el alzado como plano de croquis

Puesto que el intercambiador y el tambor están centrados, sus boquillas son coplanarias con el alzado

Por tanto, la trayectoria del tubo es 2D, y se puede croquizar en el alzado

- Dibuje una trayectoria desde el centro de la brida inferior del intercambiador hasta el centro de la brida superior del tambor
- √ Diseñe un recorrido con codos de un tamaño apropiado

El radio del recorrido debe ser mayor que el radio del tubo



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación


### **Tubos**

Conclusiones

√ Obtenga el modelo sólido de la tubería de salida de vapor

- √ Replique la trayectoria en un croquis de un modelo nuevo
  - √ Añada cotas de posición al croquis original (para facilitar el dibujo de la réplica)
  - Abra un fichero nuevo de pieza, mientras mantiene abierto el fichero del ensamblaje
  - √ Copie el croquis del ensamblaje (Ctrl+C)
  - Peque el croquis en el fichero de la nueva pieza (Ctrl+V)
  - Borre y cree de nuevo las cotas auxiliares (para que dejen de ser auxiliares)
  - Restrinja los extremos de la trayectoria (cuyas posiciones deberán coincidir con las boquillas del ensamblaje)





Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación


**Tubos** 

Conclusiones

√ Aplique un barrido para obtener el tubo de diámetro 5" y espesor de pared de ½"



√ Añada una brida superior, igual a las de la carcasa del intercambiador



√ Añada una brida inferior, igual a las del tambor

Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación

### **Tubos**

Conclusiones

√ Use la elevación en alzado para diseñar el tubo de salida de vapor condensado



2'-0"

Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

### **Tubos**

Conclusiones

√ Obtenga el modelo sólido de la tubería de recirculación de vapor

- √ Replique las trayectorias concurrentes en sendos croquis de un modelo nuevo
- Aplique dos barridos para obtener el tubo de diámetro 5"
- √ Aplique dos cortes barridos para obtener el espesor de pared de 1/2"
- √ Añada las bridas



Estrategia

## **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación


### **Tubos**


Conclusiones

√ Use un plano paralelo a la vista lateral para diseñar la tubería de impulsión:

√ Defina un plano paralelo a la vista lateral y que pase por las boquillas

> Esto es viable, porque la elevación en alzado muestra que la tubería de conexión de las bombas al intercambiador puede ser plana





Estrategia

# **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación

**Tubos** 


Conclusiones


√ Utilice el plano datum para diseñar una trayectoria de la tubería que evite el tambor y pase junto a las barras de la estructura


Para facilitar su anclaje

Busque, también, una trayectoria que minimice las interferencias de los accesos, y que facilite el montaje

- √ Añada las cotas necesarias para definir la trayectoria con independencia de la instalación
- √ Compruebe que no hay interferencias con las trayectorias de los otros tubos







Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación


### **Tubos**


Conclusiones

- √ Replique el croquis de la trayectoria en un modelo nuevo
- √ Aplique dos barridos para obtener el tubo de diámetro 4"
- √ Aplique dos cortes barridos para obtener el espesor de pared de 1/2"
- √ Añada una brida superior, igual a las de la tapa de entrada del intercambiador

√ Añada dos bridas inferiores, iguales a las de las bombas







Estrategia

### **Ejecución**

Estructura Intercambiador

Tambor

Bomba

Instalación


### **Tubos**

Conclusiones


# Añada las tuberías a la instalación

√ Inserte la tubería de salida de vapor en su posición

> Emparejando las correspondientes bridas



- √ Añada parejas de tornillos y tuercas para sujetar sus bridas
  - √ Use tornillos ANSI de 7/16"-14 (HBOLT 0.4375-14x1.5x1.125-C)
  - √ Use tuercas ANSI de 7/16"-14 (HNUT 0.4375-14-D-C)



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor


Bomba

Instalación

#### **Tubos**

Conclusiones

### √ Inserte la tubería de entrada y recirculación de vapor



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador


Tambor

Bomba

Instalación

### **Tubos**

Conclusiones



Estrategia

### **Ejecución**

Estructura

Intercambiador

Tambor

Bomba


Instalación

#### **Tubos**

Conclusiones

# Etiquete claramente el árbol del ensamblaje, para organizar la numerosa tornillería





**Conclusiones** 

Los componentes de procesado de los modelos de recorrido se obtienen mediante modelos sólidos o ensamblajes

> Se pueden utilizar modelos simplificados para reducir el nivel de complejidad de la instalación completa

- Los componentes de conexión de los modelos de recorrido se modelan adaptando su trayectoria a la instalación
- La "escena" para diseñar un modelo de recorrido puede ser la propia instalación a la que pertenece

Aunque, apoyarse en una representación esquemática de la escena para modelar los componentes de conexión produce modelos menos dependientes

# Ejercicio 2.3.2 Cable de alimentación de ventilador

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra el cable de alimentación de un ventilador de un ordenador de sobremesa

El conjunto está formado por:

√ Dos conectores de tipo Molex 8991


A su vez, constan de:

- √ Una carcasa de nylon
- √ Tres agujas conectoras de bronce niquelado
- √ Tres cables eléctricos de 1.8 mm de diámetro, con funda de 2 mm, y de la longitud apropiada para conectar el ventilador a la fuente de alimentación

La tarea consiste en obtener el modelo sólido del cable de alimentación


Estrategia Ejecución Conclusiones

# La figura muestra el diseño detallado de una carcasa del conector




Estrategia Ejecución Conclusiones

# La figura muestra el diseño detallado de una aguja del conector



Estrategia Ejecución Conclusiones

La figura esquemática muestra la disposición de los componentes del ordenador, donde se ven las tomas de la fuente de alimentación y el ventilador que deben conectarse



Tarea **Estrategia** 

Ejecución

Conclusiones

Trabajando con un módulo específico de cableado, los componentes se tomarían de la librería, y los cables se definirían a partir de un esquema unidimensional



Pero, en una aplicación CAD de propósito general, la estrategia consiste en modelar cada pieza por separado, para ensamblarlas después

A su vez, para modelar los cables eléctricos, hay que prever el recorrido que van a tener al ensamblar el cable de alimentación en el ordenador

Por lo tanto, se modelan los cables eléctricos siguiendo la trayectoria que deben tener en el montaje:


- √ Se recrea la escena en la que se montarán los cables eléctricos
- √ Se utilizan croquis 3D para definir sus trayectorias
- ✓ Se completa su modelado mediante operaciones de barrido

Conclusiones

### Modele la escena en la que tiene que situar el cable de alimentación

Dibuje un rectángulo de 310 x 420 mm en la planta, y extruya una altura de 140 mm para obtener la caja

Parámetros 2.00mm Cara<1>



Defina un material transparente,

Haga un vaciado de 2 mm de espesor


Modele la fuente de alimentación


Extruya sin fusionar resultado, para obtener un sólido multicuerpo, que simule un ensamblaje

Hasta profundidad espec >

para modelar con mayor comodidad

✓ Añada la toma de corriente





Incluya construcciones auxiliares, para definir la posición de los conectores

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

- √ Añada un plano datum a la altura de la placa base
- √ Añada la placa base

Extruya sin fusionar resultado


√ Modele la CPU sobre la placa base

Extruya sin fusionar resultado

√ Modele el ventilador sobre la CPU

Extruya sin fusionar resultado

√ Añada la toma de corriente



Conclusiones

Use la escena del ordenador para modelar el esqueleto del cable eléctrico

√ Inicie un croquis 3D


Croquis Croquis 3D Croquis 3D

Dibuje un segmento normal al centro del primer conector de la toma de la fuente

Dibuje segmentos sucesivos siguiendo la trayectoria aproximada que le quiera dar al cable

Iguale la longitud de todos los tramos, para tener un mejor control de la trayectoria

Dibuje un último segmento normal al primer conector de la toma del ventilador




Conclusiones



# Alternativamente, utilice un esquema simplificado de la escena, para modelar el esqueleto del cable eléctrico

- Dibuje una representación esquemática de la proyección del ordenador sobre la planta
- Utilice el esquema para definir el plano que contiene a la toma de la fuente
- Dibuje el esquema de la toma de la fuente
- Repita el procedimiento para la toma del ventilador
- Dibuje la línea poligonal 3D que representa esquemáticamente la trayectoria del cable eléctrico




Conclusiones




En el esquema de la base debe distinguir entre la posición de la toma de corriente y la posición del cable dentro de la

carcasa




Para calcular el desfase, debe prever la posición exacta en la que colocará el cable respecto a la carcasa



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Utilice el esqueleto de la trayectoria del cable eléctrico, para definir una trayectoria realista mediante una curva spline


- Defina un nuevo croquis 3D
- Dibuje un spline que pase por los puntos de la poligonal del esqueleto
- Haga pasar el spline también por el punto medio del primer y último tramo, para que los extremos de la curva sean "casi" normales a los conectores
- √ Agregue una relación de colineal entre la tangente al spline en el extremo y el correspondiente tramo de la poligonal



Conclusiones

### Modele el cable


- √ Defina una sección. circular en el extremo de la trayectoria
- Haga un barrido con la trayectoria y la sección circular



√ Añada los extremos de cable pelado, extruyendo circunferencias concéntricas a las del borde

Extruya sin fusionar resultado, para dar un color distinto

√ Oculte todos los croquis y datums empleados para definir la escena simplificada



Conclusiones

### Modele la carcasa

√ Extruya el borde central


√ Extruya la boquilla, por delante del borde

√ Extruya la base, por detrás del borde

√ Extruya las ranuras de entrada de cables

√ Extruya los agujeros de paso de las puntas


√ Extruya los ensanchamientos de las bocas de los agujeros de paso de las puntas




Conclusiones


Las agujas conectoras deberían modelarse como chapa plana que se dobla posteriormente...

...pero puede modelarlas simulando chapa ya doblada




Haga una revolución incompleta para modelar la punta







Conclusiones

Haga otra revolución incompleta para modelar la parte cilíndrica del tramo de las pestañas de fijación






√ Dibuje un croquis en el borde de la parte cilíndrica, con el contorno de las pestañas de fijación



Eje de revolución Línea10 Hasta profundida ✓ Fusionar resultado

🔊 Pestañas fijación 🕐



√ Haga una revolución de 20° para obtener las pestañas de un lado


√ Obtenga las otras pestañas por simetría

¡Este modelo es aproximado, porque las pestañas son mas anchas en los extremos!

Conclusiones

- Haga una revolución incompleta para modelar la parte cilíndrica del tramo de las pestañas de bloqueo
- √ Dibuje el perfil de una pestaña y extruyala

- √ Obtenga la otra pestaña por simetría respecto al alzado
- √ Haga una revolución incompleta para añadir el tramo portacable del extremo



Conclusiones

### Ensamble las agujas conectoras al cable


√ Inserte el cable como pieza base

Puede dejarlo flotante en una posición arbitraria

- √ Inserte una aguja y emparéjela en un extremo del cable:
  - √ Empareje el cable pelado con el alojamiento de la aguja
  - √ Empareje el extremo del cable con la pestaña de la aguja

Este emparejamiento es arbitrario, porque el cable puede encajar a diferente profundidad

Pero así se controla que los cables lleguen a la profundidad para la que se ha calculado su trayectoria



Conclusiones

√ Inserte la otra aguja y emparéjela en el otro extremo

√ Guarde el subconjunto, para ensamblarlo tres veces en el ensamblaje principal

Dentro del ensamblaje, podrá cambiar el color de la funda de cada copia del cable eléctrico



Si quiere modificar las trayectorias de los tres cables independientemente, debe utilizar tres subconjuntos distintos, ensamblados con tres cables distintos


Conclusiones

## Obtenga el ensamblaje completo

√ Inserte una carcasa. como pieza base


Puede dejarla flotante en una posición arbitraria

Cambie a representación con transparencia, para facilitar el ensamble de las agujas




√ Inserte un cable con sus agujas

√ Encaje la primera aguja en el agujero cilíndrico de la carcasa



Apoye la pestaña de la aguja en el fondo del agujero prismático de la carcasa




Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Inserte la segunda carcasa

√ Encaje el agujero cilíndrico en la segunda aguja del cable





√ Repita para los otros dos cables con agujas



Conclusiones

Si las trayectorias de los cables eléctricos no son compatibles, aparecerán errores al intentar emparejarlos con las carcasas






Conclusiones

# Inserte el cable de alimentación en el modelo simplificado del ordenador, para comprobar que encaja bien

- √ Cree un ensamblaje nuevo
- √ Inserte la caja de ordenador como pieza base
- √ Inserte el cable de alimentación, e intente conectarlo en sus tomas



**Conclusiones** 

1 En los modelos de recorrido, la escena es importante para definir correctamente las trayectorias de los componentes de conexión



Se pueden utilizar representaciones simplificadas de las escenas

2 Las trayectorias no deben hacerse más rígidas de lo necesario, para simular mejor el comportamiento

Construir la trayectoria a partir de una línea poligonal permite simplificar el modelado, al tiempo que se mantiene el control de la trayectoria

3 Se deben cuidar todos los detalles de la escena que afectan al recorrido

Si las medidas del trayecto no corresponden con la escena, o las piezas están mal montadas, el conjunto no encajará

# 3.0 **Conceptos Generales De Curvas**

El. definitorios

Representación

Aproximaciones

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

Las curvas son líneas que cambian de dirección


En general están contenidas en espacios de tres dimensiones



Por ser líneas, son formas geométricas unidimensionales

Desde "fuera" se ve que ocupan un volumen

Desde "dentro" se ve que sólo hay una dimensión y dos sentidos: avanzar o retroceder



El. definitorios

Representación

**Aproximaciones** 

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

Los elementos definitorios son el conjunto de elementos geométricos que definen una curva

> Por ejemplo, el centro y el radio definen una circunferencia



Son importantes porque, en general, se crean o editan las curvas CAD mediante sus elementos definitorios

> En las aplicaciones CAD suelen estar ocultos por defecto y se muestran durante el proceso de edición

#### El. definitorios

Representación


Aproximaciones

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

### Los elementos definitorios más habituales son:





Más detalles sobre elementos definitorios en 3.0.1

El. definitorios

### Representación

**Aproximaciones** 

Cadenas

Fijas / libres


Curvas libres

Las curvas puede representarse de dos maneras:

gráfica



matemática



$$(x-x_o)^2 + (y-y_o)^2 = r^2$$

El lenguaje gráfico es más amigable para el diseñador



El lenguaje matemático es necesario para programar nuevas curvas

Por eso es el que se usa prioritariamente en las aplicaciones CAD, mediante interfaces de interacción gráfica

El. definitorios

### Representación

Aproximaciones

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

### En la representación matemática se pueden usar diferentes formulaciones:

Explícita	$F_1(x,y)=x$ $F_2(x,z)=y$ $F_3(x,y)=z$	$x = x_0 \pm \sqrt{r^2 - (y - y_0)^2}$ $y = y_0 \pm \sqrt{r^2 - (x - x_0)^2}$
Implícita	$F_1(x,y,z) = 0$ $F_2(x,y,z) = 0$ $F_3(x,y,z) = 0$	$(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 = r^2$
Paramétrica	$x = f_1(t) / T_1 \le t \le T_2$ $y = f_2(t)$ $z = f_3(t)$	
Diferencial	$dx/ds = t$ $dt/ds = kn$ $dn/ds = -kt + \tau b$ $db/ds = -\tau n$ Fórmulas de Frene	

¡La forma PARAMÉTRICA es la más usada para definir curvas en aplicaciones CAD!

El. definitorios

### Representación

Aproximaciones

Cadenas


Fijas / libres

Curvas libres



Por ejemplo, para definir la espiral de Arquímedes hay que programar la siguiente formulación paramétrica:

$$\begin{aligned} & x = r \ t \ sen \ t + x_0 \\ & y = r \ t \ cos \ t + y_0 \\ & t \in [0, (1+3/4)\pi] \end{aligned}$$



El código a programar sería semejante al siguiente:

$$tt = (1+3/4)*360*t$$


### Definición El. definitorios Representación

### **Aproximaciones**

Cadenas Fijas / libres

Curvas libres

### Las curvas pueden representarse mediante aproximaciones:



la tangente a un óvalo

La tangente a una elipse no es igual que

### **Aproximaciones** Rectilíneas

Curvilíneas


Puntos sing.

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

Las aproximaciones tradicionales de las curvas se obtienen con puntos y rectas:



Si el número de puntos es suficientemente elevado, la aproximación puede resultar tan precisa como se quiera

Es decir, si los segmentos son suficientemente cortos Definición

El. definitorios

Representación

### **Aproximaciones**

Rectilíneas

### Curvilíneas

Puntos sing.

Cadenas


Fijas / libres

Curvas libres

Para aumentar la precisión sin aumentar el número de puntos o segmentos se sustituyen los segmentos de recta por

"segmentos curvos"

Las plantillas de curvas ya permitían hacerlo en la delineación "clásica", pero se ha potenciado mucho con el CAD



## Los segmentos curvos siguen siendo formas aproximadas, pero tienen varias ventajas:

- Utilizan menos almacenamiento (porque consiguen la misma precisión con menos tramos)
- Simplifican el tratamiento por ordenador
- Permiten considerar diferentes propiedades de la forma (como la continuidad, la suavidad, etc.)

### **Aproximaciones**

Rectilíneas

Curvilíneas

### Puntos sing.


Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres


## Cuando se aproxima una curva hay que prestar especial atención a los puntos singulares

Puntos singulares son aquellos en los que la curva sufre un cambio brusco





¡Aproximar una curva sin determinar sus puntos singulares puede dar lugar a muy malas aproximaciones!





Más detalles sobre puntos singulares en 3.0.2

### Definición

El. definitorios

Representación

**Aproximaciones** 

### **Cadenas**

Fijas / libres

Curvas libres

## Las curvas pueden descomponerse en cadenas de curvas:


la curva es

una sola figura



## Por partes

la curva se descompone en un conjunto de segmentos rectilineos o curvilineos encadenados




Los cambios sólo afectan localmente: las partes están desacopladas



El tratamiento por partes **no** es necesariamente aproximado...


...pero **si** es diferente

Una circunferencia es una curva global



Al "estirar" una circunferencia se obtiene una elipse

Dos semicircunferencias concéntricas y del mismo radio describen la circunferencia completa




Al estirar una de las dos semicircunferencias se obtiene un ovoide

### Cadenas

Fijas / libres Curvas libres

Una forma práctica de clasificar las condiciones de encadenamiento de las curvas es definir el "grado de continuidad"

Habitualmente se consideran cuatro niveles o grados crecientes de continuidad:




### Cadenas

Fijas / libres Curvas libres

Una forma práctica de clasificar las condiciones de encadenamiento de las curvas es definir el "grado de continuidad"

Habitualmente se consideran cuatro niveles o grados crecientes de continuidad:



### **Cadenas**


Fijas / libres Curvas libres Una forma práctica de clasificar las condiciones de encadenamiento de las curvas es definir el "grado de continuidad"

Habitualmente se consideran cuatro niveles o grados crecientes de continuidad:

NULA

**TANGENCIAL** 

Hay continuidad posicional, y, además, la dirección de la tangente es la misma para el punto común, tanto si se le considera como último punto del primer tramo, como si se le considera primer punto del segundo tramo



### **Cadenas**

Fijas / libres Curvas libres Una forma práctica de clasificar las condiciones de encadenamiento de las curvas es definir el "grado de continuidad"


Habitualmente se consideran cuatro niveles o grados crecientes de continuidad:

NULA

**TANGENCIAL** 

DE CURVATURA

Hay continuidad tangencial, y, además el radio de curvatura es el mismo para el punto común, tanto si se le considera como último punto del primer tramo, como si se le considera primer punto del segundo tramo



### **Aproximaciones**

Fijas / libres Curvas libres

**Cadenas** 




Existen otras clasificaciones más complejas, que distinguen entre continuidad geométrica y paramétrica:

La curva tiene continuidad geométrica G1 cuando las derivadas primeras (tangentes) de ambos segmentos curvos en el punto de unión son proporcionales

La curva tiene continuidad parámetrica C1 si además, los módulos de las tangentes coinciden (tangentes iguales)

Si las derivadas segundas de ambos segmentos curvos en el punto de unión son proporcionales, la curva tiene continuidad geométrica G2

> Si además, los módulos de las derivadas segundas coinciden (son iguales) la curva tiene continuidad parámetrica C2



Aproximaciones

### **Cadenas**

Fijas / libres

Curvas libres



## Para una gestión básica de las condiciones de encadenamiento, se debe tener en cuenta que:

- √ La transición entre segmentos curvos será más suave cuando mayor sea el grado de continuidad
- La continuidad paramétrica es más restrictiva que la geométrica

Continuidad paramétrica de grado 2 implica continuidad geométrica de grado 2, pero no al contrario

**Aproximaciones** 

Cadenas

Fijas / libres

Curvas libres

## Atendiendo a los requisitos de diseño, las curvas pueden ser:

## Fijas o analíticas



Libres o sintéticas

Cada parámetro que las define se corresponde con algún requisito de diseño

¡No se puede cambiar ningún parámetro sin que la curva resultante deje de cumplir algún requisito!

Cumplen todos los requisitos de diseño, sin que éstos lleguen a determinar todos sus parámetros

¡Se pueden cambiar algunos parámetros sin que la curva resultante deje de cumplir ningún requisito!

Curvas libres

Que una curva sea analítica o sintética no depende de la naturaleza de la propia curva




Puesto que cualquier tipo de curva tiene un número fijo de parámetros que la definen, tenemos tres situaciones posibles:

- Se la considera libre cuando el número de los parámetros que la definen sea superior al número de requisitos de diseño
- Se considera fija cuando el número de los parámetros que la definen coincide con el número de requisitos de diseño
- No será útil para aquellos problemas de diseño en los que el número de requisitos a cumplir supere al número de los parámetros que la definen


Curvas libres

## Por ejemplo:

Si deseamos una curva suave (sin cambios bruscos de curvatura), cerrada y que pase por tres puntos, podremos definir infinitas curvas que cumplan tal condición



Si deseamos una curva cerrada, con curvatura constante y que pase por tres puntos, tan sólo una circunferencia cumplirá las condiciones exigidas



Si deseamos una curva cerrada, con curvatura constante y que pase por cuatro puntos, no existe una solución general

Definición

El. definitorios

Representación

Aproximaciones

Cadenas

Fijas / libres


Curvas libres

## En otras palabras:

las curvas fijas son las que definen formas que quedan completamente determinadas por las condiciones funcionales




las curvas libres son las que tienen grados de libertad disponibles, después de imponer todos los requisitos geométricos



Curvatura constante

Cerrada

Pasa por V1 V2 y V3



Curvatura constante

Cerrada

Pasa por V1 y V2

Curvas libres

Las curvas fijas son las que se han utilizado tradicionalmente en diseño industrial, porque:

- Aportan geometrías con comportamiento contrastado
- √ Se pueden replicar fácilmente con instrumentos de dibujo
- X Limitan la creatividad de los diseñadores a un conjunto de formas básicas

Para generalizar el uso de curvas libres, ha sido necesario disponer de ordenadores, porque:

- Potencian la capacidad estética del diseñador, sin comprometer el comportamiento funcional del diseño
- Sólo se puede replicar su forma, si no se dispone de:

Métodos de cálculo matemático


Fijas / libres

Cadenas


Curvas libres



Una circunferencia sólo puede cambiar si se modifica su centro o su radio



Una curva libre que inicialmente replica una circunferencia, puede editarse hasta convertirse en una curva distinta



**Curvas libres** 

La principal característica de las curvas libres o sintéticas es que el diseñador puede cambiar la forma:

- Sin modificar las características intrínsecas
- Manipulando directamente ciertos elementos de control



Manipulando los elementos de control, se consiguen diferentes soluciones, todas ellas válidas desde el punto de vista funcional

Por tanto, las curvas libres potencian la capacidad estética del diseñador, sin comprometer el comportamiento funcional del diseño


**Curvas libres** 

## Las condiciones que cumplen las curvas sintéticas son:

Los elementos de control tienen que ser pocos e intuitivos

Un elemento de control muy utilizado es el polígono de control

El polígono de control se obtiene uniendo mediante segmentos de recta los sucesivos puntos que definen la curva



Sus principales ventajas son:

- √ Es un modo conveniente de manejar conjuntamente puntos y tangentes
- √ Ayuda al usuario a imaginar aproximadamente la forma de la curva


**Curvas libres** 

## Las condiciones que cumplen las curvas sintéticas son:

- Los elementos de control tienen que ser pocos e intuitivos
- Definen una "buena forma"

Se dice que una curva tiene una "buena forma" cuando:

Es suave: no tiene grandes oscilaciones



¡Las curvas muy onduladas no suelen tener utilidad práctica en el diseño de formas!

Es continua: no tiene puntos singulares



**Curvas libres** 

## Las condiciones que cumplen las curvas sintéticas son:

- Los elementos de control tienen que ser pocos e intuitivos
- Definen una "buena forma"
- Proporcionan una descripción matemática de la curva

- Para facilitar su implementación mediante programas de ordenador
- Para definirlas unívocamente
- Para facilitar el cálculo de puntos no conocidos

**Curvas libres** 



## Las curvas paramétricas polinómicas básicas no son prácticas para diseño:

- No son intuitivas para el usuario
- ¡Los parámetros de los polinomios carecen de cualquier significado físico o geométrico!
- Tienen formulaciones matemáticas costosas e inestables para los cálculos numéricos

## ⁻ La solución consiste en:

- Reformular los polinomios para que los parámetros tengan significado geométrico
- Descomponer las curvas en cadenas de curvas simples

Es decir, se "trocean" y "encadenan" las curvas

Los splines y NURBS son las curvas paramétricas más utilizadas




Más detalles sobre curvas paramétricas en 3.0.3

**Curvas libres** 




## El uso de curvas interpoladas tipo SPLINE es simple e intuitivo:

- La creación se limita a:
  - Definir los nodos
  - Definir las tangentes en los extremos (opcional)



- La edición se limita a:
  - √ Mover los nodos
- La edición más avanzada permite:
  - Modificar las tangentes
  - Añadir o quitar nodos



Modificar dimensionador: 3

Definición

😰 El uso de curvas <mark>ajustadas</mark> tipo NURBS es potente pero complejo:

Representación

El. definitorios

**Aproximaciones** 

Cadenas

Fijas / libres


**Curvas libres** 

- La creación requiere definir:
  - Determinan el polígono de control, que controla Puntos de control aproximadamente la forma de la curva
  - Nudos Controlar el encadenamiento de las curvas y el comportamiento de cada tramo
  - Pesos Controlan la distancia entre la curva y los puntos de control

2 La edición permite modificar separadamente todos los parámetros

Ajustando los pesos se pueden conseguir desde líneas poligonales hasta curvas muy suaves


- La edición más avanzada permite:
  - Aplicar transformaciones
  - Tratar con tipos particulares de curvas



CAD 3D con Solid Works. Tomo II: Diseño avanzado - UJI - DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Sapientia145

### Para repasar








Capítulo 1: Teoría general de curvas

Capítulo 6: Geometría en ingeniería y construcción

Para repasar

## ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (Diseño Geométrico Asistido por Computador) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas.





Se recomienda especialmente el "tutorial" interactivo




Capítulo 2: Curvas del plano


Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio

Para repasar

Capítulo 11: Representing curves and surfaces



Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



# 3.0.1 **Elementos Definitorios De Las Curvas**

**Puntos** 

Rectas

**Planos** 

Angulos

## Los elementos definitorios son el conjunto de elementos geométricos que definen una curva

Por ejemplo, el centro y el radio definen una circunferencia



## En general, se crea o edita la curva mediante sus elementos definitorios

En las aplicaciones CAD suelen estar ocultos por defecto y se muestran durante el proceso de edición


Los elementos definitorios más habituales son:

Puntos

Rectas

Planos

Ángulos



### **Puntos**

Rectas


Planos

Ángulos

## **Puntos**

Nodos


√ Puntos de control Los Nodos o Polos son puntos de la propia curva



Son puntos vinculados a elementos definitorios de la curva, pero que no pertenecen a ella

La intersecciones entre rectas tangentes son un ejemplo típico de puntos de control

Un caso particular de puntos de control son los centros; como el centro de la circunferencia o la elipse



Puntos

### **Rectas**


Planos

Ángulos

## Rectas

- √ Elemento rectilíneo
- √ Secante
- Tangente
- √ Normal

Un elemento rectilíneo es el segmento de recta que une dos nodos contiguos



Cuando los puntos se acercan infinitamente, el elemento rectilíneo define un elemento teórico de la curva



Cuando los puntos se separan una distancia finita, el elemento rectilíneo sirve para aproximar la forma real de la curva

Puntos

### **Rectas**


Planos

Ángulos


## Rectas

- √ Elemento rectilíneo
- √ Secante
- Tangente
- √ Normal

Una recta secante es aquella que une dos nodos cualesquiera



Una recta secante tiene, al menos, dos puntos en común con la curva



Puntos

### Rectas


Planos

Ángulos

## Rectas

- √ Elemento rectilíneo
- √ Secante
- Tangente
- √ Normal

Una recta tangente es el límite al que tiende la secante cuando los dos nodos están infinitamente próximos



Una recta tangente tiene un sólo punto en común con la curva (al menos en la vecindad del punto de tangencia), que se denomina punto tangente

En el límite, la recta tangente coincide con el elemento rectilíneo

Puntos

### Rectas


Planos

Ángulos

## Rectas

- √ Elemento rectilíneo
- √ Secante
- Tangente
- √ Normal

Una recta normal es perpendicular a la tangente por el punto de tangencia



De las infinitas rectas perpendiculares a la tangente, se define la normal como aquella que está contenida en el plano osculador

Puntos

### Rectas

Planos


Ángulos

## Rectas

- √ Elemento rectilíneo
- √ Secante
- Tangente
- Normal

Binormal

La recta binormal es una recta perpendicular a la tangente y a la normal por el punto de tangencia



Junto con la tangente y la normal, define un sistema de referencia ortogonal LOCAL para cada punto de la curva

Puntos

Rectas


**Planos** 

Ángulos

## **Planos**

- √ Plano osculador
- √ Plano tangente
- √ Plano normal

Es el plano de la curva en un nodo i, y está determinado por dicho nodo, por el anterior (i-1) y por el posterior (i+1)



El plano osculador es el plano que contiene localmente a la curva, en la vecindad del punto considerado

Si la curva es plana, el plano osculador es el mismo para toda la curva

Puntos

Rectas


**Planos** 

Ángulos

### **Planos**

- √ Plano osculador
- √ Plano tangente
- √ Plano normal

Es cualquier plano que contiene a la recta tangente



De los infinitos planos tangentes, se destaca el que es perpendicular al plano osculador

Se denomina plano tangente principal

Puntos

Rectas


**Planos** 

Ángulos

### **Planos**

- √ Plano osculador
- √ Plano tangente
- √ Plano normal

Es el plano definido por la recta normal y la recta binormal



El plano normal es el plano que parte al espacio en dos regiones, que contienen respectivamente la parte de la curva anterior, y la parte de la curva posterior al punto considerado

**Puntos** 

Rectas

**Planos** 

Ángulos


### **Planos**

√ Plano osculador

√ Plano tangente

Triedro principal

Los tres planos definidos constituyen un triedro de referencia local de la curva en el punto considerado



También se denomina TRIEDRO DE FRENET-SERRET

**Puntos** 

Rectas


**Planos** 

Angulos

# Ángulos

- √ Ángulo de contingencia
- √ Ángulo de torsión

El ángulo de contingencia o flexión es el determinado por las tangentes de dos nodos consecutivos



Obviamente, también es el ángulo formado por las normales

Este ángulo determina la curvatura de la curva dentro del plano que la contiene en la vecindad del punto considerado (plano osculador)

**Puntos** 

Rectas


Planos

Ángulos

# Ángulos

- √ Ángulo de contingencia
- √ Ángulo de torsión

El ángulo de torsión es el ángulo formado por los planos osculadores de dos ternas consecutivas de nodos




Este ángulo determina el giro del plano osculador entre puntos consecutivos

Determina el "despegue" de la curva respecto al plano que la contiene en la vecindad de un punto

#### Para repasar







Capítulo 1: Teoría general de curvas

Capítulo 6: Geometría en ingeniería y construcción

# 3.0.2 **Puntos Singulares De Las Curvas**

#### **Aproximaciones**

Tipos

Singularidades

Las curvas no siembre se pueden representar de forma exacta



En tales casos, se recurre a representaciones aproximadas




Para que una aproximación sea aceptable, es importante determinar y dar solución a los puntos singulares de las curvas **Aproximaciones** 

### **Tipos**

Singularidades


Las aproximaciones tradicionales de las curvas se obtienen con puntos y rectas:



Para aumentar la precisión sin aumentar el número de puntos o segmentos se sustituyen los segmentos de recta por

"segmentos curvos"


Las plantillas de curvas ya permitían hacerlo en la delineación "clásica", pero se ha potenciado mucho con el CAD



**Singularidades** 


Cuando se aproxima una curva hay que prestar especial atención a los puntos singulares

> Puntos singulares son aquellos en los que la curva sufre un cambio brusco





¡Aproximar una curva sin determinar sus puntos singulares puede dar lugar a muy malas aproximaciones!



**Singularidades** 

# Podemos definir una curva plana del siguiente modo:

√ Un punto que se desplaza sobre la línea tangente, al mismo tiempo que dicha tangente gira alrededor del propio punto

Cuando la tangente no gira, se genera una recta

El punto puede avanzar, retroceder o pararse, mientras que la tangente puede girar en el mismo sentido o en sentido contrario

Entonces, podemos clasificar los puntos singulares estudiando los movimientos relativos entre el punto generador y la tangente:

> Combinando las 3x2 posibilidades, se generan doce tipos de puntos

TIPO	DESCRIPCIÓN	EJEMPLO
Ordinario	El punto y la tangente se mueven sin cambiar de sentido	$e^{-\Theta_{0}-1}$ $e^{-\Theta_{0}-1}$ $e^{-\Theta_{1}-2}$ $e^{-\Theta_{1}-2}$ $e^{-\Theta_{1}-2}$
De inflexión	El punto avanza. La tangente cambia de sentido (Radio de curvatura infinito)	P t <sub>P</sub>

Retroceso de 1ª especie	El punto retrocede. La tangente mantiene el sentido  (La tangente divide a la curva en dos)	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
<b>Retroceso</b> de 2ª especie	El punto retrocede. La tangente cambia de sentido  (La normal no divide a la curva	t <sub>p</sub>
	en dos)	Φ Q O P

Anguloso de 1ª especie	El punto se para. La tangente mantiene de sentido  (El punto tiene dos semitangentes)	$t_{p2}$
Anguloso de 2ª especie	El punto se para. La tangente cambia de sentido  (El punto tiene dos semitangentes)	$t_{p2}$

Singularidades

Múltiple Doble  Triple n-esimo orden de multiplicidad	La curva pasa varias veces por el mismo punto  (Hay tantas semitangentes como veces pasa el punto, salvo excepciones)	t <sub>p1</sub>
Múltiple con tangente única	La curva pasa varias veces por el mismo punto y con la misma tangente	ε

555


Impropio	El punto generador se sitúa en algún punto impropio  (La tangente se denomina "asíntota")	A Pro
<b>Impropio</b> Múltiple	La curva pasa varias veces por el mismo punto impropio  (Hay tantas asíntotas como orden de multiplicidad)	E AP. AP.
Impropio Inflexión	El punto generador alcanza algún punto impropio y avanza La tangente cambia de sentido	P

**Singularidades** 

**Impropio** El punto generador alcanza un Retroceso de 1ª punto impropio y retrocede. La tangente mantiene el especie sentido (La asíntota divide a la curva en dos) Impropio El punto generador alcanza un Retroceso de 2ª punto impropio y retrocede especie La tangente cambia de sentido

#### Para repasar







Capítulo 1: Teoría general de curvas

Capítulo 6: Geometría en ingeniería y construcción

# 3.0.3 **Curvas Paramétricas Polinómicas**


#### Introducción

Interpoladas Ajustadas

# Atendiendo al modo de conectar la curva y los puntos que la definen hay tres tipos de curvas:

- √ En las curvas interpoladas los puntos pertenecen a la curva (son "puntos de paso", nodos o polos de la curva)
- √ En las curvas ajustadas los puntos no pertenecen a la curva (son puntos de control)

√También hay soluciones mixtas, que interpolan algunos puntos y ajustan otros



# Introducción Interpoladas Lagrange

Hermite Spline

Ajustadas

Las curvas interpoladas más comunes se pueden organizar por orden cronológico:

- **Curvas de Lagrange**
- **Curvas de Hermite**
- **Curvas Spline**



Las curvas Spline son las únicas que siguen teniendo interés práctico Introducción

#### Interpoladas Lagrange

Hermite

Spline

Aiustadas

La formulación de Lagrange consiste en definir un sistema de 2n ecuaciones

$$x_{1} = a_{1} + b_{1}t + c_{1}t^{2} + d_{1}t^{3} + \dots$$

$$y_{1} = a_{2} + b_{2}t + c_{2}t^{2} + d_{2}t^{3} + \dots$$

$$x_{1} = a_{3} + b_{3}t + c_{3}t^{2} + d_{3}t^{3} + \dots$$

$$y_{2} = a_{4} + b_{4}t + c_{4}t^{2} + d_{4}t^{3} + \dots$$

$$\dots$$

$$y_{n} = a_{2n} + b_{2n}t + c_{2n}t^{2} + d_{2n}t^{3} + \dots$$

El sistema se puede resolver introduciendo las coordenadas de los n puntos a interpolar

Introducción Interpoladas Lagrange

Hermite Spline

Ajustadas

# Sus principales ventajas son:

- La interpolación de Lagrange es simple y única
- 2 Tiene una clara interpretación geométrica: la curva siempre pasará por los puntos

# Sus principales

### inconvenientes son:

El orden de los polinomios debe ser el doble que el número de vértices: al aumentar los vértices los tiempos de cálculo se tornan rápidamente inaceptables


> Normalmente deja de ser práctica para grados mayores o iguales que cinco

- Para polinomios de orden elevado la curva presenta oscilaciones
- No permiten un control local de la curva
- ← No permiten un control intuitivo de la curva, porque los coeficientes carecen de cualquier significado físico o geométrico

Introducción Interpoladas Lagrange **Hermite** Spline

Ajustadas

Las curvas de Hermite interpolan los puntos extremos y sus tangentes



# Sus principales ventajas son:

El control de la curva es muy intuitivo y simple


# Sus principales inconvenientes son:

- No son invariantes a las transformaciones afines
- Su forma es excesivamente simple, y no sirve para casos más complejos
- No proporcionan control local al diseñador

Introducción Interpoladas Lagrange Hermite **Spline** 

Ajustadas

Las curvas Spline se obtienen encadenando curvas Hermite y exigiendo igualdad de las tangentes





Los "nudos" no coinciden con los nodos dados por el usuario



Los nudos y las tangentes los determina la aplicación, y no son visibles para el usuario

Introducción Interpoladas Lagrange Hermite **Spline** 

Ajustadas

# Sus principales ventajas son:

- Se obtienen curvas suaves, incluso con muchos vértices
- Presentan una mayor estabilidad numérica que la representación polinómica tradicional
- 3 Las splines cúbicas (las más utilizadas), tienen una gran flexibilidad
- ← Suelen asegurar la continuidad de segundo orden
- 5 No se exige al usuario definir las pendientes en los puntos interpolados (salvo en sus extremos)

# También tienen algunos inconvenientes:

- No garantizan las mismas condiciones de continuidad en todos los puntos
- En splines cúbicas, las discontinuidades en la derivada tercera pueden producir oscilaciones
- El desplazamiento de cualquier punto de control obliga a recalcular la curva entera
- Es necesario especificar a priori los puntos de la curva por donde pasa
- No es posible un control local de la curva

#### **Ajustadas**

Bezier **B-Splines** NURBS

Las curvas ajustadas más comunes se pueden organizar por orden cronológico:

**Curvas de Bezier** 

¡Son un hito histórico!

Fueron desarrolladas en paralelo por Bezier (en Renault) y por Casteljau (en Citröen)

**Curvas B-Spline** 

Son las más implantadas en las aplicaciones CAD comerciales



ilas denominaciones suelen ser confusas!

**Curvas NURBS** 



Son las más generales ¡Las anteriores son casos particulares!

**Ajustadas** Bezier

> **B-Splines** NURBS

Las curvas de Bezier habitualmente se describen como suma de polinomios ponderados:

$$P(t) = \sum_{i=0}^{n} P_i J_{n,i}(t) \qquad 0 \le t \le 1$$

La formulación tiene significado geométrico porque los puntos de control son los coeficientes de ponderación

$$J_{n,i} = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

(Los "J" son polinomios de base, "de mezcla" o de Bernstein)

¡La consecuencia es que el orden coincide con el número de puntos de control!

#### **Ajustadas Bezier**

**B-Splines** NURBS

# Algunos casos particulares son:

$$√ Grado 1 (recta) ⇒ P= (P0, P1)$$


$$B1(t)= P0 + (P1-P0)*t t ∈ [0,1]$$

$$√ Grado 2 (cuádrica) ⇒ P= (P0, P1, P2)$$

$$B2(t)= (1-t)2 P0 +2t(1-t) P1 + t2 P2$$

Grado 3 (cúbica) 
$$\Rightarrow$$
 P= (P<sub>0</sub>, P<sub>1</sub>, P<sub>3</sub>, P<sub>4</sub>)  
B<sub>3</sub>(t)= (1-t)<sup>3</sup> P<sub>0</sub> +3t(1-t)<sup>2</sup> P<sub>1</sub> + 3t<sup>2</sup>(1-t) P<sub>2</sub> + t<sup>3</sup> P3<sub>2</sub>

El primer y el último punto interpolan la curva, y el segundo y el tercero ajustan las tangentes




### **Ajustadas Bezier**

**B-Splines NURBS** 

# Sus principales ventajas son:

Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado



### **Ajustadas** Bezier

**B-Splines NURBS** 

### Sus principales ventajas son:

- Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado
- 2 "Mimetizan" al polígono de control

La estrategia para modelar una curva con una curva de Bezier es:

- Definir un polígono de control que "exagera" la forma de la curva deseada
- "Retocar vértices" (modificando intuitivamente su posición)

El proceso es rápido e intuitivo: en pocas iteraciones se obtiene el perfil buscado


#### **Ajustadas Bezier**

**B-Splines** NURBS


# Sus principales ventajas son:

- Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado
- 2 "Mimetizan" al polígono de control
- Interpolan los puntos extremos

Esto facilita el control directo de esos puntos, que suelen tener mucha importancia en el diseño de formas



Por ejemplo, sirve para definir curvas cerradas



### **Ajustadas Bezier**

**B-Splines NURBS** 

## Sus principales ventajas son:

- Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado
- 2 "Mimetizan" al polígono de control
- Interpolan los puntos extremos
- Tienen carácter no oscilante o amortiguado ("disminuyen las variaciones")

Esta propiedad tiene varias consecuencias prácticas:

- "precisión lineal", que significa que, si todos los puntos de control están alineados, la curva de Bezier degenera en una recta (que contiene a esos puntos)
- Al ir aumentando el grado, los sucesivos polígonos de control convergen hacia la curva

### **Ajustadas** Bezier

**B-Splines NURBS** 

### Sus principales ventajas son:

- Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado
- 2 "Mimetizan" al polígono de control
- Interpolan los puntos extremos
- Tienen carácter no oscilante o amortiguado ("disminuyen las variaciones")
- Son invariantes ante las transformaciones afines

¡La transformada afín de una curva coincide con la curva definida por la transformada afín del polígono de control!

Esta propiedad es importante para los programadores, porque permite simplificar mucho el cálculo de las transformaciones

Pero también es importante para el diseñador, porque asegura que la forma elegida no será alterada por esas transformaciones (tales como los escalados, las rotaciones, etc.)

### **Ajustadas** Bezier


**B-Splines** NURBS

### Sus principales ventajas son:

- Mantiene la tendencia a dar curvas suaves aunque aumente su grado
- 2 "Mimetizan" al polígono de control
- Interpolan los puntos extremos
- Tienen carácter no oscilante o amortiguado ("disminuyen las variaciones")
- Son invariantes ante las transformaciones afines
- Permiten variar el grado

La elevación del grado introduce parámetros redundantes, porque se utilizan más parámetros para definir la curva, pero aporta flexibilidad para modificar el diseño

La reducción del grado no genera exactamente la misma curva; pero casi siempre es posible encontrar una reducción aproximada suficientemente precisa



### **Ajustadas** Bezier

**B-Splines NURBS** 

### Sus principales inconvenientes son:

Tienen comportamiento alobal

No es posible efectuar modificaciones locales en la forma: desplazando un solo vértice se modifica la forma de toda la curva




En realidad, los efectos de los cambios se amortiguan rápidamente, por lo que generalmente se considera que el comportamiento es "casi" local: se asume que el cambio de un vértice afecta de forma perceptible sólo a la zona de la curva vecina a dicho vértice

2 Se necesitan construcciones geométricas bastante tediosas para garantizar la continuidad en los empalmes de dos o más curvas de Bezier

La continuidad puede ser de orden 0 sin más que imponer la condición de que el punto final de la primera curva coincida con el inicial de la segunda

Para garantizar continuidad de orden 1, se deben alinear los tramos de los polígonos descriptores situados a uno y otro lado del polo común (el segmento formado por el penúltimo y último punto de la primera curva con el segmento formado por el primer y segundo punto de la segunda)

3 Se necesita elevar mucho el grado para obtener curvas con curvaturas cambiantes




#### **Ajustadas**

Bezier

#### **B-Splines**

**NURBS** 

# Las curvas B-Spline son cadenas de curvas de Bezier



- El usuario define y manipula el polígono global
- Cada tramo curvo tiene su propio polígono de control (interno)
- Los nodos de enlace son los nudos

#### **Ajustadas**

Bezier

#### **B-Splines**

**NURBS** 

# Sus principales ventajas son:

- Mantienen las ventajas de las curvas de Bezier
- 2 El número de puntos de control es independientemente del grado de la curva
- Admite puntos de control múltiples
- Modela con facilidad regiones de elevada curvatura

Se controla la curvatura añadiendo puntos de control, sin aumentar el grado:

#### **Ajustadas**

Bezier

#### **B-Splines**

**NURBS** 

# Sus principales ventajas son:

- Mantienen las ventajas de las curvas de Bezier
- 2 El número de puntos de control es independientemente del grado de la curva
- Admite puntos de control múltiples
- Modela con facilidad regiones de elevada curvatura

# Sus principales inconvenientes son:

- El control de la curva mediante puntos múltiples es complejo
- 2 No permiten modelar curvas racionales

#### **Ajustadas**


Bezier

**B-Splines** 

**NURBS** 



Con curvas B-Splines no se pueden modelar curvas cónicas (circunferencia, elipse, parábola e hipérbola)



#### **Ajustadas**

Bezier

**B-Splines** 

NURBS



# Hay muchas variantes de curvas B-spline:

**β-Spline** 

Permiten controlar la inclinación y tensión de la curva

Se consiguen formas más complejas, porque la curva se puede acercar o separar al polígono de control

Su formulación es exponencial, y por tanto su cálculo es computacionalmente costoso

**B-Spline** no uniforme El usuario puede modificar los nudos

- Distribuyendo uniformemente los nudos tenemos la B-spline básica
- Distribuyendo los nudos de manera no uniforme, aparecen curvas cuyo comportamiento puede variar localmente de unos tramos a otros
- Es un caso particular de las NURBS

#### **Ajustadas**

Bezier

**B-Splines** 

**NURBS** 

Las curvas NURBS son B-splines con dos características añadidas: Acrónimo de "Non Uniform Rational B-spline"

> Son "no uniformes" porque los nudos no están uniformemente distribuidos

Se pueden modificar los nudos para controlar localmente el comportamiento de cada tramo

Son "racionales" porque se obtienen como cocientes de polinomios

Matemáticamente su formulación es:

$$P(t) = \frac{\sum_{i=0}^{n} N_{i,k}(t) w_{i} P_{i}}{\sum_{i=0}^{n} N_{i,k}(t) w_{i}}$$

#### **Ajustadas**

Bezier **B-Splines** 

#### **NURBS**

# Las principales ventajas de las curvas NURBS son:

Representan todo tipo de curvas con una única formulación


- Pueden representar líneas rectas, curvas cónicas, B-Splines, etc.
  - ¡Tienen todas las ventajas de las curvas anteriores!
- Pueden representar otras curvas no representables con anterioridad
- 2 Las curvas racionales son invariantes a la rotación. escalado, traslación y a las transformaciones de perspectiva

Las no racionales son invariantes sólo a la rotación, escalado y traslación

Son compactas: pueden representar formas muy complejas con muy pocos datos

¡Para transformar la curva basta aplicar la transformación a los puntos de control!

El usuario tiene mucho control sobre la forma de la curva



#### **Ajustadas**

Bezier **B-Splines** 

#### **NURBS**

# Los principales inconvenientes de las curvas NURBS son:

Necesitan mucha memoria para almacenar las curvas sencillas

¡Se necesitan siete puntos de control para definir una circunferencia!

Se necesita experiencia para controlar toda la variedad de parámetros de control



¡No es fácil intuir como afecta a la curva un cambio de posición de los nudos!



¡No es fácil intuir como afecta a la curva un cambio combinado de nudos y pesos!



Las curvas interpoladas son convenientes para formas sencillas donde se necesite poco control de la curva




Las curvas ajustadas son convenientes para formas complejas donde se necesite mucho control de la curva


Las curvas SPLINE son la mejor opción Las curvas NURBS son la mejor opción


#### Para repasar

### ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (Diseño Geométrico Asistido por Computador) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas.











Capítulo 2: Curvas del plano Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio Para repasar

### Capítulo 11: Representing curves and surfaces



## Capítulo 9: Representación de curvas y superficies




# 3.1 **Modelado Con Curvas Técnicas**

Uso

Clasificación

# Las curvas técnicas son aquellas que tienen alguna propiedad útil para el diseño en ingeniería

Vamos a ver que para las curvas técnicas hay diferentes modos de uso, y diferentes tipos de curvas



Chorro parabólico (Wikipedia)



Calentador "parábola", diseñado por Omer Deutsch

#### Uso

Preinstaladas Programadas

Interpoladas

Clasificación

Hay tres modos de usar las curvas técnicas en las aplicaciones CAD:

Preinstaladas

Están definidas en la aplicación CAD

Se pueden utilizar directamente desde el menú

Programadas

Se deben definir mediante formulación

Se obtienen curvas exactas

Interpoladas

Se deben definir mediante una nube de puntos

Se obtienen curvas aproximadas


Uso

#### **Preinstaladas**

Programadas Interpoladas

Clasificación

Las curvas preinstaladas se pueden usar directamente





Pero deben estar predefinidos tanto la figura como los elementos definitorios

Por ejemplo, la circunferencia





Uso

#### **Preinstaladas**

Programadas Interpoladas


Clasificación

# 👺 Si no está definida (figura + elementos)...

# ...se transforma empleando construcciones auxiliares

Si se conocen tres puntos, pero sólo se puede construir la circunferencia-conocido-el-centro-y-el-radio:

- √ el centro de la circunferencia la intersección de la mediatrices de dos cuerdas
- √ el radio es la distancia del centro a cualquiera de los tres puntos



Uso

Preinstaladas

**Programadas** 


Interpoladas


Clasificación

# Para programar curvas técnicas hay que definirlas como curvas conducidas por ecuación:

- Seleccione la herramienta de curvas conducidas por ecuación
- Elija el tipo de representación explícita o paramétrica

Escriba la ecuación





#### Uso


Preinstaladas

#### **Programadas**

Interpoladas

Clasificación

# Para escribir la ecuación hay que utilizar notación de lenguaje de programación



Manual de ayuda (SolidWorks)

#### Uso


Preinstaladas

Programadas

Interpoladas

Clasificación

# Para interpolar curvas técnicas hay que definirlas como curvas por puntos:



#### Uso


Preinstaladas

Programadas

#### Interpoladas

Clasificación

Se asigna un nombre y se guarda la tabla de puntos







¡Pero es difícil hacer modificaciones!

#### Uso

Preinstaladas Programadas

#### Interpoladas

Clasificación


Se pueden construir curvas vinculadas a puntos de una figura auxiliar creada previamente:


√ Se crea un "polígono de " control" en un esbozo

√ Luego se crea la curva pasando por los vértices del polígono de control

Curva por puntos de referencia...

Así, al modificar se modifica la curva





Los nodos pueden ser vértices

o puntos de control

Curva con polígono

Punto4@Polígono de control

el polígono,

Uso

#### Clasificación

Analíticas

Paramétricas

Hay dos tipos principales de curvas técnicas:

Se pueden tratar sin ordenador, pero es más eficiente tratarlas con ordenador No era viable utilizarlas sin ordenador

Uso

Clasificación

Analíticas

Cónicas

Cíclicas

Paramétricas

El tratamiento de las curvas técnicas analíticas, ha evolucionado gracias al CAD:

> **Tratamiento** Tratamiento aproximado y global geométrico por partes

Hay muchos tipos de curvas técnicas analíticas, por lo que no es viable hacer un estudio general

Pero hay dos familias representativas:

Cónicas

Geometría vinculada a elementos geométricos comunes

Cíclicas

Geometría derivada de trayectorias y perfiles de mecanismos

# Algunos arcos cónicos están preinstalados:

Definición Uso


Clasificación

**Analíticas** 

**Cónicas** 

Cíclicas

Paramétricas



Uso

Clasificación

Analíticas

**Cónicas** 

Cíclicas


Paramétricas

Aquellas curvas cónicas que no están pre-instaladas se pueden:

- Programar mediante ecuaciones de segundo grado
- Calcular punto a punto

Para ello se usan las siguientes definiciones:

√ La parábola es el lugar geométrico de la parábola es el lugar e los puntos del plano que equidistan de un punto fijo, denominado foco, y una recta fija denominada directriz



Uso

Clasificación


**Analíticas** 


**Cónicas** 

Cíclicas

Paramétricas

√ La elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya suma de distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es constante





Uso

Clasificación


**Analíticas** 


**Cónicas** 

Cíclicas

Paramétricas

√ La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos del plano cuya resta de distancias a dos puntos fijos, denominados focos, es constante





Uso

Clasificación

**Analíticas** 

**Cónicas** 


Cíclicas

Paramétricas




Si las cónicas se calculan por puntos, la aplicación conecta los puntos mediante curvas spline:

¡Los puntos calculados son puntos de parábola!



¡Los puntos interpolados se calculan como curva spline...

... no como puntos de parábola!



Uso

Clasificación

Analíticas

**Cónicas** 


Cíclicas

Paramétricas

Las rectas tangentes a las cónicas tienen una propiedad que las hace especialmente útiles para el diseño

geométrico:

- La tangente en un punto P a la elipse es bisectriz del ángulo que forman un radio vector y la prolongación del otro
- La tangente en un punto P a la hipérbola es bisectriz del ángulo que forman los dos radios vectores
- La tangente en un punto P a la parábola es bisectriz del ángulo que forman el radio vector y la perpendicular por P a la directriz (paralela al eje)



Uso Clasificación

**Analíticas** 

**Cónicas** 

Cíclicas


Paramétricas



El problema es que SolidWorks ® no permite restringir los arcos cónicos con tangentes



> Por tanto, no se pueden resolver directamente las figuras cuando los datos son tangencias



Uso

Clasificación

Analíticas

**Cónicas** 

Cíclicas


Paramétricas

Puesto que las rectas tangentes son importantes para el diseño, es conveniente saber obtener los focos a partir de las rectas tangentes


Para ello sirven los Teoremas de Poncelet:

Para problemas más complejos, se deben consultar los Teoremas de Pascal y Brianchon

La recta que une un foco con un punto P es bisectriz del ángulo que forman las que unen este mismo foco con los puntos de contacto de las tangentes trazadas desde P



El ángulo que forma una de las tangentes trazadas desde el punto P exterior a una cónica con la recta que une P al otro foco, es igual al que forma la otra tangente con la recta que une P al otro foco en los casos de elipse e hipérbola, o con la paralela al eje en el caso de parábola



Uso

Clasificación

**Analíticas** 

Cónicas

**Cíclicas** 

Paramétricas

Las curvas cíclicas aparecen vinculadas a trayectorias y perfiles de mecanismos

se pueden programar

Cuando tienen una Cuando no tienen una formulación conocida <-> formulación conocida se pueden interpolar

Para interpolar, hay que seguir dos pasos:

Calcular, mediante construcciones auxiliares, un subconjunto de puntos de la curva

> Consulte libros de geometría métrica para conocer las características de cada curva

Seleccionar una aproximación válida a partir de los puntos calculados

Uso

Clasificación

**Analíticas** 


Cónicas


**Cíclicas** 

Paramétricas

# Ejemplo: Cicloide

Es la trayectoria que describe un punto de una circunferencia que gira sobre una recta






Se pueden calcular puntos de la curva mediante construcciones auxiliares sencillas

O<sub>3</sub> 04

La determinación de ciertos elementos notables (como las tangentes) puede hacerse con rigor geométrico si se aplican las propiedades propias de la curva



Técnicas de representación geométrica. Corbella Barrios

Uso

Clasificación

Analíticas


**Paramétricas** 

Las curvas libres se formulan paramétricamente, y en SolidWorks se denominan splines:



Son una mezcla de curvas interpoladas y ajustadas

Se crean definiendo nodos, como si fueran curvas interpoladas:



Uso


Clasificación

Analíticas


**Paramétricas** 

### La edición se limita a:

√ Mover los nodos




√ Modificar las tangentes



# La edición más avanzada permite:

✓ Quitar nodos



Uso


Clasificación

Analíticas

**Paramétricas** 



Pero el spline es en realidad una NURB, porque se puede comportar también como una curva ajustada:



Definición


Uso


Clasificación

Analíticas

**Paramétricas** 

Seleccione Visualizar polígono de control para modificar la curva ajustada





Arrastre un punto de control para modificar la curva

Definición

Uso

#### Clasificación

Analíticas

**Paramétricas** 

Puede añadir nodos


- √ Seleccione el spline
- √ Active el menú contextual
- √ Seleccione *Insertar punto de spline*

Insertar <u>p</u>unto de spline

√ Señale la posición del nuevo punto

### Puede eliminar nodos

- √ Seleccione un nodo
- √ Pulse la tecla Suprimir



Definición

Uso

Clasificación

Analíticas


**Paramétricas** 

Puede obtener una curva equivalente, pero con menos nodos

- √ Seleccione el spline
- √ Active el menú contextual
- √ Seleccione Simplificar spline



√ Seleccione los parámetros de simplificación



La tolerancia indica la máxima diferencia aceptable entre el spline original y el simplificado

- Las aplicaciones CAD más potentes tienen preinstaladas las curvas más comunes
- Para las curvas no preinstaladas se puede usar el editor de curvas para formular su ecuación matemática
- Si tampoco se dispone de la formulación matemática, se pueden aproximar por puntos
- Cuando la forma exacta de la curva no es un requisito, se usan curvas paramétricas, que pueden comportarse de dos formas:

Las curvas interpoladas son convenientes para formas sencillas donde se necesite poco control de la curva



Las curvas ajustadas son convenientes para formas complejas donde se necesite mucho control de la curva

Las curvas SPLINE son la mejor opción

Las curvas NURBS son la mejor opción

#### Para repasar: curvas analíticas


## Cualquier buen libro especializado en geometría métrica





Para repasar: curvas analíticas

## Los capítulos de geometría de cualquier buen libro de CAD o dibujo en ingeniería




Capítulo 3: Engineering geometry

Para repasar: curvas paramétricas

## ¡Cualquier buen libro de CADG!

El CADG (Diseño Geométrico Asistido por Computador) se dedica al estudio y definición de métodos para la generación de curvas complejas.





Se recomienda especialmente el "tutorial" interactivo




Capítulo 2: Curvas del plano


Capítulo 4: Curvas y superficies del espacio

Para repasar: curvas paramétricas

## Capítulo 11: Representing curves and surfaces



## Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



Ejercicio 3.1.1 Envase "roll-on" de desodorante

Estrategia Ejecución Conclusiones Se deben obtener los modelos sólidos de las piezas de un envase de desodorante tipo "roll-on"

El producto incluye las piezas mostradas en la figura

Tanto la forma como el tamaño de las piezas es libre, aunque la imagen es orientativa del producto que se debe modelar



### **Estrategia**


Ejecución

Conclusiones

## Las piezas del conjunto tienen simetría axial

¡Salvo pequeños complementos que rompen la simetría, pero se pueden añadir después de modelar la forma básica!

# Las piezas se pueden obtener por revolución de perfiles curvos



#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

En los perfiles de revolución hay dos tipos de curvas:


Curvas analíticas para la bola y el aro

2 Curvas libres para el depósito y la tapa

> ¡Para conseguir que las dos piezas encajen, es mejor trabajar con curvas analíticas!

La función de la bola es rodar para empaparse del líquido desodorante del depósito y empapar la piel


¡La bola debe ser esférica, para rodar bien y empaparse uniformemente!



El aro sujeta a la bola permitiéndole girar

La superficie interior del aro también debe ser esférica

La parte exterior se adapta al depósito para encajar a presión



### Enunciado **Estrategia** Ejecución

Conclusiones

En los perfiles de revolución hay dos tipos de curvas:

- Curvas analíticas para la bola y el aro
- 2 Curvas libres para el depósito y la tapa

Tanto el depósito como la tapa deben tener:

> formas ergonómicas √ estética atractiva

Ambos se pueden obtener con curvas libres



El diseño deberá considerar dos restricciones:

- ✓ El deposito debe contener el volumen de desodorante especificado
- √ La tapa debe encajar con el depósito mediante una rosca

### Enunciado **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# El tamaño se debe seleccionar teniendo en cuenta criterios ergonómicos y de capacidad del envase

- √ Por capacidad, se elije 75 ml, que es una cantidad habitual de desodorantes.
- √ Por ergonomía:
  - √ La bola tiene que tener un tamaño apropiado para aplicar el desodorante sobre la piel

Se elije un diámetro de 36 mm

El envase tiene que tener una altura (y un diámetro) apropiados para agarrarlo con la mano mientras se aplica...

...al tiempo que garantiza la capacidad requerida

Se elije una altura aproximada de 80 mm

Volumen aproximado  $\pi^*18^{2*}80 \approx 81000 \text{ mm}^3 = 81 \text{ ml}$ 

La tapa tiene que tener una altura mínima que permita sujetarla con los dedos mientras se enrosca o desenrosca



Por estética, se elije una altura mayor, de unos 50 mm

## Enunciado **Estrategia** Ejecución

Conclusiones

# El modelado de todas las piezas tiene hasta cuatro pasos:

- Dibujar el contorno ¡Y el eje de revolución!
- Aplicar el barrido por revolución
- Vaciar para obtener cuerpos tipo cáscara

También se puede modelar como superficie y luego aumentar el espesor

Añadir los complementos que no son de revolución

Roscas del depósito y la tapa

# Estrategia


### **Ejecución** Conclusiones

## El modelado de la bola es sencillo:

√ Dibuje el eje y el contorno semicircular

√ Obtenga una superficie de revolución






**Ejecución** 

Conclusiones


√ Por último, incremente Estrategia el espesor



Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones



Obtenga una esfera por revolución

√ Aplique el vaciado a la esfera



La operación de vaciado crea "burbujas", si no se selecciona ninguna cara

### Operaciones de vaciado

La herramienta Vaciado ahueca la pieza, deja abiertas las caras que seleccione y crea operaciones de paredes láminas en las caras restantes. Si no se selecciona ninguna cara en el modelo, puede vaciar una pieza sólida, creando un modelo hueco y cerrado. También se puede vaciar un modelo utilizando múltiples espesores.

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones




# También se puede modelar con dos medias bolas...

## ...para simular el procedimiento de fabricación

√ Obtenga una semiesfera por revolución

√ Aplique el vaciado a la semiesfera




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

El proceso se completa añadiendo la cáscara simétrica




Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


# Se puede obtener como sólido multi-cuerpo


- √ Obtenga una segunda semiesfera por revolución
  - √ Utilice el mismo perfil de la primera semiesfera
  - J Cambie la dirección de barrido para no solaparse con la primera semiesfera
  - √ NO fusione el resultado





√ Vacíe la segunda semiesfera






Tarea Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Modele el aro:

- Dibuje el perfil
  - Dibuje el contorno aproximado
  - Añada las restricciones geométricas




Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

### √ Añada las restricciones numéricas



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones




# Observe que la forma y las dimensiones no son libres...

# ...deben ser válidas para la función de la pieza

- √ La anchura de la boca del casquete esférico (ø 34) está condicionada por la elasticidad del material, que debe permitir el montaje de la bola
- √ El hueco para la bola (R18.25) debe ser algo mayor que la propia bola, para dejar hueco para la película de liquido desodorante



La parte inferior debe tener salientes anulares, para sujetar la bola y encajar con el depósito





Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Haga el barrido de revolución







Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# El depósito tiene dos partes:

Para que pueda encajar, el borde del depósito se modela con el perfil del aro

Para obtener formas ergonómicas, el fondo del depósito se modela con curvas libres

> ¡Salvo la parte inferior que se hace plana!



Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

# Modele el depósito:

√ Modele el borde:


√ Copie el contorno del aro

Haga una copia del fichero del modelo del aro, elimine el barrido y simplifique el croquis



Obtenga el contorno del borde


√ Aplique un barrido de revolución



Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones




Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

### √ Modele la rosca

√ Defina un perfil de rosca en el alzado



√ Defina una trayectoria helicoidal




P Rosca

Perfil y trayecto

 Perfil de croquis O Perfil circular Perfil rosca Hélice rosca

√ Aplique un barrido





**?**\* **?** 

Tarea Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

# Modele la tapa

√ Haga vertical el tramo inferior

> Para que encaje el filete de rosca

- √ Utilice una curva libre para el resto
- √ Defina el contorno exterior mediante Equidistancia de entidades
- √ Aplique un barrido de revolución



Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


√ Modele la rosca

√ Defina un perfil de rosca

Defina una trayectoria helicoidal

√ Aplique un corte barrido






Tarea Estrategia


### **Ejecución**


Conclusiones

## Ensamble

- √ Inserte el aro como primera pieza
- √ Añada la bola
- √ Guarde como subconjunto
- √ Inserte el depósito como primera pieza
- √ Inserte el subconjunto anterior en el depósito
- √ Añada la tapa








Tarea
Estrategia
Ejecución

Conclusiones

El ejemplo ilustra la generación de volúmenes de revolución a partir de perfiles curvos



2 El ejemplo ilustra los diferentes usos de las curvas:

Las curvas analíticas son necesarias para asegurar cierta funcionalidad




Las curvas libres permiten adaptar las formas a criterios ergonómicos y estéticos

Ejercicio 3.1.2 Plato giratorio

Estrategia Ejecución Conclusiones Obtenga los modelos sólidos de las piezas y el subensamblaje de un mecanismo de agarre de un juguete basado en un plato giratorio

El mecanismo se ha diseñado para que, al girar, abra o cierre tres garras de sujeción




647

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

# Se ha definido la geometría de la guía:

- Deberá tener forma de espiral de Arquímedes
- Se pretende que el desplazamiento de cada garra sea de 24 mm por vuelta del plato (1 mm cada 15°)
- El punto de arranque de la espiral debe tomarse a 10 mm del centro del plato
- La espiral debe completar exactamente 4 vueltas
- La orientación de la espiral debe ser tal que se abran las garras con giro antihorario del plato, visto desde delante



## Para completar el plato, se debe saber que:

- √ La ranura tiene sección cuadrada de 5 mm de lado
- ✓ El radio del plato será 5 mm mayor que la distancia al centro del punto más alejado de la espiral
- ✓ El espesor del plato será 15 mm
- El plato se completa con un pivote cilíndrico a ambos lados, de 15 mm de diámetro y 50 mm de largo por cada lado


Estrategia Ejecución Conclusiones

### Para completar el montaje, se incluyen otros dos tipos de piezas:

Las garras se simplifican como prismas de 30x24 mm de base y 15 mm de altura y con un resalte de 10 mm de ancho y 5 mm de alto en la parte trasera


> Las garras son diferentes, porque sus pivotes deben estar desplazados para conseguir que todas ellas estén equidistante del centro del plato

- ✓ Para que las garras se muevan en la dirección de sus ejes, hace falta un segundo plato guía con ranuras radiales
  - √ Se trata de un disco del mismo radio. que el plato de giro
  - √ Contiene dos pestañas (de 15x20) para anclarlo a la carcasa del juguete y evitar que gire
  - Tiene un espesor de 8 mm
  - √ Contiene tres ranuras de 24x90. desplazadas 15 mm del centro



Estrategia Ejecución Conclusiones Las garras pueden constan de un núcleo y una guía





El mecanismo resultante será más impreciso, pero será más barato y tendrá menos rozamiento

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

Modelar el disco es trivial

Basta dibujar el contorno circular y extruir

Radio: 10 + 24\*4 + 5

15 mm

Para modelar la ranura del plato hay que definir la espiral de Arquímedes

La curva no está definida en SolidWorks

Hay que definirla mediante el editor de curvas

Luego hay que hacer un barrido con esa trayectoria

Modelar las garras no es tan trivial como parece

¡Hay que calcular la posición de cada guía que se inserta en la ranura, para que las tres garras estén equidistantes del centro!

+ Ensamblar es sencillo, siempre que no se quiera simular el movimiento del mecanismo

> Además, hay que tener en cuenta que las garras no son intercambiables

Enunciado

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

# Debe buscar la formulación paramétrica de la espiral de Arquímedes

Se debe buscar alguna fuente de información válida



#### Espiral de Arquímedes

La espiral de Arquímedes (también espiral aritmética) obtuvo su nombre del matemático siciliano Arquímedes, quien vivió en el siglo III antes de Cristo. Se define como el lugar geométrico de un punto moviéndose a velocidad constante sobre una recta que gira sobre un punto de origen fijo a Velocidad

En coordenadas polares (r, θ) la espiral de Arquímedes puede ser descrita por la ecuación siguiente:

$$r = a + b\theta$$

siendo a y b números reales. Cuando el parámetro a cambia, la espiral gira, mientras que b controla la distancia en giros sucesivos.

Arquímedes describió esta espiral en su libro De las Espirales.

Esta curva se distingue de la espiral logarítmica por el hecho de que vueltas sucesivas de la misma tienen distancias de separación constantes (iguales a  $2\pi b$  si  $\theta$  es medido en radianes), mientras que en una espiral logarítmica la separación está dada por una progresión geométrica.

Hay que notar que la espiral de Arquímedes tiene dos brazos, uno para  $\theta > 0$  y otro para  $\theta < 0$ . Los dos brazos están discretamente conectados en el origen y sólo se muestra uno de ellos en la gráfica. Tomando la imagen reflejada en el eje Y produciremos el

A veces, el término es usado para un grupo más general de espirales.

$$r = a + b\theta^{1/x}.$$

La espiral normal ocurre cuando x = 1. Otras espirales que caen dentro del grupo incluyen la espiral hiperbólica, la espiral de Fermat, y el Lituus &. Virtualmente todas las espirales estáticas que aparecen en la naturaleza son espirales logarítmicas, no de Arquímedes. Muchas espirales dinámicas (como la espiral de Parker del viento solar, o el patrón producido por una rueda de Catherine) son del grupo de Arquímedes

### Enunciado **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones



# Las consideraciones necesarias para obtener la formulación paramétrica son:

La espiral en coordenadas polares es:

$$t \in (0, 8*PI)$$
 Cuatro vueltas  $r = 10 + (24/(2*PI)) * t$  Radio inicial 10 mm Incremento 24 mm por vuelta

√ La conversión a coordenadas rectangulares es:

La formulación final es:

$$x = -(10 + 12/PI * t) * cos(t)$$
  
 $y = -(10 + 12/PI * t) * sin(t)$ 

Enunciado **Estrategia** 


Ejecución Conclusiones

La posición (p) de cada guía respecto al núcleo hay que calcularla para que todas las garras queden a la misma distancia (d) del centro del plato

El desfase entre dos garras consecutivas puede calcularse por diferencia de radios

r= 10 + (12/PI) \* t 
$$\rightarrow$$
  $\Delta$ r= (12/PI) \*  $\Delta$  t  
Siendo  $\Delta$  t = 2\*PI/3

Por tanto, la cota de posición del pivote de cada una de las tres garras es;




$$p_0 = 15 \text{ mm}$$
 Valor arbitrario, elegido con criterios de diseño  $p_{-120} = 15 - 8 = 7 \text{ mm}$ 


$$p_{+120} = 15 + 8 = 23 \text{ mm}$$

Conclusiones

Obtenga el disco




Añada el pivote cilíndrico, mediante una extrusión en dos direcciones




Obtenga la curva para definir la ranura:

Inicie un croquis sobre la cara superior del disco




Ejecute el comando Curva conducida por ecuación




- √ Seleccione el tipo *paramétrica*
- Escriba la formulación paramétrica de la curva



Vincule la curva resultante al resto del modelo mediante líneas auxiliares, restricciones geométricas y cotas




# Defina un plano normal a la curva



#### Defina la sección recta:

- √ Utilice el plano normal como plano de la sección
- Dibuje un perfil cuadrado, de lado 5 mm
- Añada restricciones para colocar el centro del lado superior coincidente con el origen de la curva




Enunciado Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

# Obtenga la ranura mediante una operación de cortar-barrer:




Se obtiene el plato ranurado acabado:




# Obtenga el plato guía:

√ Obtenga el disco, del mismo radio que el plato y 8 mm de espesor, pero con un agujero



Añada las tres ranuras de 24x90, desplazadas 15 mm del centro



Conclusiones


# Obtenga las garras:

- √ Obtenga el núcleo prismático
- √ Añada el escalón
- √ Añada el pivote inferior
- √ Haga tres copias del modelo

Alternativamente, defina tres configuraciones

Modifique la posición del pivote inferior de cada guía

> Si asigna nombres personalizados a las garras, será más fácil colocarlas sin cometer errores




Conclusiones


### Ensamble el conjunto:

√ Inserte el plato guía como pieza base

> Porque es la pieza que debe quedar inmóvil, al anclarse a la carcasa del juguete




- √ El pivote debe ser concéntrico con el agujero central del plato guía
- √ La cara superior del plato ranurado debe estar en contacto con la inferior del plato guía




√ Inserte las tres garras

Recuerde que las garras no son intercambiables

La garra anterior se coloca en la ranura que se encuentra al desplazarse en sentido antihorario desde la ranura que contiene a la garra central





Conclusiones





### Los emparejamientos de las garras no son triviales


- Empareje mediante contacto la cara lateral de la garra con la de la ranura, para asegurar el movimiento radial
- Empareje mediante contacto la cara inferior de la garra con la superior del plato, para asegurar que la garra no se sale de la ranura
- Empareje mediante tangencia la superficie cilíndrica del pivote con la curva del contorno superior de la ranura del plato, para asegurar el empuje del plato a la garra


El emparejamiento permite el movimiento del conjunto

Pero el emparejamiento tangente de las tres garras, no asegura que se inserten y se mantengan en la misma vuelta de la ranura









**Conclusiones** 

- Las curvas no definidas en el menú se deben programar
- Las curvas programadas se incluyen en el árbol del modelo, y se pueden utilizar igual que cualquier otro elemento del árbol
- Para programar se requieren conocimientos **ELEMENTALES** de:
  - √ Programación en lenguaje C (o similar)
  - √ Geometría analítica
- Hay que prestar atención al ensamblar piezas similares pero no intercambiables

Un diseño mejorado, debería dar formas distintas a las garras, para impedir un ensamblaje incorrecto


No se puede simular una colocación dinámica de las garras con emparejamientos geométricos

Se puede simular un montaje fijo mediante tangentes

Se requieren emparejamientos mecánicos para simular un montaje móvil

# Ejercicio 3.1.3 Antena parabólica


Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra el esquema aproximado de una de las seis cerchas tubulares que componen el armazón principal de una antena parabólica



Estrategia Ejecución Conclusiones

### La información de diseño es:


- El diámetro máximo de la antena es de 40 m. (la distancia de los puntos P4 al eje es de 20 m)
- Los montantes P2B2 y P3B3 están uniformemente separados
- La barra P1B1, que es común a todas las cerchas, tiene una longitud de 7 m
- La barra P2B2 mide 6 m, y la P3B3 mide 5 m
- Para situar el apoyo A1 hay que saber:
  - √ La altura de B1 respecto al soporte en el que se apoya A1 es de 5 m
  - El punto A1 descansa sobre un anillo concéntrico con el eje P1B1 y de 8 m de diámetro



Estrategia Ejecución Conclusiones


### La información para determinar las dimensiones es:

- Las seis cerchas se colocan con sus ejes coincidentes y giradas 60°
- Para completar la estructura se unen los vértices que pertenecen a los arcos parabólicos mediante travesaños tubulares (P1 con P1, P2 con P2, y así sucesivamente)
- Se añaden tirantes en diagonal entre los vértices exteriores y los siguientes (P3 con P4 y P4 con P4 para cada pareja de cerchas contiguas)
- El receptor de señal se coloca en el foco, en la prolongación del eje P1B1 y a una distancia de 12 m sobre el punto P1



Estrategia Ejecución Conclusiones

# La tarea consiste en obtener el modelo del conjunto formado por toda la estructura



#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consta de tres pasos:

- Dibuje el esquema reticular de la cercha
  - √ ¡Que los puntos Pi estén colocados sobre una parábola es crítico para el funcionamiento de la antena!



La posición no se puede aproximar, hay que colocar los puntos exactamente sobre la parábola



No es necesario dibujar toda la parábola y colocar los puntos sobre ella

Basta dibujar el eje y el vértice y exigir que los puntos P<sub>i</sub> equidisten de ambos

√ Descomponga el esquema unidimensional en tres cerchas planas dobles y travesaños que las conectan entre sí

Un croquis 3D permite añadir los travesaños mostrados en la planta, sobre una "red" de cerchas previamente dispuestas

- Añada las barras como elementos estructurales
- Inserte la estructura en un ensamblaje y añada los nudos

Ejecución

**Estrategia** 

Conclusiones

### Hay dos vías para intentar aprovechar la simetría de la estructura:

Obtenga el modelo de barras de una cercha, y aplique un patrón de revolución al modelo 3D

> No utilice croquis 3D para las cerchas, porque no se puede hacer un patrón de revolución automático dentro de un croquis 3D

Aplique la simetría bilateral de croquis para obtener cada pareja de cerchas opuestas...

> ...y obtenga las otras dos parejas de cerchas copiando el croquis y cambiando los planos de croquis



Para que los croquis queden bien restringidos tras cambiar los planos de croquis, debe evitar usar restricciones que dependan del sistema de coordenadas

Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones Para situar los puntos P<sub>i</sub> en la parábola:

√ Inicie un nuevo croquis en el plano del alzado, y sitúe el foco y la directriz

Dibuje líneas auxiliares que unan los puntos Pi con el foco

- Dibuje líneas auxiliares perpendiculares a la directriz y pasando por los puntos Pi
- Añada restricciones de igualdad de longitud

Porque los puntos de la parábola equidistan de la directriz y el foco



20000

Foco


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


# A partir de los puntos de la parábola es fácil completar el esquema unidimensional:

√ Complete el resto del croquis, siguiendo las indicaciones de diseño de la cercha

# También es fácil obtener el esquema unidimensional de la cercha opuesta:

√ Aplique simetría de croquis para obtener el esquema unidimensional de la cercha opuesta






Conclusiones


# Obtenga un plano datum para dibujar la segunda pareja de cerchas opuestas:

√ El plano debe

contener el eje central

√ El plano debe formar un ángulo de 60° con el alzado







Conclusiones

# Obtenga una copia, para evitar dibujar de nuevo el perfil en el segundo plano:

Cercha Seleccione el croquis de la cercha del alzado Doble cercha Ctrl+C y Ctrl+V Plano2 tar plano de croquis √ Haga una copia (-) Doble cercha 2 Plano de croquis Edite el plano de croquis, asignando el nuevo datum Plano/cara de croquis como plano de croquis Modifique las restricciones que hayan quedado mal definidas Minimizando las restricciones que dependen de la orientación Plano: en el croquis original, se evita este problema

Conclusiones







Tarea Estrategia

**Ejecución** Conclusiones

### Repita el procedimiento para obtener la tercera pareja de cerchas

- Defina un plano datum
- Haga una copia del croquis de la doble cercha
- √ Asigne el nuevo datum como plano de croquis de la copia
- √ Edite el croquis para reasignar las restricciones que dependen del sistema de referencia






677

Conclusiones

# Conectando los vértices de las cerchas, se obtienen los travesaños indicados en la planta

- √ Haga visibles los croquis que contienen a las tres cerchas dobles
- √ Inicie un croquis 3D
- √ Utilice líneas para conectar los vértices de las cerchas
- √ Cierre el croquis 3D



Conclusiones

### Convierta los esquemas unidimensionales en elementos estructurales:

√ Seleccione el comando Miembro estructural

Extruir corte Tapa en extremos Croquis Asistente para taladro Extruir Miembro cortar/Extender 3D estructura saliente/base Cordón de soldadura Chaflán Piezas soldadas Operaciones Si no está visible, pulse el botón derecho,


para obtener el menú contextual y activar la

pestaña de Piezas soldadas

√ Seleccione el perfil redondo de 88,9 mm y 6,3 mm de espesor de pared

Miembro estru... Mensaje Selecciones Estándar: Type: Circular Tube Tamaño: 88.9 x 6.3

Seleccione las líneas de los esquemas unidimensionales a los que les corresponde cada elemento estructural



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones





Deberá cargar los elementos estructurales necesarios en la

base de datos de perfiles

Seleccione Weldments en la biblioteca de diseño

- Seleccione la norma que define los tipos de perfiles deseados
- √ Descomprima los ficheros
- √ Copie los ficheros en la carpeta de perfiles de pieza soldada






Tarea Estrategia

Ejecución

Conclusiones

# El resultado será un modelo estructural



681


Conclusiones



Las terminaciones de las barras que concurren en los nudos con más barras puede que no queden bien resueltas



Para conseguir que queden bien resueltas, deberá agrupar las barras de forma que sus intersecciones mutuas no produzcan recortes no deseados



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


# Obtenga la estructura completa:

- √ Defina una pieza con forma de bola
- Cree un nuevo ensamblaje
- √ Inserte la estructura

Alineando su origen con el sistema de referencia

√ Inserte la pieza bola en cada uno de los nudos de una de las cerchas de la estructura

> Para facilitar la inserción, puede ocultar toda la estructura, salvo el esquema unidimensional en el que se inserta en nudo




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Utilice un patrón circular para colocar los nudos de las otras cerchas



Tarea
Estrategia
Ejecución

**Conclusiones** 

1 La curva analítica no forma parte de la forma geométrica del modelo...

... pero sirve como "andamio" para construir dicho modelo

Aunque no la tenemos que dibujar completa, pues basta con conocer cuatro de sus puntos

2 El esquema unidimensional se construye replicando el esquema básico de una cercha...


...y añadiendo las líneas de los travesaños que las conectan

- La estructura se obtiene fácilmente a partir del esquema unidimensional, mediante miembros estructurales
- Los nudos son bolas que se añaden como piezas independientes a un ensamblaje que contiene las barras de la estructura

Ejercicio 3.1.4 **Bomba de Root** 


Estrategia Ejecución Conclusiones Una bomba de lóbulos, que se usará para procesar bebidas en una cadena de producción de alimentos, se ha diseñado de la siguiente forma:

- Dos palas lobulares de dos brazos giran en sentidos opuestos aspirando el líquido del conducto de entrada e impulsándolo hacia el conducto de salida
- El giro de las palas está sincronizado para que mantengan contacto en todo momento
- La cámara de bombeo, de lados rectos y fondos semicirculares, hace que el giro de los lóbulos empuje al líquido desde el conducto de entrada al de salida



Estrategia Ejecución Conclusiones Los perfiles de las palas de lóbulos son cicloidales:

- Los flancos de los lóbulos están formados por cuatro perfiles cicloidales enlazados
- Los dos contornos convexos están definidos mediante arcos de epicicloides trocoidales Con una directriz de radio de 2 pulgadas y una ruleta de radio de 0.5 pulgadas
- Los dos contornos cóncavos están definidos mediante arcos de hipocicloides trocoidales Con una directriz de radio de 2 pulgadas y una ruleta de radio de 0.5 pulgadas




### Otras características de diseño de las palas lobulares son:

- √ La anchura de la pala es de 2 ¾"
- En el centro tiene un taladro refrentado, de tipo ANSI inch, para alojar un eje con y una tuerca hexagonal
- El refrentado para la tuerca tiene un diámetro de 1 ¾" y una profundidad de ¾"
- ✓ El refrentado para el eje tiene un diámetro de 20 mm y una profundidad de 0.05"
- √ Las palas están construidas en nylon

Estrategia Ejecución Conclusiones


## Para accionar las palas de lóbulos se emplea un subconjunto formado por dos ejes paralelos

- Los dos ejes paralelos están encajados en una carcasa, en la que se apoyan mediante sendos rodamientos
- El giro de los dos ejes es opuesto y solidario, gracias a que están conectados mediante dos ruedas dentadas iguales alojadas en la parte derecha de la carcasa
- El alojamiento del engranaje está cubierto mediante una tapa con su correspondiente junta
- La cámara de bombeo, que está anexa a la izquierda de la carcasa principal, también está cerrada por una tapa con la misma junta
- Por último, hay dos juntas en los agujeros de la cámara por los que pasan los ejes, para impedir que el líquido pase de la cámara de impulsión a la carcasa



Estrategia Ejecución Conclusiones

## El montaje se detalla en el plano adjunto:



Estrategia Ejecución Conclusiones

## Las ruedas dentadas son iguales, y sus dientes están construidos con perfil de envolvente:

- Las ruedas tienen un diámetro primitivo de 4 pulgadas
- El ángulo de presión es de 20°
- ↓ I as ruedas tienen 16 dientes.

### Otras características de diseño de las ruedas son:


- √ La anchura de la rueda es de ½"
- Los bordes de los dientes están recortados con un chaflán de 0.1" y 45°
- √ El cubo de la rueda es un bloque cilíndrico de 2" de diámetro y 1/4" de anchura (excéntrico a una lado de la rueda), taladrado por un agujero apropiado para un eje de ¾"

## Las ruedas están construidas en nylon

691

Estrategia Ejecución Conclusiones Los diseños de resto de las piezas no estándar del subconjunto de impulsión son los siguientes:






Debe observar que las zonas de montaje entre los rodamientos y las demás piezas, están condicionadas porque los rodamientos están dimensionados en mm


Estrategia Ejecución Conclusiones

### √ Cámara de bombeo


Fabricada en fundición




Estrategia Ejecución Conclusiones



Estrategia Ejecución Conclusiones



Estrategia Ejecución Conclusiones Los diseños del resto de las piezas no estándar del subconjunto motriz son los siguientes:




Estrategia Ejecución

Conclusiones

7,30 √ Carcasa Fabricada en fundición 2 4 4 ယူ4 10" Ø1,8504 (47 mm) \_ |-|4 CORTE A-A

Estrategia Ejecución

Conclusiones



Estrategia Ejecución Conclusiones

### Las piezas estándar que se utilizan para completar el montaje son:

- √ Dos tornillos ANSI INCH pesados con cabeza hexagonal, con rosca 1/2-20 UNF, longitud de caña 1.5" y longitud de rosca 1" para sujetar la cámara de bombeo a la carcasa
- Cuatro rodamientos de bolas radiales SKF 6204, para soportar los ejes
- Dos tuercas hexagonales ANSI INCH pesadas, de rosca 5/8-18 UNF (HNUT 0.6250-18-D-C) para sujetar las ruedas dentadas a los ejes
- Dos tuercas hexagonales ANSI INCH pesadas, de rosca 7/16-20 UNF (HHNUT 0.4375-20-D-C) para sujetar las palas lobulares a los ejes
- √ Cuatro tornillos ANSI de cabeza hueca tipo Allen, de rosca #10-32 UNF, con una longitud de caña de 0.75". (HX-SHCS 0.19-32x0.75x0.75-C) para sujetar cada una de las dos tapas

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tareas:

- Obtenga los modelos sólidos de todas las piezas no estándar que componen la bomba
- Obtenga el ensamblaje del conjunto
- Obtenga los planos de diseño de:
  - √ La pala lobular
  - √ La rueda dentada.

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- La estrategia de modelado de las palas y las ruedas dentadas requiere generar curvas complejas:
  - √ Los perfiles de las palas son cadenas de curvas cicloidales
  - ✓ Los perfiles de los dientes de los engranajes son curvas envolventes
- La estrategia de ensamblaje pasa por determinar los subconjuntos funcionales y/o de montaje:
  - √ El subconjunto de accionamiento
  - √ El subconjunto de impulsión



Pero hay que observar que el subconjunto de impulsión no se puede ensamblar completamente por separado, ya que hay que fijar los lóbulos a los ejes

La estrategia de obtención de los planos de diseño implica resolver el problema de representar las curvas usadas para modelar las piezas

Se deben añadir las anotaciones y las figuras complementarias necesarias para definir unívocamente las curvas generadoras

Tarea Estrategia **Ejecución** Modelado Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones

Antes de modelar la pala de lóbulos, consulte fuentes documentales para determinar la formulación paramétrica de los perfiles cicloidales:

√ La formulación paramétrica de un arco de epicicloide trocoidal con radio de directriz r<sub>d</sub> y radio de ruleta r<sub>r</sub> es:

$$X(t) = (r_d + r_r)^* \sin(t) - r_r^* \sin(t^* (1 + (r_d/r_r)))$$

$$Y(t) = (r_d + r_r)^* \cos(t) - r_r^* \cos(t^* (1 + (r_d/r_r)))$$

$$t \in [0, \pi/2]$$

√ La formulación paramétrica de un arco de epicicloide trocoidal con radio de directriz r<sub>d</sub> y radio de ruleta r<sub>r</sub> es:

$$X(t) = (r_d - r_r)^* \sin(t) - r_r^* \sin(t^*(-1 + (r_d/r_r)))$$

$$Y(t) = (r_d - r_r)^* \cos(t) + r_r^* \cos(t^*(-1 + (r_d/r_r)))$$

$$t \in [0, \pi/2]$$


### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

### Obtenga el modelo sólido de la pala lobular:

- √ Abra un croquis nuevo en el alzado
- Seleccione curva mediante ecuación




Escriba la formulación paramétrica del arco de epicicloide, con  $r_d = 2 y r_r = 0.5$ 

$$X(t) = (2+.5)*\sin(t)-.5*\sin(t*(1+(2/.5)))$$

$$Y(t) = (2+.5)*cos(t)-.5*cos(t*(1+(2/.5)))$$

$$t \in [0, Pi/2]$$



### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones


 $\sqrt{}$  Escriba la formulación paramétrica del arco de hipocicloide, con  $r_d = 2$  y  $r_r = 0.5$ 

$$X(t) = (2-.5)*\sin(t)-.5*\sin(t*(-1+(2/.5)))$$


$$Y(t) = (2-.5)*cos(t)+.5*cos(t*(-1+(2/.5)))$$

 $t \in [0, Pi/2]$ 

Cambie el signo de la coordenada X para que la curva se genere en el segundo cuadrante, quedando así enlazada con la anterior



- √ Añada los ejes de simetría del contorno lobular
- Complete el contorno mediante simetría



**Ejecución** 

Modelado


Ensamblaje

Dibujos


Conclusiones

√ Extruya el perfil de cicloide para obtener el núcleo de la pala lobular Si las cuatro curvas no están bien enlazadas, no se realizará la extrusión

√ Añada el agujero central mediante un taladro refrentado



√ Añada el refrentado del eje, extruyendo una circunferencia de diámetro 20 mm



Estrategia

### **Ejecución** Modelado


Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones

## Obtenga el modelo sólido de la cámara de bombeo:

Obtenga el tocho inicial por extrusión




Cámara


1/4"


Por todo

Equidistancia

Obtenga el hueco por vaciado







Estrategia

### **Ejecución**

Modelado


Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

√ Añada los agujeros para los ejes mediante extrusión de dos circunferencias

No puede utilizar la herramienta taladro, porque no incluye diámetros tan grandes

√ Añada un plano datum, para extruir la boquilla de salida



### **Ejecución** Modelado


Ensamblaje Dibujos

Conclusiones


√ Añada la brida por extrusión

√ Añada el taladro de la boquilla

√ Añada un taladro de la brida



√ Añada la otra boquilla por simetría



**Ejecución** 


#### Modelado

Ensamblaje


Dibujos

Conclusiones

√ Añada los taladros para los tornillos de fijación de la tapa



√ Añada una oreja de fijación a la carcasa principal



**Ejecución** 


Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones


### Obtenga el modelo sólido de la tapa de la cámara de bombeo:

- Obtenga la tapa por extrusión de su contorno
- √ Obtenga el hueco para la junta por vaciado (de 0.1")
- √ Añada los agujeros para los tornillos mediante taladros



## Obtenga la junta de las tapas:

√ Obtenga la junta por extrusión (de 0.1") de su contorno



## Obtenga la junta del eje:

Obtenga la junta por revolución


### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones


## Obtenga la carcasa:

Obtenga el tocho inicial por extrusión de su perfil, a partir del alzado



Hueco para engranajes Equidistancia **^** Dirección 1


Por todo




√ Obtenga el hueco por vaciado de su perfil, con desplazamiento

√ Añada los agujeros para los ejes mediante taladros

√ Añada los taladros para los tornillos de fijación de la tapa



711



Estrategia


### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje

Dibujos


Conclusiones

√ Añada la base por extrusión de su perfil dibujado en el alzado



√ Añada los redondeos y taladros de la base...


...y sus simétricos



√ Añada la oreja...

...sus redondeos...

...y su taladro



712




**Ejecución** Modelado

Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones



### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

Obtenga la tapa de la carcasa:


√ Obtenga el tocho inicial por extrusión del perfil dibujado en el alzado


Obtenga la ranura de la junta por extrusión del perfil dibujado en el alzado

√ Añada los agujeros para los ejes mediante taladros

√ Añada los taladros para los tornillos de fijación de la tapa

Añada las orejas de fijación a la carcasa principal









Estrategia

# **Ejecución**


Modelado

Ensamblaje Dibujos


Conclusiones

## Obtenga el eje motriz:

√ Obtenga el eje por revolución




√ Añada las roscas cosméticas




√ Añada los chaflanes





- √ Obtenga las caras planas por extrusión de corte
- √ Añada el taladro roscado del extremo derecho



Estrategia

### **Ejecución** Modelado


Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones

# Obtenga el eje conducido:


√ Obtenga el eje por revolución



√ Añada las roscas cosméticas



√ Añada los chaflanes



Tarea Estrategia **Ejecución** Modelado

## Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

Para modelar la rueda dentada, debe determinar primero la formulación paramétrica de la curva envolvente:

Consulte fuentes documentales para obtener la formulación paramétrica de un arco de envolvente con radio base R<sub>B</sub>:

$$X(t) = R_{B} * (\cos(t) + t*\sin(t))$$

$$Y(t) = R_{B} * (\sin(t) - t*\cos(t))$$

$$t \in [0, 2\pi]$$
Puede trabajar también con la formulación paramétrica en coordenadas polares:
$$R(t) = R_{B} * \sqrt{(1 + t^{2})}$$

$$\phi(t) = t - atan(t)$$

$$t \in [0, 2\pi]$$

Consulte fuentes documentales para calcular el radio base de la envolvente, en base a los parámetros del engranaje, para que el arco de envolvente corresponda con el diente del engranaje:

Radio primitivo 
$$R_p$$
= 2 pulgadas   
Ángulo de presión  $\alpha$ = 20°   
Radio base  $R_B$ =  $R_p$ \*cos(20°) = 1.8794 pulgadas   
También se puede obtener gráficamente, para evitar problemas de redondeo

717

### **Ejecución** Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

√ Calcule los radios de recorte de la envolvente, en base a los parámetros del engranaje:

Radio primitivo 
$$R_p$$
= 2 pulgadas Módulo  $m$ =  $2*R_p/z$  = 0.25 pulgadas Número de dientes  $z$ = 16

Radio de cabeza  $R_C = R_P + m = 2.25$  pulgadas

Radio de fondo  $R_F = R_P - 1.25 \text{ m} = 1.6875 \text{ pulgadas}$ 

√ Calcule el ángulo del eje de simetría del diente:

Paso angular 
$$p_a$$
= 2  $\pi$  /z =  $\pi$  /8 = 0.3927 radianes

Asumiendo que el paso se divide en dos mitades iguales:

Espesor del diente= anchura del espacio


### **Ejecución** Modelado


Ensamblaje Dibujos


Conclusiones

## Obtenga el modelo de la rueda dentada

- √ Dibuje un croquis que contenga el radio base de la envolvente, calculado a partir del ángulo de presión, y el diámetro primitivo
- Dibuje una curva envolvente mediante su ecuación paramétrica







Estrategia

#### **Ejecución**

#### Modelado

Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

Dibuje las circunferencias de cabeza y fondo

√ Recorte la curva envolvente

Como la curva de base es menor que la de fondo...


> (Sería aconsejable rediseñar el engranaje para evitar que haya interferencias entre los dientes engranados)

...el contorno del diente tiene que completarse con un tramo de recorte

Utilizaremos un tramo de recorte sencillo: línea recta radial

Dibuje el eje de simetría del hueco del diente

Obtenga el contorno del diente siguiente por simetría



Estrategia

### **Ejecución**

#### Modelado


Ensamblaje Dibujos

Conclusiones

Obtenga el disco de la rueda por extrusión de 1/2" del diámetro de cabeza


√ Añada los chaflanes

√ Obtenga un hueco por corte extruido del hueco del diente



- √ Aplique un patrón circular para "tallar" los 16 huecos
- √ Añada el cubo

✓ Añada el taladro del cubo



721

**Ejecución** 

Modelado

Ensamblaje

Dibujos


Conclusiones

# Para obtener la mejor secuencia de ensamblaje, analice el producto hasta encontrar una secuencia viable de montaje:

Un análisis de funcionamiento muestra un subconjunto que impulsa el líquido, y un subconjunto que acciona su movimiento

### Subconjunto de impulsión

- 2.1 Carcasa
- 2.2 Tornillos fijación carcasa
- 2.3 Junta de eje
- 2 4 Pala lobular
- 2.5 Tuercas de las palas
- 2.6 Tapa de accionamiento
- 2.7 Junta de tapa



### Subconjunto de accionamiento

- 1.1 Carcasa
- 1.2 Rodamientos
- 1.3 Eje motriz
- 1.4 Eje conducido
- 1.5 Ruedas dentadas
- 1.6 Tuercas de las ruedas
- 1.7 Tapa de accionamiento
- 1.8 Junta de tapa
- 1.9 Tornillos de la tapa de accionamiento

**Ejecución** 

Modelado

Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones



Pero, un análisis de ensamblaje muestra que las palas tienen que atornillarse a sus ejes antes de cerrar la tapa de la cámara de impulsión



La alternativa es ensamblar la parte de impulsión directamente en el conjunto principal:

#### Bomba de lóbulos

- 1 Subconjunto de accionamiento 1. Subconjunto de accionamiento
- 2.1 Cámara de bombeo
- 2.2Tornillos de fijación de la cámara
- 2.3 Juntas de los ejes
- 2 4 Palas lobulares
- 2.5 Tuercas de las palas
- 2.6 Subconjunto tapa de bombeo
  - 2.6.1 Tapa de bombeo
  - 1.7.2 Junta de tapa
- 1.8 Tornillos de la tapa

- 1.1 Carcasa
- 1.2 Rodamientos
- 1.3 Eje motriz
- 1.4 Eie conducido
- 1.5 Ruedas dentadas
- 1.6 Tuercas del engranaje
- 1.7 Subconjunto tapa de accionamiento
  - 1.7.1 Tapa de accionamiento
  - 1.7.2 Junta de tapa
- 1.8 Tornillos de la tapa

Si que conviene pre-ensamblar las juntas a las tapas

Estrategia

**Ejecución** 


Modelado

Ensamblaje

Dibujos Conclusiones


### Obtenga el subconjunto tapa de engranajes:

- √ Inserte la tapa como pieza base, y colóquela centrada respecto al origen
- Añada la junta, encajada en su ranura



### Obtenga el subconjunto tapa de bombeo:

- Inserte la tapa como pieza base, y colóquela centrada respecto al origen
- Añada la junta, encajada en su ranura



Estrategia

#### **Ejecución**

Modelado

#### Ensamblaje

Dibujos

Conclusiones

Obtenga el subconjunto de accionamiento


√ Inserte la carcasa como pieza base, y colóquela centrada respecto al origen

√ Añada los cuatro rodamientos

√ Inserte el eje motriz

√ Inserte una rueda dentada

√ Inserte la tuerca de fijación



Estrategia

#### **Ejecución**

Modelado

#### Ensamblaje

Dibujos


Conclusiones


√ Inserte el eje conducido


✓ Inserte una rueda dentada


√ Inserte la tuerca de fijación

- √ Añada la tapa con junta
- √ Fije la tapa con un tornillo
- Añada otros tres tornillos mediante un patrón









Estrategia

#### **Ejecución**

Modelado

#### Ensamblaje


Dibujos


Conclusiones


Obtenga el conjunto bomba


- √ Inserte el subconjunto de accionamiento como pieza base, y colóquelo centrado respecto al origen
- √ Añada la cámara de bombeo
- √ Fije la cámara con dos tornillos
- √ Inserte las juntas de los ejes
- √ Añada una pala lobular
- √ Añada la otra pala lobular

Insértelas por separado y sin patrones, para que tengan movimiento independiente









Estrategia

#### **Ejecución**

Modelado


Ensamblaje

Dibujos


Conclusiones


√ Añada las tuercas de fijación de las palas


√ Añada la tapa con su junta



√ Añada otros tres tornillos mediante un patrón









#### **Ejecución**

Modelado Ensamblaje

**Dibujos** 


Conclusiones

El plano de diseño de la pala lobular sólo requiere dos vistas...

...pero el contorno con perfil de cicloide debe indicarse mediante las correspondientes notas

> Para añadir la flecha y la etiqueta de cada eje utilice dos notas:

- ∪ Una con flecha y que contenga un texto mínimo (un punto)
- √ Una sin flecha y que contenga la etiqueta del eje



#### **Ejecución**

Modelado Ensamblaje


**Dibujos** 

Conclusiones

El plano de diseño de la rueda dentada sólo requiere dos vistas...

...pero el contorno con perfil de envolvente debe mostrarse en un detalle, e indicarse mediante las correspondientes notas

> La vista de detalle ayuda a contextualizar las notas



**Ejecución** 

Modelado

Ensamblaje

**Dibujos** 


Conclusiones




Dado que los dientes de la rueda quedan girados respecto a las direcciones principales...

> ...se puede determinar el ángulo de giro mediante una cota...

> > ...para aplicar ese giro a la vista principal





**Ejecución** 

Modelado


Ensamblaje


**Dibujos** 

Conclusiones

Los dos planos deberán integrarse en el conjunto de planos de la bomba...

> ...para lo que deberían numerarse correctamente, siguiendo la secuencia de ensamblaje





Tarea Estrategia Ejecución **Conclusiones**  La formulación paramétrica de curvas permite modelas piezas con geometrías complejas

> Las geometrías complejas se indican en los dibujos mediante una combinación de vistas y anotaciones

- Los criterios de funcionamiento y de montaje de los ensamblajes no siempre coinciden, por lo que se requieren soluciones de compromiso para definir los subconjuntos y la secuencia de ensamblaje
- Cuando las piezas estándar vienen definidas en unidades diferentes al resto de piezas, hay que utilizar una mezcla de unidades para garantizar el acoplamiento entre piezas

Por ejemplo, un eje acotado en pulgadas, que debe encajar en un rodamiento definido en milímetros

# 3.2 **Modelado Por Intersecciones**

Forma

Trayectoria

Intersección

En la lección anterior, hemos visto que hay tres modos de usar las curvas técnicas en las aplicaciones CAD:

- Preinstaladas
- Programadas
- Interpoladas

Pero también hay un cuarto modo "indirecto":

Por intersección

Se obtiene la curva como intersección de cuerpos o superficies

Forma

Travectoria

Intersección

## En realidad, las curvas que se obtienen como intersección pueden obedecer a tres estrategias diferentes:

### Control de forma de curvas analíticas

Algunas curvas no programadas en una aplicación CAD se pueden obtener de forma exacta mediante intersecciones

# Control de trayectoria

Las curvas obtenidas mediante intersecciones aportan un control independiente de las diferentes curvaturas de una curva alabeada


# Control de intersecciones

En calderería, la intersección entre diferentes cuerpos o superficies requiere determinar sus curvas comunes, que, a veces, deben tener ciertas propiedades geométricas




#### **Forma**

Trayectoria Intersección



#### **Forma**


Travectoria Intersección Para evitar que la curva de intersección aparezca en un plano oblicuo es conveniente inclinar previamente la superficie a seccionar, mediante una construcción auxiliar



La construcción auxiliar debe contener los parámetros de control de la curva

En el ejemplo de la elipse, las longitudes de los ejes resultan de:

- √ La distancia entre la intersección de la generatriz y el eje con el plano seccionador (a)
- La distancia entre el eje y la generatriz (b)



#### **Forma**

Trayectoria Intersección



### Para que el método sea efectivo, se deben aplicar los fundamentos teóricos que permiten saber:


Qué intersecciones producen la curva deseada


Por ejemplo, la intersección de un plano y un cono, produce una cónica:


ELIPSE, si el plano corta a todas las generatrices

2 HIPÉRBOLA, si el plano es paralelo a dos generatrices,

BARÁBOLA, si el plano es paralelo a una generatriz








Cómo se encuentran sus elementos definitorios

Por ejemplo, los focos son los puntos de contacto con el plano de dos esferas inscritas en la superficie cónica

Las directrices son las rectas de intersección entre el plano de la cónica y el plano de la circunferencia de contacto del cono con la esfera



**Trayectoria** 

Forma


Intersección

Las intersecciones son una alternativa para definir las curvas libres alabeadas, que son complicadas porque:

- √ Se requiere mucha capacidad de visión espacial para entender la trayectoria de la curva.
- √ Es difícil desacoplar el comportamiento global de las curvas cuando se necesitan. cambios locales

Una estrategia que simplifica este problema es:

- Dibuje la proyección de la curva sobre dos o más planos principales
- 2 Obtenga superficies extruyendo cada una de las curvas proyectadas
- Obtenga la curva buscada por intersección de las superficies




Forma

**Trayectoria** 

Intersección

# Cada una de las curvas proyectadas controla un aspecto de la curvatura de la curva principal




Introducción Forma


**Trayectoria** 

Intersección

# Las aplicaciones CAD 3D suelen incluir un comando para obtener una curva como intersección de dos superficies

- Obtenga la proyección vertical de la curva
- Obtenga la proyección horizontal de la curva
- Aplique extruir superficie para ambas curvas
- Defina un nuevo croquis 3D
- Obtenga la curva de intersección entre ambas superficies
- Cierre el croquis 3D que contiene la curva






Introducción Forma

**Trayectoria** 

Intersección

Una alternativa común es proyectar la segunda curva sobre la superficie de la primera

- √ Obtenga la primera curva
- √ Aplique el comando extruir superficie
- √ Obtenga la segunda curva
- Obtenga la curva de proyección de la segunda curva sobre la superficies de la primera






Introducción Forma Travectoria


Intersección

El problema general de determinar la intersección entre dos superficies ( $\Sigma_1$  y  $\Sigma_2$ ) consiste en definir la curva (Φ) que contienen los puntos comunes a ambas superficies



La intersección entre sólidos se resuelve determinando la intersección entre las superficies que los limitan

Las curvas de intersección se utilizan frecuentemente para dividir las superficies



Un vez partidas, se pueden combinar, seleccionando superficies exentas, comunes, o contiguas

Introducción Forma

Trayectoria

Intersección



# El grado de dificultad del problema depende de la naturaleza de las curvas y las superficies implicadas:


- √ La intersección puede estar compuesta por una o varias curvas
- Las curvas de intersección pueden ser abiertas o cerradas
- √ Las curvas de intersección pueden ser determinables analíticamente


Lo que es deseable, porque aumenta la precisión y rapidez de su determinación

√ Las curvas pueden ser planas

Lo que facilita su determinación, y la posterior fabricación


745





Introducción Forma Trayectoria Intersección

El método clásico para determinar la intersección entre dos superficies consiste en definir superficies auxiliares...



Repitiendo el procedimiento n veces, con otras tantas superficies auxiliares, se obtiene un conjunto de puntos  $(f_{1a}, f_{1b}, ..., f_{ia}, f_{ib}, ..., f_{na}, f_{nb})$ que aproximan la curva de intersección buscada

Forma

Trayectoria


#### Intersección

Tipos

Casos



Sin embargo, estos procedimientos están en desuso, porque la mayoría de aplicaciones CAD 3D pueden manipular las superficies y obtener automáticamente las curvas de intersección



Pero, algunos problemas de intersecciones pueden requerir que el usuario participe



Para ello es necesario conocer:

- 1 Tipos de intersección
- 2 Casos particulares

### Hay tres tipos de intersección:

Introducción Forma

Trayectoria

Intersección

**Tipos** 

Casos


Penetración


Penetración tangente

√ Mordedura

Una superficie atraviesa totalmente a la otra:

Se produce una curva de "entrada" y otra de "salida"








En algunos casos "prácticos" no interesa la intersección teórica y completa

La solución es sencilla: basta recortar una de las superficies ANTES de determinar la intersección



Hay tres tipos de intersección:

Forma Penetración

Introducción

Trayectoria

**Tipos** Casos

Intersección


- Penetración tangente
- √ Mordedura


Hay puntos de tangencia comunes a ambas superficies


La curva de entrada y la curva de salida comparten uno o más puntos múltiples:

> Es penetración tangente cuando comparten un único punto: la curva resultante es continua con un punto doble

Es penetración bitangente cuando comparten dos puntos: la curva resultante es continua con dos puntos dobles









Los puntos singulares suelen causar problemas al convertir las superficies en sólidos incrementando su espesor

Forma

Trayectoria

Intersección

**Tipos** 


Casos

### Hay tres tipos de intersección:

- Penetración
- Penetración tangente
- Mordedura

Hay mordedura cuando ninguna de las dos superficies penetra totalmente en la otra

- √ Las dos superficies quedan divididas en dos regiones
- La curva resultante es continua, sin puntos singulares





La mayoría de las aplicaciones CAD 3D las puede calcular automáticamente, pero se trata de curvas alabeadas

Forma

Trayectoria


Intersección

Tipos

Casos


# Los procedimientos particulares aparecen principalmente en las intersecciones entre superficies cuádricas

√ La curva intersección entre dos superficies cuádricas se denomina cuártica



Se trata de una curva de cuarto grado que tiene propiedades interesantes

> Por ejemplo, en algunas ocasiones, su proyección es una cónica



Trayectoria

Forma

Intersección

Tipos


Casos

Las propiedades más interesantes de las cuárticas con mayor aplicación práctica son:

Si dos cuádricas secantes tiene una curva plana en común, la intersección se


compone de dos cónicas

Por ejemplo un cilindro y un cono con una generatriz común (cónica degenerada), la curva de intersección es una recta (la generatriz) y una elipse



Si dos cuádricas se hallan circunscritas a una tercera a lo largo de las curvas de contacto, la intersección se compondrá de dos curvas planas (cónicas) que pasan por los puntos comunes a las curvas de contacto

> Por ejemplo: la intersección de dos cilindros de igual diámetro cuyos ejes tienen un punto en común (circunscriben a una esfera) son dos elipses



Forma

Trayectoria


Intersección

Tipos


Casos




La segunda propiedad permite resolver fácilmente las intersecciones entre conos y cilindros de revolución cuyos ejes se corten y sean inscritos a una misma esfera




Fabricar uniones que no aprovechan esta propiedad siempre resulta más complejo e inexacto



También ayuda a obtener codos a partir de tuberías cilíndricas o cónicas





Travectoria

Forma


Intersección

Tipos

Casos

Otra propiedad importante de los conos y cilindros se deriva del antiparalelismo:

> Dos rectas  $(r_1, r_2)$  se denominan antiparalelas a otras dos (s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>) si se cumple que los pares de rectas homólogas se cortan bajo ángulos iguales




Si una sección plana de un cono/cilindro es una circunferencia, la sección producida por un plano antiparalelo también es una circunferencia

En un cono/cilindro recto de revolución, sólo las secciones por planos perpendiculares al eje son circulares



En un cono/cilindro oblicuo de base circular:

- paralelos a la base son circulares
- √ Las secciones por planos antiparalelos a la base también son circulares



Trayectoria

Forma

Intersección


Tipos

Casos

# Ejemplo de aplicación a calderería:

Dos conductos cilíndricos de revolución que acaban en secciones rectas inclinados entre sí pueden unirse por un conducto cilíndrico oblicuo de base circular...

> ...siempre que las dos secciones rectas sean las antiparalelas



Para repasar




Capítulo 11: Intersección entre superficies



Capítulo 15: Intersección de superficies

#### Para repasar



Capítulo 3: Engineering geometry

En general, los capítulos de geometría de cualquier buen libro de CAD o dibujo en ingeniería




Cualquier buen libro especializado en geometría métrica

# Ejercicio 3.2.1 Manguito

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Se ha diseñado un manguito para el climatizador de un automóvil



El manguito es de caucho sintético, tiene un diámetro exterior de 40 mm, y un espesor de 5 mm

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

Z La figura muestra la trayectoria diseñada para el manguito 120 Los extremos del manguito deben encajar 20 mm en las boquillas Las tareas son: Obtenga el modelo sólido del manguito

- Para comprobar que el manguito diseñado funciona, debe modelar también:
  - √ Las boquillas de entrada y salida
  - √ El componente del motor que obstaculiza al manguito.

Ejecución

Conclusiones

Utilice sólidos multicuerpo para obtener los diferentes componentes de la escena:

- Obtenga la pieza simplificada del motor
- Obtenga ambas boquillas
- Obtenga el modelo sólido de la boquilla en dos pasos:
  - Obtenga la curva de la trayectoria

Dibuje las dos proyecciones de la curva, y obtenga la misma por intersección de sus extrusiones

2 Haga un barrido para obtener el sólido en forma de tubo

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### Obtenga el modelo de la pieza simplificada del motor


√ Dibuje la base del prisma grande en la planta

Obtenga el prisma grande por extrusión

√ Dibuje el contorno del prisma pequeño en la cara lateral del prisma grande

Obtenga el prisma pequeño por extrusión

> Seleccione fusionar para combinar ambos prismas en un único sólido




**Ejecución** 

Conclusiones

### Obtenga el modelo de la boquilla de entrada

√ Defina un plano datum que contenga al eje de la boquilla, y sea paralelo al alzado






√ Dibuje el contorno de la boquilla

> La boca de la boquilla debe estar en la posición indicada

√ Obtenga la boquilla por revolución

> No se fusiona con la pieza del motor, porque hay contacto




**Ejecución** 

Conclusiones

### Obtenga el modelo de la boquilla de salida

√ Defina un plano datum que contenga al eje de la boquilla, y sea paralelo a la cara trasera de la pieza del motor




√ Dibuje el contorno de la boquilla

> La boca de la boquilla debe estar en la posición indicada

Obtenga la boquilla por revolución

> No se fusiona con las piezas anteriores, porque hay contacto




### **Ejecución**

Conclusiones


### Defina la trayectoria:

√ Dibuje un croquis en la planta, con la proyección horizontal de la curva



√ Obtenga la superficie de extrusión de la proyección horizontal de la curva






Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

√ Dibuje la proyección vertical de la curva sobre el alzado



√ Obtenga la superficie de extrusión de la proyección horizontal de la curva




**Ejecución** 

Conclusiones

√ Defina un nuevo croquis 3D

√ Obtenga la curva por intersección de ambas superficies





Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el manguito, por extrusión de un perfil circular a través de la trayectoria de la curva

Defina un datum perpendicular a la curva por su punto de entrada







Dibuje las circunferencias del perfil

Haga el barrido

No fusione el resultado, para que no se cree un sólido conjunto con las boquillas






768

**Ejecución** 

Conclusiones

# Oculte el resto de sólidos, para mostrar el manguito




Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

### Muestre los otros sólidos, para comprobar que el manguito:

√ Se conecta a las boquillas



√ No colisiona con la pieza del motor



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

La intersección de superficies extruidas a partir de curvas planas permite crear curvas alabeadas



El método no es viable para curvas alabeadas cuyas proyecciones se pliegan sobre ellas mismas


Modelar sin fusionar resultados, permite crear sólidos multicuerpo que simulan la escena en la que encaja el objeto

modelado Sólidos(4) Pieza motor 2

Boquilla de entrada

Boquilla de salida

Manguito



Ejercicio 3.2.2 Codo de tubería


Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es diseñar una conducción (S3)

Se trata de una pieza de chapa, de pequeño espesor (10 mm), con forma de tubo o embudo

La condición principal es que debe conectar entre sí otras dos conducciones (S1 y S2)

S1 es una conducción cilíndrica de eje horizontal y diámetro 300 mm

S2 es una conducción cilíndrica de eje vertical y diámetro 120 mm




Estrategia Ejecución Conclusiones



Se pueden elegir las dimensiones "A" y "B"

Porque S1 y S2 se pueden cortar por donde se considere conveniente



Estrategia Ejecución Conclusiones S3 debe cumplir las siguientes condiciones:

S3 debe ser reglada y desarrollable

Para simplificar la fabricación

Las intersecciones entre S3 y las otras superficies deben ser circunferencias

Para simplificar el montaje

Las generatrices de S3 deben formar un ángulo mínimo de 35° con las generatrices de S1

> Para garantizar una pendiente adecuada para que circule el fluido

**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones Es más fácil modelar simplificando los cuerpos como si fueran superficies


> Al final, incrementando el espesor de las superficies, puede obtener fácilmente el sólido

Para cumplir la segunda condición:

debe cortar S1 y S2 por

planos perpendiculares a

sus respectivos ejes




#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

# Para cumplir la primera condición:

# debe definir una superficie cónica oblicua




#### **Estrategia**


Ejecución


Conclusiones



Para asegurar que los segmentos G1 y G2 son generatrices de un cono oblicuo cuyas bases son las circunferencias C1 y C2 se aplica la condición de antiparalelismo entre ambas








Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

# Para modelar S3 debe obtener C1 y C2

Para ello, dibuje el cuadrilátero de la intersección del conjunto S1, S2, S3 con el plano de simetría común




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Después debe añadir la condición de antiparalelismo

a las dos cotas




Asignando, por ejemplo, el valor mínimo que puede tomar  $\alpha$ 


 $\alpha_{min} = 90 + 35 = 125^{\circ}$ 

Ahora es fácil determinar los valores de A y B


**Ejecución** Conclusiones



¡Podemos visualizar las cotas, pero no podemos convertirlas en cotas principales, porque la figura estaría sobre-restringida!




**Ejecución** Conclusiones



**Ejecución** 

Conclusiones




para S1


**Ejecución** 


Conclusiones

A partir de las bocas de S1 y S2, genere S3




Utilice recubrir superficie





**Ejecución** Conclusiones Incremente el espesor para obtener el cuerpo sólido



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Los elementos definitorios de las superficies que intervienen en el problema se determinan mediante un único croquis paramétrico



Conocidos los elementos definitorios es sencillo modelar las superficies




En las intersecciones entre superficies, pueden aparecer problemas al aumentar el espesor

Ejercicio 3.2.3 Papelera

Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es completar el diseño de detalle de una papelera urbana formada por:

> El cuerpo de la papelera C1 es cilíndrico, de 300 mm de diámetro y 450 mm de altura

Su parte inferior se cierra mediante un disco plano de 300 mm de diámetro




Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es completar el diseño de detalle de una papelera formada por:

La tapa superior de la papelera C2 es un casquete esférico de 300 mm de diámetro

Encaja con el cuerpo mediante una boca inferior de 300 mm de diámetro

Tiene una abertura superior de 200 mm, inclinada 25° respecto al plano de la boca inferior




Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es completar el diseño de detalle de una papelera formada por:

> El embudo está formado por un tronco de cono oblicuo C3, determinado por dos bases circulares

> La base mayor es de 200 mm y la menor de 120 mm


La base superior coincide con la apertura superior de C2

La base inferior está contenida en un plano horizontal



Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es completar el diseño de detalle de una papelera formada por:

> El segundo tramo del embudo, C4, es una conducción cilíndrica de diámetro 120 mm y longitud 100 mm



Ejecución Conclusiones Dado que el conjunto de todas las superficies comparte un mismo plano de simetría ...

> ... se dibuja un croquis con todas las curvas y segmentos de intersección de las superficies con el plano de simetría ...

> > ... se parametriza para incluir todos los datos dimensionales y la condición de antiparalelismo ...


> > > ... y se modelan las diferentes superficies utilizando el croquis paramétrico

Ejecución

**Estrategia** 

Conclusiones

## Para modelar la superficie C4 hay que determinar donde debe situarse



¡Por tanto, primero hay que determinar las dimensiones de C3, que no están completamente definidas en el diseño!

793

### **Estrategia**


Ejecución


Conclusiones



Para cumplir la condición de que C3 sea un tronco de cono oblicuo se debe aplicar la condición de antiparalelismo:

Dos rectas  $(r_1, r_2)$  se denominan antiparalelas a otras dos  $(s_1, s_2)$ si se cumple que los pares de rectas homólogas se cortan bajo ángulos iguales







Pero esa condición sigue dejando indefinido un grado de libertad: o bien el valor de  $\alpha$ , o bien la altura del elemento

Conclusiones

Dibuje el croquis y obtenga por revolución las superficies simples:






Tarea Estrategia


**Ejecución** 

### Conclusiones

## Dibuje la traza del plano inclinado para obtener la boca ...




... y recorte quitando material



Conclusiones

# Determine C3 añadiendo la igualdad de ángulos del antiparalelismo




Conclusiones



# ¡El problema es que el ángulo α puede tomar diferentes valores!


¡Algunos son claramente inapropiados!




¡Se puede añadir alguna otra condición de diseño!

> Como la altura del embudo

Pero no resultará fácil, porque el dibujo quedará sobrerestringido





La solución más sencilla es dejar la altura como cota dependiente, y fijar el valor de α



Conclusiones


Cuando está definida la longitud de C3, es fácil completar C4, por revolución (o extrusión)






### Conclusiones

# Cuando están definidas las dos bocas, se puede completar C3 por recubrir superficie





Se ha utilizado una curva compuesta porque la circunferencia de la boca la reconoce como dos semicircunferencias


**Conclusiones** 

Los elementos definitorios de las superficies que intervienen en el problema se determinan mediante un conjunto de croquis paramétricos



Algunos parámetros son difíciles de añadir, porque:

- A veces, no existen herramientas que permitan introducirlos
- A veces, se crean sobre-restricciones que el programa no acepta






Ejercicio 3.2.4 Cuerpo de lámpara

Estrategia Ejecución Conclusiones

Modele el cuerpo de una lámpara de sobremesa que tiene formas curvas:






Estrategia Ejecución Conclusiones

### Las especificaciones de diseño son:

- Reflector parabólico, cuya sección por el plano de simetría de la lámpara es la parábola C<sub>1</sub>, que pasa por los puntos A y B y es tangente a las rectas t<sub>1</sub>, t<sub>2</sub> y t<sub>3</sub>
- Carcasa, cuya sección por el plano principal es una curva C<sub>2</sub> de tipo spline, que pasa por los puntos  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  y  $X_5$
- Soporte, cuya sección por el plano de simetría queda determinada por las rectas I, m, y n y por la curva C<sub>2</sub>
- El soporte se aligera vaciándose el interior, de manera que en la sección principal el contorno del vaciado tiene forma de elipse C<sub>3</sub>. De la elipse se sabe que pasa por los puntos C, D y E y que es tangente a las rectas t<sub>4</sub> y t<sub>5</sub>. Se sabe que t<sub>4</sub> es paralela a la recta m y t<sub>5</sub> es paralela a n




#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

## Para modelar la lámpara:

Dibuje las curvas definitorias, contenidas en el plano de simetría





¡Algunas curvas se pueden dibujar directamente, sin resolver ningún problema geométrico!

> Curva C<sub>2</sub> de tipo spline, que pasa por los puntos  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ ,  $X_4$  y  $X_5$



Para dibujar otras curvas hay que resolver problemas geométricos

- Elipse que pasa por tres puntos y es tangente a dos rectas
- Parábola que pasa por dos puntos y es tangente a tres rectas

revolución

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

## Para modelar la lámpara:

Dibuje las curvas definitorias, contenidas en el plano de simetría

Obtenga los diferentes cuerpos y vaciados mediante operaciones de revolución


Las operaciones de modelado son sencillas:

- Se utiliza "media" curva
- Se define el eje de revolución
- Se aplican operaciones de revolución

Conclusiones

Dibuje el boceto del soporte en el plano principal


# Obtenga el soporte por revolución



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

# A continuación, haga la burbuja con forma elipsoidal

Dibuje las rectas tangentes vinculadas al boceto previo




2 Determine la elipse

3 Obtenga el elipsoide por revolución

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

- Determine la elipse que pasa por tres puntos y es tangente a dos rectas:
  - Dibuje las tres rectas tangentes
  - Dibuje una elipse
  - Añada las tres restricciones de tangencia
  - Dibuje una cuerda de la elipse
  - Corte la elipse, para obtener un arco
  - Restrinja la cuerda, para que sus extremos sean los puntos de tangencia de la elipse




Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

# Dibuje las tres rectas tangentes




Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

# Dibuje una elipse




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

# Añada las tres restricciones de tangencia



Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

Dibuje una cuerda de la elipse

Corte la elipse, para obtener un arco


> ¡Borre la cuerda después de cortar!





Tarea Estrategia

Ejecución Conclusiones Restrinja el arco, para que su extremo derecho coincida con D



menor!


Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones Restrinja el arco, para que su extremo izquierdo coincida con C Alternativamente, se obtendría un diseño muy parecido haciendo coincidir el punto de tangencia E con el punto medio del segmento tangente Línea 10@Croquis 1


Conclusiones


# Aplique el vaciado por revolución

- √ Recorte el arco, dejando el lado largo
- Cierre el perfil
- √ Obtenga el vaciado por revolución...
  - ...utilizando el eje definido anteriormente









Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones



Al recortar algunas curvas, se pierden o se modifican sus elementos definitorios




Al recortar la elipse, se pierde su centro y sus vértices



Para disponer de los elementos definitorios, se debe trabajar con dos curvas en sendos croquis superpuestos:

- √ Una curva auxiliar completa, que aporta todos los elementos definitorios
- Una curva de trabajo recortada




Conclusiones

## Para conservar los elementos definitorios:

Mantenga la elipse inicial completa

Vincule un nuevo arco de elipse con la elipse original

Haga el corte de revolución con el nuevo arco







¡Así evita que se pierdan referencias al centro y los vértices!


Conclusiones

Para resolver la parte superior:

Dibuje el croquis auxiliar con los ejes

Obtenga el cuerpo sólido de la carcasa

Vacíe el foco con un hueco parabólico



Conclusiones

Para obtener el cuerpo sólido de la carcasa:

- Dibuje una spline pasando por  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$
- Complete el perfil


Obtenga el sólido

Taga un spline pasando por los vértices de los ejes 45 ¡Haga perpendicular el spline a los ejes! Agregar relaciones 45 c= Curvatura ig

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Para obtener el cuerpo sólido de la carcasa:

- Dibuje una spline pasando por  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$
- Complete el perfil


Obtenga el sólido



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Para obtener el cuerpo sólido de la carcasa:

- Dibuje una spline pasando por  $X_1$ ,  $X_2$  y  $X_3$
- Complete el perfil

Obtenga el sólido




Tarea Estrategia Note que una parte de la base intersecta con la carcasa

**Ejecución** 

Conclusiones




Como ambos cuerpos son sólidos, no pasa nada



## También puede:

- Definirlos como superficies
- Calcular la curva de intersección
- Recortar lo que sobra
- Solidificar



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Para obtener el foco, determine la parábola que:


- √ pasa por dos puntos
- es tangente a tres rectas

La estrategia directa es:

Dibuje un arco de parábola y restrínjalo después

## El problema es:

SolidWorks ® permite dibujar arcos de parábola



Luego no permite restringirlos con tangentes




Conclusiones



# Puede dibujar el arco de parábola:

- Marque el foco sobre el eje horizontal (f)
- Marque el vértice en la intersección del eje horizontal y la tangente vertical (V)
- Marque punto inicial coincidente con V
- Marque punto final (A) en la prolongación del eje X<sub>1</sub>-X<sub>5</sub>



X Pero no puede añadir las otras condiciones de tangencia



Conclusiones



La solución es determinar los elementos definitorios...

...y vincular la parábola a dichos elementos

Se calcula el vértice, a partir de las rectas tangentes y el segundo teorema de Poncelet

Conclusiones



## El segundo teorema de Poncelet permite encontrar el foco:


Obtenga el punto (T) de intersección entre ambas tangentes √ Aplique la propiedad: Angulo de t<sub>1</sub> con eje e igual a ángulo de t<sub>2</sub> con recta que pasa por F

Tarea Estrategia

### Ejecución

Conclusiones

# Restrinja la parábola





Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

# Obtenga el hueco del foco por revolución






Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones



- Construya un tronco de cono
- Intersecte con un plano oblicuo
- La curva de intersección es una cónica

¡Para controlar la cónica resultante, hay que utilizar las esferas inscritas!






Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones



La curva resultante, se emplea después para construir la superficie deseada:



Tarea Estrategia Ejecución

Conclusiones

- √ Las operaciones de modelado son sencillas.
- ¡Lo difícil es resolver los problemas geométricos de las curvas analíticas!

- ¡Las curvas recortadas pueden perder sus elementos definitorios!
- ¡La solución es superponer dos croquis: uno con la curva completa y otro con la recortada!

- ¡Las curvas instaladas no siempre aceptan condiciones de restricción!
- ¿La solución es dibujar las curvas a partir de sus propiedades geométricas!

# 4.0 **CONCEPTOS GENERALES DE SUPERFICIES**

833

Métodos Elementos Clasificación

Construcción

Hay dos metodologías de modelado CAD que se suelen presentar como contrapuestas:

Modelado sólido



Modelado de superficies

Produce volúmenes virtuales que representan objetos tridimensionales

Produce entidades geométricas teóricas que no representan objetos reales, porque carecen de espesor

Pero los modeladores sólidos incluyen herramientas de modelado de superficies por dos motivos principales:

- En la práctica, el uso conjunto de ambas metodologías da lugar a una metodología híbrida que enriquece el proceso de modelado
- Los modelos de superficies tiene interés en ingeniería porque existen métodos CAE de diseño y análisis mediante superficies, que simplifican objetos de poco espesor como si fueran superficies

Métodos Elementos Clasificación

Construcción

# Para modelar con superficies es conveniente revisar previamente ciertos conceptos generales:

- Hay diferentes metodologías para modelar superficies
- Las superficies están vinculadas a elementos geométricos notables que ayudan a:
  - √ Definir y editar superficies
  - √ Visualizar superficies
  - Condicionar ciertas propiedades de las superficies que son necesarias para algunos diseños
- Las clasificaciones de las superficies se basan en su tipología o propiedades

Ayudan a elegir la superficie cuyas propiedades son apropiadas para resolver cada problema de diseño

Las operaciones de construcción de superficies se clasifican en base a la tipología de las herramientas de construcción

> Ayudan a elegir la herramienta, no el tipo de superficie

#### **Métodos**

Ecuaciones Frontera Barrido

Elementos

Clasificación

Construcción

### Una superficie se puede definir por diferentes métodos:

Mediante ecuaciones matemáticas que determinan lugares geométricos de puntos

La esfera es el lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de un punto fijo llamado centro

Como fronteras que separan dos regiones en el espacio

La tela de un globo es una frontera que separa el aire caliente del frio



Como barrido de puntos de una curva que se desplaza siguiendo otra curva



Un guardabarros de bicicleta se obtiene cuando una curva envolvente sigue el contorno de una rueda

### **Métodos Ecuaciones**


Frontera

Barrido Elementos

Clasificación

Construcción

Desde el punto de vista matemático, una superficie es una forma geométrica 2D aunque está generalmente contenida en un espacio 3D



### Métodos **Ecuaciones**

Frontera

Barrido

Elementos

Clasificación


Construcción

### Por ser formas geométricas 2D, pueden quedar definidas por un sistema de dos coordenadas

Aunque, por estar en un espacio 3D, las coordenadas serán curvilíneas

Dos coordenadas curvilíneas permiten identificar unívocamente cualquier punto de la superficie:

- √ La primera coordenada, dirección o parámetro se llama "u"
- √ La segunda coordenada, dirección o parámetro se llama "v"



### Métodos Ecuaciones

Frontera

Barrido

Elementos

Clasificación

Construcción

Por tanto, una superficie se puede representar analíticamente mediante funciones de dos parámetros:

$$x = x(u,v,\{k\})$$


$$y=y(u,v,\{k\})$$


$$z=z(u,v,\{k\})$$

parámetros: 
$$u_1 \le u \le u_2$$
,


$$v_1 \le v \le v_2$$

constantes: {k}





No disponen de un editor de superficies mediante formulaciones paramétricas



...y aplicar un barrido para obtener la superficie

Métodos

Ecuaciones

#### **Frontera**

Barrido


Elementos

Clasificación

Construcción


# Se pueden obtener cuerpos similares a superficies vaciando cuerpos sólidos

"Vaciar" significa eliminar algunas de sus superficies y dejar una pared delgada alrededor del resto



- El cuerpo resultante es una "cáscara" de espesor constante
- La operación de vaciado debe hacerse cuando la superficie del sólido ya tenga su forma final

No se puede obtener una superficie, porque no es válido un espesor 0



#### **Métodos**

Ecuaciones

#### **Frontera**


Barrido

Elementos

Clasificación

Construcción

# La operación de vaciado puede hacerse sin vaciar ninguna superficie del contorno:



En ese caso, la operación produce una burbuja

841

#### **Métodos**

Ecuaciones

#### **Frontera**


Barrido

Elementos

Clasificación

Construcción

# Algunas aplicaciones permiten generar cáscaras de espesor variable



#### **Métodos**

Ecuaciones

#### **Frontera**

Barrido


Elementos

Clasificación

Construcción


# También se pueden obtener cuerpos sólidos dando espesor a sus superficies de frontera

Por ejemplo, el techo de una marquesina se puede modelar como una superficie...



...para luego convertirlo en una lámina al darle espesor





### Introducción **Métodos**

Ecuaciones

#### **Frontera**

Barrido


Elementos

Clasificación

Construcción

# Puede solidificar completamente el volumen de la cavidad interior a un conjunto de superficies o sólidos

√ Seleccione la operación Intersectar



√ Selectione Crear

región interior

Consumir superficies

#### **Métodos**

Ecuaciones

#### **Frontera**

Barrido

Elementos


Clasificación

Construcción


Por último, modificando recursivamente la frontera se pueden obtener cuerpos complejos a partir de sólidos simples



Por ejemplo, creando superficies facetadas y subdividiéndolas



El achaflanado recursivo es una técnica de suavizado que consiste en cambiar cada arista de la superficie actual por un chaflán



### Métodos

Ecuaciones

#### Frontera

Barrido

Elementos

Clasificación


Construcción

### Se utilizan otras representaciones de frontera:


- √ Se denominan mallas a las rejillas de curvas que se superponen a la superficie y adoptan su forma
  - √ Las mallas se han utilizado desde hace mucho. tiempo para hacer bocetos previos a las pinturas
  - √ Las mallas triangulares se utilizan en gráficos por ordenador para visualizar fronteras de sólidos
- √ Para este tipo de mallas, existen técnicas de subdivisión potentes y complejas
- √ Pero en los modeladores CAD paramétricos, las mallas usadas para visualizar los modelos se generan internamente ...
  - ...sin que el usuario las gestione directamente



Paollo Ucello, Cáliz en perspectiva (S. XV)



Refinar mallas triangulares regulares o irregulares es la forma más extendida de subdivisión



#### **Métodos**

Ecuaciones

Frontera


#### Barrido

Elementos

Clasificación


Construcción

### El método del barrido requiere dos curvas:



En SolidWorks se denominan:

- Perfil (por generatriz)
- √ Trayecto (por directriz)



#### **Métodos**

Ecuaciones

Frontera

#### **Barrido**

Elementos

Clasificación

Construcción

En general, se definen las curvas generatriz y directriz en dos croquis separados...





Debe notarse que la trayectoria puede ser una línea central, que no toca al perfil


...y se obtiene el volumen o la superficie por barrido

Alzado









#### **Métodos**

Ecuaciones

Frontera

#### Barrido

Elementos


Clasificación

Construcción

## Un perfil abierto produce necesariamente superficies:



## Un perfil cerrado produce superficies o volúmenes, a voluntad del usuario:



Introducción Métodos

#### **Elementos**

Clasificación


Construcción

## Los elementos notables son elementos geométricos:


- Vinculados con la superficie
  - Plano secante
  - Plano tangente
  - Recta normal
- Relacionados con alguna característica de la superficie usada para visualizarla
  - Elementos definitorios
  - Contorno aparente

El plano secante está definido por tres puntos, no alineados, de la

superficie




Los planos secantes se utilizan para hacer aproximaciones poligonales de las superficies complejas



El plano tangente sólo tiene un punto de contacto con la superficie

√ Es el límite al que tiende un plano secante, cuando los tres puntos se acercan indefinidamente

√ Contiene a todas las rectas que son tangentes a la superficie en el punto de tangencia



0


Los planos tangentes se utilizan para determinar la frontera de las superficies


Por ejemplo, los contornos aparentes




# Los planos tangentes dan lugar a tres tipos de puntos:

- √ Puntos elípticos: el plano tangente sólo toca a la superficie en un punto y toda la superficie queda a un lado del plano
- √ Puntos parabólicos: el plano tangente toca a la superficie en una curva, quedando a un lado del plano el resto de la superficie
- √ Puntos hiperbólicos: el plano tangente divide a la superficie en dos






# La recta normal es perpendicular al plano tangente en el punto considerado



- √ Se utiliza para determinar problemas de reflexión, brillo, etc.
- √ También se utiliza para determinar el volumen interior a una superficie cerrada



Introducción Métodos


#### **Elementos**

Clasificación Construcción

# Los elementos definitorios son elementos geométricos que definen unívocamente una superficie

Por ejemplo, para representar una esfera hay que representar el centro y el contorno aparente:

- La representación del centro es inmediata a partir de sus coordenadas
- El contorno aparente en el alzado es la circunferencia contenida en un plano frontal (φ), y en la planta, la circunferencia contenida en el plano horizontal (ψ)



El contorno aparente son las líneas que separan a la superficie del resto del espacio




855

Introducción Métodos Elementos

Clasificación

Construcción

Las clasificaciones de las superficies se hacen comúnmente en base a sus propiedades:





Más detalles sobre clasificación de superficies en 4.0.1

Introducción Métodos Elementos Clasificación Construcción


Construir superficies con aplicaciones CAD tiene dos problemas principales:

- Algunas aplicaciones CAD disponen de pocas o ninguna herramienta para ciertos tipos de superficies
- Las herramientas de construcción no siempre informan del tipo de superficie que construyen

Introducción Métodos Elementos Clasificación

Construcción

Las herramientas disponibles en SolidWorks para construir superficies están recogidas y "clasificadas" en su menú Superficie




Pero el usuario NO tiene ayudas para elegir la mejor herramienta para obtener cada superficie

Introducción Métodos Elementos

Clasificación

Construcción


### Relacionar el menú con la clasificación NO es sencillo




¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar las superficies!


¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!










### Capítulo 11: Representing curves and surfaces



### Capítulo 9: Representación de curvas y superficies









Se recomienda especialmente

el "tutorial" interactivo

863

### Para estudiar la aplicación práctica





# 4.0.1 CLASIFICACIÓN **DE SUPERFICIES**

Poliédricas

Regladas

Revolución

Cuádricas

Topográficas

Es importante clasificar las superficies, porque conocer las propiedades de las superficies ayuda a elegir la superficie apropiada a cada problema de diseño

> Por tanto, vamos a ver una clasificación basada en el comportamiento de las superficies, que destaca las peculiaridades de las distintas superficies

#### **Poliédricas**

Regladas


Revolución

Cuádricas

Topográficas

Las superficies más sencillas son las que se obtienen limitando el espacio mediante superficies planas que a su vez están limitadas por lados rectos

Se denominan superficies poliédricas



Poliédricas


## Regladas

Revolución

Cuádricas

Topográficas

Algunas superficies no poliédricas pueden generarse por el movimiento de una recta, mientras que otras no:



Poliédricas


## Regladas

Revolución

Cuádricas

Topográficas

# Las superficies regladas pueden ser desarrollables o alabeadas:



Son desarrollables cuando se pueden desenrollar hasta superponerlas en un plano, sin rasgarlas ni retorcerlas

Por tanto, se pueden fabricar enrollando películas ó láminas planas y delgadas



Poliédricas


Regladas

#### Revolución

Cuádricas

Topográficas

Las superficies no regladas se clasifican dividiendo las que cumplen alguna ley de movimiento de la curva generatriz y las restantes:



Clasificación Poliédricas

Regladas

Revolución

Cuádricas


Topográficas

Las superficies de revolución tienen una propiedad geométrica importante:

> se obtienen secciones circulares al cortarlas por planos perpendiculares al eje de revolución

> > En la esfera, cualquier sección plana es una circunferencia, porque cualquier diámetro es eje de revolución

Por ser una superficie de revolución generada a partir de una curva que también es de revolución



Las secciones que contienen al centro son circunferencias de radio igual a la esfera

Las demás secciones son circunferencias de diámetro igual a la cuerda que el plano seccionador le produce al contorno

Poliédricas

Regladas

Revolución

#### Cuádricas

Topográficas

Hay otras superficies que cumplen leyes matemáticas que las hacen útiles para resolver problemas de diseño



Poliédricas

Regladas

Revolución

Cuádricas

Topográficas



# No todas las superficies analíticas son útiles en diseño:

Muchas formulaciones matemáticas son tan complejas, que las superficies no tienen interés práctico



Otras son más asequibles, o resuelven problemas técnicos que no se pueden resolver de otra forma



Las cuádricas son aquellas superficies cuya representación cartesiana son ecuaciones de segundo grado:

$$A x^2 + B y^2 + C z^2 + D x y + E x z + F y z + G x + H y + J z + K = 0$$

Se puede escribir en forma matricial:

$$\left[ 1 \times y \times \right] \begin{pmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} \\ a_{01} & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{02} & a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{03} & a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Siendo:

Poliédricas

Regladas

Revolución

Cuádricas

Topográficas

Todas las superficies cuádricas con interés práctico en diseño tienen una formulación simple en coordenadas cartesianas:

$$\pm \frac{x^2}{a^2} \pm \frac{y^2}{b^2} \pm \frac{z^2}{c^2}$$
 $\pm 1 = 0$ 

Por ejemplo, el cono elíptico:

$$+\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$$

O el cono circular:

$$+ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$



También se pueden representar paramétricamente

Por ejemplo, el cilindro recto de revolución, de eje paralelo al eje z, centro en (a,b,0) y altura h:

$$x = r \cdot \cos u + a$$
  
 $y = r \cdot \sin u + b$ 

z = v

Poliédricas


Regladas

Revolución

Cuádricas

**Topográficas** 

Por último, hay superficies que tienen interés práctico, pero presentan forma irregular



Clasificación Poliédricas Regladas Revolución Cuádricas

**Topográficas** 

# Las superficies topográficas o esculpidas tienen dos características que las diferencian del resto:

- no tienen tratamiento matemático exacto
- no se pueden representar mediante un conjunto reducido de elementos definitorios


Se representan aproximándolas mediante un conjunto grande de curvas o superficies

> √ En muchas aplicaciones se utilizan isocurvas


Son curvas que unen todos los puntos de la superficie que comparten una propiedad (igual cota, igual calado, etc.)


√ Las mallas poligonales también se utilizan

> Son rejillas de curvas que se superponen a la superficie y adoptan su forma




### Para repasar






Para repasar


# Capítulo 11: Representing curves and surfaces




# Capítulo 9: Representación de curvas y superficies



Para estudiar la aplicación práctica





4.1 Modelado por barrido

Barrido variable


Guiar

Enfundar

Recubrir


Interpolación

El método del barrido requiere un perfil que se mueve en el espacio siguiendo una trayectoria





El barrido permite obtener formas geométricas más complejas que la extrusión y la revolución



#### Barrido variable

Guiar

Enfundar


Recubrir


Interpolación

Se pueden obtener formas aún más complejas cambiando la generatriz al tiempo que se desplaza

> El barrido variable es una generalización del método de definición mediante

secciones transversales





#### Barrido variable

Guiar


Enfundar

Recubrir

Interpolación

# Hay diferentes estrategias para conseguir barridos variables

- Añadir curvas guía a las operaciones de barrido
- Enfundar una superficie, ajustándola a un conjunto de secciones sucesivas
- Recubrir, combinando diferentes perfiles con diferentes curvas guía



Muchas aplicaciones CAD disponen de diferentes herramientas para conseguir cada uno de los tipos de barridos variables




Pero las diferencias son sutiles, por lo que son operaciones intercambiables en la mayoría de los casos

Barrido variable

#### Guiar

Enfundar Recubrir Interpolación Las curvas guía añadidas a la operación de barrido permiten obtener una generatriz variable



Barrido variable

Guiar


**Enfundar** 

Recubrir

Interpolación


Enfundar o poner piel ("lofting" o "skinning") consiste en ajustar una superficie a un conjunto de secciones transversales


> El usuario define un conjunto finito de secciones planas (o curvas generatrices), y el programa determina las curvas directrices apropiadas e interpola



Encarnação & Schlechtendahl. Computer Aided Design. Springer Verlag, 1985

En algunos casos se define también la curva directriz, junto con el conjunto finito de curvas generatrices






### **Enfundar**

Recubrir

Interpolación

El enfundado más sencillo es definir sólo dos curvas generatrices...

...y obtener la superficie (o el sólido) por recubrimiento sin curvas guía



#### Enfundar


Recubrir

Interpolación

Cuando se usan más perfiles, es común disponerlos en planos paralelos, a modo de secciones sucesivas, o

"costillas"

Se crean tras definir un conjunto de planos de referencia




Enfundar


Recubrir


Interpolación

El máximo control se consigue con curvas guía, que determinan la trayectoria de puntos concretos de las curvas a recubrir

Sin curva guía, el recubrimiento calcula la trayectoria que compatibiliza ser corta y priorizar la continuidad







Enfundar

Recubrir

Interpolación



Los métodos de interpolación son internos, y pueden diferir entre aplicaciones CAD



> Por ello, **no** se recomiendan los barridos generalizados cuando:

- √ Se necesita un control estricto de la geometría de la superficie
- √ Se tiene que exportar la superficie a otra aplicación CAD



No obstante, la mayoría de las aplicaciones CAD permiten que los usuarios ejerzan cierto control sobre la interpolación



Generalmente, hay cuatro formas de controlar el proceso de interpolación:

- Usar curvas guía implícitas o explícitas
- Añadir secciones intermedias y editarlas
- Restringir, exigiendo condiciones de contorno de la superficie en la vecindad de los perfiles
- 4 Construir la superficie a trozos

Enfundar

Recubrir

# Interpolación Guiar


Reseccionar

Restringir

Trocear

Se puede editar la guía implícita (denominada conector), que la aplicación define para calcular un recubrimiento:

- √ El conector empareja o sincroniza un punto de cada perfil con un punto del siguiente perfil
- √ Los restantes puntos, se emparejan consecutivamente
- Los puntos de paso del conector por los perfiles se denominan asas



El criterio para colocar inicialmente las asas depende del tipo de perfil:

Si los perfiles son abiertos, se asignan sus vértices iniciales como asas del conector



Si los perfiles son cerrados se emparejan aquellos vértices de cada perfil que estén a menor distancia y produzcan recubrimientos más continuos

√ La posición de las asas puede editarse

Pero puede estar limitada a situarse sólo en los vértices de los perfiles

Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

# Interpolación

#### Guiar


Reseccionar

Restringir


Trocear



Es importante emparejar correctamente los perfiles cuando son curvas cerradas...



...para evitar que la superficie de recubrimiento quede retorcida sobre las secciones



Si es necesario, arrastre los asas de los conectores hasta dejarlas correctamente alineadas

Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

# Interpolación Guiar

Reseccionar

Restringir

Trocear

El control puede incrementarse,


porque se pueden añadir nuevos conectores

- √ Coloque el cursor sobre un perfil (sin seleccionarlo)
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- Seleccione la opción apropiada para editar los conectores

victa lateral Selección de cuadro Selección de lazo SelectionManager Agregar conector Mostrar conector Mostrar todos los conectores Ocultar todos los conectores

Cada conector permite un control local para los puntos conectados por sus asas

> Mover un asa del nuevo conector produce cambios locales



Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

# Interpolación

Guiar

Reseccionar

Restringir


Trocear



Las guías implícitas son imprecisas e inestables


No siempre se recalculan bien

La posición de las asas no se puede fijar con precisión mediante restricciones



Se consigue un control más preciso y estable con guías explícitas

Se pueden aplicar todas las restricciones típicas de un croquis



Enfundar

Guiar

Recubrir

# Interpolación Guiar

Reseccionar


Restringir

Trocear

# Además, la influencia de las guías explícitas se puede cambiar de local a global

La trayectoria de la curva guía puede afectar sólo a los puntos vecinos a los conectados a ella...

...o puede extenderse a todo el recubrimiento



Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

### Interpolación

Guiar

#### Reseccionar

Restringir


Trocear


Otro método para controlar la interpolación es añadir nuevas secciones intermedias y editarlas

- Coloque el ratón en la posición aproximada del recubrimiento en la que quiere añadir una sección intermedia
- √ Pulse el botón derecho para activar el menú contextual
- Seleccione Agregar sección recubierta
- Arrastre el plano de la nueva sección hasta colocarlo en la posición deseada

Para tener un mayor control, cree un plano datum antes de iniciar el proceso de re-seccionar

Agregue la nueva sección recubierta





Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

# Interpolación


Guiar


#### Reseccionar

Restringir


Trocear

√ Edite la sección para modificar la forma local de la superficie






√ Modifique la curva arrastrando sus nodos o puntos de control



√ Compruebe que la nueva forma de la superficie es la deseada



Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

### Interpolación

Guiar


Reseccionar


# Restringir

Trocear

El tercer método para controlar la interpolación es restringir la superficie, exigiendo condiciones de contorno en la vecindad de los perfiles

> Por ejemplo, añadir una condición de normal al perfil en la boca del búcaro, hace que la superficie se mantenga ancha hasta alejarse más de dicho contorno





Predeterminado

Enfundar

Recubrir

### Interpolación

Guiar


Reseccionar

Restringir

Trocear

El cuarto método de control (más laborioso), es trocear la superficie

- Puede partir la superficie por los planos de simetría
  - √ Dibuje medios perfiles
  - √ Recubra
  - √ Obtenga la superficie simétrica



Puede recubrir por separado aquellas partes de la superficie en las que se producen transiciones singulares

> Cuando los perfiles tienen singularidades, el recubrimiento "retuerce" las zonas vecinas para minimizar las discontinuidades

Recubrir por separado cada pareja de perfiles consecutivos puede evitar que se propague el retorcimiento



Aunque pueden ser necesarias nuevas restricciones en los bordes, para garantizar la continuidad

Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

## Interpolación

Guiar


Reseccionar


Restringir


**Trocear** 



En el ejemplo, el recubrimiento de tres perfiles que comparten simetría produce una superficie no simétrica...porque la aplicación prioriza la continuidad








Los vértices producen discontinuidades, que la aplicación intenta minimizar retorciendo el recubrimiento

> No se puede resolver editando las asas del conector, porque los perfiles no tienen vértices alineados



Barrido variable

Guiar

Enfundar

Recubrir

### Interpolación

Guiar


Reseccionar


Restringir


**Trocear** 



Trocear el recubrimiento reduce la extensión de la asimetría, pero tampoco se consigue una solución simétrica







El perfil inicial del primer trozo del primer tramo se ha reducido a un punto (el punto singular)




Pero, en la lección 4.2, veremos que es más eficiente construir estas superficies mediante parches

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar los recubrimientos!




¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



### Para repasar



Chapter 32. Working with Surfaces





Chapter 4 Advanced Part Modeling




Capítulo 7. Superficies

### Para repasar







Ejercicio 4.1.1 Cuerpo de filtro

Estrategia Ejecución Conclusiones

# Las fotografías muestran el cuerpo de un filtro de aire

El tubo inclinado (que contendrá al filtro) tiene sección variable, para adaptarse a la menor sección del tubo horizontal










Estrategia Ejecución Conclusiones En la figura se muestra el plano de diseño de detalle de la pieza:



La tarea es obtener el modelo sólido del cuerpo de filtro

Ejecución Conclusiones

## Analizando la geometría del objeto se observa que:


- El tubo inclinado con forma de embudo se puede modelar con un barrido de sección variable, puesto que su boca tiene mayor diámetro que su intersección con el tubo horizontal
- 2 La pieza tiene simetría bilateral sólo rota por unos pocos componentes asimétricos, los cuales se pueden añadir al final
- Bustinta la su superficie exterior, por lo que no es apropiado generarlos mediante vaciados tipo cáscara
- 4 Las intersecciones entre huecos sólo se pueden gestionar bien si primero se modela la pieza como sólida y luego se añaden los huecos
- □ Para aprovechar los planos de referencia, el origen del modelo se puede situar en la intersección entre el eje del tubo horizontal y el eje del tubo inclinado

Conclusiones

# Obtenga el tubo central por extrusión asimétrica


Dibuje la sección redonda en la vista lateral

Extrusione a ambos lados



# Obtenga el eje del tubo inclinado


√ Dibuje y acote el eje en el plano del alzado



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


# Obtenga los planos datum de las bocas del tubo inclinado


- √ Obtenga un plano perpendicular al eje y pasando por el extremo superior
- Obtenga un plano perpendicular al eje y pasando por el extremo inferior



Extruya la parte cilíndrica del tubo inclinado

> √ Extruya hasta la longitud de la boquilla





Conclusiones


Obtenga la parte variable el tubo central por

recubrimiento sólido


√ Obtenga un croquis con la sección inferior de la boquilla


> Convirtiendo el contorno en línea de croquis

- √ Obtenga un croquis con la sección redonda de la base
- Obtenga el recubrimiento, añadiendo la condición de normal a la sección de la boquilla










Conclusiones

Compruebe que las asas del conector están bien alineadas Alzado

√ Selectione las diferentes vistas ortográficas para comprobar que las asas están en posición

Perfil(Sección de base)


√ Arrastre y mueva las asas si es necesario




Conclusiones

# Obtenga los apoyos laterales del tubo principal


√ Obtenga los apoyos de salida por extrusión simétrica de un perfil dibujado en el alzado





√ Obtenga los apoyos de entrada mediante una operación de patrón de repetición







**Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga el vaciado de uno de los apoyos por extrusión




Obtenga el resto de vaciados mediante simetría y patrón




Conclusiones

√ Añada el redondeo de radio 3 entre el tubo inclinado y el horizontal



√ Añada el resto de redondeos





Conclusiones

# Obtenga el hueco del conducto inclinado

√ Aplique un *Corte de* revolución al perfil del agujero


√ Añada una rosca cosmética





Conclusiones

# Obtenga los huecos del tubo horizontal




Extruya hasta superficie

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Observe que la intersección entre el hueco del tubo horizontal y el inclinado es compleja

 En general, la intersección entre ambos agujeros da lugar a DOS curvas alabeadas (cuya proyección sobre el alzado son sendas ramas de una misma hipérbola)

√ Si los dos tubos tienen el mismo diámetro, la intersección es una única curva (una elipse)

> En realidad son dos elipses que se intersectan en el diámetro central





Para conseguir que los tubos tengan diámetro diferente, debería probar a hacerlos primero iguales y luego ensanchar uno de ellos


Conclusiones

# **Ejecución**

Obtenga el taladro roscado del apoyo de salida delantero

√ Utilice el comando taladro roscado

√ Coloque el taladro centrado en el apoyo



**Conclusiones** 

- 1 Las superficies de transición se modelan mejor cuando ya se han modelado aquellos elementos que deben conectar
- 2 Es mejor completar la parte sólida exterior, antes de iniciar las operaciones de modelado de los huecos
- 3 Las operaciones de vaciado tipo cáscara no son apropiadas cuando los huecos tienen formas distintas a la superficie exterior
- 4 Las intersecciones complejas hay que resolverlas eligiendo el alcance de las operaciones de modelado que se intersectan


# Ejercicio 4.1.2 Codo de transición

Estrategia Ejecución Conclusiones

La tarea es obtener el modelo sólido de un codo de transición para una conducción de evacuación de gases



# El plano de diseño del codo se muestra en la figura



Ejecución Conclusiones

El codo tiene una boca cilíndrica y otra boca rectangular con aristas redondeadas

La superficie de transición entre ambas bocas se ha elegido para que sea:

Fácil de fabricar

Ligera

Resistente

¡Una superficie reglada resulta apropiada!




**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones Una primera alternativa es modelar primero las bocas como sólidos, para recubrir después el hueco entre ellas:

Modele las bocas

2 Modele la superficie del embudo

Convierta en sólido, dándole espesor



### **Estrategia**


Ejecución Conclusiones



## Pero no es práctico recubrir directamente el embudo como sólido:

X No es más rápido, porque se requiere una segunda operación de vaciado

X No es fácil controlar el espesor y evitar grietas




### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

En definitiva, creando los tres elementos como sólidos...

...es difícil resolver las zonas de intersección





### **Estrategia**

Ejecución


Conclusiones



# La estrategia alternativa es definir una "fibra neutra"

La fibra neutra es una superficie teórica embebida dentro del cuerpo de pequeño espesor y situada equidistante de sus caras exteriores

> En sentido estricto, la fibra neutra de una pieza de poco espesor, deformada por flexión, es la superficie que separa la zona comprimida de la zona traccionada






Se forman menos grietas al añadir espesor a ambos lados, a partir de la fibra neutra

Ejecución Conclusiones Los pasos a seguir para modelar con fibra neutra son:

- Defina el perfil de la fibra neutra
- Obtenga la superficie de fibra neutra
- Convierta la fibra neutra en sólido, dándole espesor
- Añada redondeos



### **Ejecución**


Sólido

Fibra neutra Problemas

Conclusiones

# Obtenga primero el codo fusionando tres sólidos:

√ Haga un barrido con trayectoria circular para la boca redonda






928

### **Ejecución** Sólido


Fibra neutra Problemas Conclusiones

√ Haga un barrido con trayectoria rectangular redondeada para la otra boca

√ Obtenga el plano para dibujar la trayectoria



√ Dibuje la trayectoria




Estrategia


### **Ejecución** Sólido


Fibra neutra Problemas Conclusiones


√ Dibuje el perfil, en la posición apropiada, respecto a la trayectoria



### √ Haga el barrido







### **Ejecución** Sólido


Fibra neutra Problemas Conclusiones


Obtenga el embudo por recubrimiento

√ Defina el contorno interior de la boca rectangular como curva compuesta


> ¡Alternativamente, utilice la trayectoria de la boca rectangular!

Curva compuesta ? Entidades para unir Arista<1> Arista < 2> Arista < 3> Arista < 4> Arista < 5> Arista < 6> Arista < 7> Arista < 8>





√ Defina la superficie de recubrimiento entre ambas bocas




Estrategia

### **Ejecución** Sólido

Fibra neutra

Problemas

Conclusiones



Estrategia

### **Ejecución**

Sólido


#### Fibra neutra

Problemas

Conclusiones

# Vuelva a modelar el codo, dando espesor a una fibra neutra:

El primer paso para modelar a partir de fibra neutra, es obtener el perfil de dicha fibra:



Las medidas se obtienen sumando o restando la mitad del espesor

Estrategia


### **Ejecución**

Sólido

### Fibra neutra

Problemas

Conclusiones



Estrategia

### **Ejecución**

Sólido


#### Fibra neutra


Problemas

Conclusiones


√ Obtenga la fibra neutra de la boca redonda

√ Dibuje el perfil, y obtenga el barrido por revolución





### √ Obtenga la fibra neutra del embudo





¡Aproveche la trayectoria de la boca rectangular!

Estrategia

### **Ejecución**

Sólido

#### Fibra neutra


Problemas

Conclusiones


✓ Añada espesor a los tres elementos

√ Añada espesor

a la boca rectangular




√ Añada espesor a la boca cilíndrica



Boca rectangular

Fusionar resultado

Añada espesor al embudo



Estrategia

### **Ejecución**

Sólido


#### Fibra neutra

Problemas


Conclusiones

√ Obtenga los redondeos


√ Redondee la arista exterior de la boca rectangular



√ Redondee la arista exterior de la boca redonda



Redondee los bordes exteriores de las pestañas interiores de ambas bocas



Estrategia

### **Ejecución**

Sólido

Fibra neutra


**Problemas** 

Conclusiones



¡A veces, el recubrimiento no funciona!

El motivo habitual de fallo es que, si las curvas son cerradas, el programa no siempre determina los mejores puntos de inicio



Estrategia

#### **Ejecución**

Sólido


Fibra neutra

**Problemas** 

Conclusiones


¡Si el error es pequeño, se observa al añadir espesor


al embudo!





¡La solución simple es disminuir un poco el espesor!





Estrategia

### **Ejecución**

Sólido


Fibra neutra

**Problemas** 

Conclusiones



# ¡El error se debe a que la boca del embudo no coincide completamente con la boca rectangular!



Estrategia

### **Ejecución**

Sólido

Fibra neutra


**Problemas** 


Conclusiones




# Las dos soluciones geométricamente más correctas son:

Definir una recta como curva guía







Estrategia

### **Ejecución**

Sólido


Fibra neutra


#### **Problemas**

Conclusiones

Modelar media fibra neutra y aplicar luego simetría







Estrategia

### **Ejecución**

Sólido

Fibra neutra

**Problemas** 

Conclusiones



El barrido o la mezcla producen superficies regladas, pero no necesariamente desarrollables


¡Esto no es problema si la pieza se va a fabricar por moldeo!

Conoide (limitado por recta y arco contenidos en planos paralelos)

Si la pieza se va a fabricar de chapa doblada o curvada, conviene una superficie desarrollable



Descomponga las curvas directrices en tramos que garanticen que cada parche de superficie sea una reglada desarrollable



#### **Conclusiones**

La estrategia de modelado es sencilla:

- Utilice superficies para construir el "esqueleto" del objeto
- 2 De espesor a las superficies
- Añada detalles



La ejecución se puede complicar rápidamente

Porque es fácil que aparezcan geometrías que el motor geométrico no puede resolver


La mejor solución es descomponer el modelo en partes más sencillas

Utilizando la simetría, y otros criterios semejantes

# Ejercicio 4.1.3 Caja de carga de carretilla

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Construya el modelo cáscara de la caja de carga de una carretilla de mano




La caja tiene las siguientes características:

- √ Es de plástico inyectado de 20 mm de espesor
- √ Tiene el fondo redondeado con un radio de 120 mm
- √ Tiene los laterales redondeados con un radio de 80 mm
- √ Tiene el borde superior redondeado con un radio de 10 mm

Estrategia Ejecución Conclusiones

### El modelo simplificado de la caja se define a continuación:


- √ La caja consta de cuatro superficies laterales y una base, todas ellas trapezoidales.
- √ Las medidas de la base son 500 mm (base mayor) x 350 (base menor) x 600 (altura).
- √ La cara posterior mide 500 x 350 x 200, y se sitúa verticalmente
- √ La cara delantera mide 700 x 500 x 300
- La boca superior mide 700 x 500 x 700 mm, y es horizontal
- √ La caja tiene un plano de simetría vertical




### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones Analice la figura para observar que los elementos geométricos que componen el objeto son:

Tres caras planas



Dos superficies regladas





¡Son cuadriláteros alabeados, porque las aristas opuestas no son ni paralelas ni concurrentes!


Tarea **Estrategia** 

Ejecución

Conclusiones

Dado que hay dos caras planas enfrentadas, basta hacer un recubrimiento (barrido con perfiles variables)


La caja final se obtiene aplicando una operación de cáscara al volumen obtenido por barrido





Tenga la precaución de marcar puntos iniciales contenidos en la misma arista


¡Para evitar que se generen superficies retorcidas!



Conclusiones


### Dibuje el trapecio que define la cara posterior

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje una arista lateral y obtenga la otra por simetría



Conecte ambas aristas mediante las aristas horizontales

Acote




Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

# Obtenga el trapecio de la base

- Seleccione la planta como plano de trabajo
- Dibuje una arista lateral y obtenga la otra por simetría




- √ Conecte ambas aristas mediante una arista horizontal
- Acote




Conclusiones

# Obtenga el "perfil auxiliar"


- Seleccione la vista lateral como plano de trabajo
- Dibuje la forma aproximada del trapecio auxiliar resultante de proyectar la cara lateral oblícua sobre el plano lateral





√ Utilice "perforar" para conectar los extremos de las aristas a los puntos medios de los otros trapecios

Acote




Tarea Estrategia

**Ejecución** Conclusiones

# Obtenga el datum "Plano 1" que contendrá al trapecio delantero

Defina un plano utilizando como primera referencia la base mayor del trapecio de la base


Defina como segunda referencia la arista lateral del "perfil auxiliar"



Tarea Estrategia

### **Ejecución** Conclusiones

# Defina el trapecio de la cara delantera




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

### Defina el volumen por recubrimiento


Seleccione la cara posterior como primer perfil



Conclusiones

# ¡Definiendo un plano auxiliar es fácil comprobar que las superficies laterales no son caras planas!


Plano auxiliar Mensaje Completamente definido Primera referencia Vértice<1> Coincidente Proyecto Segunda referencia Vértice < 2> Coincidente Proyecto Tercera referencia Vértice<3> Coincidente Proyecto




Conclusiones

# Añada los redondeos

√ Redondeo del fondo



√ Redondeos laterales




957


Conclusiones

## Vacíe el volumen para obtener una cáscara


- Seleccione el espesor
- Seleccione la cara superior como cara a vaciar




Añada los redondeos del borde superior



El ejemplo ilustra que los recubrimientos o barridos con **Conclusiones** secciones variables producen cuerpos que no se pueden obtener por combinación de






No definir curvas guía hace que se usen (por defecto) rectas guía...

cuerpos sencillos

...por lo que la superficie resultante es reglada




Ejercicio 4.1.4 Carcasa de compresor

Estrategia Ejecución Conclusiones Obtenga el modelo sólido de la carcasa de un compresor para un conjunto turbocompresor de un automóvil


### Los criterios de diseño son:

- La trayectoria centrífuga debe partir de una circunferencia interna de 7.5 pulgadas, debe continuar con un cuarto de circunferencia de 4 pulgadas de radio, seguida de media circunferencia de 4.5 pulgadas de radio, para acabar con un tramo recto de 4.5 pulgadas de longitud, todos ellos tangentes entre sí
- La boca de salida de la carcasa debe tener un diámetro interior de 3 pulgadas




Estrategia Ejecución Conclusiones El cuerpo de la carcasa debe tener sección rectangular con esquinas redondeadas, salvo en la boca de salida, que debe ser completamente redonda


> Por tanto, el redondeo debe ser variable



La carcasa debe tener un espesor de pared de 0.25 pulgadas




Estrategia Ejecución Conclusiones La carcasa debe tener dos aberturas laterales apropiadas para colocar el rodete (hasta 6 pulgadas), y con un asiento que sobresalga 0.1 pulgadas y sirva para atornillar sendas tapas de 6.4 pulgadas de diámetro mediante ocho tornillos



√ En la zona de transición entre los tramos de radio 3.75 y 4.5 pulgadas debe haber una ventana rectangular de 1.75x2.50 pulgadas, dentro de una base rectangular de 2x2.75 pulgadas (la zona de asiento es de 0.25 pulgadas de ancho y tiene la altura necesaria para que su línea centra sea tangente a la carcasa), y agujeros para cuatro tornillos para sujetar una tapa

En la boca de salida se debe añadir una brida de 4.5 pulgadas de diámetro mayor, de 0.25 pulgadas de espesor y con cuatro taladros para tornillos



Tarea **Estrategia** 

Ejecución Conclusiones Se pretende obtener una forma geométrica semejante a una cáscara de caracol



Por tanto, es apropiado general una forma sólida a partir de un barrido espiral...

> ...para aplicar un vaciado posterior

Se pretende tener un alto control sobre la geometría



Por lo tanto, es apropiado generarla por barrido de curvas analíticas

Utilizar formas prismáticas y redondearlas después también aumenta el control sobre la forma

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones Se puede crear el modelo cáscara mediante los siguientes pasos:

- Modele un disco macizo en el lugar de colocación del rodete
- Modele un volumen de barrido que siga la trayectoria excéntrica

Añada los redondeos correspondientes para completar la superficie exterior de la voluta

Obtendrá el "núcleo" sólido de la carcasa

> Obtendrá la forma primitiva de la "voluta" de la carcasa

Obtendrá un volumen cuyo contorno es el de la carcasa

Aplique un vaciado


Obtendrá la cáscara de la carcasa

Añada el resto de elementos de la pieza (brida y asientos)

Conclusiones

# Dibuje el perfil de la trayectoria principal

Utilice el alzado como plano de croquis



Conclusiones

# Obtenga el núcleo del rodete, modelando un disco de diámetro 7.5 y 3 pulgadas de espesor





Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Defina el plano de la boca (Datum 1) perpendicular a la trayectoria principal por su punto final






Conclusiones

# En el datum 1, dibuje la boca cuadrada de 3 pulgadas de lado



Conclusiones

# Utilice convertir entidades para obtener un croquis (en el alzado) con la trayectoria de la voluta




Tarea Estrategia

### Ejecución


Conclusiones

# Obtenga la voluta mediante un barrido con los croquis obtenidos previamente




Conclusiones

### Redondee la voluta:



### Conclusiones

### Aplique un vaciado para obtener una carcasa




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Añada la brida de la boca de salida:

√ En la boca de salida obtenga un círculo de 4.5 pulgadas

Obtenga un círculo concéntrico con el interior de la boda




√ Extruya una brida de 0.25 pulgadas





Conclusiones

Haga un croquis en el alzado para generar el hueco para el rodete



Haga un corte extruido a ambos lados, para generar el hueco para el rodete





Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


## Obtenga los asientos de las tapas del rodete:

√ En la cara lateral dibuje un círculo igual al del hueco del rodete

Obtenga un círculo concéntrico con una separación de 0.25 pulgadas


√ Obtenga el asiento extruyendo un escalón de 0.1 pulgadas

√ Obtenga el asiento simétrico




Conclusiones

## Defina un plano (Datum 2) para añadir la ventana frontal




Conclusiones

En el datum 2, dibuje un croquis con el contorno de la ventana frontal




Obtenga la base de la ventana frontal extruyendo hasta el siguiente




Conclusiones

Sobre la base de la ventana frontal dibuje un croquis rectangular equidistante 0.25 pulgadas del contorno



Se han utilizado cuatro líneas auxiliares para centrar y equidistanciar el rectángulo respecto al borde

Extruya un corte hasta siguiente con el croquis anterior




Tarea Estrategia

# **Ejecución**

### Conclusiones


## Añada los redondeos de la base de la ventana frontal




Conclusiones

### Añada los taladros:

Añada cuatro taladros roscados y pasantes (hasta el siguiente) en la brida (tipo ANSI-Inch de 1/4-20)



- Añada ocho taladros roscados y pasantes en el asiento de la tapa lateral (tipo ANSI-Inch de #6-32)
- Añada cuatro taladros roscados y ciegos (de longitud .15 pulgadas) en el asiento de la ventana frontal (tipo ANSI-Inch de #4-40)



**Conclusiones** 

- 1 Un barrido guiado por una curva compleja permite obtener un sólido adaptado a las necesidades de diseño
- 2 Utilizar curvas analíticas permite tener un alto control de la geometría resultante
- 3 Separar los redondeos aumenta el control sobre la geometría, al tiempo que disminuye la complejidad de los barridos principales
- 4 Vaciar para convertir el sólido inicial en una cáscara permite controlar los espesores

4.2 Modelado por mallado

Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis


Denominamos superficies libres a aquellas cuya forma no está completamente restringida, pero son:

- Continuas
- Suaves
- Con forma modificable local o globalmente

Una técnica habitual para crearlas es que el usuario define algunas curvas de la superficie, y la aplicación interpola en resto

Se usan dos tipos de superficies interpoladas:

- Las generadas por barrido Se estudian en la lección 9.1
- Las generadas por mallado



### **Mallas**

**Parches** 

Cosido

Análisis

La formulación matemática más común para las superficies interpoladas es paramétrica

Una superficie paramétrica se define en el espacio euclideo mediante ecuaciones paramétricas con dos parámetros

$$\begin{array}{c} x=x(u,v,\{k\}) \\ y=y(u,v,\{k\}) \\ z=z(u,v,\{k\}) \\ \\ parámetros: u_1 \leq u \leq u_2 \\ \\ v_1 \leq v \leq v_2 \\ \\ constantes: \{k\} \end{array}$$
 La parametrización es una aplicación  $R^2 \rightarrow R^3$  Se proyecta un espacio curvilíneo bidimensional, sobre un espacio euclideo tridimensional

Pero interactuar con una superficie mediante sus parámetros curvilíneos resulta un procedimiento poco práctico

### Mallas

**Parches** Cosido

Análisis


Las superficies paramétricas se reformulan para que dependan de elementos de control con un comportamiento más intuitivo para un diseñador

### El fundamento de la conversión es como sigue:

- √ El barrido de una curva a través de una trayectoria produce un espacio vectorial.
- El producto tensorial de dos espacios vectoriales es un nuevo espacio vectorial
- √ Por tanto, las superficies paramétricas son el resultado de productos tensoriales. de espacios vectoriales

Simplificando, se puede decir que se obtiene una superficie paramétrica combinando dos barridos generados mediante curvas paramétricas

En consecuencia, una superficie de producto tensorial se puede definir mediante una malla de puntos de control, similar al polígono de control de una curva




**Mallas** 

Parches

Cosido Análisis

Las superficies malladas se comportan de acuerdo al tipo de curvas usadas para tejer el mallado


**Bicubic Bézier Patch** 




**B-Spline Surface** 



Las superficies serán abiertas o cerradas dependiendo del polígono de control





Con polígonos de control cerrados se pueden definir tubos





Mallas

Parches

Cosido Análisis Las superficies malladas pueden editarse manipulando los puntos del polígono de control

Las curvas generadoras más sofisticadas (NURBS) definen superficies con mayor capacidad de control



Publicidad Audi A4 (2008)

En el ejemplo se muestra que cambiando los pesos de los nodos, se modifica sustancialmente el aspecto de la superficie


### **Mallas**

**Parches** 


Cosido

Análisis

## Construir la superficie definiendo directamente la malla de puntos de control no siempre es práctico



La alternativa más extendida es definir la superficie mediante curvas de contorno:



En el ejemplo, son curvas (2D o 3D) conectadas en sus extremos que definen un perímetro

## Los contornos más habituales son rectangulares o triangulares

Se puede definir una superficie polinomial bivariante al menos de dos formas:

- Un producto tensorial en un dominio rectangular
- √ Usando coordenadas baricéntricas en un dominio triangular


Mallas Parches

Cosido

Análisis

El comando Superficie límite de SolidWorks permite construir superficies bivariantes mediante dos familias de curvas formando una red

Dibuje las curvas mediante croquis (2D o 3D)



¡Las curvas del contorno deben estar conectadas!

Extruir...

Barrido...

Recubrir...


Plana...


Superficie-Límite

Revolución...

Añada restricciones que aseguren su interconexión

Obtenga la superficie límite asignando las curvas en dos direcciones





#### Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis



## Hay diferencias importantes entre el barrido generalizado y el mallado:

- Las curvas de las dos direcciones del mallado deben intersectarse, pero no es necesario que estén situadas unas en los extremos de las otras
- En el mallado se pueden imponer condiciones de contorno a las curvas de las dos direcciones

991

Mientras que a las trayectorias y curvas guía del barrido no se les pueden poner condiciones de contorno

X Las condiciones de contorno de una dirección pueden crear incompatibilidades en la otra

**Mallas** 

Parches


Cosido

Análisis

La superficie límite de SolidWorks® no precisa un contorno cerrado...

Es decir, que las curvas de contorno no necesitan ser curvas perimetrales

...pero sí requiere que las curvas de las dos direcciones se intersecten



## Como caso particular, se pueden definir superficies regladas

Definición

### **Mallas**

Parches


Cosido

Análisis

Defina las curvas del contorno de la primera dirección



Deje en blanco las curvas de la segunda dirección



#### Mallas

**Parches** 


Cosido

Análisis


## Las condiciones de contorno de la superficie resultan de combinar las restricciones de todas las curvas que las definen:

√ Las condiciones de tangencia de una curva solo se aplican y propagan mientras no resultan incompatibles con otras restricciones

Exigir que la superficie sean normal a la curva azul no producirá una superficie normal en la vecindad de la conexión de esta con las curvas moradas (que no son normales a ella)



La condición de normalidad se amortigua al acercarse a las curvas moradas (controladas por otras restricciones)



### **Mallas**

Parches


Cosido

Análisis

√ Puede introducir condiciones de contorno en las intersecciones entre curvas de diferentes direcciones

> Si la curva morada se hace normal a la curva azul, la superficie será normal a la curva azul, al menos en la vecindad de la curva morada

Haciendo normales los dos curvas moradas, se consigue una superficie normal al perfil azul, sin necesidad de restringirlo




Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis

La superficie límite tiene cierta capacidad para crear y editar superficies complejas...



Pero si se intentan cambios bruscos el programa falla al regenerar la operación

#### Mallas


**Parches** 

Cosido

Análisis

## El comando Forma libre activa un editor que incluye más herramientas para retocar superficies

- √ Active Forma Libre
- ✓ Seleccione la superficie
- ✓ Active Agregar curvas
- √ Señale la posición de la curva
- ↓ Desactive Agregar curvas
- √ Active agregar punto
- √ Señale la posición del punto
- √ Desactive Agregar punto
- √ Arrastre interactivamente el punto



Extruir... Revolución...

### Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis





Forma libre es una herramienta orientada modelar sin restricciones paramétricas...

...favoreciendo la generación rápida de formas "orgánicas"



- Puede partir de un una superficie o una cara plana
- Puede modificar la malla
- √ Puede crear nodos. y puntos de control
- √ Puede modificar nodos y puntos de control





Continuidad Contacto v

### Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis



## Si la superficie inicial es simétrica, se puede exigir que se mantenga la simetría durante las modificaciones

√ Active la opción de simetría





No es posible añadir otro tipo de restricciones durante la manipulación de la superficie

Continuidad Contacto

Mallas **Parches** 

Cosido Análisis Las superficies libres se pueden usar de dos formas:

Globalmente, definiendo una forma geométrica completa



Pero las curvas y las mallas de control:

- x se vuelven rápidamente complejas
- x se tienen que manipular en 3D

Por tanto, no es una forma fácil de manipular superficies

Por parches, definiendo cada parche una parte de una forma geométrica

Los parches son porciones de superficies que se obtienen delimitando y recortando un perímetro

**Parches** 

Mallas

Cosido

Análisis

### Hay dos estrategias para modelar parches:


- La propia superficie actúa de parche
  - √ Todas o algunas de las curvas de contorno determinan también el perímetro

La curva de la segunda dirección (morada) no actúa como perímetro Ningún Ningún Las curvas de la primera dirección (azul) actúan también como perímetro

- Se recorta un perímetro para definir el parche
  - la forma de la superficie (pero no delimitan su perímetro final)
  - √ El perímetro se obtiene mediante otras curvas

Puede dibujar las sobre la propia superficie

Puede dibujar las curvas curvas de perímetro de perímetro fuera, para luego proyectarlas sobre la superficie



### Los parches recortados se obtienen en tres pasos:

Definición Mallas

### **Parches**


Cosido Análisis Use las curvas de contorno para construir la superficie (o "super-parche")

## Defina el perímetro

- √ Dibuje el perímetro en un plano de croquis
- √ Proyecte el perímetro sobre la superficie

## Recorte

- √ Seleccione la curva de recorte
- Seleccione el lado a recortar



Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis

La alternativa contraria es definir el parche mediante su perímetro...

...para luego añadir las curvas de contorno

Use Rellenar superficie



parche


Mallas

Parches

Cosido

Análisis

Los parches permiten generar superficies simples...




...que luego se pueden coser a otras superficies, hasta generar la superficie global



Coser superficie

Combina dos o más superficies adyacentes no intersectantes.



El cosido debe asegurar la continuidad de las superficies globales resultantes

## El procedimiento para coser superficies es sencillo


Definición


Mallas Parches

Cosido

Análisis

- √ Active el comando coser superficie
- Seleccione las superficies a coser





Pero el procedimiento puede no tener solución, si la aplicación detecta discontinuidades mayores que una cierta tolerancia

## El cosido requiere un mínimo de continuidad de las superficies


√ Si hay rasgaduras grandes el cosido no podrá ejecutarse

SolidWorks® permite rellenar automáticamente las pequeñas rasgaduras...

...siendo el usuario el que configura la "tolerancia" o tamaño máximo de rasgadura que se rellena



Si la superficie cosida no es estanca el cosido no podrá solidificarse



Definición

Mallas

**Parches** 

Cosido

Análisis

Mallas

Parches


Cosido

Análisis

En el árbol del modelo se comprueba si las superficies se han cosido, dando lugar a una única superficie...

...o se mantienen separadas





Mallas

Parches


Cosido

Análisis

## Las "buenas prácticas" de modelado facilitan la obtención de la continuidad necesaria

Utilizar la misma curva para dos parches contiguos asegura la continuidad C<sub>0</sub>

Continuidad C<sub>0</sub> significa contacto sin fisuras entre los contornos de ambas superficies



Definición Mallas


**Parches** 

Cosido

Análisis



## Para obtener un mayor grado de continuidad, debe modificar las condiciones de contorno



Definición Mallas

**Parches** 

Cosido


Análisis

Debe obtener transiciones suaves en los perímetros, para que las superficies cosidas se puedan convertir en sólidos aumentando espesor:

√ Evite unir parches con picos estrechos

> Evite picos, añadiendo nuevos parches de transición y refuerzo

√ Evite pliegues y cambios bruscos de curvatura en general, y, en particular, en las cercanías de los perímetros cosidos



1010

Definición

Mallas **Parches** 

Cosido

**Análisis** 

Las superficies resultantes deben analizarse para detectar:

- X Discontinuidades
  - X Picos
  - Grietas
- Cambios bruscos
- Formas retorcidas que provoquen posibles problemas de fabricación

Muchas aplicaciones CAD utilizan herramientas que activan ayudas visuales para detectar los problemas

Las ayudas visuales más comunes muestran:

- Curvaturas de curvas mediante peines
- Curvaturas de superficies mediante mapas de curvatura
- √ Irregularidades de superficies mediante franjas de cebra


Definición Mallas **Parches** Cosido

**Análisis** 

# Los peines de curvatura muestran líneas normales a la curva con una longitud proporcional al radio de curvatura en dicho punto

- √ Las variaciones bruscas de las. "púas" contiguas indican cambios bruscos de curvatura
- √ Son apropiados para curvas planas o casi planas
- No son apropiados para curvas alabeadas o superficies

Porque ellos mismos son una representación 3D, que se vuelve difícil de interpretar cuando se vincula a curvas alabeadas



√ SolidWorks® activa los peines desde el propio diálogo de creación y edición de la superficie

Definición Mallas


**Parches** 

Cosido


**Análisis** 

### Los mapas de curvatura muestran los puntos de una superficie coloreados en función del radio local de curvatura

- √ Los cambios de color. permiten detectar pliegues
- √ Son simples de interpretar, porque sólo añaden una textura, sin producir nuevas representaciones 3D




√ SolidWorks® activa los. mapas de curvatura desde el menú de visualización



Puede cambiar la escala de colores de curvatura

√ Seleccione propiedades de documento

- √ Seleccione Visualización de modelo
- √ Selectione Curvatura
- √ Modifique la escala de colores y salve



Definición

Mallas

**Parches** 

Cosido


**Análisis** 

Definición Mallas **Parches** 

Cosido **Análisis**  Las denominadas "franjas de cebra" muestran cómo se reflejan en la superficie los tubos de luz de una hipotética habitación de inspección como las usadas para inspeccionar carrocerías

- √ Los cambios bruscos de las. líneas cebra de las superficies permiten detectar hondonadas, abolladuras o pliegues
- √ Pueden ser confusas para quien confunda su significado con una representación mediante isolineas de mapas de curvatura

Principalmente cuando se cambia el punto de vista con la visualización de franjas de cebra activa







√ SolidWorks® activa las franjas desde el propio diálogo de creación y edición de la superficie


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar las superficies!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!






Chapter 32. Working with Surfaces




Chapter 4 Advanced Part Modeling




Capítulo 7. Superficies





Chapter 11: Representing curves and surfaces




Capítulo 9: Representación de curvas y superficies









Se recomienda especialmente

el "tutorial" interactivo

# Ejercicio 4.2.1 Balón de futbol

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Obtenga el modelo de superficies de un balón de futbol

El modelo se debe obtener mediante un conjunto de parches de superficies cosidos

En las fotografías se muestra el proceso de fabricación por cosido de parches de un balón de futbol"





En la fotografía se muestran los "parches" que conforman el balón



#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# Primero hay que entender la geometría de la pieza

Los parches son de material flexible, que se curva al hinchar el globo interior

Se puede elaborar un modelo simplificado, suponiendo los parches planos



Aproximamos el balón de futbol mediante un poliedro



Aunque existen gran variedad de formas de parches, el modelo clásico de balón de futbol es el que aproxima la esfera como un icosaedro truncado



http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro truncado



Aproximamos el balón de futbol mediante un icosaedro truncado

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

### La *medida* la obtenemos del reglamento de futbol:

Perímetro no mayor que 70 cm y no menor que 68 cm



Diámetro= Perímetro/ $\pi$  = [21.65 , 22.28] cm

La relación entre el lado del icosaedro y el radio de la circunferencia circunscrita es conocida:

Circunferencia que contiene a los vértices

$$r_u = \frac{a}{4}\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}$$

 $0.9510565163 \cdot a$ 

$$r_i = \frac{a}{12}\sqrt{3}\left(3 + \sqrt{5}\right)$$

 $0.7557613141 \cdot a$ 

Lado= [11.38, 11.71] cm

https://es.wikipedia.org/wiki/Sólidos\_platónicos

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# Después hay que elaborar un procedimiento de modelado

Hay dos estrategias de truncado:

Modelar directamente el icosaedro truncado



Modelar el icosaedro y truncar después

Elegimos modelar el icosaedro y truncar después...

...porque existe un método que permite modelar el icosaedro fácilmente

Hay dos formas de construir los poliedros:

Modelar directamente las caras



Modelar los vértices y obtener las aristas al unirlos



Elegimos modelar los vértices ...

...porque existe un método que permite situarlos fácilmente

**Estrategia** 

Ejecución


Conclusiones



El método para conocer las coordenadas de los vértices se basa en las siguientes propiedades: Wikipedia: Icosaedro

- √ Los vértices de un icosaedro se agrupan en tres rectángulos ortogonales entre si
- √ Las dimensiones de cada rectángulo vienen condicionadas por la razón áurea:

El lado largo del rectángulo tienen una longitud L=  $(1+\sqrt{5})/2$  veces mayor que el rectángulo corto



Por lo tanto, los vértices de un icosaedro (centrado en el origen y circunscrito a una esfera de radio R), quedan definidos por tres rectángulos cuyos vértices tienen las siguientes coordenadas:

$$(0, \pm R, \pm R^*L)$$
  
 $(\pm R, \pm R^*L, 0)$   
 $(\pm R^*L, 0, \pm R)$ 


Ejecución

**Estrategia** 

Conclusiones

Recuerde que el porcentaje de truncado es el cociente entre la distancia entre el vértice truncado y los nuevos vértices, y la longitud inicial de la arista

- √ Para truncar un sólido Platónico y obtener un sólido Arquimediano, el porcentaje de truncado depende de la forma de la cara original
- √ Para cara originales triangulares, el porcentaje es 1/3



#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### Primero obtenga el icosaedro:

- Sitúe puntos de referencia en las coordenadas de todos los vértices
- Defina las aristas de cada cara conectando sus vértices, y rellene el perímetro

¡Alternativamente, defina dos parches y aplique recursivamente la simetría!

### Luego, realice el truncamiento:

- Dibuje los radios que unen el centro con cada uno de los vértices
- Sitúe planos normales a esos radios a la distancia de truncamiento

Radio de la circunferencia inscrita

Obtenga la intersección que cada plano le produce al icosaedro

¡El icosaedro truncado tiene 32 caras!

1028

12 pentágonos y 6 hexágonos

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones



### El método de modelar por caras adyacentes también es teóricamente viable:

- Comience dibujando un parche poligonal sobre uno de los planos principales
- Luego dibuje la recta normal a una cara contigua
- Defina el plano que contiene a esa cara contigua
- Dibuje el contorno poligonal del nuevo parche
- Repita el proceso hasta completar la figura

¡El ángulo que forma esa recta normal a la cara contigua sólo se puede obtener con una precisión aproximada!

Icosaedro 20 Triángulos Equiláteros 30 12 5 3 Icosaédrico (Lh. Dodecaedro {3,5} 5 | 2 3 138.189685°


Wikipedia: Sólidos platónicos

Conclusiones


Sitúe puntos de referencia en las coordenadas de todos los vértices

¡Aunque, usando la simetría sólo va a necesitar cuatro vértices!

Defina el radio y la proporción aurea como variables globales



Dibuje un croquis de un rectángulo de proporciones áureas en la planta



√ Repita el procedimiento en la planta y la vista lateral


Conclusiones

### Defina las aristas conectando los vértices

√ Defina el contorno de una cara triangular, mediante un croquis 3D

√ Defina un parche rellenando la cara triangular


> ¡Asigne nombres a los parques que faciliten su localización!



Conclusiones


# Repita el proceso para una cara adyacente


¡Note que puede usar croquis 2D (ya que los triángulos siempre son planos), pero deberá definir un datum para cada cara!



# Aplique la simetría para obtener la otra cara adyacente a la primera


¡Aplique simetría de "Sólidos", porque de otro modo no lo identifica como superficie!







Conclusiones

Repita la simetría para obtener el cuadrante oriental







Añada (mediante un croquis 3D y un relleno) uno de los lados que conectan los cuadrantes occidental y oriental



Conclusiones

Obtenga (por simetría) el otro lado que conecta los cuadrantes occidental y oriental






Vista lateral

Conclusiones


# Obtenga las caras situadas en el ecuador:

√ Defina el contorno de una de ellas, mediante un croquis 3D



√ Aplique simetría para obtener la cara adyacente a ella

√ Aplique simetría para obtener las caras diametralmente opuestas



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Haga el truncamiento de un vértice mediante un plano datum:


√ Defina un eje desde el centro hasta el vértice a truncar

- √ Defina un punto datum a 1/3 de la longitud de una de las cinco aristas que parte del vértice
- √ Defina el plano perpendicular al eje que pasa por el vértice

O que pasa a una distancia del origen igual al radio de la circunferencia inscrita

- √ Recorte las caras intersectadas por el plano
- √ Rellene el hueco mediante una cara pentagonal






Conclusiones

# Alternativamente, trunque el vértice mediante un pentágono:

- Defina un punto datum a 1/3 de la longitud de cada una de las cinco aristas que parte de un vértice cualquiera
- Defina el contorno de la cara pentagonal mediante un croquis 3D
- Rellene la cara pentagonal
- Recorte las cinco caras triangulares del icosaedro que sobresalen de la nueva cara pentagonal





¡El procedimiento es más laborioso, y no aporta mayor precisión!


### Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

### Repita el proceso hasta completar los otros 11 vértices a truncar





¡Para el último truncamiento debe utilizar una distancia del 50%. porque todas las aristas que convergen en el vértice a truncar están ya truncadas!



Punto polo 2

Selecciones

Arista<1>

Centro de arco

Centro de cara

X Intersección

Proyección

"/ En punto

50.00%

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones




# No se puede aplicar simetría para truncar los vértices:

- √ Considere que el truncamiento que ya tiene corresponde al "polo"
- Obtenga el truncamiento de un vértice adyacente, que estará en un "trópico"
- Aplique un patrón de repetición alrededor del "polo" para obtener los otros cuatro truncamientos en el mismo "trópico" que el anterior
- √ Aplique la simetría para obtener los cinco truncamientos en el otro "trópico" y uno en el otro polo

¡No reconoce los parches simétricos para hacer el recorte de los parches originales!

¡Los truncamientos del otro trópico tienen una simetría bilateral, pero compuesta con una rotación!




Conclusiones



# Alternativamente, obtenga el poliedro truncado:

Obteniendo primero las caras pentagonales truncadas, a partir de los vértices de la razón aurea

- √ Obtenga un plano datum, perpendicular a una diagonal y pasando por un punto a una distancia 1/3 de la longitud del lado corto del rectángulo del alzado de la razón aurea
- √ Dibuje un croquis pentagonal en el plano datum
- √ Rellene el pentágono con una cara
- Aplique dos simetrías para obtener los otros cuatro truncamientos del rectángulo del alzado




Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

√ Repita el procedimiento para los otros dos rectángulos de la razón aurea



✓ Añada, mediante croquis 3D rellenos, los parches hexagonales






¡La ventaja de este método, es que se aprovecha la simetría!


Conclusiones

¡También puede aplicar simetría o patrones para replicar las caras hexagonales!






¡Pero los errores de redondeo de la simetría, pueden impedir que se puedan coser los parches resultantes



Conclusiones

# Otra alternativa es obtener el modelo alámbrico del icosaedro truncado, y añadir las caras al final


√ Obtenga el icosaedro mediante un único croquis 3D construido a partir de la razón aurea



√ Obtenga el truncamiento

¡No es fácil truncar segmentos de croquis 3D!

√ Rellene el modelo alámbrico con las caras



**Conclusiones** 

- Las superficies complejas se pueden obtener mediante parches
- Se necesita un conocimiento detallado de la geometría para obtener parches que encajen
- Hay que elegir la alternativa de modelado que resulte más precisa


Porque los errores geométricos pueden dar lugar a conjuntos de parches imposibles de coser para el motor geométrico del programa CAD

Es conveniente crear un esqueleto de construcciones auxiliares que faciliten la colocación espacial de los diferentes parches

# Ejercicio 4.2.2 Cuchara

Estrategia Ejecución Conclusiones

## La tarea es modelar la cuchara del dibujo de diseño:





La cuchara está representada en el método del tercer diedro, y está acotada en pulgadas

Estrategia Ejecución Conclusiones



Durante el diseño conceptual, el diseñador debe evitar cambios bruscos de curvatura...






#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

## La metodología básica consta de cuatro pasos:

Descomponga el objeto en diferentes parches



- Use las curvas apropiadas para construir los parches
- Incremente el espesor de cada parche per separado

Se comprueba que se producen grietas debidas a discontinuidades en las fronteras entre los parches

- Cosa todos los parches para obtener una superficie global
- Incremente el espesor de la superficie global

## **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

Generar tres parches y darles espesor por separado no funciona

No se pueden fusionar los tres sólidos resultantes, debido a pequeñas grietas en las zonas de contacto

Las grietas aparecen porque cada parche incrementa su espesor siguiendo una travectoria propia, no coincidente con la trayectoria del parche vecino

4 S Cuchara ► 🔊 Historial Sensores Cuaderno de diseño Anotaciones Conjuntos de superficies( [ Planta ☐ Vista lateral Crigen \* Perfil general cuchara Plano perfil cazo Plano segundo perfil cazo 4 PCuchara Cazo Mistorial Plano borde cazo Sensores Borde ▶ □ Cuaderno de diseño Plano perfil mango Anotaciones Material <sin especificar> [ Alzado Contorno mango [ Planta Vista lateral 1 Origen \* Perfil general cuchara Plano perfil cazo Plano segundo perfil cazo Plano borde cazo Borde Plano perfil mango Mango ( Cuello Contorno mango Espesor cazo Espesor mango Espesor cuello ¡Las grietas con visibles por las "vetas" de color que provocan!

**Estrategia** 

Ejecución


Conclusiones



Otras variantes de modelado de parches sólidos pueden dar lugar a "despegues" o "penetraciones" entre parches

Los despegues y penetraciones sólo son visibles si se aumenta mucho el espesor

> ¡Pero, incluso con poco espesor, impiden fusionar los sólidos!



#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones




Las superficies con pocos parches (como la cuchara) se pueden modelar con un solo parche...

...cuyo contorno se recorta después

Para obtener el borde plano del cazo hace falta generar un parche auxiliar del cazo

Alternativamente, se puede obtener la intersección entre el parche y el plano del borde del cazo



## **Estrategia**

Ejecución


Conclusiones



No se pueden utilizar recubrimientos...



...porque no tenemos definidas las secciones inicial y final






Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

# Dibuje el perfil principal



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones



Tarea Estrategia **Ejecución** 

## Conclusiones


# Dibuje las tres secciones transversales




## **Ejecución**

Conclusiones

# Obtenga el parche del cazo




**Ejecución** Conclusiones Recorte el parche con el plano de la boca del cazo



**Ejecución** 

Conclusiones


# Obtenga el parche del mango



Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones




## **Ejecución**

Conclusiones

# Dibuje el croquis del contorno del mango y el cuello


El croquis se dibuja en la planta, para luego proyectarlo sobre la superficie



Ejecución

#### Conclusiones

# Recorte las superficies con la proyección del croquis del contorno



**Ejecución** 

Conclusiones


# Cosa los tres parches para generar una única superficie



#### **Ejecución**

Conclusiones

# Añada espesor a la superficie recortada




Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Añada los redondeos




Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

# Compruebe el resultado final



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- Los parches permiten descomponer la superficie en entidades que dan más control
- Los parches se recortan después de definidos, para desacoplar el control de curvatura y el del contorno
- El paso de superficies a sólidos se complica si no se ha garantizado la continuidad entre los parches vecinos

Ejercicio 4.2.3 Reposacabezas

Estrategia Ejecución Conclusiones

# La tarea es modelar el reposacabezas de un asiento de coche




El diseño es libre, porque no se especifica ni forma exacta ni dimensiones

**Estrategia** Ejecución Conclusiones Puede emplear superficies libres o de síntesis, dado que no hay limitaciones críticas de forma y tamaño,

## Descomponga la superficie total en varios parches

- √ Parches principales
  - Delantero
  - Trasero
- √ Parches complementarios
  - Lateral



Modele medios parches (para garantizar la simetría)

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

## La metodología consta de cuatro pasos:

- Defina las curvas de contorno
- Use las curvas de contorno para construir los parches que definirán la superficie
- Añada curvas de perímetro y recorte los parches



Separe el control de la forma y el del perímetro, porque controlarlos simultáneamente es complicado:

√ Controle la forma, definiendo un "super-parche" mediante cuatro curvas de contorno

> Se eligen tan sencillas como sea posible, y no tienen que pertenecer a la superficie final

√ Controle el perímetro, recortando el super-parche mediante una curva de perímetro


Se define aparte y se proyecta sobre el super-parche

Añada condiciones de contorno (simetrías, conexiones, tangencias, etc.)


#### **Ejecución**


Conclusiones

## Defina los planos de referencia...




**Ejecución** Conclusiones Dibuje las curvas de contorno del super-parche delantero





Defina medio super-parche mediante una superficie limitante





Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Recorte el super-parche delantero con un perímetro redondeado PlanoDelante

√ Dibuje la curva de perímetro

Dibuje en un plano externo al parche

Dibuje la mitad, y obtenga la otra mitad por simetría

√ Proyecte la curva de perímetro sobre el parche




Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

## √ Recorte el parche con la curva proyectada





Coser


superficie


**Ejecución** 

Conclusiones

## Repita el procedimiento para el parche trasero


- √ Defina las curvas de contorno
- √ Construya medio super-parche






**Ejecución** 

Conclusiones



## √ Aplique simetría

Observe que es más eficiente hacer la simetría al final, aplicada al semi-parche ya recortado




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Añada nuevas curvas...


...contenidas en el plano de simetría...


> ...que se apoyan en los parches ya construidos



# Cierre el volumen con un parche cuya frontera son:

- √ Las dos nuevas curvas
- √ Los semi-perímetros de los parches principales






**Ejecución** 

Conclusiones

# Los parches laterales se pueden hacer con recubrir superficie (barrido), o superficie limitante (mallado)

 🎓 Reposacabezas Mistorial Sensores 🛅 Cuaderno de diseño Anotaciones Conjuntos de superficies(4) 🚟 Material <sin especificar> Alzado [ Planta Vista lateral Origen [ PlanoDelantero [ PlanoDerecho PlanoSuperior Super-semiparche delantero derecho Super-semiparche delantero izquierdo Semiperímetro delantero Parche delantero Super-semiparche trasero derecho Semiperímetro trasero Parche trasero derecho Parche trasero izquierdo Parche lateral derecho Parche lateral izquierdo





Pero no es bueno mezclar, porque veremos que al coser aparecen grietas debidas al diferente comportamiento del recubrimiento (parche lateral derecho) respecto a las superficies límite vecinas (parche delantero y parche trasero)

**Ejecución** 

Conclusiones


## Cosa los parches en un solo tejido

√ Seleccione el comando *Coser superficie* 



- √ Seleccione las cuatro. superficies
- √ Compruebe que las separaciones detectadas son aceptables
  - √ Inspeccione las grietas para corregirlas si son debidas a una mala estrategia de modelado
  - √ Aumente la tolerancia. del cosido, hasta que todas las grietas se puedan coser

En caso contrario, deberá mejorar las condiciones de contorno entre parches




√ Compruebe que el Conjunto de superficies se ha reducido de 4 a 1

**Ejecución** 

Conclusiones

Observe que los parches por separado aportan los patrones del tejido del reposacabezas, mientras que los parches cosidos delimitan el volumen de la espuma de relleno

Para solidificar el modelo, debe marcar la opción Crear sólido durante el cosido



Conclusiones



# Hay herramientas y trucos que nos pueden ayudar a tener mayor control de las curvas y los parches:


√ Dado que el modelo se ha creado sin fin medidas, es posible que no tenga un tamaño apropiado

Puede comprobar las medidas aproximadas mediante herramientas de medir



√ Otra alternativa es hacer un boceto inicial, con medidas controladas...

> ...y utilizarlo para "calcar" o "encajar" las curvas libres




1081


Estrategia

## **Ejecución**

Conclusiones

√ También es recomendable trabajar con cuatro vistas







Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Use peines para detectar singularidades en las curvas





√ Use las curvas de nivel y/o franjas de cebra para detectar singularidades en las superficies






1083

Conclusiones

# Para conseguir una forma suave, sin cambios bruscos en el plano de simetría o en las uniones de los parches, debe añadir condiciones de tangencia o curvatura

Haga el super-parche delantero normal al plano de simetría

- √ Edite el croquis de la curva superior del super-parche delantero
- Seleccione la tangente al primer punto de la curva
- √ Seleccione el plano de simetría (en el ) ejemplo, el plano lateral)
- √ Añada la condición de perpendiculares
- √ Repita el proceso para la curva inferior
- √ Repita el proceso para el super-parche posterior




Estrategia

## **Ejecución**


Conclusiones

Añada también condiciones de tangencia a las curvas de los parches laterales



Vista lateral

✓ Añada, por último, condiciones de tangencia a los contornos de los parches



Para conseguir una forma aún suave, cambie las tangencias (continuidad C1) por curvaturas (continuidad C2)

#### **Conclusiones**

# Cuando la geometría no es crítica y las formas son complejas, es cómodo y rápido utilizar parches de curvas libres

## El procedimiento básico consta de tres pasos:

- 1 Defina las curvas de contorno
- Use las curvas de contorno para construir los parches que definirán la superficie
- Añada condiciones de contorno (simetrías, conexiones, tangencias, etc.)

# Otros tres pasos ayudan a obtener más control:

- 4 Recorte los parches con las curvas de perímetro
- 5 Añada parches auxiliares, que se apoyan en los parches ya construidos
- 6 Cierre el volumen cosiendo los parches

# Ejercicio 4.2.4 **Exprimidor**

Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es modelar un exprimidor de naranjas similar al de la empresa Gadgets cuina que se muestra en la imagen


Tanto la forma como el tamaño se pueden elegir libremente



http://www.gadgetscuina.com/exprimidor-de-naranjas-con-base-5188.1006

Debe modelar tanto el recipiente como la tapa






## **Estrategia**


Ejecución Conclusiones


# Puede modelar el recipiente en cuatro etapas:

Modele el cuerpo sólido del recipiente



- Modele la boquilla del recipiente por recubrimiento, y solidifique
- Vacíe el recipiente, para obtener un espesor constante, incluso en la boquilla
- Modele el asa del recipiente por barrido





**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones

Modelar la tapa como superficie, para luego darle espesor, no es una buena alternativa:

√ La geometría de la tapa incluye patrones de repetición

> X La simetría y los patrones de repetición, sólo se pueden aplicar asimilando las superficies a sólidos

> > En consecuencia, no se pueden aplicar patrones a los recortes de superficies


ে Matriz circular (?) × Parámetros ↑ 360.00° Separación igual Operaciones y caras ✓ Sólidos


La geometría de la tapa tiene cambios bruscos de curvatura y pliegues

> X Los barridos y recubrimientos, incluso partiendo de perfiles regulares, tienden a perder la simetría para primar la suavidad de la superficie

X Aumentar el espesor en éste tipo de superficies produce sólidos con grietas o sólidos que se penetran

> En consecuencia, no se fusionan bien





## **Estrategia**

Ejecución Conclusiones Modele la tapa como sólido, para luego vaciarla:

Modele la tapa como un cuerpo de revolución


Evite generar una superficie de revolución, para evitar problemas al crear las estrías y coserlas

Modele una cresta

Busque penetraciones, porque si la superficie de la cresta no conecta perfectamente con la de la tapa, se genera un multi-cuerpo, o una multisuperficie que no se puede coser

- Obtenga el resto de crestas mediante patrón
- Haga un vaciado para obtener una cáscara
- Modele un patrón de ranuras
- Obtenga las ranuras mediante corte extruido

Dado que las operaciones de patrón con superficies tienen limitaciones, es mejor aplicar el patrón al croquis de la ranura, y recortar todas las ranuras al mismo tiempo




Conclusiones

# Modele el depósito:

√ Dibuje el perfil y obtenga el cuerpo del recipiente por revolución


√ Dibuje contorno frontal de la boquilla en el alzado

- √ Dibuje contorno lateral de la boquilla en el plano lateral
- √ Obtenga la proyección contorno lateral sobre la superficie del depósito




Conclusiones


√ Obtenga el recubrimiento de media boquilla utilizando sus contornos Ningún Ningún



√ Obtenga la otra media boquilla por simetría

√ Cosa ambas superficies





Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


# √ Solidifique la zona de la boquilla

Ver Insertar

Herramientas

√ Seleccione el ... comando Intersectar

- √ Seleccione las tres superficies que delimitan la frontera de la boquilla:
  - √ El recipiente
  - √ La superficie cosida de la boquilla
  - √ El plano que delimita el borde superior del recipiente, donde encaja la tapa
- √ Seleccione las dos regiones resultantes y fusiónelas



Estrategia


## **Ejecución**


Conclusiones


# Otra alternativa para solidificar la boquilla es:


- √ Use convertir entidades para obtener un croquis con el contorno de la boca
- √ Use Rellenar superficie para cerrar la boca con un parche plano
- √ Vuelva a usar Rellenar superficie para generar un parche curvo de la intersección entre la boquilla y el recipiente
- Cosa el parche de la boquilla con estos dos parches...
  - ...creando un sólido...
  - ...y fusionándolo al depósito


¡Los errores de redondeo en el cálculo de los parches puede impedir la fusión!












Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


- √ Añada el redondeo de la boquilla
- √ Añada redondeos de transición entre el depósito y la boquilla



√ Vacíe el sólido para obtener una cáscara



√ Redondee las dos aristas del borde superior




Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Dibuje la trayectoria del asa en el alzado Alzado Extienda la trayectoria hasta la pared interior del depósito, para evitar que entre el asa y el depósito haya grietas


√ Defina un plano datum en el extremo de la trayectoria del asa



√ Dibuje el perfil del asa




√ Obtenga el asa por barrido



Conclusiones

# Modele la tapa:

- √ Dibuje el perfil y obtenga el cuerpo del recipiente por revolución
  - √ Utilice una curva spline para diseñar el contorno del "cono" exprimidor
  - √ Defina un contorno cerrado, para generar un cuerpo sólido, que posteriormente se convertirá en cáscara
  - √ Calcule las dimensiones necesarias para que la cáscara final encaje en el depósito




Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Dibuje la trayectoria de la cresta


√ Obtenga el plano perpendicular a la trayectoria





- √ Dibuje el perfil
- √ Obtenga la cresta por barrido






Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


√ Redondee la cresta

Para evitar transiciones bruscas que puedan impedir el vaciado





Obtenga el resto de crestas por patrón






√ Vacíe el sólido, eliminando la superficie inferior y la lateral






Compruebe que la operación es viable, y no aparecen grietas o discontinuidades




Conclusiones


√ Dibuje contorno de una ranura



√ Recorte la tapa con la ranura



√ Obtenga el resto de ranuras por patrón




Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


# Ensamble ambas piezas:

- √ Introduzca el recipiente como pieza base
  - √ Coloque el recipiente en posición flotante
  - √ Alinee el origen del depósito con el del ensamblaje






- √ Inserte la tapa:
  - √ Apoye el reborde de la tapa sobre el reborde del depósito



√ Haga coaxiales las superficies cilíndricas exteriores



Conclusiones

- Se pueden combinar superficies y sólidos
- Es difícil obtener cuerpos con patrones regulares a partir de superficies, porque las operaciones de patrón tienen limitaciones en superficies
- Para aplicar simetrías y patrones, es mejor trabajar con sólidos y luego vaciarlos
- El paso de superficies a sólidos es crítico si no se ha garantizado la continuidad entre los parches vecinos

Es más robusto el paso de sólido a cáscara


4.3 Modelado de chapa plegada


Plegar


Conformar

Desplegar

El problema general de desarrollar una superficie consiste en determinar el contorno de una figura geométrica plana que se convierte en la superficie buscada al:








Tiene interés práctico porque existen máquinas que permiten fabricar piezas curvadas o plegadas a partir de sus desarrollos





de tabla 3.000 mm, curvando una virola de chapa de 40 mm y



http://rieratuto.net

Plegar

Conformar

Desplegar

Los problemas de plegado metodología de "chapa"

Los problemas de curvado se resuelven con 

se resuelven con metodología de "calderería"

Los programas CAD genéricos suelen tener módulos básicos para chapa y/o calderería

## Son módulos:

- √ orientados hacia plegado

Requieren una "placa base" y superficies abiertas

√ orientados hacia fabricación

Incluyen cálculos (por ejemplo, radio de plegado dependiendo del material)

Para desarrollos más complejos, se necesitan programas específicos

## **Plegar**

Conformar

Desplegar


## Desarrollar una superficie plegada es simple:

Plegar o doblar es girar una parte de una cara plana hasta que deja de ser coplanaria al resto de la cara




Desplegar o desarrollar es obtener el perímetro de cada cara por separado...

...y juntar caras consecutivas haciendo coincidir sus líneas de pliegue



El pliegue o línea de doblado es una línea (generalmente recta) secante al perímetro original del desarrollo, que separa la parte que gira del resto y actúa como bisagra de ese giro



## **Plegar**

Conformar

Desplegar


# El problema práctico de plegar chapa, debe tener en cuenta el efecto del espesor sobre el plegado:

- √ Para plegar chapa debe existir una zona de plegado que se curva para cambiar la dirección
- √ En general, no todas las fibras de la chapa tienen la misma longitud, porque al plegar chapa se produce una deformación plástica en la zona del pliegue

En el lado interior del pliegue hay compresión, y en el exterior hay estiramiento

✓ Se calcula el desarrollo de la fibra neutra, que es la que no se deforma

> Es la frontera entre la zona de compresión y la de estiramiento



## **Plegar**

Conformar

Desplegar

# Para calcular el desarrollo en piezas con espesor:

- Determine el perímetro de cada cara plana
- Determine el perímetro de la zona de pliegue
  - √ La posición de la fibra neutra depende del material y el procedimiento de plegado


Se denomina factor K al parámetro que indica la posición relativa de la fibra neutra:


K= 0 si la fibra neutra es la cara interior al pliegue

K= 0.5 si la fibra neutra es equidistante de ambas caras

K= 1 si la fibra neutra es la cara exterior al pliegue

- √ En el desarrollo, la línea de pliegue se convierte en una banda de pliegue de longitud igual al producto del ángulo de pliegue por el radio de la fibra neutra
- √ Junte las caras consecutiva, pero intercalando entre ellas la zona de pliegue





### **Plegar**

Chapa

Sólido-Chapa

Conformar

Desplegar

# SolidWorks® tiene dos estrategias para crear chapa metálica:

- √ Modelar la pieza de chapa desde el principio
- Modelar una pieza sólida vaciada y convertirla en chapa posteriormente

También se puede convertir indirectamente una pieza sólida en chapa, al añadirle operaciones de chapa

# La estrategia más recomendable es modelar como chapa desde el principio

Las estrategias de convertir sólidos en chapa se conservan por compatibilidad con versiones anteriores, y para resolver algunos problemas particulares de diseño de chapas

**Plegar** 

Chapa


Sólido-Chapa

Conformar


Desplegar

El proceso para modelar una chapa desde el principio es como sigue:

√ Bocete el perfil de la chapa



√ Utilice el comando Brida base/Pestaña



## Plegar

Chapa

Sólido-Chapa


Conformar


Desplegar


√ Pliegue la chapa:

√ Dibuje un croquis situando las líneas de pliegue

- √ Ejecute el comando Pliegues croquizados
- √ Seleccione la región de la chapa que permanecerá como cara fija
- Asigne valores a los parámetros de pliegue








## Para mostrar el desarrollo:

Compruebe que el desarrollo de la chapa se ha calculado automáticamente, y se ha guardado como una operación suprimida

√ Muestre el desarrollo. desactivando la supresión de la operación correspondiente



Alternativamente, puede ejecutar el comando Desplegar de la cinta de menú de Chapa metálica



Definición

Chapa

Conformar

Desplegar

Sólido-Chapa

**Plegar** 

## Plegar

Chapa

Sólido-Chapa

Conformar


Desplegar



# Puede seguir añadiendo componentes a la chapa

# Por ejemplo: √ Seleccione Brida de Brida de arista arista Seleccione la arista de la pestaña inferior √ Mueva el ratón

"estirando" la brida hasta la longitud deseada



### **Plegar**

Chapa

## Sólido-Chapa

Conformar

Desplegar

El proceso para convertir en chapa un sólido vaciado es como sigue:

√ Obtenga el sólido de pequeño espesor



√ Utilice el comando Convertir a chapa metálica



## **Plegar**

Chapa

## Sólido-Chapa

Conformar


Desplegar

- Seleccione la cara que permanece fija al hacer el desarrollo
- √ Ajuste los parámetros del pliegue

Observe que el espesor de la chapa puede ser diferente al del sólido

Seleccione las aristas que se deben convertir en pliegues

> Seleccione las aristas internas o externas, de forma coherente con la cara fija inicial




#### **Plegar**

Chapa

#### Sólido-Chapa

Conformar

Desplegar



#### **Plegar**

Chapa


#### Sólido-Chapa

Conformar

Desplegar

# El proceso para convertir indirectamente un sólido vaciado en chapa, añadiéndole operaciones de chapa, es como sigue:


✓ Genere un sólido de poco espesor



Conviértalo indirectamente en chapa al añadirle una operación de chapa

### Por ejemplo:

- √ Seleccione Insertar pliegues para redondear el pliegue mediante una operación de chapa
- √ Seleccione la cara de la chapa que queda fija el desplegar
- Compruebe que se ha creado la carpeta de chapa metálica (así como el pliegue y el desarrollo)



#### **Plegar**

Chapa

Sólido-Chapa

Conformar

Desplegar




## Si el sólido no es desplegable, hay que rasgarlo durante el proceso de conversión en chapa

√ Seleccione la operación Rasgadura




√ Seleccione la arista a rasgar


Indique la anchura de la ranura



√ Compruebe que el sólido ha quedado rasgado



Una ranura demasiado estrecha puede producir errores por solapamiento al convertir la pieza en chapa



Aumente la anchura de la ranura, o incluya un desahogo de esquina




Plegar

Conformar


Regladas

## Las chapas también pueden sufrir otros procesos de conformado:



## SolidWorks® incluye herramientas que simulan estos procesos...

...al menos de forma aproximada



Funcionan como aproximaciones, porque, por ejemplo, el espesor de la chapa no se modifica en las zonas plastificadas por una embutición

Plegar


Conformar


Regladas

Conformar o estampar consiste en presionar una lámina plana de metal contra un troquel o matriz, para que la lámina adopte su relieve:

- √ Modele la chapa que quiere troquelar
- √ Seleccione la cara de la pieza que va a troquelar
- √ Seleccione la pieza que actúa como troquel o matriz
- √ Inserte el troquel en la chapa
  - √ Arrastre el troquel hasta la chapa
  - √ Añada las restricciones necesarias para colocarlo







Plegar


Conformar

Regladas




Si la biblioteca de diseño no está disponible debe activarla, indicando su ubicación en Ubicaciones de archivos


La ubicación normal de dicha carpeta es como subcarpeta de los datos de programa de SolidWorks



Además, debe marcar la carpeta de "forming tools" como Carpeta de Herramientas de conformar chapa

- √ Seleccione la carpeta "forming tools"
- √ Pulse el botón derecho del ratón. para activar el menú contextual
- Marque la opción de Carpeta Herramientas de conformar chapa
- Acepte la solicitud de confirmación






Plegar

Conformar


Regladas

## Por último, también se pueden aplicar ciertas operaciones de modelado sólido a las chapas metálicas

√ En el ejemplo se usa una operación de *Extruir corte* para recortar el perímetro de una chapa



√ En el ejemplo se aplica una operación de *Extruir corte* para simular un taladrado cilíndrico sobre una superficie curva de una chapa



Definición Plegar Conformar

#### **Desplegar**

# Las piezas de chapa doblada se suelen representar mediante su desarrollo, complementado con anotaciones específicas:

- Represente el perímetro mediante línea continua gruesa
- √ Represente los pliegues mediante línea fina (continua o discontinua)
- √ Represente los límites de la zona de doblado mediante líneas discontinuas (o trazos en los extremos de la línea de pliegue)
- √ Añada indicación del lado al que se debe doblar:
  - ✓ Arriba (Up), significa delante del plano de la vista
  - √ Abajo (Down), significa detrás del plano de la vista
- √ Añada información del ángulo y radio de doblado

CLB= center line bend OML= outside mold line BUP= bend up BDN= bend down

BUP 902 X 4R BDN 90° X 4R \* ESTAS COTAS NO SE INDICAN

Santiago Poveda Martínez Dibujo de piezas de chapa

EST0



SIGNIFICA ESTO

OpenCourseWare, Universidad Politécnica de Madrid

Definición Plegar Conformar


**Desplegar** 

## Para obtener el dibujo de un desarrollo:


Elija la vista Chapa desplegada de la lista de vistas disponibles del modelo

Alternativamente, inserte la pieza de chapa metálica en un dibujo, y visualice la configuración con el desarrollo de la chapa que se crea automáticamente

- √ Complete la representación:
  - √ Compruebe que esté activa la visualización de las líneas de pliegue
  - √ Active la visualización de las notas de plegado
  - Seleccione la orientación apropiada de la vista de desarrollo
  - √ Muestre los límites de las zonas de plegado
    - Active el menú contextual de la vista, pulsando el botón derecho
    - √ Seleccione Aristas tangentes con fuente








Definición Plegar

Conformar

**Desplegar** 




## Puede acotar el desarrollo de una chapa tanto de forma convencional, como mediante coordenadas:



## Cualquier buen libro de geometría descriptiva








#### **Papiroflexia**

La papiroflexia es una variedad lúdica del desarrollo

Hay muchos sitios de internet dedicados a papiroflexia


Algunas ideas de papiroflexia pueden ser útiles para resolver problemas de diseño




http://www.hyperexperience.com/?p=644

¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar las superficies!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!








Chapter 34. Using SolidWorks **Sheet Metal Tools** 

Chapter 35. Creating Sheet **Metal Drawings** 

Modellazione delle parti in lamiera

Modellazione degli stampi per parti in plastica



Chapter 12. Design of Molds and Sheet **Metal Parts** 



Capítulo 11. Chapa metálica



Section 21. Sheet **Metal Drawings** 

Ejercicio 4.3.1 Desarrollo del soporte de pared

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones

# La figura muestra el diseño del soporte de pared modelado en el ejercicio 15.01


Las características de diseño no mostradas en la figura son:

- √ La pieza tiene un plano de simetría bilateral
- √ El espesor es constante de valor 4 mm
- √ Los radios de plegado son 4 mm para los radios. interiores y 8 mm para los exteriores
- √ Todos los agujeros son pasantes
- √ Los nervios están situados a mitad altura de las aletas inferiores

## Tareas:

A Obtenga el desarrollo de chapa de la pieza

Obtenga el plano de desarrollo



Ejecución Conclusiones

- Analice la pieza para comprobar que se asemeja a una chapa plegada:
  - √ El espesor es constante de valor 4 mm
  - ✓ Todos los radios de plegado son iguales (4 mm para los radios interiores y 8 mm para los exteriores)
- 2 Busque y suprima las partes de la pieza que impidan desplegarla como una chapa:
  - Los nervios situados a mitad altura de las aletas inferiores
- ∃ Convierta la pieza en chapa
- 4 Añada los elementos suprimidos:
  - √ Convierta los nervios en cartelas de chapa
- Obtenga el plano de chapa desplegada:
  - √ Obtenga la vista frontal del desarrollo
  - √ Añada las líneas de pliegue
  - √ Añada las anotaciones de los pliegues

**Ejecución** 

Conclusiones

## Reorganice el árbol del modelo:

彦 Soporte de pared sólido √ Coloque los Historial Sensores nervios al final Cuaderno de diseño Anotaciones 🚟 Material <sin especificar> Alzado [ Planta Vista lateral Origen Soporte superior Taladros lado derecho Taladros lado izquierdo Codo intermedio Pinza inferior Aletas

Nervios

Ranura colisa

彦 Soporte de pared sólido Nistorial Sensores Cuaderno de diseño Anotaciones 🚟 Material <sin especificar> Alzado Planta Vista lateral \_\_ Origen Soporte superior Taladros lado derecho Taladros lado izquierdo Codo intermedio 📦 Pinza inferior Aletas Ranura colisa Nervios

Soporte de pared sólido Historial Sensores 🛅 Cuaderno de diseño Anotaciones 🚾 Material <sin especificar> [] Alzado [] Planta Vista lateral Origen Soporte superior Taladros lado derecho Taladros lado izquierdo Codo intermedio Pinza inferior Aletas Ranura colisa Nervio Eliminar ♠ Retroceder

√ Suprima los nervios


Suprimir

**Ejecución** 

Conclusiones

## Convierta el modelo simplificado en chapa:

- ↓ Utilice el comando Convertir a chapa metálica
- √ Seleccione la cara ranurada como cara fija para el desarrollo
- Seleccione la opción para NO conservar el sólido
- √ Compruebe los valores de espesor y radio de redondeo
- √ Seleccione Incluir todos los pliegues




**Ejecución** Conclusiones

## Revise la chapa metálica que se ha creado automáticamente:

√ Compruebe que se han mantenido las operaciones de modelado sólido

> Aunque todas las operaciones estarán como ocultas

√ Compruebe que se ha creado una carpeta de chapa metálica





🖐 彦 Soporte de pared

Mistorial

Sensores

- √ Edite los parámetros de chapa, si es necesario
  - √ Edite el radio, el espesor y la cara fija
  - √ Edite el factor K de posición de la fibra neutra






Conclusiones


## Anule la supresión de chapa desplegada, para comprobar el desarrollo

- Desactive la supresión de la operación de chapa desplegada
- ∀ Visualice los croquis de líneas de pliegue y

cuadro delimitador

√ Si es necesario, cambie la secuencia de pliegues a una más realista






**Ejecución** 

Conclusiones


# Si quiere visualizar las zonas de plegado en el modelo, debe desactivar la opción de Fusionar Caras en el modelo de chapa



Conclusiones

Para volver a añadir los nervios no se debe usar el elemento característico "nervio"...

...porque produce una ranura en lugar de un nervio





En su lugar, modele cartelas de chapa ("gussets")



Simula el proceso de embutir una ranura que actúa como refuerzo

Conclusiones

## Para añadir los refuerzos o cartelas:

√ Use el comando Cartela de chapa metálica



- √ Seleccione la posición y orientación de la cartela
  - √ Seleccione las caras portadoras


√ Seleccione una arista normal a la dirección de la cartela.


Posición

Equidistancia

10.00mm

Seleccione un vértice que actuará como origen, para determinar la posición de la cartela






Conclusiones

√ Asigne las cotas de tamaño de la cartela

- √ Configure los parámetros de la cartela
  - √ Seleccione cartela redondeada para simular mejor el proceso de embutición
  - √ Asigne espesor global de 12 mm, y grosor del hueco ("sangría") de 4, para que quede un espesor de pared de 4 mm
  - √ Asigne redondeos en las transiciones, para simular mejor el proceso de embutición





Conclusiones


## Obtenga el dibujo del desarrollo:

√ Defina un nuevo dibujo con el formato A4 vertical

- √ Inserte la vista de chapa desplegada
  - √ Elija la vista Chapa desplegada de la lista de vistas disponibles del modelo
  - √ Active la visualización de las notas de plegado
  - Seleccione la orientación apropiada de la vista de desarrollo








1143


Conclusiones


√ Añada una vista pictórica de la pieza, para facilitar la interpretación del desarrollo

> Reconfigure por separado los modelos vinculados a ambas vistas, para mostrar simultáneamente la chapa plegada y desplegada



- √ Si quiere visualizar la zona de plegado, active la visualización de aristas tangentes
  - √ Seleccione la vista en desarrollo
  - √ Pulse el botón derecho del ratón. para obtener el menú contextual
  - √ Seleccione el comando Arista tangente
  - √ Seleccione Aristas tangentes con fuente





**Conclusiones** 

- Las piezas de chapa se pueden modelar como piezas sólidas de poco espesor
- 2 Si el espesor es constante, es fácil convertir el sólido en chapa

Aunque algunas operaciones de modelado (especialmente los elementos sólidos característicos), pueden ser incompatibles

El proceso de conversión en chapa se puede guiar, modificando los parámetros de la chapa

Como el parámetro K de situación de la fibra neutra

4 El plano del desarrollo se extrae fácilmente mediante la vista frontal de la chapa desarrollada

Y se puede combinar con otras vistas del modelo

Ejercicio 4.3.2 Chapa de anclaje

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra dos fotografías de una chapa de anclaje, junto con su plano de diseño

Las características más destacables del diseño son:

- √ El espesor es constante de valor 2 mm
- √ Los radios de plegado son 1 mm para los radios interiores y 3 mm para los exteriores
- √ Los dos agujeros cilíndricos de las aletas son pasantes
- √ La pieza tiene un recorte lateral de 8° de inclinación, que hace que el gancho se vaya estrechando

# R10

## Tareas:

A Obtenga modelo de chapa de la pieza


B Obtenga el desarrollo de chapa de la pieza

Ejecución Conclusiones Analice la pieza para comprobar que el cuerpo principal se puede obtener como una lámina

Retoque la chapa principal recortando el estrechamiento del gancho

- 3 Añada el taladro de la aleta superior
- 4 Añada los redondeos
- 5 Añada la aleta lateral

Complete la aleta lateral con sus redondeos y su taladro




Conclusiones

## Obtenga la lámina principal


√ Dibuje un perfil abierto con el contorno de la lámina


√ Utilice el comando Brida. base para obtener la lámina principal

Lámina ? Dirección 1  $\vee$ Plano medio **÷** 40.00mm Parámetros de chapa metálica Reemplazar parámetros predeterminados **÷** 2.00mm Invertir dirección 1.00mm **÷** 



√ Obtenga el rebaje lateral mediante un Corte extruido





**Ejecución** 


Conclusiones

√ Obtenga el taladro de la aleta superior

√ Utilice el elemento característico Taladro sencillo




- √ Seleccione la cara superior de la aleta para colocar el taladro
- √ Asigne el diámetro de 25 mm
- Taladro aleta superior ?? Desde Plano de croquis Dirección 1 25.00mm
- √ Edite el croquis del taladro, para colocarlo centrado en la parte plana de la aleta:
  - √ Seleccione la operación taladro en el árbol del modelo, y pulse Editar croquis en el menú contextual
  - √ Añada las restricciones oportunas para centra el taladro
  - √ Pulse Salir de croquis para terminar




Conclusiones

√ Añada los redondeos de la aleta superior

Utilice el elemento característico Redondeo de modelado sólido






√ Añada los redondeos de la punta del gancho


Conclusiones

## Obtenga la aleta lateral

- √ Seleccione el comando Brida de arista
- √ Seleccione la arista lateral no recortada de la lámina principal
- √ Seleccione ángulo recto
- √ Asigne la longitud de la brida
- √ Asigne la posición del pliegue de la brida como Pliegue exterior
- √ Añada los redondeos.
- √ Añada un taladro sencillo de 15 mm concéntrico con los redondeos.








**Ejecución** 

Conclusiones

Obtenga el desarrollo de la chapa


√ Utilice el comando Desplegar



√ Muestre la planta superior del modelo desplegado



Observe que el desarrollo del recorte del gancho no es una línea recta



Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

## Muestre el desarrollo en un plano normalizado

- √ Seleccione un formato A4 vertical
- √ Inserte una vista. de chapa desplegada, de la configuración de chapa desplegada


Compruebe que esa configuración tenga activa la operación de chapa desplegada

✓ Inserte una vista pictórica, de la configuración por defecto

> Compruebe que esa configuración tenga suprimida la operación de chapa desplegada




Compruebe que también esté oculto el croquis de líneas de plegado



Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

Para que el recorte fuera una línea recta, debería aplicarlo a la chapa desplegada, y plegarla después:




**Ejecución** 


Conclusiones

# √ Añada los pliegues


√ Dibuje un croquis por cada pliegue, marcando la línea media de la zona de pliegue



√ Utilice la operación Pliegue croquizado







Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- 1 Las piezas de chapa se pueden modelar directamente como chapa plegada, o como chapa desplegada para plegarla después
- 2 Se pueden hacer operaciones de recorte y taladrado propias de la chapa
- 3 No es lo mismo recortar con la chapa plegada, que hacerlo sobre la chapa desplegada

En el primer caso, la pieza final tiene una geometría más simple, pero el recorte es más complejo, y en el segundo caso es al revés

- 4 Otras operaciones de modelado (como los redondeos) también son compatibles con la chapa
- 5 El plano del desarrollo se extrae fácilmente mediante la vista frontal de la chapa desarrollada

# Ejercicio 4.3.3 Brida

#### Tarea

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

# La figura muestra una fotografía de una brida usada para sujetar los travesaños a los postes en una empalizada de troncos

#### Las características de diseño son:

- √ Tiene dos planos de simetría bilateral
- √ Mide 285x75 y tiene las esquinas redondeadas con radios de 10 mm
- Los radios de plegado son 4 mm para los radios interiores y 5 mm para los exteriores
- √ El espesor es constante de valor 1 mm



- √ La zona curvada central tiene radio de curvatura interior de 55 mm, y abarca un ángulo de 150°
- √ Las zonas curvadas laterales tienen radio de curvatura interior de 40 mm, y abarcan un ángulo de 144°
- √ Los cuatro agujeros son pasantes y de diámetro 12 mm, y están a 15 mm del borde más cercano
- Las dos caras planas que conectan la zona curvada del montante con las de los travesaños están inclinadas, formando entre ellas un ángulo de 10 °

#### Tareas:

A Obtenga modelo de chapa de la pieza

B Obtenga el desarrollo de chapa de la pieza

Tarea

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

## La pieza se puede obtener como chapa estampada:

1 Modele la herramienta de conformar

Deberá añadir redondeos para suavizar las transiciones entre las diferentes superficies


Defina una chapa plana

Deberá ajustar el tamaño de la chapa para que encaje con el molde

3 Inserte la herramienta de conformar para embutir la chapa plana

> Deberá ajustar la posición relativa entre ambas, para que no aparezcan trozos aislados de chapa fuera de los límites del molde


Recorte los bordes sobrantes, y añada los agujeros





Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

#### Modele la herramienta de conformar:

- √ Defina un croquis con el contorno longitudinal de la chapa, y cierre el perímetro con una base plana de apoyo
- √ Extruya (una anchura de 80 mm) para obtener una primera forma aproximada de la herramienta
- √ Haga un extrusión en corte para vaciar el hueco de un travesaño
- √ Obtenga el otro hueco por simetría








**Ejecución** 

Conclusiones


√ Añada redondeos para suavizar las transiciones





#### Tenga en cuenta que:

- X No poner redondeos deja cantos vivos que no permiten aplicar pliegues válidos a la chapa
- X Poner redondeos pequeños puede dar lugar a transiciones rasgadas de la chapa



1162

**Ejecución** Conclusiones

#### Convierta el modelo en una herramienta:

√ Seleccione el comando Herramienta de conformar chapa



√ Marque la cara inferior como cara base

> Se mostrará coloreada de verde


√ Marque todas las caras laterales, menos una, como caras a eliminar


> Se mostrarán coloreadas de rojo



¡La chapa conformada debe quedar conectada a la cara base!

Las superficies que van a conformar la chapa se muestran coloreadas en amarillo







**Ejecución** 

Conclusiones

√ Seleccione la pestaña Punto de inserción



√ Use restricciones para colocar el punto de inserción en una posición favorable para facilitar la colocación del molde sobre la chapa




Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

#### Guarde la herramienta de conformar:

√ Seleccione el comando Guardar como



- √ Seleccione el tipo de fichero Form Tool
- √ Selectione la subcarpeta forming tools, dentro de la carpeta design library
- √ Guarde la nueva herramienta en una de las carpetas existentes, o cree una carpeta propia





**Ejecución** 


Conclusiones

# Modele la chapa plana:

- √ Dibuje un rectángulo con las dimensiones máximas de la chapa
- √ Obtenga una chapa aplicando Brida base al perfil rectangular
- √ Asigne el espesor







Plegar


Conformar

Regladas




Si la biblioteca de diseño no está disponible debe activarla, indicando su ubicación en Ubicaciones de archivos


La ubicación normal de dicha carpeta es como subcarpeta de los datos de programa de SolidWorks



Además, debe marcar la carpeta de "forming tools" como Carpeta de Herramientas de conformar chapa

- √ Seleccione la carpeta "forming tools"
- √ Pulse el botón derecho del ratón. para activar el menú contextual
- Marque la opción de Carpeta Herramientas de conformar chapa
- Acepte la solicitud de confirmación






**Ejecución** Conclusiones

#### Inserte la herramienta de conformar, para modificar la chapa plana:

- √ Seleccione la Biblioteca de diseño
- √ Seleccione la carpeta de la librería de diseño en la que haya guardado la herramienta
- √ Arrastre la herramienta hasta la cara de la chapa que quiere conformar (en la ventana de modelado)
- √ Seleccione la orientación apropiada del molde



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

#### √ Coloque la herramienta en posición, añadiendo las restricciones necesarias

- √ Seleccione la pestaña Posición
- √ Pulse la tecla Esc para desactivar el modo de dibujo que se activa automáticamente al seleccionar la pestaña posición
- Posición Mensaje Utilice puntos de croquis para ubicar las subinstancias de la herramienta. Utilice cotas y otras herramientas de croquis para colocar los puntos utilizados como centros de la herramienta.



√ Añada las restricciones necesarias para colocar la herramienta en posición respecto a la chapa



estampar, alguna parte de la misma (aunque sea una pequeña franja) debe quedar en su posición original


Definición Plegar

Conformar

Regladas




Observe que la franja libre de la chapa se hace coincidir con el lado no eliminado de la herramienta, para crear una falsa base no estampada





Si la chapa es más grande que la herramienta, se crean rebordes no estampados





Si la posición relativa entre la chapa y la herramienta no es la apropiada, la operación de conformado falla y no cambia la chapa




Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# Recorte la chapa conformada:


√ Dibuje un croquis con el contorno de la chapa



√ Utilice un corte extruido. para recortar la chapa




√ Dibuje un croquis con los cuatro agujeros



√ Utilice un corte extruido para recortar los cuatro agujeros

> No se puede utilizar el Taladro simple, porque las caras a taladrar no son planas




**Ejecución** Conclusiones

# Obtenga el desarrollo aproximado de la chapa conformada:

√ Seleccione el comando Aplanamiento de superficie




√ Seleccione todas las superficies de uno de los dos lados de la chapa





Seleccione una arista de base

√ Seleccione vista Normal al desarrollo



√ Guarde la vista como vista de desarrollo



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- 1 Las piezas de chapa se pueden modelar como piezas estampadas
- 2 El molde o matriz se tiene que modelar previamente, y se tiene que guardar de forma especial
- Deformar la chapa con el molde puede dar un error si el molde tiene cantos vivos y/o si las dimensiones del molde y la chapa no encajan

También hay que evitar que queden "retales" aislados de la chapa original al conformarla con la herramienta


4 El proceso de "estampado" es una aproximación, porque no se simula el comportamiento elástico de la chapa durante el conformado


4.4 Modelado de chapa curvada


Curvar

Regladas

El problema general de desarrollar una superficie consiste en determinar el contorno de una figura geométrica plana que se convierte en la superficie buscada al:








Tiene interés práctico porque existen máquinas que permiten fabricar piezas curvadas o plegadas a partir de sus desarrollos





de tabla 3.000 mm, curvando una virola de chapa de 40 mm y




http://rieratuto.net

Regladas

Curvar


Hay dos procedimientos para obtener el desarrollo de una superficie curvada:

1 Calcular analíticamente la forma y las dimensiones del perímetro de la superficie desarrollada



2 Descomponer la superficie en caras o parches planos que luego se colocan consecutivamente sobre un plano de trabajo

> El perímetro de la superficie definida por el conjunto de todos los parches es el desarrollo plano de la superficie dada



Regladas



# En general, el problema de obtener desarrollos de superficies curvadas es complejo:

√ Los cálculos analítico se conocen para pocas superficies

Y cualquier pequeño cambio en las mismas (como un agujero) hace que ya no sean suficientes los cálculos analíticos

- √ La descomposición por parches consecutivos es aproximada
- × Porque cada parche aproxima un trozo de superficie
- Porque la unión de dos parches contiguos se hace con juntas aproximadas
- √ Ambos métodos se vuelven más. aproximados cuando se aplican a cuerpos con espesor
- X Influyen las propiedades elásticas del material
- X Influyen las deformaciones plásticas del material

El desarrollo exacto sólo es posible si la superficie es desarrollable

En los demás casos, son necesarios los desarrollos aproximados Emiliano Godoy: http://www.godoylab.com/bio.htm documentados desde 1525...


Se trata de métodos

...pero que requieren destreza

Regladas

En el ejemplo se muestran las paredes de un tramo de conexión helicoidal entre dos conductos de aire acondicionado

- Dos de las superficies son cilíndricas desarrollables
- √ Las otras dos superficies son helicoidales no desarrollables



Regladas


Puede obtener el desarrollo exacto de las superficies cilíndricas



Superficie S<sub>1</sub>: Desarrollable. Desarrollo exacto:  $L_1 = \frac{3}{8} (2\pi r_2) = \frac{6\pi 650}{8} = 1531.526 \text{ mm},$ 

Pero necesitará una aproximación para el desarrollo de las superficies helicoidales

¡Porque el helicoide elegido no es desarrollable!



Curvar

Regladas


# El comando Aplanamiento de superficies de SolidWorks® obtiene un desarrollo aproximado triangulando la superficie original

- Aplique el comando Aplanamiento de superficie, a la superficie que quiere desarrollar

Aplanamiento

de superficie

- √ Ajuste la densidad de la malla de triángulos, que controla la precisión del desarrollo
- √ Compruebe que se añade una nueva superficie al árbol del modelo, conteniendo el desarrollo aproximado




Definición Curvar Regladas



Desarrollar una superficie no desarrollable mediante una aproximación por malla triangular no garantiza que el desarrollo se pueda curvar o plegar sin rasgarse

Por tanto, el Aplanamiento de superficies puede ser válido para:


- √ Superficies "casi" desarrollables, que se puedan curvar aprovechando los márgenes de plasticidad
- √ Superficies a fabricar mediante materiales elásticos y deformables (por ejemplo tejidos)





Utilizar superficies regladas y partirlas siguiendo las generatrices rectas da lugar a aproximaciones más fáciles de curvar o plegar

> Además, se pueden obtener desarrollos exactos para las superficies desarrollables, que son un subconjunto de las superficies regladas




Regladas

Las superficies regladas cumplen la importante propiedad de que se definen mediante el movimiento de una recta

> La recta generatriz se mueve apoyándose en una o más curvas directrices

Hay que conocer los fundamentos teóricos de estas superficies para poder modelarlas con rigor




Curvar

#### Regladas


Desarrollables Otras

## Hay diferentes tipos de superficies regladas:

- 1 Las generatrices se apoyan en un vértice y una curva
  - Las superficies se llaman radiadas
  - √ Las superficies radiadas siempre son desarrollables




- Las generatrices se apoyan en dos curvas
  - √ Las superficies regladas de dos curvas, sólo son desarrollables si mantienen el plano tangente único



- Otras combinaciones de directrices permiten obtener más superficies regladas de interés práctico
  - √ Por ejemplo, en las superficies doblemente regladas tanto las generatrices como las directrices son rectas

Las regladas no desarrollables de tres rectas son hiperboloides hiperbólicos



Curvar

Regladas

**Desarrollables** 

Otras

En general, los barridos aproximan mejor las superficies regladas que los recubrimientos y las superficies limitantes





Pero, la limitación de un único perfil y una única trayectoria hace que sea poco versátil para construir superficies regladas

Entre los recubrimientos y las superficies limitantes hay diferencias...

...aunque son indistinguibles en los casos más sencillos

#### Recubrimiento



- Predomina la dirección de barrido Use las generatrices
- Predomina la precisión del barrido

Menor peligro de superficies "retorcidas" para maximizar la suavidad

rectas como guías

#### Superficie limitante

- X Ambas direcciones de mallado tienen igual importancia
- Predomina maximizar el grado de continuidad de la superficie

Curvar

#### Regladas

**Desarrollables** 

Otras

Las superficies radiadas son fáciles de construir en SolidWorks


Dibuje la directriz

Dibuje **dos** generatrices


Si la directriz es cerrada también se necesitan dos generatrices


En general, para construir las generatrices es necesario:

- √ Situar primero el vértice (usualmente mediante un croquis previo)
- √ Añadir la restricción de perforar para asegurar que las generatrices se apoya en la directriz



Defina la radiada como una superficie recubierta o una superficie limitante






Curvar


Regladas

**Desarrollables** 

Otras




el resultado es una radiada de vértice impropio





# Hay otras formas particulares de obtener algunas radiadas

El comando Revolución de superficie produce superficies radiadas de revolución




El comando Extruir aplicado a una generatriz curva produce una superficie cilíndrica



¡La extrusión produce líneas rectas perpendiculares al plano de la generatriz!

Generatriz curva+directriz recta = generatriz recta+directriz curva




Curvar

Regladas


**Desarrollables** 

Otras

Cuando la generatriz recta se apoya en dos curvas, las superficies pueden ser:



- desarrollables
- alabeadas




# Para que la superficie reglada de dos curvas sea desarrollable:

√ Las generatrices contiguas deben cortarse (definir un plano)


La anterior condición es equivalente a que el plano tangente sea único a lo largo de cada generatriz

> Por tanto, dos rectas tangentes a la misma generatriz deben cortarse o ser paralelas



Las convolutas son los ejemplos prácticos más habituales de estas superficies

> Se utilizan para fabricar conductos de chapa que conectan otros conductos que tienen diferente sección y/o están desalineados



Definición

Regladas

Otras

**Desarrollables** 

Curvar


Curvar

Regladas

**Desarrollables** 

Otras

Para obtener superficies desarrollables, debe elegir las restricciones que ayudan a que el plano tangente sea único a lo largo de toda la generatriz




√ Defina las dos curvas


Por ejemplo, una semicircunferencia y una semielipse contenidas en planos paralelos


√ Consiga plano tangente único

Por ejemplo, haciendo las tangentes de las dos curvas en sus vértices extremos perpendiculares al plano común de simetría

√ Obtenga la convoluta mediante Recubrir superficie, sin definir curvas de la segunda dirección







### Puede obtener convolutas de directrices alabeadas:

Definición

Curvar

Regladas

**Desarrollables** 

Otras

√ Defina las dos curvas.

Por ejemplo, por proyección

Las generatrices contenidas en el plano de simetría común tienen tangentes perpendiculares a dicho plano (luego, paralelas entre sí)


√ Defina dos generatrices desarrollables

No basta con alinear las asas del conector, para que las tangentes se corten, porque la superficie tiende a retorcerse

> Si las curvas cerradas siguen dando problemas, se hace por partes

√ Utilice Recubrir superficie, definiendo las dos curvas como cadenas de la primera dirección, las dos generatrices en la segunda dirección





Curvar

Regladas

**Desarrollables** 


Otras




Para alinear tangentes de curvas que no estén en planos paralelos ni compartan planos de simetría debe determinar una generatriz que asegure que el plano tangente es único

Para ello, a partir de un punto P<sub>A</sub> de la curva A, debe obtener un punto P<sub>B</sub> de la curva B, tal que la generatriz GAR sea tangente a ambas curvas (A y B)

- √ Obtenga la proyección plana b de la curva B respecto a la curva A (mediante una superficie radiada de vértice P<sub>A</sub> y directriz B)
- √ Obtenga la intersección I de la tangente T<sub>△</sub> sobre el plano de la curva b
- √ Obtenga la tangente T<sub>b</sub> a la curva b pasando por el punto I (o paralela a T<sub>A</sub>)
- $^{\lor}$  La generatriz buscada ( $G_{AB}$ ) pasa por los puntos  $P_A$  y  $P_b$
- √ La intersección de G<sub>AB</sub> con B es el punto P<sub>B</sub>





Curvar

#### Regladas


Desarrollables

**Otras** 

# Otras combinaciones de directrices permiten obtener más superficies regladas:


Es fácil obtener un parche de un hiperboloide hiperbólico

- √ Defina las tres rectas. que se cruzan
- √ Haga Superficie limitante, definiendo las tres rectas como cadenas de la primera dirección
- √ Finalice sin introducir cadenas de la segunda dirección





Se obtiene un hiperboloide "completo", en caso de que sea de revolución, mediante tres secciones circulares



Curvar


#### Regladas

Desarrollables

**Otras** 

Un paraboloide hiperbólico se define mediante dos directrices rectas y un plano director

> El plano director equivale a que los extremos de las directrices rectas estén en planos paralelos




Haga Superficie limitante definiendo las dos rectas como cadenas de la primera dirección


...o un recubrimiento con dos "perfiles"

√ Finalice sin introducir cadenas de la segunda dirección

...o sin curvas guía



Asegúrese de que sus vértices también estén en sendos planos paralelos



Superficie

limitante

Recubrir

superficie

Curvar

#### Regladas


Desarrollables

**Otras** 




Puede usar un paraboloide hiperbólico para construir curvas, porque la sección por un plano produce una cónica:

√ Hipérbola si el plano seccionado es perpendicular al plano director



√ Parábola si el plano seccionado es perpendicular al anterior



Curvar


#### Regladas

Desarrollables

**Otras** 

3 Un conoide se define mediante una directriz recta, una curva y un plano director

√ Defina una directriz recta y otra curva




√ Haga Superficie limitante definiendo las dos curvas como cadenas de la primera dirección

...o un recubrimiento con dos "perfiles"

Finalice sin introducir cadenas de la segunda dirección

...o sin curvas guía



Curvar

#### Regladas

Desarrollables


**Otras** 

4 Una directriz helicoidal y un plano director producen un helicoide alabeado



Escalera de Caracol de una torre del templo de la Sagrada Familia

- √ Defina una hélice como trayectoria
- √ Defina un radio como perfil abierto
- √ Aplique un barrido...
  - ...haciendo que la orientación del perfil siga a la del trayecto



Curvar

#### Regladas

Desarrollables

**Otras** 

En SolidWorks® estándar sólo se puede obtener el desarrollo exacto de las superficies curvadas desarrollables de revolución:


> √ Modele la chapa como sólido de poco espesor

√ Convierta el sólido en pliegue, seleccionando una arista del canto como "cara fija"



√ Use Desplegar para mostrar el desarrollo de la chapa

Para el resto de superficies regladas, sólo puede obtener un desarrollo aproximado por Aplanamiento de superficies




Curvar

#### Regladas


Desarrollables

**Otras** 

Otra alternativa es modelar la superficie mediante un Pliegue recubierto



Esta herramienta consigue superficies desarrollables incluso en las superficies regladas de dos curvas alabeadas



### Cualquier buen libro de geometría descriptiva








#### **Papiroflexia**

La papiroflexia es una variedad lúdica del desarrollo

Hay muchos sitios de internet dedicados a papiroflexia


Algunas ideas de papiroflexia pueden ser útiles para resolver problemas de diseño de chapa




http://www.hyperexperience.com/?p=644

¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar las superficies!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!








Chapter 34. Using SolidWorks **Sheet Metal Tools** 

Chapter 35. Creating Sheet **Metal Drawings** 

Modellazione delle parti in lamiera

Modellazione degli stampi per parti in plastica



Chapter 12. Design of Molds and Sheet **Metal Parts** 



Capítulo 11. Chapa metálica



Section 21. Sheet **Metal Drawings** 


# Ejercicio 4.4.1 Embudo de conexión

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones La tarea es obtener el modelo CAD de chapa de la pieza S₄, perteneciente al conjunto formado por las cuatro conducciones de la figura

# El resultado debe cumplir las siguientes condiciones:

- √ Tres conducciones de fluido S<sub>1</sub>, S<sub>2</sub> y S<sub>3</sub> deben conectarse entre sí mediante una cuarta conducción S<sub>4</sub>
- √ La superficie S<sub>4</sub> debe ser reglada y desarrollable
- √ Todas las intersecciones entre las superficies deben ser curvas planas
- Debe determinar la distancia "A" necesaria para ajustar la boca de la conducción S<sub>3</sub> para que encaje perfectamente con S<sub>4</sub>




Tarea

#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

- Analice la figura para observar que:
  - √ Las conducciones S<sub>1</sub> y S<sub>3</sub> se pueden conectar mediante un tronco de cono de revolución, coaxial con ambas
  - ✓ Las conducciones S₂ y S₄ deben ser tangentes a misma esfera para que se cumpla la condición de que su intersección sea plana
- Realice un croquis auxiliar para obtener los elementos definitorios (que permitan construir todas las conducciones por revolución)
- Obtenga cada una de las conducciones como superficies de revolución
- <sup>4</sup> Convierta la conducción S<sub>3</sub> en una pieza de chapa, y obtenga su desarrollo




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### Dibuje el esquema principal, con las superficies S<sub>2</sub> y S<sub>4</sub>

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje el eje y el contorno de S<sub>4</sub>
- Dibuje el eje y el contorno de S<sub>2</sub>
- Dibuje una circunferencia tangente a ambos contornos



Como resultado del esquema se obtiene la distancia A requerida: 124.28 mm

Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el tubo cilíndrico S<sub>1</sub>

- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje el eje y la generatriz de S<sub>1</sub> por conversión de entidades del esquema principal

La longitud de la generatriz será arbitraria, porque se representa el final del tubo


Obtenga una superficie de revolución

# Obtenga el tubo cilíndrico S<sub>3</sub>

- √ Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el eje y la generatriz de S₃ por conversión de entidades del esquema principal

La longitud de la generatriz será arbitraria, porque se representa el final del tubo

√ Obtenga una superficie de revolución



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

# Obtenga el tubo cilíndrico S<sub>2</sub>

- √ Seleccione el alzado como plano de trabajo
- √ Dibuje el eje y la generatriz de S₂ por conversión de entidades del esquema principal

La longitud de la generatriz será arbitraria, porque se representa el final del tubo

√ Obtenga una superficie de revolución




Tarea

Estrategia


#### **Ejecución**

Conclusiones

√ Obtenga las direcciones de los dos planos de corte de la boca del tubo



√ Recorte la boca del tubo con ambos planos de corte



1210

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


# Obtenga el croquis del tronco de cono S<sub>4</sub>


- Seleccione el alzado como plano de trabajo
- Dibuje una generatriz y el eje


Conecte ambas líneas con el croquis principal

# Obtenga medio cono, mediante una revolución de superficie

- √ Seleccione revolución. de superficie
- √ Seleccione un ángulo de 180°








Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

### Obtenga el agujero para la boca de la conducción S<sub>2</sub>

√ Use la vista lateral para dibujar el croquis de la sección redonda de la conducción S<sub>2</sub>




√ Use curva proyectada para proyectar la curva



√ Use la curva proyectada para recortar la boca de la conducción S<sub>2</sub>








Vista Id

Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


# Convierta la superficie del embudo en sólido de pequeño espesor

√ Utilice el comando *Dar espesor* 



√ Seleccione el medio embudo y asigne un espesor de 2 mm





Tarea


Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

### Defina la pieza como chapa

Utilice el comando pliegues





Herramientas

Saliente/Base

Ventana ?


Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Observe que el modelo se ha convertido en chapa

Observe que se ha creado el desarrollo



¡Active la última operación para ver la chapa desarrollada, y viceversa!



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

- 1 Conocer las propiedades de las superficies es importante para diseñar superficies con intersecciones planas, que son sencillas de fabricar
- 2 Croquizar los esquemas principales ayuda a determinar la solución
- 3 Los modelos chapa se pueden crear a partir de modelos sólidos y/o modelos de superficies *aislados*
- 4 Los desarrollos se generan automáticamente al crear las chapas

# Ejercicio 4.4.2 Pantalón

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra una bifurcación de tuberías de tipo "pantalón", del conducto para succión de viruta de una máquina de serrar

### Las características de diseño no mostradas en la figura son:

- √ La boca de salida es circular, tiene 500 mm de diámetro y está situada en un plano horizontal a 800 mm por encima del plano de las bocas de entrada
- √ Las dos bocas de entrada son circulares, están situadas en un plano horizontal, tienen 225 mm de diámetro y están separadas una distancia de 400 mm
- √ El pantalón se obtiene por intersección de dos conoides simétricos, que conectan la boca superior con cada una de las dos bocas de entrada
- √ La bifurcación tiene dos planos de simetría bilateral
- La chapa tiene un espesor de 1 mm

### Tareas:

A Obtenga el desarrollo de la pieza

B Obtenga plano de desarrollo de la pieza




Tarea

**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones Analice la pieza para seleccionar el tipo de desarrollo a aplicar:

- √ La pieza tiene dos mitades simétricas
- √ Cada mitad es un conoide desarrollable
- √ Los conoides no se puede desarrollar asimilándolos a pliegues de chapa
- √ Debe obtener un desarrollo aproximado de una porción simétrica
- Modele la mitad de la pieza como superficie
- Recorte la zona de intersección con la otra mitad
- Vuelva a recortar por el segundo plano de simetría, para obtener una superficie abierta
- Obtenga el desarrollo por aplanamiento aproximado de la superficie resultante
- Obtenga el desarrollo completo por simetría



Tarea **Estrategia** 

Ejecución


Conclusiones

Si se pudieran cambiar las inclinaciones de las bocas, se podrían convertir los troncos de cono oblicuos en troncos

...cuyos desarrollos exactos se podrían obtener como "pliegues de chapa"

de cono de revolución...


Pero debe notarse que la ventaja de que el pantalón se obtenga mediante superficies desarrollables por SolidWorks, va acompañada del inconveniente de tener bocas oblicuas que complican los tubos que se conectan al pantalón



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Dibuje la boca de entrada de la boquilla derecha

- √ Seleccione el plano en planta
- √ Dibuje la boca circular en su posición simétrica



### Dibuje la boca de salida


- √ Defina un plano paralelo al horizontal y a una distancia de 800 mm
- √ Dibuje la boca circular centrada



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Dibuje generatriz exterior

- √ Seleccione el alzado
- √ Dibuje una generatriz que perfore a ambas bocas



### Dibuje la generatriz interior

- √ Seleccione el alzado
- √ Dibuje una generatriz que perfore a ambas bocas



Tarea Estrategia

### **Ejecución**


Conclusiones

# Obtenga la boquilla derecha:


√ Aplique el comando Recubrir superficie





- √ Seleccione las dos bocas como perfiles
- √ Seleccione las dos generatrices como curvas guía




Recorte la superficie resultante por el plano de simetría










Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones



Haciendo una simetría puede obtener el modelo de superficie del pantalón...


...pero no es necesario para obtener el desarrollo




Conclusiones


### Parta la boquilla por el segundo plano de simetría:

√ Aplique el comando Recortar superficie



- √ Seleccione el alzado. como plano de corte
- Elimine la parte delantera de la boquilla






# Obtenga el desarrollo aproximado de la semiboquilla:

√ Seleccione el comando Aplanamiento de superficie



√ Seleccione como vértice fijo uno de lo que están en el plano de simetría





Tarea

Estrategia


**Ejecución** 


Conclusiones

# Obtenga el desarrollo completo:

- √ Aplique simetría al desarrollo de la semiboquilla
- √ Utilice el alzado como plano de simetría


No cosa las superficies si al hacerlo da error (debido al cálculo aproximado del desarrollo)





- √ Cambie el punto de vista a Normal a la superficie del desarrollo
- √ Guarde la vista





Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones


### Obtenga el dibujo del desarrollo:

√ Defina un nuevo dibujo con el formato A4 vertical

> Seleccione un formato mayor si necesita que el plano se use como plantilla a tamaño natural

√ Elija la vista *Desarrollo* de la lista de vistas disponibles del modelo





Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones

- 1 Las piezas de chapa se pueden modelar como superficies
- 2 Se puede obtener su desarrollo aproximado, siempre que sean superficies abiertas

En caso contrario, se deben partir a trozos

- 3 Utilizar los planos de simetría simplifica la obtención tanto de las superficies, como de sus desarrollos
- 4 El plano del desarrollo se extrae fácilmente mediante la vista frontal de la chapa desarrollada

# Ejercicio 4.4.3 Transición excéntrica cuadrado-redondo

#### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra un embudo de transición entre una sección cuadrada y otra redonda, situadas en planos respectivamente oblicuos


Las características de diseño no mostradas en la figura son:

- √ La boca de salida es circular, tiene 400 mm de diámetro y está situada en un plano horizontal a 500 mm por encima del plano de la boca de entrada
- √ La boca de entrada es cuadrada, de lado 300 mm, está situada en un plano inclinado 60° respeto a la vertical del centro de la circunferencia, y está colocada en una posición excéntrica (50 mm hacia la derecha y 30 mm hacia atrás)
- √ La chapa tiene un espesor de 1 mm
- El embudo de transición debe ser desarrollable

### Tareas:

A Obtenga el desarrollo de la pieza

Obtenga plano de desarrollo de la pieza



Tarea


#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### Para que la pieza sea desarrollable debe diseñarla por tramos:

- √ Defina un tramo triangular que una un lado el cuadrado. (L<sub>1</sub>) con aquel punto (P<sub>1</sub>) de la circunferencia C cuya tangente (t<sub>1</sub>) sea paralela al lado (L<sub>1</sub>)
- √ Defina un tramo cónico cuya directriz sea el tramo de circunferencia entre dos puntos de tangencia consecutivos (P<sub>1</sub> y P<sub>2</sub>), y cuyo vértice sea el vértice del cuadrado más cercano a ambos puntos de tangencia (V<sub>2</sub>)
- √ Repita el procedimiento para los otros tres lados del cuadrado



√ Redondee las. esquinas del cuadrado


Para eliminar las singularidades del perfil


Descomponga cada una de las dos bocas en dos partes

Para obtener perfiles abiertos

 ✓ Utilice sendos Pliegues recubiertos para modelar con chapa cada una de las dos partes








Conclusiones


# Dibuje el esquema principal de ubicación de las bocas

- √ Seleccione el plano en alzado
- √ Dibuje el esquema acotado



# Obtenga los planos de las bocas


- √ Aproveche el plano en planta para la boca de salida
- Obtenga un plano perpendicular al alzado y que contenga a la traza dibujada en el esquema principal



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


# Dibuje la boca circular

- √ Seleccione la planta
- √ Dibuje la circunferencia centrada en el origen



# Dibuje la boca cuadrada


- √ Seleccione el plano inclinado
- Dibuje el cuadrado desplazado




Conclusiones


### Obtenga media chapa

- √ Use convertir entidades para obtener un croquis con una parte de la circunferencia
- ∪ Use convertir entidades para obtener un croquis con una parte del cuadrado
- √ Redondee las esquinas del cuadrado con un radio de 1.5 mm



para obtener una chapa a partir de los dos perfiles abiertos





Media transición trasera

Media boca redonda<2> Media boca cuadrada<2>

Perfiles

ô

î


Î

Pliegue

recubierto

Conclusiones

Es mejor modelar la chapa como plegada que como formada



La chapa conformada se obtiene con una superficie que maximiza la continuidad...


...para lo que intenta redondear los tramos triangulares planos ...

...dando lugar a malas transiciones entre los tramos triangulares planos y los tramos cónicos

La chapa plegada aproxima la geometría del embudo, porque discretiza la parte curva...

...pero mantiene como planas las caras triangulares, sin curvar sus bordes...


...por lo que obtiene una aproximación de una superficie desarrollable



Conclusiones

# Obtenga la otra media chapa


- √ Obtenga los otros medios perfiles
- √ Use Pliegue recubierto para obtener una chapa a partir de los dos perfiles abiertos



Pliegue recubierto

√ Revise las operaciones Desplegar, para asignar como cara fija la cara triangular inferior

> Así, ambos desarrollos casarán, y quedarán abiertos por la arista más corta




Conclusiones


# Obtenga el dibujo del desarrollo:

√ Defina un nuevo dibujo con el formato A4 horizontal

Seleccione un formato mayor si necesita que el plano se use como plantilla a tamaño natural




√ Defina una segunda configuración en el modelo




√ Active cada uno de los dos desarrollos en una de las configuraciones

√ Obtenga la vista en desarrollo de la primera configuración

> Desactive las notas de pliegue





√ Obtenga la vista en desarrollo de la segunda configuración

Esquema principal

Plano sección cuadrada

Media transición trasera

Media transición delantera Chapa desplegada Chapa desplegada trasera

Chapa desplegada delantera

Sección redonda

Sección cuadrada


Chapa metálica

Tarea Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

### √ Alinee ambas vistas de desarrollo



**Conclusiones** 

- 1 Las piezas de chapa se pueden modelar como chapa
- 2 Se puede obtener su desarrollo aproximado, siempre que sean superficies abiertas

En caso contrario, se deben partir a trozos

- 3 Cuando no hay planos de simetría, hay que alinear las tangentes a los perfiles, para garantizar que la superficie sea desarrollable
- 4 El plano del desarrollo se extrae por partes, mediante la vista frontal de la cada una de las chapas desarrolladas

# 5.0 Conceptos generales de modelado con movimiento

Movimientos

Aplicaciones

Ensamblaje

Paseo

Elasticidad

Mecanismos

Simulaciones

Muchos sistemas mecánicos pueden ser modelados de forma efectiva como ensamblajes formados por varios sólidos rígidos unidos entre sí...

> ...pero analizar los modelos y ensamblajes CAD como cuerpos rígidos y estáticos no siempre es apropiado

Hay situaciones en las que necesitamos movimiento para analizar el comportamiento del diseño:

- √ Simular el proceso de ensamblaje y desensamblaje
- √ Hacer un paseo virtual a través de una máquina o una instalación.
- Deformar las piezas elásticas de un sistema mecánico en respuesta a solicitaciones externas
- Mostrar la forma en que un mecanismo puede realizar un trabajo

Para abordar satisfactoriamente estas necesidades se usan diferentes tipos de movimiento

#### **Movimientos**

Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje


Elasticidad

Mecanismos

Simulaciones

Se pueden distinguir dos tipos de movimientos básicos, que se pueden combinar:

> De cámara, cuando cambia el punto de vista de la visualización



Leonardo da Vinci. Codex Huygens 126

√ De escena, cuando cambia la posición de algunos de los componentes del sistema

Además, dado que los procesos que incluyen movimiento pueden verse como sucesos, puede ser necesario introducir el tiempo, para convertir el movimiento en animación:

- √ Mostrando que los sucesos ocurren en orden
- √ Mostrando que los sucesos tienen diferente duración

Movimientos

**Aplicaciones** 

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad


Mecanismos

Simulaciones


Alrededor de un modelo o ensamblaje virtual se pueden realizar paseos virtuales...

...cambiando el punto de vista como si se tratara de una cámara virtual...

> ...para ir mostrando la instalación y/o simular un recorrido de trabajo (reparación, inspección, etc.)







Encarnação & Schlechtendahl. Computer Aided Design. Springer Verlag, 1985

Los recursos de representación realista ayudan a conseguir paseos virtuales más útiles

Por ejemplo, el empleo de sombras ayuda a tener una mejor sensación de inmersión en la escena

Movimientos

**Aplicaciones** 

Paseo

**Ensamblaje** 

Elasticidad

Mecanismos

Simulaciones

Tanto las estructuras como las máquinas se componen de conjuntos de piezas unidas entre sí

### Aunque tienen distinta finalidad:

Las estructuras sirven para resistir la acción de ciertas solicitaciones externas



Las máquina reaccionan a las solicitaciones externas mediante movimientos apropiados

Para simular el proceso de ensamblaje y desensamblaje se requiere que las aplicaciones CAD tengan:

- Herramientas para desvincular la posición de las piezas de sus enlaces de montaje
- Herramientas para cambiar la posición relativa entre las piezas mediante criterios de ubicación en la escena

Además, si el cambio de posición sigue una secuencia y está animado, se pueden simular las operaciones de ensamblaje y desensamblaje con mayor realismo

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

#### Elasticidad

Mecanismos

Simulaciones

Las piezas con comportamiento elástico y/o plástico son difíciles de modelar en las aplicaciones CAD...


> ...porque las aplicaciones CAD están principalmente orientadas hacia el modelado sólido de cuerpos rígidos

El sólido rígido es un sistema de partículas materiales en el que la distancia entre sus partículas permanece constante



Sólido elástico es aquel que ante un esfuerzo exterior se deforma y recupera su forma primitiva al cesar la causa exterior

Rigidez es la propiedad de un material de oponerse a las deformaciones





El equilibrio estático exige que las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido sean compensadas entre sí



El equilibrio elástico exige que las fuerzas exteriores que actúan sobre el sólido sean contrarrestadas por las fuerzas interiores de cohesión molecular



Ni la forma ni el tamaño del sólido cambian por la acción de las fuerzas exteriores



Los cambios de cohesión molecular producen cambios de forma y tamaño del sólido

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

#### Elasticidad

Mecanismos

Simulaciones




La mayoría de aplicaciones CAD no permiten que la forma y tamaño del sólido dependan de las solicitaciones a las que pueda estar sometido



Para simular comportamientos elásticos o flexibles, se debe recurrir a:

- √ Mostrar las formas rígidas extremas de la pieza elástica mediante configuraciones
- √ Parametrizar la elasticidad y crear modelos paramétricos
- Simular la elasticidad convirtiendo el sólido en un mecanismo



Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### Mecanismos

Miembros

Enlaces

Simulaciones

# Para estudiar el movimiento de las máquinas hay que estudiar el comportamiento de sus mecanismos

Subconjuntos de una máquina formados por miembros cuya movilidad está interrelacionada:

- J Dos miembros de una máquina ligados mediante relaciones con cierta capacidad de movimiento definen un par cinemático
- √ Se obtiene una cadena cinemática cuando más de dos miembros están ligados mediante relaciones con cierta capacidad de movimiento (de manera que todos los miembros forman parte, al mismo tiempo, de dos pares cinemáticos)
- √ Se obtiene un mecanismo cuando se inmoviliza arbitrariamente un miembro de la cadena cinemática

### En consecuencia, al ensamblar es recomendable:

- √ Agrupar las piezas de los ensamblajes por miembros
- ✓ Atender a la tipología de sus enlaces, o relaciones de contacto

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### Mecanismos

#### **Miembros**

**Enlaces** 

Simulaciones

En el contexto del movimiento de un mecanismo es importante distinguir entre piezas y miembros:

- √ Una pieza es cada una de las partes que forman un conjunto
- Cuando varias piezas se unen de forma rígida, sin movimiento posible, dan lugar a un miembro

Agrupar todas las piezas de un miembro en un subconjunto sin movilidad simplifica los cálculos de movimiento del mecanismo en el que posteriormente se inserta

Además, atendiendo a su capacidad para construir miembros, los componentes de las máquinas se pueden agrupar en:

- Elementos de soporte (por ejemplo los bastidores)
- Elementos de unión (tornillos, pernos, pasadores, etc.)
- Elementos de transmisión (árboles, bielas, etc.)
- ✓ Elementos de control



Por tanto, es oportuno organizar los subensamblajes atendiendo a estas tipologías, para favorecer el análisis de movimientos

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaie

Elasticidad

#### Mecanismos

Miembros

#### **Enlaces**

Simulaciones

Las interrelaciones entre miembros dependen de los tipos de contactos mecánicos entre cuerpos

Un par o enlace mecánico es toda relación con otro sólido que suprime al menos un grado de libertad de un sólido dado

Además, se estudian tres tipos de comportamiento de los mecanismos:

- Estático (relativo a las fuerzas)
- Cinemático (relativo al movimiento)
- Dinámico (ambos)



Por tanto, es conveniente agrupar los enlaces atendiendo a estas tipologías, para favorecer el análisis de movimientos

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### Mecanismos


Miembros


#### **Enlaces**

Simulaciones



Par cinemático es el conjunto formado por dos miembros de una máquina entre los que existe un contacto que permite el movimiento relativo entre ellos





Analizando los movimientos relativos y grados de libertad de los pares cinemáticos, se pueden seleccionar las relaciones de montaje más apropiadas para obtener modelos virtuales

Movimientos

#### Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### Mecanismos

Miembros

#### **Enlaces**

Simulaciones

Si suponemos que los enlaces entre piezas son "perfectos", es decir, sin juego, rígidos y permanentes, entonces los pares mecánicos pueden clasificarse atendiendo a que se obtienen por contacto entre dos superficies

### Se definen diez pares cinemáticos clásicos:

Combinando los tres tipos elementales de superficies obtenemos los seis pares cinemáticos simples:

Superficie	Plano	Cilindro	Esfera	
Plano	Apoyo plano	Contacto lineal rectilíneo	Contacto puntual	
Cilindro		Pivote deslizante	Contacto lineal anular	
Esfera			Rótula	

1251

- √ Los cuatro pares cinemáticos compuestos clásicos son:
  - √ Rótula plana
  - √ Pivote sin deslizamiento.
  - √ Guía rectilínea
  - √ Roscado helicoidal.

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### **Mecanismos**

Miembros

#### **Enlaces**

Simulaciones

También podemos clasificar los pares cinemáticos de acuerdo con los grados de libertad que restringen, y con los movimientos relativos que permiten

Todo sólido libre se puede desplazar en el espacio (respecto a un sistema de referencia ortogonal XYZ), siguiendo seis movimientos elementales independientes entre sí:

- Tres traslaciones siguiendo las tres direcciones del sistema de referencia (Tx, Ty, Tz)
- Tres rotaciones (Rx, Ry, Rz) alrededor de ejes paralelos a los ejes del sistema de referencia

Nombre del par cinemático	Representación esquemática		Movimientos relativos		Grados de	Enlaces
	ortogonal	axonométrica	Traslación	Rotación	libertad	
Empotramiento	$\frac{z}{x}$	<b>&gt;</b>			0	6
Pivote	Espacial Plano	105		Ry	1	5
Deslizante	y →	de la constant de la	Ту		1	5
Helicoidal	Z∱ -wy- →	-onto-	Ту	Ry	1	5
Pivote deslizante	<u>z1</u>	5	Ту	Ry	2	4
Esférica con pivotamiento	Z J	Q		Rx Rz	2	4
Rótula	7. Y>Y	0		Rx Ry Rz	3	3
Apoyo plano	Z 1/2 > Y	₩ (	Тх	Rz	3	3
Lineal anular	Z A y	\$	Тх	Rx Ry Rz	4	2
Lineal rectilineo	₹ Y y		Тх	Ry Rz	4	2
Puntual	ZAV y	<i>₹</i>	Тх	Rx Ry Rz	5	1

Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad


#### Mecanismos

Miembros


#### **Enlaces**

Simulaciones


Por tanto, la clasificación más oportuna de los enlaces es la que distingue entre aquellos con carácter estático y los cinemático/dinámicos:



Debe notarse que con combinaciones apropiadas de emparejamientos de carácter estático también se pueden simular ciertos mecanismos



Debe buscar el enlace apropiado en los tres subgrupos en los que los clasifica SolidWorks®



Movimientos

#### **Aplicaciones**

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

#### Mecanismos

Miembros

#### **Enlaces**

Simulaciones




Debe notarse que también son las diferentes formas de unión entre piezas las que dan lugar a que al ensamblar se obtengan sólidos rígidos o máquinas




Emplear uniones articuladas (con capacidad de movimiento relativo entre las piezas unidas) no conduce necesariamente a que el ensamblaje final sea una máquina

Por ejemplo, tres barras unidas mediante articulaciones dan lugar a una estructura



El resultado es el mismo si en lugar de barras se usan miembros complejos (por ejemplo, los miembros del andador de la figura)



Movimientos

Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

Mecanismos

**Simulaciones** 

# Una vez ensamblado el sistema mecánico, se utilizan diferentes herramientas para simular sus movimientos:

√ Las herramientas basadas en el movimiento de la cámara pertenecen al ámbito del "renderizado" o representación realista



√ Las herramientas basadas en el movimiento de los componentes de la escena se agrupan en módulo especializado en gestionar el movimiento de los modelos CAD

Movimientos

Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

Mecanismos

**Simulaciones** 

Las simulaciones más elementales del funcionamiento de los mecanismos virtuales consisten en "mover" manualmente los mismos, "arrastrando" alguno de sus componentes



Las simulaciones más realistas incluyen la capacidad de simular la transformación de un movimiento de entrada en otro de salida:

> √ Un análisis cinemático simula el movimiento del mecanismo, pero no tiene en cuenta las fuerzas

> > La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta las causas que lo producen

Por tanto, no se pueden utilizar motores dinámicos ni propiedades de masa para el mecanismo

> Las entidades dinámicas del modelo, como muelles, amortiguadores, gravedad, fuerzas/torsiones y motores dinámicos no afectan al análisis cinemático

√ Un análisis dinámico simula el movimiento del mecanismo teniendo en cuenta las fuerzas

1256

Movimientos

Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

Mecanismos

**Simulaciones** 



El análisis dinámico de los sistemas mecánicos puede ser llevado a cabo mediante métodos analíticos o mediante métodos numéricos...

> ...pero, la única alternativa posible para lograr la generalidad en el análisis son los métodos numéricos

Las complejidad del análisis es consecuencia de que intervienen:

- √ El tipo de coordenadas elegidas para la definición de la posición y movimiento del mecanismo
- √ Las ecuaciones de restricción que ligan, estas coordenadas, cuya formulación está estrechamente relacionada con el tipo de coordenadas elegido
- √ El establecimiento de las ecuaciones de equilibrio dinámico cuya integración numérica permite conocer la evolución del mecanismo a lo largo del tiempo

Movimientos

Aplicaciones

Paseo

Ensamblaje

Elasticidad

Mecanismos

**Simulaciones** 

### SolidWorks® tiene tres modos de simular movimiento:

√ Movimiento básico, disponible a través de MotionManager

Simula movimientos por contacto entre piezas de un ensamblaje



√ Animaciones disponibles a través de MotionManager


Simula movimientos por acción de la gravedad, o por accionamiento mediante motores simulados

√ Animaciones disponibles a través de SOLIDWORKS Motion


Simula comportamiento dinámico, pudiendo realizar cálculos cuantitativos de velocidades, aceleraciones y fuerzas




#### Para repasar



1.4.7 Esquemas mecánicos




6. Engineering methods of CAD



31 Schémas cinématiques

#### Para repasar



Chapter 23. Animating with the MotionManager Chapter 14. Getting more from mates




La simulazione cinematica e dinamica nel ciclo di svilupo del prodotto

#### Para repasar



Capítulo 9. Estudio de movimiento



Chapter 11 Analysis of Mechanisms

# **5.1** MODELOS ELÁSTICOS

Procedimientos

Conclusiones

Como su nombre indica, las aplicaciones CAD 3D de modelado están orientadas hacia el modelado sólido

Por defecto, los modelos que se generan son rígidos

Pero suelen haber ciertas herramientas complementarias que permiten construir algunos tipos de *modelos elásticos* 

> Modelos que representan piezas con capacidad de deformarse elásticamente, al simular que se les aplican esfuerzos de tracción, compresión flexión o torsión

También se pueden generar ensamblajes elásticos

Ensamblajes que se comportan como mecanismos gracias a la movilidad aportada por las piezas elásticas

#### **Procedimientos**

Extremos

Mecanismos

Parámetros

Conclusiones

Las aplicaciones CAD tienen herramientas de modelado que se pueden aprovechar para obtener algunos tipos de piezas y ensamblajes elásticos

Los principales procedimientos para simular elasticidad son:

Mostrar las formas rígidas extremas que se obtienen en reposo y con la pieza o el ensamblaje sometidos al máximo esfuerzo

> También se pueden mostrar formas intermedias entre ambos extremos

- Trocear la pieza, o vincularla a una guía articulada, para simular la elasticidad mediante un mecanismo
- Hacer depender las variaciones debidas a la elasticidad de las piezas de un parámetro "de elasticidad", y controlar su valor para simular la variación de forma y/o tamaño

**Procedimientos** 

**Extremos** 

Mecanismos

Parámetros


Conclusiones


Para obtener las diferentes formas que puede adoptar una pieza elástica al aplicarle un esfuerzo externo se usan dos estrategias:

√ Modificar los parámetros del modelo que controlan. aquellos aspectos de la forma o el tamaño de la pieza que se deben ver afectados al aplicarle un esfuerzo

Por ejemplo, el paso de la hélice de un muelle

Utilizar la herramienta *Flexionar* para modificar la forma de una pieza simulando un comportamiento elástico intuitivo





**Procedimientos** 

**Extremos** 

Mecanismos

Parámetros

Conclusiones

## El método clásico para representar las piezas elásticas consiste en representar sus dos posiciones extremas

Se suele representar la posición de reposo mediante vistas convencionales



La posición de máxima deformación se suele representar mediante falsas vistas





Las falsas vistas se distinguen de las vistas ordinarias porque las aristas y contornos se representan con línea fina de trazo y doble punto

**Procedimientos** 


**Extremos** 

Mecanismos

Parámetros

Conclusiones

La estrategia de mostrar las posiciones extremas se puede replicar en un modelo CAD mediante dos configuraciones



¡Obviamente, las configuraciones permiten definir también posiciones intermedias!

**Procedimientos** 

Extremos

Mecanismos


Parámetros


Conclusiones

Un método para simular que una pieza se comporta como elástica es trocearla en partes y ensamblar esas partes, dejando grados de libertad sin restringir

Por ejemplo, un muelle se puede obtener ensamblando porciones de media espira como "eslabones"


- El borde final de cada media espira se empareja con el borde inicial de la siguiente espira
- Los ejes de la primera y última media espira se hacen colineales





El ensamblaje simula un muelle elástico, dentro de una banda estrecha de movimiento

¡Pero, fuera de esa banda, el comportamiento es caótico!



#### **Procedimientos**

Extremos


#### Mecanismos

Parámetros

Conclusiones

## Un método más sofisticado es crear una guía que controle el movimiento del cuerpo elástico

Por ejemplo, un tubo flexible puede definirse mediante una trayectoria spline, que a su vez esté controlada por una línea poligonal



**Procedimientos** 

Extremos

Mecanismos

**Parámetros** 

Conclusiones

En ciertos casos, se puede elegir una combinación de restricciones de croquis que mantenga los grados de libertad necesarios para modificar interactivamente la forma de la pieza elástica

Se trata de conseguir que la forma de la pieza elástica dependa de un único parámetro que se pueda manipular

## Dos casos típicos son:

- Un parámetro que se pueda representar mediante una restricción dimensional en alguno de los perfiles que definen la pieza
- Un parámetro que defina una operación de modelado

#### **Procedimientos**

Extremos

Mecanismos


**Parámetros** 


Conclusiones

Ejemplo de parámetro que se puede representar mediante una restricción dimensional en alguno de los perfiles que definen la pieza

- √ Se define el anillo de una arandela elástica. mediante una operación de barrido
  - ✓ La trayectoria es un arco que tiene longitud fija pero radio variable
  - √ El perfil es la sección rectangular del anillo
- Se completa el modelo, añadiendo el resto de componentes (tales como las orejas)

¡El anillo puede "flexar" cambiando el ángulo de apertura del arco de la trayectoria!





#### **Procedimientos**

Extremos

Mecanismos

**Parámetros** 

Conclusiones

## La herramienta Instant 3D de SolidWorks® permite crear una sensación limitada de flexibilidad interactiva:

√ Active Instant3D




√ Si está en un ensamblaje, seleccione la pieza elástica y active Editar componente




Seleccione el croquis de la pieza flexible que contiene el parámetro elástico

> Para visualizar sus restricciones dimensionales







#### **Procedimientos**

Extremos


Mecanismos

**Parámetros** 

Conclusiones

Ejemplo de parámetro que controla una operación de modelado

- √ Defina un segmento de recta como trayectoria de barrido
- √ Defina un perfil de barrido, en el mismo plano que contiene a la línea de barrido
- √ Aplique un barrido indicando que la orientación del perfil debe tener una "torsión"



#### **Procedimientos**


Extremos

Mecanismos

**Parámetros** 

Conclusiones

√ Compruebe que el muelle se estira o acorta al estirar o acortar el segmento que define la trayectoria



Como resultado del proceso seguido, se crea una configuración "dinámica", que se puede hacer variar interactivamente, modificando la longitud del segmento que define la trayectoria

#### **Procedimientos**

Extremos

Mecanismos


**Parámetros** 

Conclusiones





## Para conseguir que el muelle se adapte cuando mueva el ensamblaje, debe crear el muelle elástico en contexto


- √ Dentro del ensamblaje, seleccione *Nueva pieza*
- Ver lección 6.1 Diseño descendente
- √ Defina un segmento de recta como trayectoria de barrido.
- Conecte los extremos del segmento con la base y el taco
- √ Defina el muelle aplicando un barrido con torsión
- Añada los asientos planos en los extremos



- √ Mueva el taco
- Reconstruya la imagen de la pantalla
- Compruebe que la longitud del muelle se adapta al cambio







Procedimientos

Conclusiones

1 Las configuraciones permiten visualizar las formas extremas de piezas elásticas sometidas a esfuerzos intermedias!


- 2 Convertir una pieza en un mecanismo, mediante estrategias para vincularla a una guía o trocearla, permite simular ciertos movimientos elásticos
- 3 Definir parámetros elásticos permite editar los modelos, alterando su forma o tamaño para que simulen comportamiento elástico
- 4 La herramienta *Instant 3D* de SolidWorks® permite manipular los parámetros elásticos para crear una sensación limitada de elasticidad en piezas y ensamblajes
  - √ Se deben elegir cuidadosamente las restricciones de los croquis para simular la flexibilidad
  - √ Las formas intermedias se simulan de forma aproximada
  - √ Las formas finales están prefijadas por las restricciones usadas.

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar los modelos elásticos!



¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



#### Para repasar






Chapter 7. Modeling with Primary Features. Understanding Instant 3D

Chapter 23. Animating with the MotionManager

9. Altri component delle machine. Disegno di una molla

# Ejercicio 5.1.1 **Tubo conector flexible**

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra el detalle de uno de los racores que se ensamblan en los extremos de una manguera para obtener un tubo flexible de conexión rápida




La manguera tiene 1 pulgada de diámetro exterior y ½ pulgada de diámetro interior

Tiene un tramo flexible de una longitud de 500 mm

Más dos tramos rectos de 50 mm en los extremos

Estrategia Ejecución Conclusiones Las piezas del racor quedan definidas por los siguientes dibujos de diseño:



- √ Las cotas están dadas en mm
- √ Las cotas en pulgadas se han añadido entre corchetes
- √ La cota de la rosca está en mm y en tipo de rosca UTS (1 pulgada y paso fino de 12)

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tarea:

Obtenga los modelos sólidos de las piezas

Obtenga el ensamblaje



¡El ensamblaje se debe hacer de forma que se pueda cambiar interactivamente la curvatura del tramo flexible de la manguera, mediante la herramienta "Instant 3D" de SolidWorks ®!



#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

### La estrategia consta de cuatro pasos:

- Modele todas las piezas del racor
- Obtenga el ensamblaje del racor
- 3 Modele la manguera acotando tanto la longitud de la manguera como la inclinación entre ambas bocas
  - √ Genere tres configuraciones en el modelo de la manguera
  - Guarde una configuración "estirada", con el eje de la manguera "casi" recto
  - Guarde una configuración "curvada", con una curvatura de 180°
     y ambos racores colocados en paralelo
  - Guarde una configuración "flexible" con curvatura arbitraria
- Active la configuración "flexible" y utilice "Instant3D" para modificar interactivamente el ángulo de inclinación entre ambas bocas de la manguera


**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones



## La manguera puede flexar si se modela de la siguiente forma:

- Se conectan dos segmentos rectos cortos mediante un arco grande
- El arco tiene *longitud fija* pero radio variable
- Se controla la "flexión" mediante el ángulo entre los dos segmentos rectos



¡Usando esta línea como trayectoria, se pueden conseguir el barrido de una manguera que simula flexar!


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Obtenga el modelo del cono del racor


Dibuje el perfil principal en el plano del alzado

Obtenga el cuerpo principal por revolución

Añada la primera cuña por revolución




Añada el resto de cuñas mediante un patrón lineal




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Obtenga el modelo de la tuerca del racor

Dibuje el perfil principal en el plano del alzado y obtenga el cuerpo principal por revolución




√ Añada la rosca cosmética




Tarea Estrategia

**Ejecución** Conclusiones Dibuje el perfil de una aleta y obténgala por extrusión

Añada los redondeos



Obtenga la otra aleta por simetría




El perfil debe penetrar en el cilindro, para que, al extruir, los bordes de la aleta no queden "despegados"


Dibujar una cuerda (de igual o mayor anchura que la aleta) en un croquis auxiliar, puede ayudar a colocar el croquis de la aleta



## Obtenga el modelo de la junta del racor

Dibuje el perfil en el plano del alzado y obtenga la junta por revolución






Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones


## Obtenga el ensamblaje del racor

- √ Inserte el cono como pieza base
- √ Alinee el cono con el origen de coordenadas



- √ Inserte la tuerca.
- Haga coaxial el agujero pequeño de la tuerca con el escalón intermedio del cono
- √ Apoye el fondo del agujero grande de la tuerca sobre el resalte del cono
- Haga la cara lateral de la aleta paralela al plano frontal (restricción cosmética)
- Inserte la junta
- Haga coaxial el cilindro exterior de la junta con la rosca de la tuerca
- Apoye el fondo de la junta sobre la cara izquierda del cono






Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

## Obtenga el modelo de la manguera



Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Dibuje el perfil del tubo en el plano lateral

> √ Haga un barrido para obtener el tubo


**?**\* **?** Manguera Perfil(Seccion manguera) Trayecto(Eje manguera) Perfil y trayecto Perfil de croquis O Perfil circular Seccion manguera Eje manguera 500

✓ Defina tres configuraciones

"Estirada", con una ángulo de 0.01°

"Curvada", con una ángulo de 180°

"Flexible", con una ángulo de 25°



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

## Obtenga el ensamblaje del tubo de conexión flexible

√ Inserte la manguera como pieza base, y vincúlela al origen de coordenadas



- √ Inserte un racor
- √ Empareje el agujero de la manguera con el cuello del cono del racor
- √ Encaje a tope el borde de la manguera en el escalón del cono del racor
- √ Empareje la cara lateral de la aleta de la tuerca con el plano del alzado (cosmética)
- √ Repita el procedimiento para el otro racor



Alzado


Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### Obtenga tres configuraciones del ensamblaje:

Defina tres configuraciones de ensamblaje

ensamblaje



Seleccione la configuración de pieza correspondiente a cada configuración de ensamblaje



Configurar componente


Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

### Para mostrar una animación del curvado:

√ Active la configuración "flexible"








Seleccione la manguera en el árbol del ensamblaje, y active Editar componente



√ Seleccione el croquis del Eje de la manguera, para visualizar sus restricciones dimensionales

Manipule interactivamente el "asa" de la cota del ángulo entre las bocas



Manguera con racor (Flexible<Est)</p>

Manguera flexible<1> (Flexible Relaciones de posición en Ma

Cuaderno de diseño

Material <sin especificar>

Seccion manguera

(Predeterminado

A Anotaciones

Origen

Mistorial

Sensores

Anotaciones

A Historial

[ Alzado

[ Planta

🛴 Origen

Cuaderno de diseño

Tarea
Estrategia
Ejecución
Conclusiones


- 1 La herramienta "Instant 3D" de SolidWorks® permite crear una sensación (limitada) de flexibilidad en piezas y ensamblajes
- 2 Se requiere un cuidadosa elección de las restricciones de los croquis para simular la flexibilidad
- 3 Las formas intermedias se simulan de forma aproximada

4 Las formas finales están prefijadas por las restricciones usadas

Ejercicio 5.1.2 Tensor de cadena

Estrategia Ejecución Conclusiones En la figura se muestran dos vistas cortadas del ensamblaje de un tensor de cadena de una cinta de transporte

> Se muestra mediante un corte por el plano de simetría y un segundo corte por un plano indicado en la figura



### El ensamblaje y el funcionamiento son como sigue:


- La carcasa del tensor se fija a la estructura de la cinta de transporte mediante cuatro tornillos no incluidos en el ensamblaje, en posición apropiada para que la rueda del brazo empuje a la cadena para tensarla
- El brazo está sujeto a la carcasa mediante un eje prismático rodeado por cuatro topes cilíndricos, que son de material elástico, por lo que pueden comprimirse permitiendo un giro del brazo de aproximadamente 15° a cada lado de su posición de reposo

Estrategia Ejecución Conclusiones

## Las piezas estándar son:

- √ Piezas que sujetan el brazo a la carcasa.
  - √ Tornillo de cabeza chata ranurada (ISO 1207 M8x80-38C)
  - Arandela común de calidad A (ISO 7089 M8)
  - √ Tuercas hexagonales delgadas de calidad AB (ISO-4035 M8)
- √ Piezas que sujetan la tapa a la carcasa
  - √ Tornillo de cabeza hexagonal hueca (ISO 4762-M5x50 22S)
  - √ Tuerca hexagonal abridada de calidad A (ISO 4161-M5 C)
- ✓ Piezas que sujetan la palanca al eje prismático
  - √ Tornillos de cabeza hexagonal hueca (ISO 7380-M5x16 16C)
- Piezas que sujetan la rueda a la palanca
  - ✓ Rodamiento radial de bolas 68, ISO 15:2017 (ISO 15 RBB-508)
  - √ Tuerca hexagonal delgada de calidad AB (ISO-4035 M8)


Estrategia Ejecución Conclusiones Las piezas no estándar quedan definidas por los siguientes dibujos de diseño:




Estrategia Ejecución


Conclusiones


Tapa inferior







Eje prismático










Estrategia
Ejecución
Conclusiones

Palanca



Tareas:

A Obtenga los modelos sólidos de las piezas no estándar

B Obtenga el ensamblaje

C Simule el movimiento del ensamblaje

Ejecución

Conclusiones

## La estrategia consta de los siguientes pasos:

- Modele todas las piezas no estándar
- Ensamble el subconjunto de la palanca
- Ensamble el conjunto completo, como conjunto rígido
- Suprima o modifique las relaciones de emparejamiento que impiden el movimiento de la palanca
- Añada condiciones de emparejamiento que limiten el movimiento de la palanca


1301

Simule manualmente el movimiento de la palanca


Conclusiones

# Obtenga el modelo de la carcasa:

√ Extruya el disco base desde el alzado




√ Extruya el hueco trasero




- √ Extruya el pivote de alojamiento del eje
- √ Añada el taladro del pivote
- √ Añada los taladros del disco base








Tipo de taladro





**Ejecución** 

Conclusiones

√ Extruya la carcasa superior desde el plano frontal del disco base








√ Añada los redondeos

√ Añada los cuatro taladros




√ Añada el nervio



Conclusiones

# Modele la palanca:

√ Obtenga el disco base por revolución de un perfil dibujado en el plano lateral




Alternativamente:

- √ Extruya el disco base desde el alzado
- √ Extruya el escalón para la junta
- √ Extruya el pivote para el eje prismático

√ Añada los taladros. del disco base





Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga el disco de la cabeza por extrusión de un perfil situado en el alzado

√ Añada el pivote

√ Añada la rosca cosmética del pivote



√ Añada el chaflán


Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga brazo por extrusión de un croquis dibujado en el alzado

> Fusione el resultado para que los dos cuerpos existentes se unan con el nuevo cuerpo, formando todos el mismo sólido






**Ejecución** 


Conclusiones

# Modele la tapa inferior:


√ Extruya el perfil de la tapa desde el alzado



√ Añada los redondeos



√ Añada los taladros




## **Ejecución**

Conclusiones

# Modele el eje prismático:

√ Extruya la sección cuadrada desde el alzado




Alzado Radio: 4mm

√ Redondee las esquinas


√ Taladre el agujero central





Añada los dos agujeros laterales como taladros roscados





Conclusiones

## Modele la rueda:

- √ Obtenga la rueda por revolución de un perfil desde el alzado
- √ Añada los redondeos

Modele la junta por extrusión


Alzado

Modele el tope por extrusión


Conclusiones


# Ensamble el subconjunto de la palanca:


√ Inserte la palanca como pieza base, alineada con el origen




- √ Añada la junta, alojada en el escalón de la palanca
- √ Inserte el eje prismático, encajado en el pivote de la base de la palanca, y con sus agujeros alineados con los de la palanca










Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Extraiga el tornillo del Toolbox



√ Inserte el tornillo en el agujero de la palanca

> Si empareja la caña del tornillo tanto con el agujero de la palanca como con el agujero del eje prismático, puede prescindir del emparejamiento entre agujeros introducido antes





Obtenga el otro tornillo por simetría

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Extraiga el rodamiento del Toolbox






√ Inserte rodamiento en el eje del disco superior




**Ejecución** 


Conclusiones

√ Inserte la rueda sobre el anillo exterior del rodamiento



## √ Inserte la tuerca extraida del Toolbox






**Ejecución** 

Conclusiones

## Ensamble el subconjunto de la tapa:

Inserte la tapa inferior como pieza base

Puesto que la tapa no se ha modelado en su posición de trabajo (boca arriba), para alinearla con el sistema de referencia debe alinear plano a plano





Cambie la alineación de las plantas, para poner la pieza boca arriba

計

√ Añada un tope

√ Añada el tope simétrico







¡Hacer simétricos los topes simplifica el ensamblaje, pero impedirá que se comporten asimétricamente para simular sus deformaciones!


Conclusiones

## Ensamble el conjunto completo:

√ Inserte la carcasa como pieza base









√ Añada un tope

- √ Añada el otro tope por simetría
- √ Añada el subconjunto de la palanca
  - √ Haga el eje prismático concéntrico con el pivote de la carcasa
  - √ Haga que la cara lateral del eje prismático contacte con el fondo de la carcasa
  - √ Empareje los planos laterales, para impedir el giro







**Ejecución** 


Conclusiones

√ Extraiga el tornillo de cabeza chata ranurada (ISO 1207 M8x80-38C)


- √ Añada el tornillo al ensamblaje
- √ Extraiga y añada la arandela (ISO 7089 M8)








√ Extraiga y añada las tuercas (ISO-4035 M8)





**Ejecución** 


Conclusiones


√ Añada el subconjunto de la tapa inferior


> ¡Vincule la tapa, sin que las restricciones afecten a los topes!


√ Añada un tornillo de sujeción de la tapa (ISO 4762-M5x50 22S)

√ Añada una tuerca de sujeción de la tapa (ISO 4161-M5 C)









√ Aplique un patrón para obtener el resto de tornillos y tuercas

Conclusiones

Revise las relaciones de posición, para suprimir o reemplazar aquellas que impiden simular el movimiento elástico:

√ Compruebe que el subconjunto \_\_ Origen Carcasa<1> palanca esté insertado como rígido (-) Tope<1> No debe dejarlo flexible porque: Brazo<1> Tornillería del brazo √ No contiene mecanismos 👺 (-) Tapa inferior<1> √ Insertarlo como flexible obliga a Tornillería de la carcasa SolidWorks® a hacer más cálculos


Relaciones de posición √ Suprima los emparejamiento 🔨 Alinear origen carcasa (Carcasa<1>,Origen) que impiden girar la palanca O Concéntrica2 (Carcasa<1>,Brazo<1>) Suprima el emparejamiento Coincidente3 (Carcasa<1>,Brazo<1>) // Impedir giro del brazo (Brazo<1>, Vista lateral entre planos de referencia del ensamblaje y el brazo Tuerca brazo Arandela brazo Contratuerca brazo Tapa inferior Tornillos carcasa Tuercas carcasa

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Use el comando *Mover* componente para comprobar que la palanca puede girar








Tras mover la palanca, reactive momentáneamente la relación que impide el giro para devolverla a su posición centrada

Conclusiones


Use relaciones cinemáticas para limitar el movimiento de la palanca:


√ Añada una relación de Ángulo límite entre los dos planos de referencia





- √ Alternativamente, añada dos restricciones de Ángulo entre planos de referencia
  - √ Inclinado 15° a la izquierda
  - √ Inclinado 15° a la derecha






## **Ejecución** Conclusiones


## Cree configuraciones para gestionar el movimiento del mecanismo:

- √ Cambie el nombre de la configuración "Predeterminada" por "Fijo"
- Cree una configuración "A tope izquierda"
- Cree una configuración "A tope derecha"
- √ Cree una configuración "Simular movimiento"



## Active o suprima las relaciones apropiadas para cada configuración:


- √ Active secuencialmente las cuatro configuraciones
- √ Suprima o active las relaciones de posición apropiadas para cada una de ellas.



Conclusiones

# Obtenga el plano de ensamblaje mostrando las posiciones límites del subconjunto palanca:


√ Obtenga las vistas necesarias del ensamblaje en la configuración "fija"



**Ejecución** 

Conclusiones


# √ Añada las marcas y la lista de piezas



## **Ejecución**

Conclusiones

- √ Obtenga una vista principal de la configuración "A tope izquierda"
- √ Obtenga una vista principal de la configuración "A tope derecha"
- √ Añada una anotación indicando que se trata de posiciones tope de la palanca



**Conclusiones** 

1 El control de los emparejamientos permite añadir movimientos de falsos mecanismos que simulan movimientos debidos al comportamiento elástico de algunas piezas




**Conclusiones** 


- 2 Los sub-ensamblajes rígidos simplifican los cálculos de movimientos en los ensamblajes principales
- 3 Los movimientos se pueden simular manualmente con el comando Mover componentes
- 4 Se pueden crear configuraciones que muestren las posiciones extremas del movimiento elástico
- 5 Se pueden mostrar las posiciones extremas del movimiento como vistas de configuraciones alternativas

# Ejercicio 5.1.3 Cilindro neumático de simple efecto

Estrategia Ejecución Conclusiones




Se muestra mediante una vista axonométrica y un corte por un plano de simetría



Estrategia Ejecución Conclusiones


## El ensamblaje y el funcionamiento son como sigue:

√ El pistón se mueve a la izquierda empujado por el aire a presión que se inyecta por el conducto de entrada de la parte superior derecha del cilindro, y vuelve a su posición de reposo empujado por el muelle de compresión



- Hay un vástago que se desplaza con el pistón, porque está sujeto a él mediante una arandela (ANSI Inch, Preferred-Narrow Flat Washer Type A, tamaño #8) y una tuerca (ANSI Inch, Machine screw nut hex, tamaño #8-32 y achaflanada sólo por un lado)
- Para facilitar el desplazamiento sin fricción del vástago se ha colocado un casquillo de bronce alojado en el agujero de la tapa
- Se han añadido dos juntas de sellado, una en el pistón y la otra junto al casquillo
- Para sujetar la tapa se han utilizado cuatro tornillos (ANSI Inch, Socket head cap screws, tamaño #10-32, con una longitud de 1.25 pulgadas y longitud de rosca 0.875 pulgadas)

Estrategia Ejecución Conclusiones Las piezas no estándar quedan definidas por los siguientes dibujos de diseño:




Estrategia Ejecución Conclusiones


<u>3</u>., √ Pistón 0,20 0,10 0,20  $\frac{1}{4}$ ∅1,10 ω<u>|</u>4 0


Junta de sellado del pistón

√ Junta de sellado de la tapa



√ Casquillo antifricción del vástago






Estrategia Ejecución Conclusiones

# Finalmente, el muelle de compresión queda definido por los siguiente parámetros:

- √ Longitud total de la espiral 3.75"
- 16 revoluciones
- Sentido de giro horario
- Diámetro de la espiral 1"
- Diámetro del alambre 0.1"
- Extremos recortados para obtener asientos planos:

√ Longitud total tras el recorte 3.75"



### **Tarea**

Estrategia Ejecución Conclusiones

### Tareas:

A Obtenga los modelos sólidos de las piezas no estándar

> Se valorará que el casquillo y las dos juntas de sellado se modelen en contexto, vinculadas a las piezas principales



Ver lección 11.1 Diseño descendente

Obtenga el ensamblaje

Se valorará el empleo de sub-ensamblajes funcionales

Modifique el ensamblaje añadiendo el muelle como una pieza elástica

> Se valorará la capacidad de simular movimiento del ensamblaje

> > ¡Se puede utilizar un modelo aproximado!

Tarea

**Estrategia** 

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consta de siete pasos:

- Modele las piezas no estándar principales
  - √ Cilindro
  - √ Tapa
  - √ Vástago
  - √ Pistón
- 2 Obtenga el sub-ensamblaje del pistón
- Modele la junta de sellado del pistón en contexto
- 4 Obtenga el sub-ensamblaje de la tapa

Dentro del sub-ensamblaje

- 5 Modele la junta de sellado de la tapa y el casquillo en contexto
- Obtenga el modelo elástico del muelle

Modelo aproximado, con capacidad para variar su longitud

7 Obtenga el ensamblaje completo

Conclusiones

Obtenga el modelo del cilindro:


Dibuje un cuadrado en el alzado y extrúyalo una longitud de 4.75"


Añada los redondeos del prisma

Dibuje una circunferencia "al vuelo" en el lateral izquierdo del prisma, para extruir un agujero de longitud 3 ¾"

¡Alternativamente, use el taladro de legado!

Dibuje una circunferencia "al vuelo" en el fondo del agujero anterior, para extruir un agujero de longitud 3/4"







**Ejecución** 

Conclusiones

Utilice el elemento característico taladro, para añadir el agujero roscado de la parte superior




Utilice el elemento característico taladro, para añadir los agujero roscados de la boca del cilindro





Conclusiones


Obtenga el modelo de la tapa:

- Dibuje un cuadrado en el alzado y extrúyalo una longitud de 1.10"
- √ Añada los redondeos del prisma
- Dibuje una circunferencia "al vuelo" en el lateral derecho del prisma, para extruir un agujero de longitud 0.25"












- Dibuje una circunferencia "al vuelo" en el fondo del agujero anterior, para extruir un agujero de longitud 0,25"
- √ Dibuje en el alzado el perfil del agujero para alojar la junta y el casquillo, y aplique una revolución






Conclusiones

- √ Seleccione la cara lateral izquierda como datum "al vuelo" para dibujar el contorno de un escalón
- Extruya el vaciado del escalón de 0.35" de profundidad
- ∀ Utilice el elemento característico taladro. para añadir un agujero roscado en el escalón



√ Aplique patrón de replicado




Conclusiones

## Obtenga el modelo del vástago:


√ Dibuje el perfil del vástago en el alzado, y aplique una revolución

Ø,30 -Ø,25 Ø.19

√ Añada las roscas cosméticas



√ Dibuje el croquis de las caras laterales en el plano del escalón, y añada las caras planas laterales extruyendo 0.40"




**Ejecución** 


Conclusiones


Obtenga el modelo del pistón:

√ Dibuje el perfil del pisón en el alzado, y aplique una revolución



- √ Utilice el elemento característico Taladro, para obtener el agujero pasante para el vástago
- Dibuje el perfil del hueco para la junta en el alzado, y aplique una revolución






**Ejecución** 


Conclusiones

### Obtenga el sub-ensamblaje del pistón:

Introduzca el pistón como pieza base en un sub-ensamblaje nuevo




√ Alinee el origen del pistón con el del ensamblaje



Conclusiones

### Añada (en contexto) el modelo de la junta de sellado del pistón:

√ Dentro del ensamblaje, seleccione Nueva pieza




Seleccione el plano del alzado del pistón como alzado de la nueva pieza

√ Haga visible el croquis de la ranura del pistón



¡Es necesario para vincular la nueva pieza al contorno de la ranura de la pieza previa!



Tarea

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


√ Obtenga las líneas del perfil que pueda mediante Convertir entidades

> ¡Así conseguirá la máxima vinculación de la pieza dependiente a su pieza maestra!


Complete el perfil añadiendo las líneas restantes

Añada las restricciones geométricas y dimensionales necesarias





Conclusiones



**Ejecución** 

Conclusiones

Complete el sub-ensamblaje con el vástago y los elementos de unión

Piston (Default<Display State-1>)

Piston at origin (Piston<1>,Origin)

Visualización de la rosca:

Nombre de la configuración:

MSHXNUT 0.164-32-S-S

Esquemático

Comentario:


Sensors ► Cuaderno de diseño

► Annotations Front Plane


Top Plane

√ Añada el vástago y hágalo concéntrico con el taladro del pistón

√ Añada la arandela del Toolbox



Añada la tuerca del Toolbox




Cosmetic nut face vertical (r


Conclusiones

## Obtenga el sub-ensamblaje de la tapa:


Introduzca la tapa como pieza base en un subensamblaje nuevo




Alinee el origen de la tapa con el del ensamblaje




Visualice la tapa cortada por el plano de vista lateral



√ Haga visible el croquis de la tapa






Conclusiones

### Obtenga (en contexto) el modelo de la junta de sellado de la tapa:

- √ Dentro del ensamblaje, seleccione Nueva pieza
- √ Seleccione el plano lateral de la tapa como alzado de la nueva pieza
- Obtenga las líneas del perfil que pueda mediante Convertir entidades

- √ Complete el perfil añadiendo las líneas restantes
- √ Añada las restricciones. geométricas y dimensionales necesarias
- √ Obtenga la junta por revolución




**Ejecución** 


Conclusiones

## Obtenga (en contexto) el modelo del casquillo:


- Dentro del ensamblaje, seleccione Nueva pieza
- Seleccione el plano lateral de la tapa como alzado de la nueva pieza
- √ Obtenga las líneas del perfil que pueda mediante Convertir entidades




√ Complete el perfil añadiendo las líneas restantes



√ Añada las restricciones geométricas y dimensionales necesarias



√ Obtenga el casquillo por revolución



Conclusiones


### Obtenga el modelo elástico (aproximado) del muelle:

√ Defina un segmento de recta como trayectoria de barrido


> La Longitud del trayecto se inicializa a 3.75", pero se deja libre

Defina un perfil de barrido, en el mismo plano que contiene a la línea de barrido Introduzca una cota de 3.75" para borrarla a continuación

√ Aplique un barrido indicando que la orientación del perfil debe tener torsión




**Ejecución** Conclusiones √ Defina un área de recorte para obtener el asiento plano



√ Aplique un barrido de recorte a ambos lados

√ Defina un plano medio

√ Aplique un recorte simétrico para obtener el otro asiento plano



Σ 1,10

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones Obtenga el ensamblaje completo:

√ Introduzca el cilindro como pieza base en un ensamblaje nuevo


√ Alinee el origen del cilindro con el del ensamblaje

√ Inserte el sub-ensamblaje pistón 🐠

Inserte el sub-ensamblaje como rígido, para mantener la posición relativa de las piezas en contexto


√ Añada la restricción de concéntrico del pistón con el agujero del cilindro


Puede añadir una restricción cosmética de verticalidad de la cara plana del vástago




Conclusiones

- √ Inserte el muelle en el sub-ensamblaje
- √ Añada la restricción de coaxial con eje del pistón






Vincule un extremo del eje del muelle con el fondo del agujero del pistón que está del lado del eje



¡Espere a insertar la tapa, para vincular el otro extremo del eje del muelle al fondo del agujero de la tapa!




1352


Conclusiones

√ Inserte el sub-ensamblaje tapa


√ Añada la restricción de concéntrico entre el casquillo y el vástago



√ Vincule el extremo final. del muelle al fondo del agujero de la tapa




√ Apoye la base de la tapa en la boca del cilindro



**Ejecución** 


Conclusiones


√ Añada un tornillo desde el Toolbox




√ Haga el tornillo concéntrico con ambos agujeros


> ¡Así se impide la rotación de la tapa!





√ Apoye la cabeza del tornillo en el escalón de la tapa





Añada el resto de tornillos mediante un patrón

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Compruebe que cambiar la longitud del muelle, arrastra al sub-conjunto del pistón


√ Seleccione el muelle y pulse Editar componente




√ Active la visualización de cotas



Seleccione el croquis que contiene la longitud de la trayectoria del muelle






Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones




## Puede conseguir que el muelle se adapte cuando mueva el ensamblaje creando el muelle elástico en contexto


- √ Dentro del ensamblaje, seleccione Nueva pieza
- √ Seleccione el plano lateral del cilindro como alzado del muelle



√ Defina un segmento de recta como trayectoria de barrido




Conecte los extremos del segmento con el pistón y la tapa




**Ejecución** 


Conclusiones

√ Defina un perfil de barrido, en el mismo plano que contiene a la línea de barrido




√ Aplique un barrido indicando que la orientación del perfil debe tener torsión






√ Defina un área de recorte para obtener el asiento plano



√ Aplique un barrido de recorte a ambos lados




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Compruebe que al mover el pistón (y tras reconstruir la imagen de la pantalla) el muelle se adapta a la nueva posición del pistón

√ Selectione Mover componente




√ Seleccione el pistón y aplique un desplazamiento arbitrario



√ Reconstruya la imagen de la 


→ solidworks 

► pantalla



¡Si realiza una animación, no tendrá que reconstruir manualmente, por lo que la animación mostrará el movimiento del muelle!

√ Compruebe que la longitud del muelle se adapta al cambio



**Conclusiones** 

- El modelado en contexto permite vincular las piezas complementarias a las principales
- Los sub-ensamblajes evitan dependencias innecesarias a las piezas modeladas en contexto
- 3 Las piezas modeladas en contexto no se tienen que ensamblar, pero producen sub-ensamblajes más rígidos
- El muelle elástico se puede vincular al resto del ensamblaje

¡Si modela el muelle en contexto, el comportamiento elástico es más sencillo de gestionar!

El ensamblaje resultante tiene un comportamiento elástico

# **5.2 ENSAMBLAJES ANIMADOS**

Animaciones

Escena

Montaje

Movimiento

Conclusiones

Utilizamos animaciones para aquellas situaciones en las que necesitamos movimiento para analizar el comportamiento del diseño

Las animaciones más sencillas se pueden \(\to\) conseguir mediante operaciones incluidas en las versiones básicas de las aplicaciones CAD 3D

Las animaciones más sofisticadas se crean mediante módulos específicos, que complementan a las aplicaciones CAD 3D

Sólo precisan conocimiento elementales de generación de secuencias

Además, requieren conocimientos de renderizado y generación de escenas

### Animaciones

Escena

Montaje

Movimiento

Conclusiones

Durante el proceso de diseño, se pueden utilizar animaciones para:

- Mostrar los modelos moviéndose por la escena
- Mostrar el procedimiento de montaje y desmontaje
- Mostrar el funcionamiento de los mecanismos

Aunque los recursos para conseguir todas las animaciones suelen estar reunidos en un mismo gestor de animaciones...

> ...se usan de forma distinta para cada tipo de animación

- √ En una animación basada en el tiempo, las acciones externas se producen en el momento previsto, con independencia del movimiento del ensamblaje
- En una animación del movimiento basado en eventos, el movimiento del ensamblaje activa la acción externa

**Animaciones** 

Escena


Montaje

Movimiento

Conclusiones



El gestor de animaciones de SolidWorks® (MotionManager) se activa o desactiva desde el menú contextual que aparece al pulsar el botón derecho sobre cualquier cinta de menú



**Animaciones** 

Escena

Montaje

Movimiento


Conclusiones

### La forma más simple de animación es simular un movimiento de cámara alrededor de la escena

El proceso es como sigue:

Inicie una animación, pulsando la pestaña de Estudio de movimiento en la esquina inferior izquierda de la ventana de SolidWorks®

Para volver al modo "normal" de modelado, pulse la pestaña de Modelo



Alternativamente, inicie Archivo Edición Ver Herramientas Ventana un nuevo estudio de movimiento desde el Relación de posición.. menú Insertar Controlador de relaciones de posición... ? Vista de rotura de modelo.. Nuevo estudio de movimiento

**Animaciones** 

### Escena

Montaje

Movimiento

Conclusiones

2 Seleccione el *Asistente para animación* en el menú del *MotionManager* que se despliega en la parte inferior



<sup>3</sup> Siga las indicaciones para crear un movimiento básico de la cámara alrededor del modelo o ensamblaje



4 Pulse el botón Reproducir para visualizar la animación



1365

### **Animaciones**

### Escena

Montaje


Movimiento

Conclusiones


## Puede editar la animación básica creada por el asistente:

√ Despliegue completamente la ventana del MotionManager para ver la barra de tiempos

√ Edite la barra de tiempos



Por ejemplo, cambie el espaciado uniforme de los rombos que marcan las posiciones intermedias del movimiento de la cámara, para comprobar que un espaciado no uniforme equivale a un movimiento de cámara con cambio de velocidad



**Animaciones** 

### Escena

Montaje

Movimiento

Conclusiones


La barra de tiempos es, en realidad, una tabla que muestra tanto el tiempo como los elementos que intervienen en la animación :

√ Los elementos se organizan por filas

> Los elementos a animar (incluyendo la cámara, las piezas, sus relaciones de emparejamiento, etc.) se muestran en un "árbol del modelo" en la parte izquierda

√ El transcurso del tiempo se organiza por columnas

> Asociada a cada elemento hay una barra de tiempos que incluye eventos de dicho elemento (marcados mediante un rombo) y transiciones entre eventos



**Animaciones** 

#### Escena


Montaje

Movimiento

Conclusiones

## Puede editar los estados de los elementos en los puntos de control:

- √ Pulse el botón derecho sobre la barra de un elemento para añadir un rombo de marca
- √ Arrastre el nuevo rombo hasta el instante temporal que quiere controlar
- √ Pulse el botón derecho sobre el rombo para visualizar el menú de edición
- √ Seleccione el estado de visualización que deberá tener ese elemento al llegar a ese instante de la animación





**Animaciones** 

#### Escena


Montaje

Movimiento

Conclusiones

Por defecto, las transiciones son lineales entre estados consecutivos, pero puede editarlas:

- √ Seleccione con el ratón. la última marca del elemento
- √ Pulse el botón derecho. para obtener el menú contextual
- √ Seleccione el Modo de interpolación apropiado



**Animaciones** 


Escena

Montaje

Movimiento


Conclusiones

La mayoría de los programas CAD 3D permiten obtener ensamblajes en explosión...



...y el paso del ensamblaje a la explosión se puede convertir en una animación...

...de forma que se puede ilustrar la secuencia de montaje y desmontaje



#### **Animaciones**

Escena

#### Montaje


Movimiento

Conclusiones

## Las vistas explosionadas contienen dos tipos de información:

La posición de las piezas desplazadas

Se define mediante un sistema de referencia auxiliar cuyos componentes actúan como asas, para que el usuario mueva la pieza




2 La secuencia que se debe seguir para desplazar las piezas

La secuencia se define automáticamente siguiendo el orden en el que se define el movimiento de las piezas

La secuencia se guarda en un árbol de explosión

Cada movimiento se guarda como un "paso" en el árbol, que se puede editar por separado



#### **Animaciones**

Escena

#### Montaje

Movimiento

Conclusiones


### Para obtener el modelo en explosión con SolidWorks®:

Seleccione Vista explosionada

- Seleccione uno de los dos tipos de secuencia disponibles
- Defina todos los pasos de explosión necesarios para construir la secuencia

El modelo explosionado se guarda como una opción de la configuración activa, que se puede explosionar/contraer, editar o eliminar





Explosionar tipo de paso

Paso de explosión1 咯 Tope deslizante-1 Paso de explosión2 👺 Tornillo-1

Pasos de explosión

#### **Animaciones**

Escena

#### Montaje

Movimiento

Conclusiones



## La secuencia de pasos de explosión es crítica cuando el objetivo es animar el proceso de montaje:

Elabore un guion que describa la secuencia de movimiento de desmontar las piezas

### Por ejemplo:

- Sacar el tornillo
- Quitar el bloque de su posición final

¡Compruebe que la secuencia inversa coincida con el orden de montaje!

- Coloque cada pieza en la posición deseada, siguiendo el orden establecido en el guion
- Seleccione cada pieza, siguiendo el orden del guion
- Mueva cada pieza, utilizando las asas, hasta definir cada paso de explosión

Para controlar la colocación, la pieza se desplaza siguiendo un "asa" o una "guía":

- Las asas están en el sistema de coordenadas
- La guía es una línea auxiliar que se dibuja previamente

#### **Animaciones**

Escena

#### Montaje

Movimiento

Conclusiones


### Puede visualizar o contraer la vista en explosión:

- √ Abra y despliegue el Feature manager
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- Seleccione *Explosionar* para ver a la vista en explosión
- Si el ensamblaje está en explosión, pulse Contraer para volver a la vista en montaje



### También puede iniciar una animación:

√ Utilice el mismo procedimiento para activar Explosionar animación, y ganar acceso a la barra de control de la animación



#### **Animaciones**

Escena


#### Montaje

Movimiento


Conclusiones

### Para editar el modelo en explosión:

Seleccione Editar operación en el menú contextual de la explosión, dentro del Configuration manager



Seleccione el paso del proceso de explosión que desea editar



Alternativamente, seleccione una pieza para definir un nuevo paso de explosión

> Algunas aplicaciones CAD, también permiten arrastrar los pasos en el árbol de explosión para cambiar la secuencia

#### **Animaciones**

Escena

#### Montaje


Movimiento

Conclusiones



### Cuando ya está definida la explosión...

## ...puede crear una animación automática activando el Asistente para animación de MotionManager



#### **Animaciones**

Escena


Montaje

#### Movimiento

Conclusiones

### Hay tres formas de simular el movimiento de un mecanismo:

√ El análisis libre muestra el movimiento del diseño debido a los. mecanismos creados al no restringir todos los grados de libertad




√ El movimiento cinemático realiza cálculos cinemáticos (aproximados) para determinar la forma de moverse de las piezas




1377

El movimiento dinámico realiza cálculos dinámicos, replicando (de forma aproximada) el efecto de las fuerzas (tanto las que causan el movimiento, como las generadas por el movimiento)



Corresponde con el modo Análisis de movimiento del MotionManager



#### Animaciones

Escena

Montaje

Movimiento

Conclusiones



Para elegir el modo de análisis más apropiado, debe tener en cuenta lo siguiente:



Algunos modos de análisis dependen de complementos (por ejemplo, el de SolidWorks® que permite crear movimientos de mecanismos)



SOLIDWORKS Simulation permite simular el movimiento de un mecanismo durante su ciclo operativo

Sustituye el movimiento de arrastre libre por un cálculo físico real de las fuerzas y movimientos de un ensamblaje

Simula fuerzas externas o cargas internas (motores, etc)



Los simuladores más realistas también requieren más potencia de cálculo



A más emparejamientos mayor esfuerzo de cálculo, por lo que animar ensamblajes con sub-ensamblajes rígidos puede reducir bastante el tiempo de cálculo

#### **Animaciones**

Escena


Montaje

#### Movimiento


Conclusiones


## El paso previo a simular el movimiento de un mecanismo es disponer de un ensamblaje con emparejamientos apropiados:

√ Seleccione emparejamientos que permitan montar el ensamblaje



Suprima los emparejamientos que impidan los movimientos de los mecanismos





### **Animaciones**


Escena


Montaje


#### Movimiento

Conclusiones

√ Añada emparejamientos que controlen el movimiento de los mecanismos








√ Compruebe manualmente los mecanismos





#### **Animaciones**

Escena


Montaje


Movimiento

Conclusiones



# Observe que la herramienta de mover también incluye sus propios recursos para limitar el movimiento





#### **Animaciones**

Escena


Montaje

Movimiento

Conclusiones


### Para crear una animación de un movimiento:

√ Seleccione la pestaña Estudio de movimiento




Use las herramientas de MotionManager para definir el movimiento del mecanismo

√ Defina la duración de la secuencia arrastrando la barra de tiempos hasta el tiempo final



√ Inserte un motor simulado, que acciona alguna de las piezas con capacidad de movimiento



Mueve un componente como si actuara sobre el mismo un motor

### **Animaciones**


Escena

Montaje


Movimiento

Conclusiones

√ Compruebe que la barra del elemento incluye el motor




√ Calcule el movimiento



√ Reproduzca el movimiento





#### Animaciones

Escena

Montaje

#### Movimiento

Conclusiones



# Incluso en el modo flexible, los sub-ensamblajes pueden dificultar la simulación de un movimiento

√ La regla general es que los grados de libertad y/o los emparejamientos que controlan. el movimiento entre dos piezas, deben estar definidos en el nivel superior de la jerarquía del ensamblaje



Puede disolver los sub-ensamblajes, para lograr que los emparejamientos vinculados a la animación se sitúen al nivel superior

- Seleccione el sub-ensamblaje a disolver en el árbol de ensamblaje √ Pulse el botón derecho del ratón. para mostrar el menú contextual Insertar nuevo subensamblaie Seleccione el comando Disolver Disolver subensamblaie
- √ Alternativamente, deje los sub-ensamblajes no completamente restringidos, e intente trasladar los emparejamientos que controlan la animación al ensamblaje principal

En el ensamblaje de mayor nivel no podrá emparejar piezas de un mismo sub-ensamblaje, pero podrá interponer datums auxiliares que sirvan como "asas" para añadir emparejamientos indirectos



# Ensamblar en contexto puede ser una alternativa válida

Ver Lección 6.1 Diseño descendente

Escena

Montaje

Movimiento

### **Conclusiones**

Las animaciones simples ayudan a mostrar el montaje y desmontaje de ensamblajes

- 2 Las animaciones simples se resuelven mediante secuencias de movimientos
- Las animaciones complejas ayudan a mostrar el funcionamiento de mecanismos, o incluso a hacer simulaciones
- Las animaciones complejas implican accionar mecanismos, mover la cámara y renderizar los componentes

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar los ensamblajes animados!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!



1386

### Para repasar






Chapter 23. Animating with the MotionManager

Gli accoppiamenti SolidWorks dedicati al movimiento **II Motion Manager** 

Analisi cinematica con SolidWorks Motion I contatti in SolidWorks Motion

L'analisi del moto basata su eventi L'analisi del moto in 2D

### Para repasar



Chapter 11 Analysis of Mechanisms




Capítulo 9. Estudio de movimiento


Ejercicio 5.2.1 Conexión en T


Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el conjunto de acoplamiento de tuberías en doble T para una instalación de laboratorio, por medio de una vista principal y una vista cortada

Para mostrar con mayor claridad el montaje, en la figura se ha girado el tubo en T superior hasta alinearlo con el inferior, pero **en el montaje real** el tubo superior debe estar girado 30° respecto al inferior (los ejes de los conductos principales de ambos ejes deben cruzarse a 30°)








### Tareas:

- A Obtenga los modelos sólidos de las piezas, cuyos planos se facilitan
- B Obtenga el ensamblaje
- C Obtenga una animación del ensamblaje que muestre el proceso de montaje del conjunto

Estrategia Ejecución Conclusiones


# La tubería en T queda definida por el dibujo de diseño adjunto

✓ Las cotas están dadas en pulgadas




El conector queda definido por el dibujo de diseño adjunto

Las cotas están dadas en pulgadas




Estrategia Ejecución Conclusiones El semi-collarín de apriete queda definido por el dibujo de diseño adjunto

- Las cotas están dadas en pulgadas
- √ La leyenda "#10" significa agujero tipo ANSI Inch, number drill size #10
- √ La leyenda "THRU" significa pasante



# La junta de sellado queda definida por el dibujo de diseño adjunto

Las cotas están dadas en pulgadas



Los tornillos y tuercas de apriete de los dos semianillos son ANSI Inch, Machine screw, size #10-24

### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

### La estrategia consta de cuatro pasos:


Modele todas las piezas del acoplamiento en T

Asigne apariencias para simular los materiales de las piezas, a fin de que la simulación del montaje sea más realista

- Obtenga el ensamblaje del acoplamiento en T
  - √ Defina un subensamblaje con los elementos de apriete:
    - √ Junta de sellado
    - √ Semi-collarines
    - √ Tornillos y tuercas
  - √ Defina el ensamblaje principal
- Obtenga una vista en explosión del acoplamiento en T
  - √ Mueva primero la última pieza que se debe ensamblar
  - √ Continúe moviendo el resto de piezas en sentido inverso al orden de ensamblaje.
  - √ Al moverlas, cada pieza debe seguir un camino inverso al que seguiría durante el proceso de ensamblaje
  - √ Guarde la vista en explosión
- 4 Aplique una animación a la vista en explosión


### Obtenga el modelo de la tubería en T

Obtenga el tubo horizontal por extrusión de plano medio y longitud 4"



- Obtenga una brida por extrusión de 1/8"
- Añada un taladro de 1/16"






Añada el resto de taladros mediante un patrón circular


Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga la otra brida por simetría



- √ Defina un plano datum paralelo a la planta y a una altura de 2 1/2"
- Obtenga el tubo vertical por extrusión desde el plano datum hasta el siguiente
- Obtenga el agujero del tubo vertical por extrusión desde el plano datum hasta el siguiente




Asigne una apariencia de aluminio fundido (molten aluminum)

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


### Obtenga el modelo del semi-collarín

Extruya (3/8" en plano medio) el arco principal dibujando su perfil en el plano del alzado



Obtenga la ranura interior por revolución

Añada la primera brida extruyendo hasta igualar el espesor del arco principal



Complete la brida con el taladro de #10 v los redondeos de .15"


Obtenga la otra brida por simetría (incluyendo taladro y redondeos)



Asigne una apariencia de niquel cepillado (brushed nickel)


### Obtenga el modelo del conector

- Dibuje el perfil principal en el plano del alzado
- Obtenga el cuerpo por revolución
- Asigne una apariencia de bronce cepillado (brushed bronze)




### Obtenga el modelo de la junta de sellado

√ Dibuje el perfil principal en el plano del alzado



- Obtenga el cuerpo principal por revolución
- Asigne una apariencia de caucho mate (matte rubber)



Ensamble el subconjunto de apriete


Introduzca la junta de sellado como pieza base, y colóquela alineando su origen con el del ensamblaje



Añada el semi-collarín superior, encajando su ranura en la junta


√ Añada el otro semi-collarín por simetría

Añada un tornillo, encajándolo en su brida




Añada La tuerca, encajándola en el tornillo

Añada el otro tornillo y la otra tuerca por simetría




Ensamble el conjunto principal


Introduzca un tubo en T como pieza base, y colóquelo alineando su origen con el del ensamblaje



- √ Añada el conector, encajado en el tubo vertical
- √ Añada el subconjunto, collarín, encajado en el tubo vertical, pero, temporalmente, desplazado hacia abajo



- Añada el segundo tubo en T, encajado en el conector, y girado 30°
- Desplace verticalmente el subconjunto de apriete hasta su posición



1399

### Obtenga el ensamblaje en explosión del subconjunto

Seleccione Vista explosionada




Desplace las dos tuercas 50 mm hacia abajo

> Haga una selección múltiple, manteniendo pulsada la tecla Ctrl

Desplace los dos tornillos 50 mm hacia arriba


- Desplace el anillo inferior 25 mm hacia abajo
- Desplace el anillo superior 25 mm hacia arriba



Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

√ Guarde la explosión, y edite los nombres de los pasos, para que muestren el guion de la secuencia



### Aplique una animación que muestre el proceso de montaje

- √ Abra y despliegue el Feature manager
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- Seleccione Contraer animación para obtener animación de montaje
- ↓ Utilice los controles de la animación para verla y/o guardarla







Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### Obtenga el ensamblaje en explosión del conjunto principal


✓ Seleccione Vista explosionada



Desplace el collarín 20 mm hacia abajo

> Para simular que primero se encaja en el tubo inferior, y luego se coloca en posición

Desplace el tubo en T superior, 90 mm hacia arriba




Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Desplace el conector 60 mm hacia arriba

Desplace (de nuevo) el collarín 50 mm hacia arriba



√ Guarde la explosión, y edite los nombres de los pasos, para que muestren el guion de la secuencia




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


### Aplique una animación que muestre el proceso de montaje

- √ Abra y despliegue el Feature manager
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú de la vista en explosión
- Seleccione Contraer animación para obtener animación de montaje
- la animación para verla y/o guardarla







Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones




√ Edite la explosión para añadir un desplazamiento lateral de 135 mm del collarín



- Seleccione la opción de Reutilizar explosión de subensamblaje para insertar la secuencia de explosión del subensamblaje, en el ensamblaje principal
- Seleccione Contraer explosión, y utilice los controles de la animación para verla y/o guardarla





**Conclusiones** 

- La herramienta de ensamblaje en explosión de SolidWorks® permite crear animaciones que simulan el procedimiento de ensamblaje
- 2 Se requiere un cuidadosa elección del orden de montaje para simular el procedimiento de ensamblaje


¡Se pueden utilizar los subensamblajes para obtener una secuencia más realista!

3 La secuencia de la explosión también afecta al resultado

## Ejercicio 5.2.2 Mordaza de tubo

Estrategia Ejecución Conclusiones


## La figura muestra una mordaza (o "sargento") de tubo, cuyo funcionamiento es como sigue:



- ✓ La acción conjunta de una cabeza (1) y una base (3), unidas mediante un tubo (2), amordaza las piezas a sujetar
- √ La cabeza estacionaria (marca 1.1) soporta el tubo (2) que sirve de guía deslizante para la cabeza. deslizante (1.4) y la base deslizante (3.1)
- √ La base está formada por la base deslizante (3.1), junto con un muelle (3.2) que presiona a un conjunto de tres discos de embrague (3.3)
- √ Al desembragar los discos (presionando sus pestañas para colocarlos perpendiculares al tubo), se libera la base, que desliza hasta colocarla en la posición de hacer tope con las piezas a amordazar
- √ La cabeza deslizante (1.4) se desplaza para presionar las piezas amordazadas, empujada por un husillo (1.2), que está fijo a ella mediante un tornillo prisionero (1.5), pero puede desplazarse respecto a la cabeza estacionaria al enroscarse o desendorscarse mediante el giro de la palanca (1.3)

Estrategia Ejecución Conclusiones Las piezas no comerciales del ensamblaje quedan definidas por los siguientes dibujos de diseño:


#### Cabeza estacionaria




Estrategia Ejecución

Conclusiones

#### Cabeza deslizante



## Husillo





(26,81°)

Estrategia Ejecución

Conclusiones

## Base deslizante






Estrategia Ejecución

Conclusiones


# Muelle 8 Ø58

Diámetro de la espira= 58 mm Diámetro del alambre= 4 mm Número de revoluciones=8 Paso= 4.75 mm


Recorte para asientos planos en ambos extremos Longitud total inicial= 38 mm Longitud total tras el recorte= 34 mm



#### Disco



#### Palanca



Estrategia Ejecución Conclusiones

#### La pieza estándar del ensamblaje es:

√ Tornillo de fijación ranurado con punta en gancho ISO 7435 M5 de 8 mm de longitud

#### Tareas:

- Obtenga los modelos sólidos de las piezas
- Obtenga el ensamblaje
- Obtenga una simulación del movimiento del ensamblaje

**Estrategia** 

Ejecución

Conclusiones

## La estrategia consta de cuatro pasos:

- Modele todas las piezas de la mordaza
- Obtenga el ensamblaje de la mordaza

Agrupe las piezas en los subconjuntos indicados mediante las marcas

- Revise las relaciones de emparejamiento para asegurar el correcto movimiento de la mordaza
  - √ Suprima los emparejamientos cosméticos

Los que sirven para mostrar vistas del conjunto en orientaciones favorables, pero no repican la funcionalidad del mecanismo

 Reemplace emparejamientos geométricos que rigidicen el conjunto por otros que permitan simular la dinámica del mecanismo


> Utilice la herramienta "Mover componente" para comprobar que los movimientos son correctos

- 4 Realice una animación que simule el movimiento de la mordaza
  - √ Simule que la mordaza se cierra al desembragar los discos y desplazar la base
  - √ Simule que la mordaza se aprieta al enroscar el husillo, desplazando la cabeza deslizante


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

## Modele la cabeza estacionaria:


√ Extruya la boquilla para el tubo principal




√ Aplique una extrusión en corte para vaciar el hueco para el tubo



√ Extruya la boquilla para el tubo del husillo




√ Inserte el taladro roscado




Conclusiones

√ Defina un plano datum tangente a ambos cilindros




- √ Defina la posición de los nervios de la derecha mediante un croquis
- √ Obtenga los nervios de la derecha
- √ Obtenga los otros nervios mediante simetría











Conclusiones

√ Obtenga la base como un bloque, por extrusión de un perfil dibujado en el alzado




√ Extruya el hueco para definir las patas de la base




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

#### Modele la cabeza deslizante:


√ Extruya el bloque desde un perfil redondo





- ✓ Extruya en corte para obtener el tubo
- √ Obtenga bloque del tubo del husillo desde el alzado



√ Obtenga el agujero para convertirlo en tubo mediante un taladro liso








Conclusiones


✓ Extruya la pestaña de la garra fija

√ Redondee los cantos de la pestaña






√ Defina la posición del taladro para el tornillo prisionero



√ Utilice el comando taladro para obtener un agujero pasante y roscado




**Ejecución** 

Conclusiones

#### Modele el husillo


√ Obtenga el sólido por revolución




√ Añada la rosca cosmética.



√ Añada el taladro de la cabeza







Conclusiones

#### Modele la base deslizante:

Extruya el bloque desde un perfil redondo







Redondee los bordes de la garra móvil

Vacíe el bloque mediante un corte de revolución

el extremo del bloque



√ Añada la ranura superior mediante un corte desde un perfil rectangular dibujado en la planta



Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Extruya una pestaña desde el borde de la ranura superior

√ Defina un plano datum paralelo a la vista lateral


√ Dibuje el contorno de un nervio en el plano datum








√ Obtenga el nervio




√ Obtenga el otro nervio por simetría




**Ejecución** 

Conclusiones


√ Obtenga la ranura inferior por extrusión en corte de un perfil dibujado en la planta



√ Redondee los cantos vivos producidos por el corte extruido de la ranura inferior



√ Redondee los cantos de la pata






1423


**Ejecución** Conclusiones

#### Modele el muelle:

√ Defina la trayectoria helicoidal del muelle




√ Obtenga el muelle por barrido de la trayectoria helicoidal



√ Obtenga los asientos planos por corte extruido


## Modele el disco por extrusión de su perfil




Conclusiones

## Modele la palanca:


√ Obtenga la varilla por revolución




√ Obtenga un remache por revolución



√ Obtenga el otro remache por simetría






Conclusiones

## Obtenga el ensamblaje de la base:


√ Inserte la base deslizante como pieza base



√ Añada el muelle




Añada el muelle en posición de comprimido, ya que es muy complicado simular su forma cuando se expande asimétricamente para presionar a los discos



**Ejecución** 


Conclusiones

#### √ Inserte el primer disco



√ Empareje el disco de forma que pueda bascular:

- √ Empareje la cara lateral de la pestaña del disco en la cara lateral de la ranura superior
- √ Encaje el borde del disco tangente al hueco cilíndrico de la base
- √ Apoye el disco para simular la posición de embragado:
  - √ Apoye el disco en el borde del agujero superior
  - √ Apoye el disco en el borde del agujero inferior



Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones




## Defina un emparejamiento alternativo, para simular la posición de discos desembragados


√ Suprima los emparejamientos de apoyo del disco en los bordes de los agujeros






√ Añada un emparejamiento de la cara del disco con la de la pestaña del agujero superior






**Ejecución** Conclusiones √ Añada el segundo disco, pegado al primero




√ Añada el tercer disco, pegado al segundo



Conclusiones

## Obtenga el ensamblaje de la cabeza:

√ Inserte la cabeza estacionaria como pieza base




√ Añada el husillo, roscado en la cabeza

Deje libre la traslación y el giro, para simular el enroscado/desenroscado


√ Añada la palanca, encajada en el agujero del husillo

> Deje libre la traslación y el giro, para simular el vaivén




**Ejecución** 

Conclusiones




√ Añada el tornillo prisionero




**Ejecución** Conclusiones

## Obtenga el ensamblaje de la mordaza:


√ Inserte la cabeza estacionaria. como pieza base







**Ejecución** 

Conclusiones









#### **Ejecución**

Conclusiones

## Compruebe los emparejamientos, tanto del conjunto principal, como de los subconjuntos

√ Suprima los emparejamientos cosméticos incompatibles con el movimiento del mecanismo





```
Emparejamientos
   Alinear origen (Base deslizante<1>,Origin)
   Muelle
       Coaxial muelle (Base deslizante<1>,Muelle<1>)
       Apoyo muelle (Base deslizante<1>,Muelle<1>)
       Pestaña del disco en ranura superior (Base deslizante<1>,Disco<1>)
       Disco tangente a base (Base deslizante<1>,Disco<1>)
           Contacto disco aquiero superior (Base deslizante<1>,Disco<1>)
           Contacto disco agujero inferior (Base deslizante<1>,Disco<1>)


↑ Disco desembragado (Base deslizante<1>,Disco<1>)

       Alineamiento discos 1 y 2 arriba (Disco<1>,Disco<2>)
       Alineamiento discos 1 y 2 abajo (Disco<1>,Disco<2>)
       Alineamiento disco 2 en ranura superior (Base deslizante<1>,Disco<2>)
       Alineamiento discos 2 y 3 arriba (Disco<2>,Disco<3>)
       Alineamiento discos 2 y 3 abajo (Disco<2>, Disco<3>)
       Alineamiento discos 3 en ranura superior (Base deslizante<1>,Disco<3>)
```

Conclusiones

√ Utilice Mover componente para comprobar manualmente si el mecanismo se mueve de forma apropiada

√ Compruebe que la base desliza en el tubo



√ Compruebe que los discos se desembragan al cambiar los emparejamientos activos

Tendrá que hacerlo en el subensamblaje, porque desde el ensamblaje principal no se pueden cambiar los estados de los emparejamientos de los subensamblajes




Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


√ Compruebe que el husillo arrastra a la cabeza móvil al desplazarse




√ Compruebe que la palanca puede deslizar

> Si activa la detección de colisiones entre la palanca y le husillo, la palanca se detendrá al llegar al final de su recorrido








#### **Ejecución**


Conclusiones

#### Defina una animación del movimiento de la base

√ Inicie un nuevo estudio de movimiento



√ Añada un motor lineal para desplazar la base



Motor rotatorio

Mueve un componente como si


actuara sobre el mismo un motor

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Seleccione un tiempo de 8 segundos y calcule la animación

> A 50 mm/s, en 8 segundos recorrerá casi todo el tubo



- √ Mejore la animación, cambiando los estados de supresión de los emparejamientos, para simular el proceso de desembragar y embragar los discos
  - √ Suprima los emparejamientos de embragar/desembragar del subconjunto base
  - √ Añada emparejamientos equivalentes en el ensamblaje principal
  - √ Cambie los estados de supresión de los emparejamientos de embragar/desembragar en la animación

Este paso no funciona, porque los emparejamientos son complejos (incluyen tangencias) e interaccionan entre sí, bloqueando el movimiento, o desencajando los discos fuera de la base



Este paso tampoco funciona, porque los emparejamientos definidos en los sub-ensamblajes no son accesibles para la animación


**Ejecución** 


Conclusiones



## Una alternativa posible (pero generalmente insuficiente) es definir un ensamblaje simplificado

- √ Convierta los tres discos en uno solo
- Alternativamente, intente incluir el conjunto de tres discos como un sub-ensamblaje rígido
- √ Reemplace los emparejamientos complejos (tales) como la tangencia) por otros más simples (como alineamiento de planos de referencia





Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones





#### Una alternativa más eficaz es eliminar los sub-ensamblajes

- √ Abra el ensamblaje principal
- √ Seleccione el primer sub-ensamblaje en el árbol de ensamblaje
- √ Pulse el botón derecho del ratón. para obtener el menú contextual
- √ Seleccione Disolver subensamblaje
- √ Disuelva el resto de sub-ensamblajes
- √ Añada un emparejamiento de la mordaza fija con el sistema de referencia del ensamblaje

Dado que al suprimir los sub-ensamblajes, las restricciones que los ligaban al ensamblaje principal se eliminan

> Compruebe que todos los emparejamientos están ahora disponibles al nivel superior






Disco 3

#### **Ejecución**

Conclusiones

# Con los emparejamientos accesibles, puede definir una animación que incluya las acciones de desembragar y embragar




**Ejecución** 


Conclusiones

## Defina una animación del movimiento de la cabeza deslizante


√ Inicie un nuevo estudio de movimiento



√ Añada un motor lineal para desplazar el husillo



√ Añada un motor rotatorio para girar el husillo




**Ejecución** 

Conclusiones

√ Combine las velocidades de los dos motores para simular que el giro de la rosca provoca el avance del husillo

> Una animación de 5 segundos, con un giro de 100 rpm y una velocidad de avance de 10 mm/s puede ser una primera aproximación



Conclusiones



Una alternativa más eficiente para desplazar el husillo consiste en simular el movimiento del mecanismo usando únicamente un motor rotatorio con un emparejamiento tipo *Tornillo* 


Relaciones de posición mecánicas El emparejamiento Tornillo es una Leva combinación de concentricidad y una Ranura relación de paso de rosca entre la rotación de un componente y la traslación del otro Bisagra Engranaje La traslación de un componente a lo largo Piñón de cremallera del eje causa rotación del otro componente según la relación de paso de rosca Revoluciones/mm Distancia/revolución De manera similar, la rotación de un componente causa la traslación del otro Invertir dirección

Dado que el paso de rosca se define en la propia relación, esta solución permite cambiar la velocidad del motor rotatorio sin necesidad de actualizar manualmente ningún otro parámetro

# Finalmente, combinando ambas animaciones, puede simular el proceso completo de fijar y apretar la mordaza

SOLIDWORKS Education Edition

- √ Seleccione la pestaña de la primera animación
- √ Pulse el botón derecho para obtener el menú contextual
- √Pulse el comando *Duplicar*
- Seleccione la pestaña de la segunda animación
- √ Use el ratón para seleccionar mediante un rectángulo todos los movimientos de la animación
- √ Copie la selección (Ctrl+C)
- √ Seleccione la pestaña de la segunda animación
- Coloque el ratón en el instante de tiempo donde quiere que se añada la animación
- √ Pegue la selección (Ctrl+V)
- √ Revise la animación completa resultante



Modelo Estudio de movimiento 1 Estudio de movimiento 2

Crear nuevo estudio de movimiento

Crear nuevo estudio de diseño

Duplicar

Eliminar

Cambiar nombre

**Conclusiones** 


- Para simular el movimiento de un mecanismo, primero se debe ensamblar como un ensamblaje ordinario
- 2 Se deben revisar las relaciones de emparejamiento, prestando especial atención a que el mecanismo no quede sobre-restringido
- 3 Reemplazando relaciones de emparejamiento geométricas por relaciones cinemáticas o dinámicas se deja preparado el mecanismo para la simulación
- 4 El gestor de simulación permite incluir simulaciones de motores que "arrastran" al mecanismo, provocando su movimiento

Pero los grados de libertad y los emparejamientos del mecanismo se deben controlar desde el conjunto principal (nivel superior del conjunto)

Ejercicio 5.2.3 Compresor de aire

Estrategia Ejecución Conclusiones


## La figura muestra el plano de ensamblaje de un compresor de aire



Estrategia Ejecución Conclusiones


## El funcionamiento del conjunto es como sigue:

- √ La rueda de la polea situada a la derecha (marca 8) gira arrastrada por un motor no representado
- √ Al girar, arrastra al cigüeñal (5), al que está unida solidariamente mediante un acoplamiento cónico y una tuerca (9)
- √ El giro del cigüeñal produce un movimiento. de vaivén de la biela (13), que arrastra al pistón (12)
- √ El pistón (12) produce la succión del aire exterior que entra por la boquilla (no representada) enroscada en uno de los dos orificios de la culata (17), y su salida (ya comprimido) por la boquilla de salida (no representada) enroscada en el otro orificio de la culata
- ✓ El pistón (12) está unido a la biela (13) mediante un pasador (16) que gira alrededor de un casquillo (14)



Estrategia Ejecución Conclusiones

- √ El cigüeñal (4) está sujeto al cuerpo del cárter mediante un rodamiento (3), que se apoya en un separador (2) y se fija mediante un anillo de retención (6) y un tapón (7)
- √ Un segundo rodamiento (5) impide el rozamiento entre el plato del cigüeñal y la pared del cárter (1)
- √ Un tercer rodamiento (15) asegura el giro sin rozamiento entre la biela y el cigüeñal
- ✓ El cuerpo del cárter tiene una boca de acceso que se cierra con una tapa redonda (19)
- El bloque del pistón (11) tiene aletas para refrigerar el calentamiento provocado por la compresión del aire, y se cierra mediante una culata (17) que aloja las boquillas de entrada y salida (no representadas), y está sujeta mediante cuatro varillas roscadas (10) y sus correspondientes tuercas (18)




Estrategia Ejecución Conclusiones Las piezas no comerciales del ensamblaje quedan definidas por los siguientes dibujos de diseño:


Ø142 Ø130 Cárter 200 120 M16

Estrategia Ejecución Conclusiones

# Bloque pistón




## Culata




Estrategia Ejecución

Conclusiones

# Cigüeñal



# Rueda de polea




Estrategia Ejecución Conclusiones

# Pistón ${}^{\downarrow}_{\blacktriangledown}A$


8

A-A

## Biela




Estrategia Ejecución Conclusiones




Estrategia Ejecución Conclusiones


# Tapón



## Pasador



Varilla



Estrategia
Ejecución
Conclusiones

## Las piezas estándar del ensamblaje son las siguientes:

- Rodamientos de doble bola de las normas Coreanas (KS self aligning ball bearing series 23):
  - √ KS B 2025 S23 2310-D-C (Marca 3)
  - √ KS B 2025 S23 2307-D-C (Marca 15)
- √ Rodamiento axial de bolas ISO 104 705578 B,34,DE,NC,34\_68 (Marca 5)
- √ Anillo de retención DIN 471, para un eje de 48 mm de diámetro, y con un espesor de 2.5 mm (Marca 6)

#### Tareas:

- A Obtenga los modelos sólidos de las piezas
- B Obtenga el ensamblaje
- C Obtenga una simulación del movimiento del ensamblaje

#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

## La estrategia consta de cuatro pasos:

- Modele todas las piezas del compresor
- Obtenga el ensamblaje del compresor

Agrupe las piezas del cigüeñal en un subconjunto, y las del pistón en otro

- Revise las relaciones de emparejamiento para asegurar el correcto movimiento del compresor
  - √ Suprima los emparejamientos cosméticos

Los que sirven para mostrar vistas del conjunto en orientaciones favorables, pero no repican la funcionalidad del mecanismo


√ Reemplace emparejamientos geométricos que rigidicen el conjunto por otros que permitan simular la dinámica del mecanismo

Utilice la herramienta "Mover componente" para comprobar que los movimientos son correctos


4 Realice una animación que simule el movimiento del compresor

# Obtenga el modelo del cárter:


Extruya el bloque desde un perfil cuadrado




- Aplique un vaciado con diferentes espesores
- Obtenga el agujero para el cigüeñal mediante un corte extruido




Extruya el alojamiento del rodamiento






Conclusiones


√ Obtenga el agujero para el pistón mediante un corte extruido




√ Añada el abocardado del agujero para el pistón mediante un corte extruido




√ Añada los cuatro taladros para las varillas, en posiciones previamente marcadas mediante un croquis de situación





√ Haga un corte extruido para el agujero de la tapa de montaje



√ Añada la rosca cosmética









Conclusiones

√ Obtenga una oreja de anclaje mediante una extrusión



- √ Añada un taladro a la oreja
- √ Obtenga el resto de orejas mediante patrones




√ Añada los redondeos

Conclusiones

# Modele el cigüeñal:


√ Obtenga el eje principal por revolución



√ Añada la rosca cosmética en el extremo del eje



√ Añada la muñequilla por revolución



√ Añada el taladro roscados en el extremo del eje



Rosca cosmética


Configuración de rosca Arista < 1>

> Estándar: DIN Tipo:

Tamaño:

31.61mm


Estándar:




Conclusiones

# Modele el bloque pistón:


√ Obtenga el cuerpo del bloque pistón por revolución




√ Añada las aletas por revolución de un perfil obtenido mediante patrón



√ Añada los cuatro taladros. para las varillas, en posiciones previamente marcadas mediante un croquis de situación






Conclusiones


### Modele la culata:

Obtenga el cuerpo de la culata por revolución





Añada los cuatro taladros para las varillas, en posiciones previamente marcadas mediante un croquis de situación


Añada un chaflán en el borde superior



Añada los taladros roscados para las boquillas









Conclusiones

# Modele el pistón:


√ Obtenga el cuerpo del pistón por revolución





√ Aplique un corte extruido para la ranura para biela



√ Obtenga las ranuras para los segmentos mediante un corte en revolución








## **Ejecución**


Conclusiones

## Modele la biela:

√ Obtenga los dos casquillos por extrusión




√ Obtenga el brazo por extrusión



Alzado


√ Añada los redondeos de los cantos del brazo



Conclusiones


# Modele la rueda de polea:


√ Obtenga la rueda por revolución




√ Añada una aleta como nervio

√ Añada el resto de aletas mediante patrón









Conclusiones

# Modele la tapa de montaje:

√ Obtenga la tapa por revolución



√ Añada la rosca cosmética




Arista < 1> Estándar: Ningún

Rosca cosmética


√ Obtenga la ranura por corte en extrusión

## Modele el tapón:


√ Extruya la cabeza desde un croquis hexagonal




√ Añada el redondeo mediante un corte de revolución



√ Extruya la caña desde la base de la cabeza




Rosca cosmética Arista < 1> Estándar: 105.00mm Hasta el siguiente




√ Añada la rosca cosmética.

√ Añada el agujero de la caña




√ Añada el agujero de la cabeza




# Modele el pasador:

- √ Obtenga el pasador por revolución
- √ Añada los chaflanes




## Modele la varilla:

- √ Obtenga la varilla por extrusión
- √ Añada la rosca cosmética
- √ Añada los chaflanes




Ángulo:

# Modele el casquillo de la biela por extrusión



# Modele el separador por revolución




**Ejecución** 


Conclusiones


# Obtenga el ensamblaje del cigüeñal:

√ Inserte el cigüeñal como pieza base




√ Añada el rodamiento







√ Inserte la biela **Ejecución** como pieza base Conclusiones

> √ Añada el casquillo






√ Añada el rodamiento









Conclusiones

# Obtenga el ensamblaje del pistón:

√ Inserte el pistón como pieza base




Simule la colocación del pasador, haciendo concéntricos los agujeros




√ Añada el ensamblaje de la biela

Simule el centrado de la biela, haciendo coplanarios los planos de referencia



√ Añada el pasador




**Ejecución** 

Conclusiones


Obtenga el ensamblaje principal:

√ Inserte el cárter como pieza base




√ Añada el separador

√ Añada el rodamiento del cigüeñal




Conclusiones


√ Añada el cigüeñal con el segundo rodamiento premontado



Añada la arandela elástica




Circlip DIN 471 - 48 x 2.5 Nombre de pieza: Heavy Type Circlip For Shafts (Retaining Ring) Especificación: 48 X 2.5 Estándar: **DIN 471** 





**Ejecución** 

Conclusiones



√ Agrupe las piezas ensambladas en una carpeta








El subconjunto del cigüeñal no se puede ensamblar por separado, porque tiene intercalada la carcasa...

> ...pero agruparlo en una carpeta permite mostrar la unidad funcional que representa

**Ejecución** 


Conclusiones

√ Inserte el ensamblaje del pistón




Coloque el rodamiento del pistón en la muñequilla del cigüeñal (para que la arrastre al girar)

Deje el pistón libre, a la espera de encajarlo en el bloque del pistón



√ Inserte una varilla


√ Obtenga las otras varillas por patrón de revolución



Controle la profundidad mediante Distancia Selecciones de relaciones de posición Cara<1>@Varilla roscada-1 Cara < 2 > @ Cárter-1 de posición estándar **^** 

**Ejecución** 

Conclusiones




Tarea

Estrategia


### **Ejecución**

Conclusiones


√ Inserte la culata



√ Inserte una tuerca




√ Obtenga las otras tuercas por patrón de revolución



**Ejecución** 

Conclusiones



**Ejecución** 

Conclusiones

### Compruebe el movimiento del mecanismo

√ Suprima todas las condiciones de emparejamiento cosméticas



Por el contrario, es necesario añadir emparejamientos

que garanticen el movimiento solidario de las piezas

que se tienen que mover juntas

Pistón en cigüeñal Coaxial biela-muñequilla (Ensamblaje Pistón<1>,Cigüeñal premontado<1>) Varilla roscada (Varilla roscada<1>,Cárter<1>) → Profundidad de roscado (Varilla roscada<1>,Cárter<1>) Alinear aquieros espárragos (Varilla roscada<1>, Bloque pistón<1>) Coaxial bloque-pistón (Bloque pistón<1>,Ensamblaje Pistón<1>) O Coaxial bloque-carter (Bloque pistón<1>,Cárter<1>) Asiento bloque-carter (Cárter<1>,Bloque pistón<1>) O Coaxial taladros bloque y culata (Varilla roscada<1>,Culata<1>) O Coaxial bloque-culata (Bloque pistón<1>,Culata<1>) Asiento culata-bloque (Bloque pistón<1>,Culata<1>) Tuerca de varilla Tuerca roscada (Varilla roscada<1>,hex nut gradec\_iso<2>) A tope en culata (Culata<1>,hex nut gradec\_iso<2>).

 Tapa roscada (Cárter<1>,Tapa montaje<1>) Tapa a tope (Cárter<1>, Tapa montaje<1>) Cosmética (ranura vertical) (Cárter<1>,Tapa montaje<1>)

Æ Encajada en cigüeñal (Cigüeñal premontado<1>,Rueda polea<1>) Simular apriete de tuerca (Cigüeñal premontado<1>,Rueda polea<1>)

Alineamiento cosmétido de aletas (Rueda polea<1>, Vista lateral)

Roscada (hex nut gradec\_iso<6>,Cigüeñal premontado<1>)

A tope (Rueda polea<1>,hex nut gradec\_iso<6>)

Tuerca solidaria con polea (hex nut gradec\_iso<6>,Rueda polea<1>).

Alineamineto cosmético tuerca (hex nut gradec\_iso<6>, Vista lateral)

**Ejecución** 

Conclusiones


√ Utilice *Mover componente* para comprobar manualmente si el mecanismo se mueve de forma apropiada

√ Compruebe que el cigüeñal gira al girar la polea




Por ejemplo, si no ha emparejado la polea al cigüeñal, el giro de la primera no arrastra al segundo

√ Compruebe que el giro del cigüeñal provoca el vaivén del pistón



√ Compruebe que las piezas que deben estar fijas no se mueven




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

### Defina una animación del mecanismo


√ Inicie la animación



√ Defina un rango de tiempo inicial, arrastrando la barra de tiempo



√ Añada un motor rotatorio aplicado a la polea



Tarea

Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

√ Ajuste la secuencia de movimientos

Ajustando la velocidad del motor (10 RPM) y la duración de la animación (6 segundos), se puede obtener una animación que corresponda exactamente a una vuelta

√ Cambie la transparencia de la carcasa y el bloque del pistón




√ Calcule la animación.



Repitiendo la animación en bucle, se simula el movimiento continuo del compresor

√ Reproduzca el movimiento



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Para simular el movimiento de un mecanismo, primero se debe ensamblar como un ensamblaje ordinario

> La simulación del movimiento es compatible con los sub-ensamblajes, siempre que éstos correspondan con uniones de piezas que se mueven solidariamente

- Se deben revisar las relaciones de emparejamiento, prestando especial atención a que el mecanismo no quede sobre-restringido
- 3 Reemplazando relaciones de emparejamiento geométricas por relaciones cinemáticas o dinámicas se deja preparado el mecanismo para la simulación
- 4 El gestor de simulación permite incluir simulaciones de motores que "arrastran" al mecanismo, provocando su movimiento

**6.0** Métodos de Modelado

Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

# La capacidad de editar y reusar los modelos CAD es una de las claves del desarrollo rápido de nuevos diseños

Reusar un modelo CAD significa tener capacidad para alterarlo de forma efectiva, para aprovecharlo para otros diseños

Cambiar un modelo puede ser fácil, difícil o imposible...

...dependiendo de los procedimientos de creación, y de las relaciones mutuas entre ellos



Por ello, se han propuesto diferentes alternativas:

- √ Definir buenas prácticas
- Organizar metodológicamente el historial
- √ Prescindir del historial
- √ Supeditar las piezas a los ensamblajes

### Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

El modelado paramétrico basado en historial es la metodología de modelado más extendida en la actualidad:

> ✓ Se basa en estructuras de datos que mantienen la información tridimensional de partes del objeto

> > preferentemente "features" dotados de contenido semántico

Vincula las partes del objeto de forma asociativa

Usualmente mediante relaciones padre/hijo

Las operaciones de modelado están jerárquicamente conectadas, creando un árbol donde cada nodo representa una operación, y cada conexión representa una dependencia

El árbol se denomina de diseño, del modelo, de features, o de historial

#### Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

### Las dependencias padre/hijo producen problemas de regeneración en modelos modificados:

- ✓ El tamaño y complejidad del árbol de un modelo paramétrico puede crecer rápidamente
- ✓ Al crecer el número de dependencias, también crecen las interconexiones. del árbol, lo que afecta negativamente a su mantenimiento y reuso
- √ Las numerosas interconexiones hacen que los fallos o indefiniciones de cualquier operación tengan efecto global, haciendo que el modelo sea menos estable

1490

### Por ello, se recomiendan estrategias que incrementan la robustez y favorecen el reuso:

- √ Buscar un compromiso entre minimizar y simplificar las operaciones de modelado
- Buscar un compromiso entre minimizar y simplificar las relaciones mutuas
- Dejar constancia de la intención de diseño

Historial

#### **Buenas prácticas**

Historial organizado

Descendente

Directo

Para obtener modelos reusables, se deben mejorar los procesos de selección de estrategias de modelado y toma de decisiones de modelado...

> ...pero éstos dependen fuertemente del las habilidades cognitivas y la experiencia de los usuarios para entender y "trocear" los diseños a modelar

Se han propuesto buenas prácticas para visibilizar y transmitir las actividades de seleccionar estrategias y tomar decisiones de modelado:

- Las grandes empresas utilizan documentos que definen las estrategias recomendadas y guían en la toma de decisiones de modelado
- Se han publicado numerosos documentos académicos de enseñanza de CAD

Historial

#### Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

### Pero estas acciones tienen inconvenientes:

- Las guías de buenas prácticas son documentos privados
- Los documentos académicos de enseñanza de CAD suelen estar más orientados a usar una herramienta CAD particular, que a promover estrategias para obtener modelos robustos y reusable

### Por ello, el efecto de las buenas prácticas es:

- Limitado en términos de robustez y reusabilidad de los modelos
- Local en relación a los tipos de productos y empresas a los que puede aplicarse

Historial

Buenas prácticas


**Historial organizado** 


Directo

Descendente

# Existen métodos que mantienen el historial, pero incluyen criterios para organizarlo:

La figura compara un mismo modelo obtenido mediante cuatro procedimientos





Historial

Buenas prácticas

**Historial organizado** 

Directo

Descendente

El modelado horizontal Delphi® es una metodología patentada por Delphi Technologies Inc.

Su característica principal es que todas las operaciones de modelado se construyen a partir de datums explícitos, independientes de cualquier otra operación de modelado

> Los planos datum son los únicos padres posibles para cualquier operación de modelado

### Los inconvenientes del modelado horizontal Delphi® son:

- √ No se puede usar sin licencia.
- Renuncia a la posibilidad de establecer valiosas dependencias entre operaciones de modelado
- Es tedioso, y requiere mucha planificación, crear todos los datums antes de empezar a modelar
- La estructura del árbol del modelo no es intuitiva

Cuando se hace un cambio. elementos que la intuición del diseñador dice deberían verse afectados no se modifican

Es el usuario quien tiene que modificarlos manualmente.

Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

El modelado mediante referencias explícitas divide las restricciones paramétricas en dos categorías:

- I) Restricciones que pueden Una extrusión depende de un depender de datums perfil dibujado en un plano datum
- II) Restricciones que necesariamente dependen de elementos que son parte del modelo

Un redondeo depende de una forma geométrica preexistente

A partir de esas dos categorías, el método propone:

- Minimizar las restricciones de categoría II
- √ Acortar todo lo posible la distancia entre padres e hijos en el árbol del modelo.
- √ Situar al final del árbol del modelo aquellas operaciones mas proclives a ser modificadas

El método comparte gran parte de los inconvenientes del método Delphi, pero identifica claramente aquellas operaciones que no deben tener dependencias mutuas

1495

Historial

Buenas prácticas

### **Historial organizado**

Directo

Descendente

El modelado resiliente divide el árbol del modelo en seis bloques, ordenados por su importancia, función y volatilidad:

- Referencias Datums
- 2 Construcción Geometría usada para construir, pero no perteneciente al modelo
- 3 Núcleo Geometría usada para definir el modelo
- 4 Detalle Geometría complementaria (por ejemplo las roscas)
- 5 Modificadores Simetrías y patrones de repetición
- Operaciones volátiles que no deben ser padres (por ejemplo, los chaflanes) 6 Cuarentena

El inconvenientes del modelado resiliente es que no define unívocamente los criterios para asignar operaciones a las diferentes categorías

Aún así, el método produce modelos comprensibles y reusable

Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

Una metodología de modelado extrema es el modelado directo, que propugna eliminar las operaciones de modelado y los parámetros explícitos

Cuando no hay historial ni parámetros, se tiene una geometría muda

Los "dumb models" carecen de:

x Operaciones de modelado

× Parámetros explícitos

El inconveniente es que se renuncia al control explícito del modelo mediante parámetros, lo que hace más difícil su reuso

La ventaja es que se manipula directamente la geometría, en lugar de manipular parámetros para conseguir que cambie la geometría

Historial

Buenas prácticas

Historial organizado

Directo

Descendente

También se han propuesto metodologías que incrementan la reusabilidad de los ensamblajes



En el diseño descendente de productos, el ensamblaje condiciona la forma y el tamaño de las piezas

> Las piezas "descendentes" se modelan a partir del ensamblaje

El diseño descendente tiene la ventaja de que la intención de diseño gobierna los detalles

El diseño descendente tiene el inconveniente de que crea mayores dependencias entre piezas, al tiempo que subordina las piezas al ensamblaje

> Una pieza creada dentro de un ensamblaje, no se puede reutilizar directamente para otro ensamblaje

#### Para repasar

Computer-Aided Design 74 (2016) 18-31



Contents lists available at ScienceDirect

### Computer-Aided Design

journal homepage: www.elsevier.com/locate/cad



### Parametric CAD modeling: An analysis of strategies for design reusability



Jorge D. Camba a,\*, Manuel Contero b, Pedro Company c

- 2 University of Houston, Houston, TX, United States
- <sup>b</sup> Universitat Politécnica de Valência, Valencia, Spain

#### ARTICLE INFO

Article history: Received 8 June 2015 Accepted 16 January 2016

CAD reusability Parametric modeling Modeling methodologies Design intent

#### ABSTRACT

CAD model quality in parametric design scenarios largely determines the level of flexibility and adaptability of a 3D model (how easy it is to alter the geometry) as well as its reusability (the ability to use existing geometry in other contexts and applications). In the context of mechanical CAD systems, the nature of the feature-based parametric modeling paradigm, which is based on parent-child interdependencies between features, allows a wide selection of approaches for creating a specific model. Despite the virtually unlimited range of possible strategies for modeling a part, only a small number of them can guarantee an appropriate internal structure which results in a truly reusable CAD model. In this paper, we present an analysis of formal CAD modeling strategies and best practices for history-based parametric design: Delphi's horizontal modeling, explicit reference modeling, and resilient modeling. Aspects considered in our study include the rationale to avoid the creation of unnecessary feature interdependencies, the sequence and selection criteria for those features, and the effects of parent/child relations on model alteration. We provide a comparative evaluation of these strategies in the form of a series of experiments using three industrial CAD models with different levels of complexity. We analyze the internal structure of the models and compare their robustness and flexibility when the geometry is modified. The results reveal significant advantages of formal modeling methodologies, particularly resilient techniques, over non-structured approaches as well as the unexpected problems of the horizontal strategy in numerous modeling situations. © 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

<sup>&</sup>quot;Universitat Jaume I, Castellón, Spain

# 6.1 Diseño Descendente

Procedimientos

Sub-ensamblajes

Conclusiones

## Diseño descendente es empezar por lo más general y avanzar hacia lo más particular

Descendiendo sucesivamente desde niveles altos de abstracción hasta niveles bajos de detalles concretos

En el diseño descendente de productos, el ensamblaje condiciona la forma y el tamaño de las piezas

Las piezas "descendentes" quedan vinculadas al ensamblaje

### El diseño descendente tiene ventajas e inconvenientes:

En el diseño descendente lo particular (detalles) depende de lo general (intención de diseño)

La intención de diseño gobierna los detalles

- En el diseño descendente se crean:
  - √ Dependencias entre piezas

Una pieza depende de otra para su solución

√ Subordinación de piezas a ensamblajes

Una pieza creada dentro de un ensamblaje, no se puede reutilizar directamente para otro ensamblaje

### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Los programas CAD están principalmente orientados al diseño ascendente, pero incluyen diferentes procedimientos de diseño (más o menos) descendente:

Crear piezas separadas y vincularlas mediante parámetros en el ensamblaje



Útil para piezas bastante independientes, con pocas dependencias con otros componentes del ensamblaje

También es útil para *reaprovechar* piezas preexistentes que requieren poca adaptación

Crear piezas internas, "en contexto" del ensamblaje



Útil para piezas cuya forma y tamaño son muy dependientes de otras piezas del ensamblaie

Ayuda a crear ensamblajes parametrizados

Crear ensamblajes desde esquemas conceptuales



1502

Útil para crear piezas ensambladas cuya forma depende de su ubicación en el ensamblaje

**Procedimientos** 

### Piezas vinculadas

Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

### Para vincular piezas ya ensambladas:

Modele cada Base Bloque pieza por inicial separado La pieza inicial es diferente a la requerida (porque aún no se sabe cómo debe ser, o porque se está reaprovechando una Cree un pieza preexistente) ensamblaje Vincule las cotas Bloque vinculado √ Añada las dependencias Creando vínculos 8 entre piezas, desde el ensamblaje

### **Procedimientos**

### Piezas vinculadas

Piezas internas


Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Por ejemplo, añada ecuaciones para igualar el tamaño del bloque al del escalón en el que debe encajar:


Edite la pieza vinculada



- Seleccione la pieza
- √ Pulse botón derecho
- √ Seleccione Editar pieza



√ Vincule las cotas con las de la pieza principal



Para vincular una cota a otra:

- √ Edite la cota
- Escriba un signo "="
- √ Señale la cota a la que la quiere igualar

Puse Editar componente para terminar la edición



El botón actúa como conmutador: pasa al estado contrario al actual

**Procedimientos** 

#### Piezas vinculadas

Piezas internas


Esquema de diseño

Sub-ensamblajes


Conclusiones



### Puede editar las cotas desde el diálogo modificar o desde el editor de ecuaciones



¡Las variables globales ayudan a crear dependencias entre piezas!



### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

#### Piezas internas

Esquema de diseño


Sub-ensamblajes

Conclusiones

Puede construir piezas completas dentro del ensamblaje

En SolidWorks ® se denominan "en contexto"

El nuevo componente se asocia con el ensamblaje



### Modelar en contexto significa:

Hacer que las operaciones de modelado de una pieza queden vinculadas a otra(s) pieza(s) del ensamblaje

### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

#### Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

### Para crear una pieza interna al ensamblaje:


Modele la pieza padre por separado

- Añada la pieza padre a un ensamblaje nuevo
- Salve el ensamblaje

los vínculos pueden perderse si no salva el ensamblaje antes de crear la pieza dependiente

√ Cree la pieza dependiente dentro del ensamblaje

Seleccione Nueva pieza




Seleccione una cara de la pieza actual como alzado de la nueva pieza

¡La nueva pieza queda emparejada al ensamblaje, al definir el plano de croquis!



Modele la nueva pieza

:Debe hacerlo mientras el cursor esté en el modo



Pulse Editar componente para devolver el foco a la edición del ensamblaje, cerrando la edición de la pieza



### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

### Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes


Conclusiones




# Para trabajar con piezas internas debe saber que:

Se vincula el croquis de la pieza dependiente a la pieza padre mediante operaciones como convertir entidades

: Convertir entidades vincula el croquis de la nueva pieza con aristas y contornos de la pieza previa!



Al modificar la pieza padre, la vinculada se actualiza automáticamente



### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

#### Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

El programa indica el estado de la relación de dependencia entre la pieza en contexto y la pieza padre mediante un símbolo que se añade automáticamente como sufijo tras el nombre de la pieza

Hay cuatro estados posibles:

En contexto: todas las referencias están Nombre -> funcionando, y están actualizadas

Fuera de contexto: hay referencias que no están Nombre ->? funcionando, porque los ficheros pueden estar cerrados

> También pueden haber sido cambiados de nombre o borrados

Referencia bloqueada: la referencia está temporalmente congelada Nombre ->\* (para que la pieza no cambie, aunque cambie el padre), se podrá reinstanciar en el futuro

Referencia rota: hay referencias que se han roto Nombre ->x permanentemente, y no pueden ser restauradas

¡No es una buena práctica romper las referencias!

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas


#### Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Puede buscar posibles relaciones erróneas o desfasadas, seleccionando Listar referencias externas en el menú contextual de cualquier pieza u operación



√ Al salvar el ensamblaje, se le dará la opción de salvar la pieza derivada externamente



#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Se puede modelar y ensamblar construyendo primero un esquema del ensamblaje



Las piezas se modelan y ensamblan vinculadas al esquema

> En SolidWorks®, el esquema se denomina croquis de diseño o assembly layout sketch

### El método tiene ventajas e inconvenientes:



Modificando el esquema del ensamblaje se pueden controlar tanto las piezas individuales como sus relaciones de ensamblaje



Los aspectos generales del ensamblaje se deben conocer antes de iniciar la creación del esquema del ensamblaje

> ¡El diseño conceptual tiene que estar muy detallado!

### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

### Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Para crear el esquema del ensamblaje de diseño se utiliza un croquis tridimensional:


- √ Cree un nuevo ensamblaje
- Seleccione la pestaña *Diseño* en la barra de herramientas
- Seleccione Crear diseño



Por defecto, el croquis 3D se crea en el alzado

Para cambiar, seleccione otro plano de croquis antes de pulsar el comando Crear diseño

Dibuje el "esqueleto" del ensamblaje mediante herramientas de croquis



Vuelva a pulsar Diseño para terminar

El botón actúa como conmutador: pasa al estado contrario al actual

1512

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones

### Para editar el esquema del ensamblaje:




√ Visualice el croquis

Seleccione Diseño

**3s solid**works Archivo \* + 🕝 **□** + 50 Cota inteligente Diseño □ \* □ Ensamblaje Diseño Croquis

√ Use las herramientas de edición de croquis 3D

Note que mientras el modo Crear diseño esté activo, se visualiza el plano de croquis con una rejilla



Ver croquis

Controlar la visibilidad de los croquis.

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Indirecto

Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones

### Para usar el esquema del ensamblaje hay dos alternativas:

Indirectamente, como plantillas, para obtener los croquis de las piezas internas mediante Convertir entidades

> El proceso es igual al de crear una pieza interna vinculada a una pieza previa...

> > ...pero estableciendo el vínculo con el esquema

<sup>2</sup> Directamente, como croquis para modelar las piezas internas

> Salvo que se vaya a modelar una única pieza, el esquema se debe descomponer en bloques...

> > ...para que cada pieza se cree a partir de un bloque diferente

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

Esquema de diseño

#### Indirecto

Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones

# Para utilizar el esquema para crear indirectamente las piezas internas:

Seleccione Nueva pieza




🍄 🎓 🗐 Descendiente3 (Predeterm Mistorial Sensores Cuaderno de diseño Anotaciones Alzado D Planta 🌯 🐧 🦓 🖺 🗇 Vista late 🗁 🖨 🗓 L Origen (f) [ Base^Descendiente3 ] (f) [ Calzo Descendiente3 ▶ ■ Relaciones de posición


Seleccione Editar pieza

Obtenga los croquis de la pieza extrayendo elementos del croquis de diseño mediante Convertir entidades

15.00mm

Aplique las operaciones de modelado oportunas





#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

#### Indirecto

Directo


Sub-ensamblajes

Conclusiones

Repita el mismo procedimiento Saliente-Extruir1 para todas las Desde piezas del Plano de croquis ensamblaje Dirección 1 Hasta profundidad especificada V S 35.00mm Utilice las caras de la pieza anterior como datum al vuelo,

para garantizar el emparejamiento de ambas piezas

√ Puede completar los vínculos entre las piezas del ensamblaje mediante los parámetros apropiados



#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Indirecto

#### Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Para utilizar el esquema para crear directamente las piezas internas:

Dibuje el esquema completo

Agrupe en bloques todas las líneas del esquema que


√ Inicie el modelo de una pieza a partir de su bloque

permiten definir

cada pieza

√ Incluya todas las líneas (tanto principales como auxiliares) necesarias para definir todas las piezas

 Añada también todas las restricciones dimensionales y geométricas



#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Indirecto

#### Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones


Para utilizar el esquema para crear directamente las piezas internas:

Dibuje el esquema completo

Agrupe en bloques todas las líneas del esquema que permiten definir cada pieza

Inicie el modelo de una pieza a partir de su bloque






Seleccione todas las líneas que deben formar parte de un bloque

√ Pulse el botón derecho para obtener el menú contextual

√ Seleccione Crear bloque

√ Seleccione Propiedades del bloque, y cambie su nombre

> ¡Es muy complicado cambiar el nombre después de usar el bloque!



**Procedimientos** 

Piezas vinculadas

Piezas internas

Esquema de diseño

Indirecto

Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones

Para utilizar el esquema para crear directamente las piezas internas:

Dibuje el esquema completo

Agrupe en bloques todas las líneas del esquema que permiten definir cada pieza

Inicie el modelo de una pieza a partir de su bloque

 Depósito con tapa 1 (Pred ^ Seleccione el Mistorial bloque en el árbol Sensores Cuaderno de diseño ▶ 🔊 Historial del ensamblaje ► Anotaciones Sensores Cuaderno de diseño [ Planta Anotaciones Vista late 1 & √ Pulse el botón [ Alzado [ Planta derecho del ratón. Usta lateral Entidad seleccionada (Depósito-2@Diseño) para obtener el A° Tapa-2 😘 🎓 🔊 (-) [ Depósito-2-1^Depósito con tapa 2 menú contextual A Historial Guardar bloque Sensores ► Cuaderno de diseño √ Selectione Crear Anotaciones Crear pieza desde bloque 👼 Material <sin especificar> pieza desde bloque [ Alzado [] Planta ∀ista lateral Que contiene el Edite la pieza creada 1 Origen bloque como un Croquis1 Aº Depósito-2 croquis Relaciones de posición A° Tapa-2 √ Añada las operaciones Revolución oportunas Eje de revolución .ínea7/Depósito-2@Croquis1@Dep Dirección1 Hasta profundidad especificada **+** 360.00°

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Indirecto

#### Directo

Sub-ensamblajes

Conclusiones



# Para trabajar con bloques debe saber que:

√ Las restricciones de los bloques gobiernan el movimiento de la pieza que se modela a partir de ellos:

> El bloque queda contenido en el plano de croquis, pero libre de las restricciones del esquema ajenas al propio bloque



Puede añadir nuevos emparejamientos, para definir los movimientos permitidos dentro del ensamblaje Relaciones de posición 🔗 An

Alinear ejes

Al crear una pieza desde un bloque se dispone de dos opciones para restringir el plano de croquis de la pieza:




En el ensamblaje no puede arrastrar la pieza en dirección normal al plano del bloque



En el ensamblaje puede arrastrar la pieza en dirección normal al plano del bloque

Después, puede suprimir o eliminar esos emparejamientos, para dar libertad de movimiento a las piezas dentro del ensamblaje





#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

#### Esquema de diseño

Indirecto


#### Directo


Sub-ensamblajes

Conclusiones

√ Puede obtener copias de los bloques, para obtener copias de la piezas.

- √ Seleccione el bloque
- √ Utilice las herramientas de croquis de copiar y pegar (Ctrl-C + Ctrl-V) para obtener una copia del bloque
- √ Puede editar la copia para desplazarla, girarla y escalarla...
- ...o agregarle relaciones con el resto del croquis
- ✓ El modelo creado con la copia del bloque está vinculado al modelo creado con el original







A° Tapón

Relaciones existentes

En plano36







Las copias deben hacerse antes de usar el bloque para definir una pieza...

> ...porque, después, el bloque queda embebido en la pieza

#### **Procedimientos**

Piezas vinculadas

Piezas internas

Esquema de diseño

Sub-ensamblajes

Conclusiones



# En lugar de un único esquema 3D, se puede crear un grupo de esquemas 2D

El comando *Diseño* (del menú diseño) inicia un esquema tridimensional,  $\leftrightarrow$ vinculado a un ensamblaje



El comando *Croquis* (del menú croquis) inicia un esquema bidimensional, vinculado a un ensamblaje



### Sus respectivas ventajas e inconvenientes son:

- Permite dibujar en tres dimensiones
  - Sólo se puede definir uno
  - No permite definir simetrías ni x patrones de repetición
    - Permite mecanismos  $\sqrt{\phantom{a}}$

- X Sólo permite dibujos planos
- √ Se pueden definir muchos
- Permiten definir simetrías y patrones de repetición
- X No permite mecanismos

¡Pero se pueden definir BLOQUES!


Procedimientos

#### Sub-ensamblajes

Conclusiones

### Puede usar sub-ensamblajes en el método descendente

Inserte un nuevo sub-ensamblaje vacío



√ Reorganice los componentes del ensamblaje





Procedimientos

Sub-ensamblajes

**Conclusiones** 

- El diseño descendente permite imbricar todos los elementos de un ensamblaje
- Hay procedimientos que facilitan el diseño descendente
  - √ Vincular operaciones de piezas independientes
  - √ Crear piezas vinculadas
  - √ Crear esquemas de ensamblaje, y piezas derivadas de ellos.

Mediante un único esquema de ensamblaje 3D, o mediante un grupo de esquemas 2D


El diseño descendente crea dependencias complejas


Entender las dependencias es crítico para manejar modelos y ensamblajes creados con diseño descendente Para repasar

¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar el diseño descendente!




¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!





#### Para repasar






Chapter 16. Working with Assembly Sketches and Layouts Chapter 20. Modeling in Context Chapter 33. Employing Master Model Techniques

5. Complessivi ed assiemi

Ejercicio 6.1.1 Válvula de seguridad

Estrategia Ejecución Conclusiones

# En la figura se ha representado una válvula de seguridad



Fuente: Bologiúbov S. Dibujo técnico. Ed. Mir, Moscú, 1988

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

### Tareas:

Complete el diseño conceptual, determinando las dimensiones, aceptando que la representación está aproximadamente a escala natural (Escala 1/1), pero redondeando y adaptando las medidas para garantizar la ensamblabilidad del conjunto

- B Obtenga el modelo sólido de la pieza marca 1
- Reaproveche los modelos sólidos de piezas semejantes a las marcas 2-5 que se facilitan
- Ensamble el conjunto adaptando los modelos recuperados para que encajen en la pieza 1 modelada

### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

### La estrategia consta de seis pasos:

- Analice la forma detallada de la pieza 1, obteniendo su plano de diseño a mano alzada
- Obtenga el modelo sólido de la pieza marca 1
- Localice piezas anteriormente modeladas que sean iguales o parecidas a las marcas 2-5:
  - Reutilice la pieza del ejercicio 7.4 como pieza 2
  - Reutilice la pieza 6 del ejercicio 10.1 como pieza 3
  - Reutilice la pieza 3 del ejercicio 11.1 como pieza 4
  - Reutilice la pieza 7 del ejercicio 10.1 como pieza 5
- Parametrice las piezas, para simplificar el proceso de adaptación


#### **Estrategia**

Ejecución

Conclusiones

Determine los subconjuntos del producto, para fijar el orden de ensamblaje

> Hay un subconjunto claro, formado por el tapón y la junta




Ensamble las piezas utilizando la metodología descendente para adaptar las piezas reutilizadas




Para que las piezas adaptadas encajen fácilmente, tienen que estar definidas mediante cotas "emparejables" con las cotas de la pieza principal

Por ejemplo, si la junta está definida mediante su diámetro interno (D), conviene que la garganta del tapón esté definida mediante su diámetro (d)



Tarea Estrategia

**Ejecución** Conclusiones En la figura se muestra un posible plano de detalle de la pieza 1:





Para encajar, las demás piezas tendrán que adaptarse a estas dimensiones (y usar estas mismas unidades)

Conclusiones


Obtenga el modelo de la pieza 1:

Dibuje el perfil del cuerpo

Ø 56 8 55 台 Ø 60

Obtenga el cuerpo por revolución

- Seleccione el material de la pieza
- Añada las roscas cosméticas




9

Tarea Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones


Defina un plano auxiliar para la boca del tubo lateral




Dibuje el contorno circular

Extruya hasta siguiente








Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


Dibuje el perfil del agujero del tubo lateral



Obtenga el agujero por revolución

Añada la rosca cosmética






Conclusiones

### Re-parametrice la pieza 2:


Revise el árbol del modelo, asignando nombres explicativos





Introduzca fórmulas para que todas las anchuras dependan del valor de la rosca

> ¡Cambie la cota de profundidad de garganta por la de diámetro de garganta!




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Haga depender todas las alturas de la altura total-

¡Añada la altura total como variable global!






iHaga una prueba modificando las cotas principales para comprobar que la parametrización es correcta!

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Re-parametrice el muelle:

Modifique la longitud total hasta un valor ligeramente menor que el hueco en el que deberá encajar



Modifique el punto de contacto superior, para hacerlo corresponder con el fondo plano del tapón

> ¡Estos "anclajes" no serán necesarios si el ensamblador detecta la restricción de tangencia!





No es necesario parametrizar ni la junta ni la bola...


... porque sus cotas son compatibles con las de las otras piezas

Conclusiones

### Haga un sub-ensamblaje con el tapón y la junta


√ Inserte el tapón alineado con el origen global de coordenadas de un nuevo ensamblaje


- Inserte la junta en el ensamblaje y redimensiónela:
  - √ Haga la altura de la junta igual a la altura de la garganta del tapón
  - Haga el diámetro exterior de la junta un 20% más grande que la separación entre caras de la cabeza del tapón
  - Haga el diámetro interior de la junta igual al diámetro de la garganta del tapón





- √ Haga la junta concéntrica con la garganta del tapón
- √ Apoye la junta en la parte inferior de la cabeza del tapón







Conclusiones

### Inicie el ensamblaje principal con la pieza 1:

Inserte la pieza 1 en un nuevo ensamblaje

Alinee el origen de coordenadas de la válvula con el origen de coordenadas global






Conclusiones

### Inserte la pieza 3 y modifíquela vinculándola a la pieza 1:

Inserte la bola

Haga su radio igual a la mitad del diámetro del agujero cónico del cuerpo


Añada restricciones de tangencia con superficie cónica y coaxialidad




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Inserte y modifique el subconjunto del tapón y la junta:


Inserte el subconjunto



Haga la rosca del tapón igual a la rosca superior del cuerpo



Añada restricciones de concentricidad de las roscas y contacto entre caras



Conclusiones

Inserte la pieza 4 y modifíquela vinculándola a la pieza 1 y al subconjunto:


- Inserte el muelle
- Haga su diámetro igual al del hueco del tapón (menos el diámetro del alambre)

🍗 ¡Se ha insertado el muelle después del tapón, para poder establecer esta relación!

Quizá tenga que seleccionar el croquis para visualizar la cota!

Haga su altura igual a la del hueco de la pieza 1

¡Esta condición es difícil, porque esa magnitud no está acotada directamente!




Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones

Añada la restricción de coaxiales




Añada la restricción de tangente entre el fondo del tapón y el borde del muelle



Conclusiones


Añada restricciones de tangente entre el muelle y la bola





¡Hacer que el muelle asiente simultáneamente en el fondo del tapón y sobre la bola, al tiempo que se controla su longitud, da lugar a incompatibilidad si no se ha asignado la longitud EXACTA!

¡Para definir esta restricción, deberá eliminar la incompatibilidad, suprimiendo la tangencia tapón-muelle!




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Recuerde que las relaciones de tangencia suelen tener dos soluciones:



¡Para conseguir la solución deseada, antes de aplicar la restricción, encare el muelle!


> ¡Utilice mover componente para colocar el muelle cerca de la posición deseada!

**Conclusiones** 

- El modelado en contexto permite reaprovechar piezas de ensamblajes previos para nuevos ensamblajes
- Las piezas a reaprovechar deben estar parametrizadas, para depender de pocos parámetros fáciles de modificar
- 3 Es importante que todas las piezas utilicen las mismas unidades, para no crear vínculos inconsistentes
- 4 El ensamblaje resultante es fácilmente modificable, porque todas las piezas están vinculadas a la pieza 1


# Ejercicio 6.1.2 Carcasa de motor eléctrico

Estrategia Ejecución Conclusiones En la figura se ha representado un subconjunto de carcasa, tapa, junta y tornillos de sujeción de un motor eléctrico



Estrategia Ejecución Conclusiones

# En las figuras se detalla la carcasa



Estrategia
Ejecución
Conclusiones

# Las otras piezas del ensamblaje están parcialmente definidas mediante los siguientes datos:

- La junta tiene el mismo contorno que el anillo de la carcasa
- √ El espesor de la junta es de 3 mm
- √ Los agujeros para los tornillos son de diámetro 5 mm

- La tapa tiene un anillo de espesor 7 mm, que encaja con el anillo de la carcasa
- √ Los agujeros del anillo de la tapa son de diámetro 5 mm
- √ El anillo de la tapa tiene un redondeo de 1mm
- La cazoleta de la tapa tiene un espesor de 2 mm, una profundidad de 25 mm y un redondeo de 10 mm
- √ En el fondo de la cazoleta de la tapa hay un agujero pasante de 12 mm de diámetro.

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

#### Las tareas a realizar son:

- Obtenga el modelo de la carcasa cuyo diseño de detalle se facilita
- Utilice el modelado en contexto para diseñar una tapa compatible con la carcasa
- Utilice el modelado en contexto para diseñar una junta compatible con la carcasa y la tapa
- Complete el ensamblaje añadiendo los tornillos de sujeción apropiados

# Tarea **Estrategia**

Ejecución Conclusiones


#### La estrategia consta de cinco pasos:

- Obtenga el modelo de la carcasa
- Defina un ensamblaje nuevo, incluyendo el modelo de la carcasa
- 3 Modele la junta en contexto, dentro del ensamblaje
  - Utilice convertir entidades para obtener un contorno de la junta coincidente con el contorno de la boca de la carcasa
- 4 Modele la tapa en contexto, dentro del ensamblaje
  - Utilice fórmulas para hacer coincidentes las posiciones de los taladros para los tornillos en ambas piezas
  - √ Guarde la tapa como pieza externa
- 5 Añada los tornillos estándar al ensamblaje


Conclusiones

Obtenga el modelo de la carcasa:

En el alzado, dibuje el perfil del anillo de la boca



Obtenga el anillo por extrusión




10 50


Obtenga la culata por revolución


Conclusiones

Utilice la operación taladro para añadir el agujero del fondo de la culata, y el asiento del rodamiento




- Defina un plano datum, paralelo al alzado
- Dibuje el croquis de la sección de una guía
- Extruya, para obtener la guía






Conclusiones


√ Utilice un patrón circular para obtener el resto de guías



√ Añada un taladro roscado en una de las orejas del anillo



Obtenga el resto de taladros mediante un patrón




Conclusiones

## Defina un ensamblaje nuevo, incluyendo el modelo de la carcasa

- √ Inserte la carcasa en un ensamblaje nuevo
- √ Haga "flotar" la carcasa

√ Añada un emparejamiento alineando el origen del ensamblaje con el de la carcasa







Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

#### Modele la junta en contexto, dentro del ensamblaje


Seleccione Nueva pieza



- Seleccione la boca de la carcasa como alzado de la junta ¡Debe hacerlo mientras el cursor esté en el modo 🏻 🔩
- Obtenga el croquis de la junta con convertir entidades
- Extruya para obtener el cuerpo de la junta



Añada un taladro en una de las orejas




Obtenga el resto de taladros con un patrón circular


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

#### Modele la tapa en contexto, dentro del ensamblaje

- Seleccione *nueva pieza* dentro del ensamblaje
- Seleccione la cara delantera de la junta como alzado de la tapa
- Dibuje el contorno del anillo de la tapa con convertir entidades
- Extruya para obtener el anillo de la tapa
- Añada el redondeo y los taladros
- En la vista lateral, dibuje el perfil de la cazoleta

Obtenga la cazoleta por revolución





Tarea Estrategia


**Ejecución** Conclusiones


#### Añada los tornillos

√ Seleccione un tornillo apropiado en el *Toolbox* 

√ Inserte el tornillo en su taladro

√ Inserte otros tres tornillos iguales mediante un patrón circular








**Conclusiones** 

- El modelado en contexto permite emparejar piezas que comparten contornos complejos y están fijas entre sí
- El modelado en contexto se beneficia de la copia de perfiles mediante convertir entidades
- 3 Los parámetros globales ayudan a completar el emparejamiento entre las piezas
- Las piezas modeladas en contexto son difíciles de reutilizar, porque dependen de sus piezas "padre"



# Ejercicio 6.1.3 Portería desmontable

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

La figura muestra el diseño de una portería desmontable

Las cotas están dadas en mm

Se utiliza tubo de PVC de tipo ANSI (pulgada) de dos tamaños

- √ 1.5 sch 40 para el marco (puerta y base)
- √ 1.0 sch 40 para el tirante

Se ensambla mediante dos tipos de codos y un tipo de conector de PVC

# \$26.64

#### Tareas:

- A Modele los tubos de la portería en un sólido multicuerpo
- Modele los codos y conectores, mediante diseño descendente
- C Obtenga el ensamblaje de las barras con los codos

#### **Estrategia**

Ejecución


Conclusiones

# La estrategia consta de seis pasos:

Obtenga el esquema unidimensional 3D de la portería


Es más sencillo hacer tres esquemas unidimensionales planos:

- √ Puerta
- √ Base
- √ Tirante
- Modele los tubos del marco y del tirante



- Añada los recortes necesarios para preparar la inserción de los codos
- Defina un ensamblaje nuevo, con el modelo multicuerpo de los tubos
- Modele los codos dentro del ensamblaje






**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones




Los tubos se tienen que recortar en los nudos, para dejar sitio para los codos...

...pero se consiguen directamente los tubos finales si el esquema unidimensional ya está recortado




Otra alternativa es añadir "puntos asa" en el croquis, para utilizarlos posteriormente para definir planos de recorte



Conclusiones

# Defina la puerta de la portería mediante un esquema unidimensional

- Seleccione el alzado como datum 1
- Dibuje la puerta de la portería
- √ Acote




ilncluya los recortes de los nudos directamente en el esquema unidimensional!

Conclusiones

Defina la base de la portería mediante un esquema unidimensional Seleccione la planta como datum 2 Dibuje la base de la portería ¡Asegúrese de conectar la base con la puerta! √ Acote ¡Incluya los recortes de los nudos directamente en el esquema unidimensional!


Conclusiones



Conclusiones

#### Añada los miembros estructurales del marco

- Ejecute el comando *Miembros* Estructurales
- Seleccione el perfil
- Seleccione las líneas de los esquemas unidimensionales de la puerta y la base



Conclusiones

#### Añada los miembros estructurales del tirante


- √ Ejecute el comando *Miembros* Estructurales
- √ Seleccione el perfil
- √ Seleccione las líneas. del esquema unidimensional del tirante



Conclusiones

Añada los agujeros para los codos rectos en los tubos tipo "larguero"

- √ Seleccione la boca del tubo superior del tirante como datum
- Mediante Importar Entidades, dibuje un croquis que sea una circunferencia coincidente con el agujero de la boca
- √ Utilice el croquis anterior para hacer un corte extruido




Tarea Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Repita el procedimiento para obtener el agujero del larguero de la base






Tarea Estrategia

#### **Ejecución**

Conclusiones

# El resultado es un modelo multicuerpo con cinco tipos de tubos:



Conclusiones


## Defina un ensamblaje nuevo

√ Incluya el modelo multicuerpo como primera pieza

Defina el modelo como Flotante

🔖 👒 Portería (Predeterminado< · 🔯 Historial - Sensores Anotaciones Predeterminado < Como mecanizada > 3 🔁 🦠 🥵 🐉 😭 🔯 ---> Planta 1 Origen Invertir la selección - O Relaciones de posición Elementos ocultos del árbol Configurar componente Aislar

Añada una restricción haciendo coincidir el origen del ensamblaje con el del modelo multicuerpo



Tarea Estrategia


**Ejecución** 

Conclusiones


#### Defina el conector recto

√ Seleccione una vista derecha en corte






Inserte una pieza nueva



√ Seleccione la vista lateral como Datum 1 de la nueva pieza




Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

√ Dibuje el perfil de revolución del conector recto





√ Vincule el croquis con los tubos del modelo multicuerpo





√ Aplique la operación de revolución





Editar componente

Alterna entre editar una pieza o un subensamblaje y el ensamblaje

Editar Componente!


Conclusiones

#### Vincule el conector recto al ensamblaje


√ Elimine el emparejamiento automático de tipo "En posición"

> Eliminar la restricción es equivalente a *"Flotar"* la pieza

Confirme que quiere desemparejar la pieza respecto al ensamblaje



√ Añada las condiciones de emparejamiento del conector con los tubos



- M Relaciones de posición

Coincidente1 (Portería<1>,Origen)

EnPosición1 (Pieza1^Portería<1>, Vista latera

Conclusiones


# Añada el otro conector recto al ensamblaje

√ Seleccione el conector que ya está en el ensamblaje

Seleccione Copiar con relaciones de posición en el menú contextual

√ Añada las condiciones. de emparejamiento para el conector nuevo

Observe que puede cambiar con quién se relaciona, pero no puede cambiar cómo se relaciona



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

#### Defina el codo en ángulo recto

√ Inserte una pieza nueva



- √ Seleccione la boca del larguero como Datum 1 de la nueva pieza
- Obtenga una circunferencia con Convertir entidades



- Seleccione el alzado como Datum 2 de la pieza
- Obtenga una trayectoria en ángulo recto con Convertir entidades







Conclusiones

√ Obtenga el cuerpo del codo mediante Barrido

 Codo ✓ × Perfil y trayecto Croquis1





Añada una boquilla mediante Extrusión Boquilla 1 Desde Plano de croquis Dirección 1 ✓ Hasta profundida: ▼




√ Añada la otra boquilla mediante Extrusión

Añada el agujero mediante Corte barrido








Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


## Relacione el codo en ángulo recto con los tubos

√ Elimine el emparejamiento automático de tipo "En posición"



√ Añada las condiciones de emparejamiento del codo con los tubos






Conclusiones

#### Replique el codo en ángulo recto otras cinco veces

- √ Seleccione el codo que ya está en el ensamblaje
- √ Seleccione Copiar con relaciones de posición en el menú contextual Copiar con relaciones de posición
- √ Añada las condiciones de emparejamiento para el codo nuevo




√ Repita el procedimiento para los otros cuatro codos.


Conclusiones

#### Defina el codo en ángulo


√ Inserte una pieza nueva



Dibuje el perfil y la trayectoria, para hacer un barrido del cuerpo del codo



√ Añada la boquilla de arriba



- √ Añada la boquilla de abajo
- √ Añada el agujero
- √ ¡Cierre el modo Editar Componente!




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


## Relacione el codo en ángulo con los tubos

√ Elimine el emparejamiento automático de tipo "En posición"



√ Añada las condiciones de emparejamiento del codo con los tubos





Estrategia

### **Ejecución**

Conclusiones

# Organice el árbol del ensamblaje

√ Agrupe los codos en carpetas

```
→ Origen
👌 🕅 Portería<1>
    (-) [ Conector recto^Porteria ]<1>
     (-) [ Conector recto^Porteria 1<2>
     Codos rectos del marco
  😘 🗟 [ Codo^Porteria ]<1>


  [ Codo^Porteria ]<2>

 [ Codo^Porteria ]<3>

¶ [ Codo^Porteria ]<5>

     🗑 [ Codo^Porteria ]<6>
     [ Codo en ángulo^Porteria ]<1>
```

√ Agrupe las relaciones de posición en carpetas



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

La herramienta de elementos estructurales permite construir fácilmente las barras de las estructuras

> Pero los nudos de las barras pueden requerir operaciones auxiliares, incluyendo geometría complementaria

2 Las piezas complementarias se pueden modelar dentro del ensamblaje

> Así se asegura que su forma y tamaño coincidan exactamente con la geometría requerida

Ejercicio 6.1.4 Manguito con racores

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra la explosión del ensamblaje de un manguito recto con dos racores de presión para conectar tuberías de PVC de media pulgada



# Tareas:

Obtenga el diseño de detalle del producto

Respetando las normas y criterios de diseño que le afecten

Obtenga el ensamblaje, mediante técnicas de diseño descendente

**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones

# La estrategia consta de tres pasos:

- Compruebe si existen normas y/o criterios de diseño que condicionen la forma o las dimensiones de las piezas
- 2 Defina un esquema conceptual del ensamblaje
  - Utilice la simetría para simplificar el esquema conceptual del ensamblaje
  - Utilice dos croquis 2D para completar el esquema conceptual del ensamblaje

Alternativamente, utilice un croquis 3D que contenga bloques

- Modele las piezas en contexto, a partir del esquema conceptual
  - √ Modele siguiendo una secuencia que simule el ensamblaje
  - √ Utilice la simetría para obtener las piezas no incluidas en el esquema.

**Estrategia** 

Ejecución Conclusiones Si opta por hacer el esquema mediante un croquis 3D, recuerde que los croquis 3D son difíciles de restringir

Recuerde que al definir bloques en los croquis 3D hay que separar:

- √ Restricciones de forma 

  → Dentro de cada bloque
- √ Restricciones de posición → Entre bloques

Por ello, suele ser más operativo usar varios croquis 2D

> Alternativamente, use un croquis 3D como plantilla, y vincúlelo a un grupo de croquis 2D mediante Convertir entidades

Tarea Estrategia

# **Ejecución** Diseño


Croquis 2D Modelado Croquis 3D

Conclusiones

# Compruebe que las normas describen los componentes y el funcionamiento esperado del conjunto, pero no limitan la geometría

Se trata de un accesorio mecánico para sistemas de canalización en materiales plásticos...

> ...por lo que debe cumplir la norma UNF 12001-3



# En particular, se trata de una "Mechanical joint between fittings and pressure pipes"

#### 3.4 accesorio mecánico:

Accesorio para unir un tubo de polietileno (PE) a otro tubo de PE o a cualquier otro elemento del sistema de canalización, que incluye generalmente una parte a compresión para proporcionar integridad a la presión, estanquidad y resistencia a las cargas axiales.

- NOTA 1 Es posible introducir un casquillo en el tubo de polietileno (PE) como soporte permanente y evitar la fluencia en la pared del tubo debido a la acción de las fuerzas radiales de compresión. Las partes metálicas del accesorio pueden unirse a tubos metálicos mediante uniones roscadas, enlaces de compresión, conexiones soldadas o embridadas, incluyendo bridas de PE. En algunos casos, el casquillo constituye al mismo tiempo un anillo de anclaje.
- NOTA 2 El accesorio puede permitir una unión desmontable o permanente.
- NOTA 3 El accesorio mecánico puede suministrarse para su montaje en obra o premontado por el fabricante.

Tarea Estrategia **Ejecución** 

Diseño Croquis 2D

Modelado

Croquis 3D

Conclusiones

La única restricción geométrica obvia es que el manguito debe encajar (a presión) en una tubería normalizada

> La tubería es de media pulgada, por lo que (consultando un catálogo comercial) obtenemos que tiene un diámetro exterior de 21.34 mm y un espesor de 2.77 mm

Buscando criterios de diseño, se encuentra otra restricción geométrica recomendada para garantizar la resistencia a tracción:

> El alojamiento del tubo en el cuerpo debe tener una longitud mínima del 25% del diámetro nominal de la tubería, y no puede ser menor de 10 mm.

> > Para una tubería de 20 mm, el alojamiento mínimo debe ser de 10 mm


Estrategia **Ejecución** 

Diseño

Croquis 2D Modelado

Croquis 3D

Conclusiones



# Tarea Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

## **Croquis 2D**


Modelado


Conclusiones

Croquis 3D

Manguito 🥨

# En un ensamblaje nuevo, dibuje los croquis necesarios para obtener todas las piezas del ensamblaje





¡Simplifique el esquema, teniendo en cuenta las simetrías!

Estrategia

# **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D


### Modelado

Croquis 3D

Conclusiones


# Cree el cuerpo del casquillo en contexto, a partir del croquis general

√ Seleccione *Nueva pieza*, para crear una pieza en contexto



√ Edite el nombre de la nueva pieza

√ Seleccione *Editar pieza* en el menú contextual



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño


Croquis 2D

### Modelado


Croquis 3D

Conclusiones

Defina un nuevo croquis convirtiendo las entidades necesarias del croquis principal, para obtener el perfil de la parte de la boquilla del cuerpo



√ Obtenga la parte de la boquilla del cuerpo por revolución



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño


Croquis 2D

### Modelado

Croquis 3D

Conclusiones

√ Repita el procedimiento para crear la parte prismática del cuerpo



√ Aplique simetría

√ Obtenga el croquis de un pivote central

√ Obtenga un pivote central por extrusión a ambos lados

√ Aplique un patrón para obtener los. restantes pivotes centrales

√ Pulse *Editar componente*, para terminar la edición de la pieza



Tarea Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D


### Modelado

Croquis 3D


Conclusiones

# Cree la junta tórica en contexto, a partir del croquis general

- √ Seleccione *Nueva pieza*, para crear una pieza en contexto
- √ Edite el nombre
- √ Seleccione Editar pieza en el menú contextual



√ Defina un nuevo croquis convirtiendo las entidades necesarias desde el croquis principal



√ Obtenga la junta por revolución

√ Pulse *Editar componente*, para terminar la edición de la pieza



1598

Tarea Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D

### Modelado

Croquis 3D

Conclusiones

# Cree el prensa-junta en contexto, a partir del croquis general

- √ Seleccione *Nueva pieza*, para crear una pieza en contexto
- √ Edite el nombre
- √ Seleccione Editar pieza en el menú contextual
- A Historial Insertar componentes Relación de Sensores posición prelimi 🛅 Cuaderno de diseño Insertar componentes Anotaciones Nueva pieza [] Alzado [ Planta Nuevo ensamblaje Vista lateral Copiar con relaciones de posición 🛴 Origen Croquis Alzado
- √ Defina un nuevo croquis convirtiendo las entidades necesarias desde el croquis principal
- Obtenga el prensa-junta por revolución
- √ Pulse Editar componente, para terminar la edición de la pieza



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D


### Modelado


Croquis 3D


Conclusiones


# Cree el casquillo cónico en contexto, a partir del croquis general


- √ Cree y edite (en contexto) la pieza casquillo cónico
- √ Defina un nuevo croquis convirtiendo el contorno cónico del casquillo
- √ Obtenga el cuerpo del casquillo por revolución
- √ Defina un nuevo croquis convirtiendo el triángulo del anillo de presión
- √ Obtenga el anillo de presión por revolución
- √ Obtenga el resto de anillos. mediante un patrón
- √ Pulse Editar componente, para terminar la edición de la pieza













Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D

### Modelado

Croquis 3D


Conclusiones

# Cree la tuerca en contexto, a partir del croquis general


√ Cree y edite (en contexto) la pieza tuerca

(f) [ Casquillo cónico Manguito ] (f) [ Tuerca^Manguito ]<1> (Predo

√ Defina un nuevo croquis convirtiendo las entidades del contorno de revolución de la tuerca



√ Obtenga el núcleo de la tuerca por revolución



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño


Croquis 2D

### Modelado

Croquis 3D

Conclusiones

- √ Defina un nuevo croquis convirtiendo las entidades de un escalón de la tuerca
- √ Extruya el escalón
- √ Obtenga un nuevo croquis para recortar el extremo del escalón
- √ Recorte el escalón por revolución
- √ Obtenga el resto de escalones mediante patrón
- √ Pulse *Editar componente*, para terminar la edición de la pieza



Tarea Estrategia

# **Ejecución**

Diseño Croquis 2D


## Modelado

Croquis 3D

Conclusiones

# Añada las piezas simétricas

Haga una simetría independiente para cada pieza, si necesita que se muevan por separado




# Compruebe que el ensamblaje definido en contexto está completo

√ Contiene todas las piezas

√ Están indirectamente. restringidas, a través de las restricciones de croquis



Ahora las piezas fijas, se pueden dejar flotantes, y restringir mediante relaciones de posición



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D


Modelado

**Croquis 3D** 

Conclusiones




Alternativamente puede dibujar un único croquis 3D



Todos los elementos geométricos del croquis estarán contenidos en uno de los dos planos principales...

> ...por lo que no se trata de un croquis 3D con elementos geométricos orientados arbitrariamente en el espacio



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño Croquis 2D


Modelado

**Croquis 3D** 

Conclusiones

# Puede agrupar las líneas del croquis 3D en bloques para modelar rápidamente las piezas del ensamblaje

√ Agrupe como bloques separados las partes del croquis 3D que deben dar lugar a operaciones diferentes dentro de las mismas piezas



Estrategia

## **Ejecución**

Diseño


Croquis 2D

Modelado

## **Croquis 3D**


Conclusiones

√ Agrupe como bloques separados las partes del croquis 3D que deben dar lugar a diferentes piezas



√ Agrupe como bloques separados las partes del croquis 3D que deben dar lugar a elementos repetitivos de las piezas

> Dentro del croquis 3D no puede generar patrones



Estrategia

# **Ejecución**

Diseño


Croquis 2D

Modelado


## **Croquis 3D**

Conclusiones

√ Defina las piezas en contexto, a partir de los bloques



√ Complete las Vista lateral piezas con las operaciones necesarias Utilice los bloques para generar los barridos



Recuerde que para definir operaciones de revolución a partir de los croquis generados en contexto, el bloque debe incluir el eje de revolución

Estrategia

## **Ejecución**

Diseño

Croquis 2D


Modelado

**Croquis 3D** 

Conclusiones



El problema del croquis 3D es que es complejo, por lo que es fácil que aparezcan restricciones circulares que provoquen errores



Además, para hacer bloques hay que duplicar las líneas, por lo que el croquis se vuelve más complejo

Por último, al convertir un grupo de líneas en un bloque, dejan de poder establecerse relaciones de tamaño con el resto del croquis

> Son válidas las relaciones de posición entre bloques, pero no las relaciones de tamaño entre componentes de diferentes bloques

> > Por ejemplo, dos bloques con forma de circunferencia pueden hacerse tangentes, pero no iguales

Tarea Estrategia Ejecución

Conclusiones

El modelado en contexto permite encajar piezas en ensamblajes sin necesidad de elaborar sus modelos

> Pero se deben definir todos los detalles del diseño al hacer el esquema conceptual

El croquis del ensamblaje sirve para definir fácilmente piezas de extrusión y/o revolución

> Funcionan mejor los conjuntos de croquis 2D que los croquis 3D

Si se utilizan croquis 3D, las operaciones de modelado que no se derivan del croquis (como los patrones de ranuras) se deben incorporar en croquis complementarios y/o en operaciones posteriores

> Por lo que el método no es más rápido para piezas con geometrías complejas

# 6.2 **Modelado Directo**

Concepto Modelado

Edición

Conclusiones

# Hay dos paradigmas de modelado CAD:

# El modelado paramétrico y basado en historial




El modelado directo

# Los "history-based parametric models" incluyen:

- √ Operaciones de modelado El historial, o "secuencia de operaciones" se guarda en un árbol del modelo
- √ Parámetros

Cada operación de modelado se basa en una operación de barrido de un perfil, ambos controlados mediante parámetros



Cuando no hay historial ni parámetros, se tiene una geometría muda

Los "dumb models" carecen de:

- x Operaciones de modelado
- × Parámetros explícitos

La ventaja es que se manipula directamente la geometría, en lugar de manipular parámetros para conseguir que cambie la geometría

Concepto Modelado Edición

Conclusiones

# Cabe notar que los modelos mudos pueden ser el resultado de diferentes situaciones:

- √ Una conversión voluntaria de un modelo con historial y paramétrico a un modelo B-Rep
- √ Una exportación incompleta de un modelo paramétrico y con historial

# Por ejemplo:

- √ Para "aligerar" los modelos que se insertan en un ensamblaje
- √ Para compartir el modelo, pero sin compartir la estrategia empleada para modelar

En las aplicaciones paramétricas y basadas en historial, los motores geométricos construyen modelos B-Rep (mudos) a partir del árbol del modelo y sus parámetros asociados

√ Una estrategia de modelado que prescinda de los parámetros y el historial.

Estrategia de Modelado directo

Concepto Modelado Edición

Conclusiones

En la práctica, los dos paradigmas dan lugar a tres metodologías de modelado sólido:

Modelado paramétrico, basado en historial

Por brevedad, se suele denominar modelado paramétrico, puesto que los parámetros están explícitamente contenidos en el historial

> También se llama modelado procedural o modelado basado en características

2 Modelado paramétrico con edición directa

Se genera geometría paramétrica, que puede editarse "estirando", "empujando" y "retorciendo"

Modelado directo. También se llama modelado dinámico o modelado síncrono con parámetros implícitos y sin historial

> Se genera geometría muda, que puede editarse "estirando", "empujando" y "retorciendo"


En esta lección se explican las dos últimas metodologías de modelado sólido, que son las que tienen participación del método directo

## Concepto

Modelado Edición

Conclusiones

# Para editar un modelo con historial y paramétrico, hay que saber dónde está vinculado cada parámetro del modelo




Por tanto, un usuario que quiera editar el modelo debe buscar el parámetro a editar en el árbol del modelo

# Concepto


Modelado Edición

Conclusiones

Una alternativa que incorporan muchos modeladores paramétricos basados en historial es permitir que el usuario haga visibles todos los parámetros dimensionales a demanda



Si la visualización va acompañada de edición interactiva, el usuario puede modificar cualquier dimensión, sin necesidad de saber a qué perfil o a qué operación de modelado pertenece



# Concepto

Modelado Edición

Conclusiones

Otra alternativa es asumir que crear y editar modelos no tiene que hacerse siguiendo los mismos procesos:

> Se puede editar un modelo ignorando tanto su árbol del modelo como sus parámetros asociados, manipulando directamente la geometría del modelo

Por ejemplo, "arrastrando" la cara superior del prisma se consigue variar su altura...sin manipular directamente la dimensión

> ¡El comando Instant 3D de SolidWorks permite este tipo de edición directa!

Instant 3D

¡Obviamente, esta estrategia va reduciendo la parametrización del modelo editado, hasta que, eventualmente, queda totalmente desparametrizado!

Salvo que un modulo re-parametrizador, se encarque de mantener una parametrización compatible con los cambios

### Concepto

Modelado Edición

Conclusiones

# Las principales diferencias entre los dos paradigmas son:

# 

- Transmite la intención de diseño mediante los 🗸 elementos característicos (features)
- No trasmite intención de diseño
- Mayor control de la geometría  $\vee$ mediante los parámetros
- X No se pueden crear "familias" de piezas parametrizadas
- Requiere planificación ("pensar" X el árbol antes de modelar)
- √ Modelado más intuitivo, que favorece la exploración de diferentes alternativas de diseño
- Cualquier actualización requiere recalcular todo el árbol del modelo
- √ Actualización del modelo más rápida, que reduce los tiempos de espera
- Modelos poco compatibles, dado X que cada aplicación utiliza estructuras de datos diferentes
- Modelos bastante compatibles, porque tienen estructura B-Rep

El modelado paramétrico combinado con la edición directa busca aunar todas las ventajas!

Concepto

#### Modelado

Edición

Conclusiones

¡SolidWorks® no tiene capacidad de modelado directo!

Lo más parecido al modelado directo es la opción de "copia y pega" de operaciones de modelado

- Seleccione una operación de modelado que quiera copiar:
  - √ Seleccione la operación en el árbol del modelo, o, directamente, en el modelo
  - √ Pulse Ctrl+C para copiar Pulse Ctrl+X para MOVER
  - √ Pulse Ctrl+V para crear la copia. Alternativamente, arrastre la operación a copiar mientras mantiene pulsado Ctrl
- √ Seleccione un plano datum en el que se colocará el perfil de la operación copiada
- √ Edite el perfil de la operación copiada, para reajustar los vínculos del perfil con el resto de la pieza

Introducción Concepto

Modelado

Edición


Conclusiones

# Aunque SolidWorks® es un modelador paramétrico basado en historial, se pueden obtener modelos finales sin historial:


Guardando un modelo

con historial como

Sólido...



...se obtiene un modelo B-Rep sin historial



Concepto


Modelado

Edición

Conclusiones



Hay otra alternativa para convertir un modelo paramétrico en geometría muda:



Introducción Concepto

Modelado

#### Edición


Conclusiones

# El módulo de edición directa de SolidWorks® es accesible a través de un menú integrado en la pestaña Edición directa

La pestaña ("tab") se hace visible al activar el menú contextual

de las pestañas de la cinta de menú:

- √ Coloque el cursor sobre alguna de las pestañas de la cinta del menú principal
- √ Pulse el botón derecho para activar el menú contextual
- Active la opción de Edición directa



Al pulsar la pestaña de *Edición directa* se hace visible el correspondiente menú:



Introducción Concepto Modelado

Edición

Conclusiones


Las operaciones básicas de edición directa son:

√ Estirar

√ Empujar

√ Girar

√ Retorcer



Las operaciones avanzadas de edición directa incluyen algún tipo de reconocimiento (y edición) de características

√ Redondeos

√ Taladros



Puede ser una buena estrategia importar modelos simplificados, y completarlos tras hacer los retoques necesarios

Concepto


Modelado

#### Edición

Conclusiones

### El principal inconveniente de la edición directa es que:

- Sólo los cambios de tamaño son reversibles
- X Los cambios de forma son irreversibles



Concepto

Modelado


#### Edición

Conclusiones

Este inconveniente desaparece cuando se está haciendo edición directa de un modelo paramétrico...

...porque el árbol del modelo conserva también los cambios directos...

...y permite editar para deshacer cambios




Concepto Modelado

#### Edición

Conclusiones

### El segundo inconveniente de la edición directa es que:

- X Al no reconocer características, los cambios de una cara no afectan automáticamente a las caras relacionadas
- √ Pero los editores directos. permiten crear grupos de caras




Concepto Modelado

Edición

Conclusiones



# De hecho, SolidWorks® incluye un menú contextual que ayuda a seleccionar caras relacionadas:



Introducción Concepto Modelado Edición

**Conclusiones** 

Los programas CAD más implantados mantienen el paradigma paramétrico y basado en historial, frente al modelado directo...

> ...porque sigue siendo más *potente* y más *versátil* ...

Permite más control para generar geometrías complejas

Permite deshacer para explorar diferentes alternativas

...pero han incorporado herramientas de edición directa

Las herramientas de edición directa permiten modificar tanto modelos paramétricos y con historial...

(que son menos potentes que las de modelado directo, porque están supeditadas a un modelador basado en historial)

...como modelos mudos

Para repasar


¡Cada aplicación CAD tiene sus propias peculiaridades para gestionar el modelado directo!

¡Hay que estudiar el manual de la aplicación que se quiere utilizar!





#### Para repasar






Chapter 37. Using Imported Geometry and Direct Editing **Techniques** 

# Ejercicio 6.2.1 Balancín


Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra un balancín

Realice las siguientes tareas:

> A Obtenga el modelo del balancín, copiando y pegando uno de sus brazos para obtener el otro brazo



C Edite el modelo mudo *mediante edición directa*, para girar el segundo brazo hasta que ambos formen un ángulo de 45°



#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones

# La estrategia de modelado es:

- √ Modele el núcleo cilíndrico con operaciones de modelado
- √ Modele el brazo inferior con operaciones de modelado


Utilice una secuencia de modelado que evite que aparezcan sólidos multi-cuerpo, para facilitar el proceso de copiar operaciones


- Obtenga una copia del brazo inferior por "modelado directo" (mediante corta y pega)
- Coloque la copia del brazo en posición del brazo superior, editando las operaciones copiadas
- 2 Tras guardar el modelo, abra una copia y realice el cambio de orientación del brazo superior, mediante edición directa
- Obtenga la versión de geometría B-Rep del modelo con geometría muda, guardando en formato Parasolid®

Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Obtenga el modelo con historial del cilindro central

- Dibuje la circunferencia del cilindro en el plano de la planta
- Obtenga el cilindro por extrusión





- Obtenga el agujero central con la operación taladro
- Añada los avellanados en ambos extremos




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Obtenga el modelo con historial del brazo inferior


Dibuje el perfil principal en la planta Obtenga el brazo por extrusión Añada el pivote, y el taladro

Evite secuencias de modelado que produzcan sólidos multi-cuerpo, porque dificultan las operaciones de copiar/pegar



Añada el nervio






Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


### Obtenga una copia del brazo inferior

- √ Copie el brazo inferior (Ctrl+C)
- Seleccione la cara superior del cilindro central
- √ Pegue (Ctrl+V) el bazo inferior sobre la cara superior del cilindro central

Si intenta pegar sin seleccionar un plano de croquis, se mostrará un aviso




Seleccione eliminar o dejar colgantes las restricciones que no se pueden recalcular



- Cambie la dirección de extrusión (hacia abajo)
- √ Edite el croquis para modificar las restricciones que hayan quedado suprimidas o colgantes

Por ejemplo, cambie la dirección del eje de simetría de horizontal a vertical




Estrategia

#### **Ejecución**


Conclusiones

√ Repita el procedimiento para el pivote



Repita el procedimiento para el taladro

Además de copiar/pegar, quizá tenga que cambiar la dirección del taladro, y centrarlo en el pivote superior




**Ejecución** 

Conclusiones

¡Compruebe que la operación corta/pega no funciona para el nervio!



Modele el nervio por el procedimiento paramétrico habitual




Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones


### Guarde el modelo resultante con historial






### Guarde, también, el modelo resultante como modelo mudo B-Rep

Seleccione Guardar como



√ Seleccione el tipo Parasolid



Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Abra el modelo B-Rep, para editarlo

- √ Selectione Abrir
- Seleccione tipo Parasolid
- √ Seleccione el fichero


Imágenes Datos (D:) Nombre: \*.X\_T

Edite el brazo superior, del modelo B-Rep, para cambiar su ángulo respecto al brazo inferior

- √ Seleccione Mover cara
- √ Seleccione todas las caras del brazo superior




- √ Seleccione girar
- √ Escriba el ángulo de giro de 45°



**Ejecución** 

Conclusiones

# Compruebe que obtiene un modelo B-Rep editado, con una operación de edición:



Tarea Estrategia Ejecución

**Conclusiones** 

Las herramientas de cortar y pegar permiten algo parecido al modelado directo

> Pero tienen una capacidad limitada para tratar con elementos característicos complicados

2 El árbol del modelo permite integrar fácilmente operaciones puras de modelado con operaciones de copia y pega


3 La herramienta Guardar como de SolidWorks® permite crear modelos mudos, al guardarlos en formato B-Rep

Con formato Parasolid®, o similar

Ejercicio 6.2.2 Bloque de anclaje


Estrategia Ejecución Conclusiones

# La figura muestra un bloque de anclaje, acotado en mm



Estrategia Ejecución Conclusiones Realice las siguientes tareas:


- Obtenga el modelo paramétrico y con historial del bloque
- Obtenga el modelo mudo, guardando el bloque con formato B-Rep
- Edite el modelo mudo mediante edición directa, obteniendo los siguientes cambios:
  - Baje el taladro refrentado 4 mm, para que quede a una altura de 11 mm
  - 2 Gire las caras inclinadas 25°, en el sentido de reducir su pendiente
  - Enrase las dos caras superiores (la del bloque central y la de la aleta delantera) hasta una altura final de 20 mm
  - Añada dos orejas con ranura en la parte trasera, definiendo una simetría local respecto a la cara inferior del modelo




#### **Estrategia**

Ejecución Conclusiones La estrategia de modelado con historial es:

- √ Obtenga el cuerpo principal
- √ Añada los recortes del perfil de la aleta delantera
- √ Añada el redondeo del cuerpo central
- √ Añada las orejas
- √ Añada el taladro delantero
- √ Añada el taladro lateral refrentrado




- Por último, active la edición directa y realice los cambios pedidos...
  - ...guardando tanto el modelo "con historial de cambios", como el modelo mudo




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones

### Obtenga el modelo con historial


Dibuje el perfil del cuerpo principal en el plano lateral




- Obtenga el cuerpo principal extrusión a ambos lados de anchura 25 mm
- Dibuje el perfil de recortes de la aleta delantera en la cara frontal del bloque



- Extruya el corte para obtener el perfil recortado
- √ Añada el redondeo de la arista trasera superior







Tarea Estrategia **Ejecución** 


Conclusiones

√ Dibuje, en la planta, el perfil de una de las aletas





Extruya una altura de 5 mm para obtener la aleta






- Extruya el corte para obtener la ranura
- √ Obtenga la otra oreja ranurada por simetría









Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

√ Añada un taladro liso pasante (con "tamaño de perforadores") en el centro de la cara delantera





√ Añada otro taladro liso en la cara lateral.



¡Alternativamente, añada los refrentados como complemento al propio taladro!

Obtenga el otro refrentado por simetría






**Ejecución** 

Conclusiones


## Compruebe que el modelo paramétrico y con historial está completo



**Ejecución** Conclusiones

# Obtenga el modelo B-Rep mudo

Seleccione Guardar como



Guardar como


Examinar carpetas

√ Seleccione el tipo Parasolid

√ Abra el fichero en formato Parasolid

Seleccione la FeatureWorks opción de NO reconocer operaciones de modelado

- Re-etiquete el modelo mudo que aparece en el árbol del modelo
- √ Vuelva a guardar en formato Parasolid



Guardar

Tipo: Parasolid (\*.x\_t)

Opciones...

Descripción: Add a description

X

Cancelar

**Ejecución** 


Conclusiones

### Edite el modelo mudo:

- Baje el taladro refrentado 4 mm, para que quede a una altura de 11mm
  - √ Seleccione el comando Mover cara, en la pestaña Edición directa



Seleccione TODAS las caras del taladro con doble refrentado



En el diálogo de mover cara, escriba el desplazamiento deseado

> ¡Si intenta un desplazamiento mayor, obtendrá un aviso de error, porque el taladro transversal "choca" con el taladro frontal!



**Ejecución** 

Conclusiones

2 Gire las caras inclinadas 25°, en el sentido de reducir su pendiente √ Seleccione el comando


> Mover cara, en la pestaña Edición directa

Mover cara

√ Seleccione una cara inclinada

> ¡No puede seleccionar simultáneamente ambas caras inclinadas, porque tienen que girar en sentidos opuestos!

- Seleccione la flecha de giro en dirección Z
- Escriba el ángulo de giro deseado
- Repita el procedimiento para la otra cara inclinada



Tarea Estrategia **Ejecución** 

Conclusiones

☐ Enrase las dos caras superiores (la del bloque central y la de la aleta delantera) hasta una altura final de 20 mm

Seleccione el comando Mover cara, en la pestaña Mover Edición directa cara Seleccione la cara superior trasera, junto con el redondeo Х ¡Es importante seleccionar las dos superficies, para 🙀 Descender cara superior traser... 🕐 conseguir que el redondeo se traslade, en lugar de estirarse! Mover cara Equidistanciar Trasladar Seleccione la flecha de O Girar Cara<1> desplazamiento vertical Cara<2> Copiar Parámetros Escriba el valor del ¡Cambie el sentido del Hasta profundidad especificada desplazamiento desplazamiento, si es necesario! 2.00mm 0.00mm  $\Delta Z$ 0.00mm

Estrategia

**Ejecución** 


Conclusiones

Repita el procedimiento para las dos caras superiores de la aleta delantera

> √ Seleccione las caras superiores delanteras, junto con las caras inclinadas

> > ¡Para que las caras inclinadas se desplacen, en lugar de estirarse!

- √ Seleccione la flecha de desplazamiento vertical
- √ Escriba el valor del desplazamiento




Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones



¡La opción de enrasar da error cuando la cara tiene que desplazarse en dirección contraria a su normal y hacia otra cara!




La opción de enrasar funciona cuando la cara se enrasa con un vértice!



**Ejecución** 

Conclusiones

- 4 Añada dos orejas con ranura en la parte trasera, definiendo una simetría local respecto a la cara inferior del modelo
  - √ Obtenga la oreja como un cuerpo independiente



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

√ Obtenga una copia de la oreja

√ Seleccione Mover/Copiar Sólidos



Oreja partida[1]


o# Trasladar

Δ**X** 0.00mm

ΔΥ 0.00mm ∆Z -22.08504121mm

Seleccione la opción Sólidos para mover/copiar, y haga un desplazamiento arbitrario en la dirección Z

> ¡No olvide marcar la opción Copia!



Trasladar/girar, si está activa la opción Restricciones!

Trasladar/Girar

√ Voltee la copia para colocarla en orientación simétrica


√ Seleccione Mover/Copiar Sólidos



Seleccione la opción Sólidos para mover/copiar, y haga un giro de 180° en la dirección X

> ¡No olvide desmarcar la opción Copia!





Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones

Coloque la oreja volteada en posición


√ Seleccione Mover/Copiar Sólidos




Conmute a Restricciones, si está activa la opción Trasladar/girar

√ Haga coincidente la cara trasera de la oreja y la cara trasera del bloque

¡Si es necesario, enrase también las caras inferiores!






Repita el procedimiento con la oreja del otro lado




¡Observe que no necesita partir la oreja delantera izquierda, si hace la copia desde la oreja trasera derecha!



**Ejecución** Conclusiones

# Compruebe que el modelo mudo incluye todas las modificaciones pedidas



¡Vuelva a guardar el modelo con formato B-Rep, si quiere que se reunifique en un sólido y desaparezca el "historial" de la edición directa

**Conclusiones** 

1 La herramienta *Guardar como* de SolidWorks® permite crear modelos mudos, al guardarlos en formato B-Rep

Con formato Parasolid®, o similar

2 Las herramientas de edición directa de SolidWorks® permiten cambios de *superficies* que no alteren la topología

Se denominan "caras" a todas las superficies que delimitan el modelo B-Rep, con independencia de que sean planas o curvas

- 3 El editor directo tiene herramientas rudimentarias para partir el modelo B-Rep en elementos aislados que se pueden copiar
- 4 Las herramientas de patrón de repetición y simetría son muy rudimentarias, y no pueden trabajar con geometrías complejas

# Ejercicio 6.2.3 Armazón de aparato de laboratorio

Estrategia Ejecución Conclusiones La figura muestra el modelo cáscara del armazón de un aparato de laboratorio Las características originales del modelo se muestran en el dibujo de diseño de la figura Se sabe además que está modelado con chapa de 10 mm de espesor

Estrategia
Ejecución
Conclusiones

Realice las siguientes tareas:


- A Obtenga el modelo paramétrico y con historial del armazón
- B Obtenga el modelo mudo, guardando el armazón con formato B-Rep
- C Edite el modelo mudo *mediante edición directa*, obteniendo los siguientes cambios:
  - $\checkmark$  La profundidad de la parte  $\Sigma_1$  aumenta desde el valor inicial de 1100 mm hasta el valor final de 1250 mm, pero manteniendo el espesor de pared en 10 mm
  - $\checkmark$  La altura conjunta de las partes  $Σ_2$  y  $Σ_3$  aumenta desde el valor inicial de 800+200 mm hasta el valor final de 850+200 mm (manteniendo el espesor de las paredes)
- Obtenga un modelo partido que incluya sólo las partes  $\Sigma_2$  y  $\Sigma_3$  del modelo modificado

Estrategia

Ejecución Conclusiones

### La estrategia de modelado con historial es:

- √ Obtenga el cuerpo como sólido:
  - Obtenga Σ<sub>1</sub> por extrusión
  - $\checkmark$  Obtenga  $\Sigma_2$  por recubrimiento
  - Obtenga Σ<sub>3</sub> por extrusión
  - Obtenga Σ<sub>2</sub> por recubrimiento
- √ Vacíe el interior, para obtener un modelo de chapa





- La estrategia para obtener el modelo con geometría muda se reduce a guardar en formato B-Rep (Parasolid®, o similar)
- Active la edición directa y realice los cambios pedidos, guardando tanto el modelo "con historial de cambios", como el modelo mudo
- Utilice el comando partir, guardando nada más la parte superior de la partición


Tarea Estrategia **Ejecución** Conclusiones


### Obtenga el modelo con historial

- Dibuje el perfil de  $\Sigma_1$  en el plano lateral
- Obtenga  $\Sigma_1$  por extrusión a ambos lados de anchura 25 mm
- Dibuje el perfil de la base de  $\Sigma_2$ en la cara superior de  $\Sigma_1$
- Defina el plano base de  $\Sigma_3$  a una altura de 800 mm de la cara superior de  $\Sigma_1$











**Ejecución** 

Conclusiones


Dibuje el perfil de la base de  $\Sigma_3$  en el plano base de  $\Sigma_3$ 



Obtenga  $\Sigma_2$  mediante un recubrimiento




Obtenga el  $\Sigma_3$  por extrusión




Conclusiones


√ Dibuje el croquis principal de  $\Sigma_4$  en la vista lateral




 $\vee$  Defina el plano de la boca de  $\Sigma_4$ , paralelo a la cara inclinada de  $\Sigma_1$  y conteniendo a la base superior del trapecio del croquis principal



√ Dibuje el perfil de la boca de  $\Sigma_4$  en el plano de la boca de  $\Sigma_4$ 




**Ejecución** Conclusiones √ Defina el plano de la base de  $\Sigma_4$ , paralelo a la cara inclinada de  $\Sigma_1$  y conteniendo a la base inferior del trapecio del croquis principal



√ Dibuje el perfil de la base de  $\Sigma_4$  en el plano de la base de

 $\checkmark$  Obtenga  $\Sigma_4$ mediante un recubrimiento






Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


### √ Aplique un vaciado para obtener una carcasa a partir del sólido




#### **Ejecución**

Conclusiones

### Compruebe que el modelo paramétrico y con historial está completo






**Ejecución** 

Conclusiones


# Obtenga el modelo B-Rep mudo

Seleccione Guardar como



- √ Seleccione el tipo Parasolid
- Abra el fichero en formato Parasolid

Seleccione la opción de NO reconocer operaciones de modelado




Guardar como

Examinar carpetas

- Re-etiquete el modelo mudo que aparece en el árbol del modelo
- Vuelva a guardar en formato Parasolid

¡pero no cierre el modelo!



« 17 Modelado ... > 17.03 Chasis

Opciones..

Tipo: Parasolid (\*.x\_

×

~ O

Cancelar

Guardar

Conclusiones

### Edite el modelo mudo:


- Aumente la profundidad de la parte  $\Sigma_1$  desde el valor inicial de 1100 mm hasta el valor final de 1250 mm
  - √ Seleccione el comando Mover cara, en la pestaña Edición directa



√ Seleccione tanto la cara exterior como la cara interior de la chapa trasera

¡Para mantener el espesor!


- √ Seleccione la flecha de desplazamiento horizontal (dirección Z)
- En el diálogo de mover cara, escriba el desplazamiento deseado



Conclusiones


<sup>2</sup> Aumente la altura conjunta de las partes  $\Sigma_2$  y  $\Sigma_3$  desde el valor inicial de 800+200 mm hasta el valor final de 850+200 mm

- √ Seleccione el comando Mover cara, en la pestaña Edición directa
- √ Seleccione todas las. caras (tanto externas como internas) de  $\Sigma_2$  y  $\Sigma_3$
- Seleccione la flecha de desplazamiento en dirección Z
- Escriba el desplazamiento deseado




Conclusiones

### Compruebe que el modelo mudo incluye todas las modificaciones pedidas



¡Vuelva a guardar el modelo con formato B-Rep, si quiere que se reunifique en un sólido y desaparezca el "historial" de la edición directa




Conclusiones

### Obtenga un modelo que incluya sólo las partes $\Sigma_2$ y $\Sigma_3$ del modelo modificado



 $\lor$  Selectione las partes  $\Sigma_2$  y

 $\Sigma_3$ 



Estrategia

**Ejecución** 

Conclusiones


### √ Guarde

√ Seleccione los. sólidos deseados



¡No guarde las otras partes!

- Puede hacer doble-click en el nombre del archivo para abrir un diálogo
- Escriba el nombre del fichero en el que se va a guardar la pieza partida



¡Obviamente, lo puede volver a guardar como Parasolid, para eliminar la dependencia!





**Conclusiones** 

1 La herramienta *Guardar como* de SolidWorks® permite crear modelos mudos, al guardarlos en formato B-Rep

Con formato Parasolid®, o similar

- 2 Las herramientas de edición directa de SolidWorks® permiten cambios de *caras* que no alteren la topología
- 3 El editor directo tiene herramientas rudimentarias para partir el modelo B-Rep en elementos aislados que se pueden convertir en piezas derivadas